索 引 号：	0028/2024-00026
信息分类：	安全生产
发布机构：	县应急管理局
发文日期：	2024-09-13
文　　号：	
关 键 词：	

通江县两河口镇“5•21”一般道路交通事故调查报告

2024-09-13 15:12　来源： 县应急管理局

2024年5月21日0时22分许，通江县两河口镇两河口村村道路0km+600m（白水溪左岸桥头至高家坎）处发生一起道路交通事故，造成1人死亡，直接经济约100万元。

事故发生后，巴中市公安局文旅示范区分局交通警察大队依法对事故开展调查。调查中发现事故车辆发生事故时存在运输经营性活动，于2024年6月27日将索移交通江县应急管理局。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，经通江县人民政府授权，2024年7月1日，成立县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县交运局、两河口镇政府等单位为成员的通江县两河口镇“5·21”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故组”），同时邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故发经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年5月20日21时许，朱某某驾驶渝D272**重型自卸货车在通江县锐德矿业有限公司采矿区装载矿石向砂石加工厂运输，当行驶至两河口镇两河口村村km+600m（白水溪左岸桥头至高家坎）路段时，车辆轮胎发生故障，朱某某叫来维修人员更换轮胎。

5月21日0时22分许，轮胎更换完成后，朱某某再次驾车行驶时，车辆驶出路面右侧侧翻坠崖，导致朱某某受伤死亡，车辆严重受损。

（二）应急处置情况

1.事故信息接报及响应情况。2024年5月21日2时3分，通江县锐德矿业有限公司挖掘机驾驶员杨某某发现事故后立即电话报告给公司主要负责人李某某，李接到报告后立即拨打了“120”急救电话、“110”报警电话并向两河口镇人民政府报告。两河口镇人民政府将事故初核情况报告县应急管理局和县人民政府室。3时50分左右，通江县铁溪中心卫生院医务人员赶到现场，对朱某某进行现场救治，经抢救无效宣布死亡。4时50分，两河口镇人民政府、巴中市公安局文范区分局交通警察大队随即赶到事故现场开展现场处置和事故调查。

2.善后处理情况。事故发生后，通江县锐德矿业有限公司积极协助死者亲属处理善后事宜，于2024年5月23日达成一致意见并签订《救助协议书》。目前，费用已按协议要求支付到位，死者亲属情绪稳定，善后工作已处理完毕。

（三）应急处置评估。巴中市公安局文旅示范区分局交通警察大队和通江县两河口镇人民政府、铁溪中心卫生院等单位接到事故报告后，救援响应迅速、现置得当、救援行动开展有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

二、事故基本情况

（一）现场勘查情况

1.天气情况。事故发生在夜间，天气：晴。

2.事故地点。事故地点位于通江县两河口镇两河口村村道路0km+600m处（白水溪左岸桥头至高家坎，经度107.433413、纬度32.413129），道路呈东北—西东（“之”字形）走向，东北往通江县锐德矿业有限公司采石场方向，西东往通江县锐德矿业有限公司砂石加工厂方向，碎石路面，路宽5m，坡度15°，弯径1710cm，事故路段有急弯标识标牌、注意落石警示牌，弯道处有凸透镜1面，事故点临边有土石边挡安防设施。

3.事故车辆停车位置。事故车辆渝D 272**侧翻坠落在距离上面最近的道路路面垂直高度1050cm处，车头朝西北方向，车体前部受撞变形。事故点与下方道面垂直高度3750cm，下方道路路面与坠落车辆停止位置垂直高度1050cm。

4.事故地点路面痕迹。车辆侧翻坠崖路面遗留有制动痕迹长2900cm，车辆坠崖点路边的土石挡墙缺口长730cm，现场血迹距离车辆右前轮胎中心点1300现场血迹面积为50cm×40cm。

（二）事故车辆情况

1.事故车辆基本情况。渝D272**重型自卸货车，2017年12月6日在重庆市公安局交通管理局注册登记。机动车所有人：朱某某，品牌型号：红岩牌CQ525**404L，使用性质：货运，核定载人数：2人，核定载质量：12780 kg，住址：重庆市涪陵区新大田村，发证日期： 2023年3月，检验有效期至2025年3月。

承保机构：中华联合财产保险股份有限公司，被保险人：朱某某。机动车交通事故责任强制保险：保险期间自2024年3月22日起至2025年3月22日止；机动业险：第三者责任险50万元、车上人员责任保险（司机）2万元、车上人员责任保险（乘客）2万元，保险期间自2023年9月28日起至2024年9月28日止。

2.事故车辆承运情况。2024年4月21日，通江县锐德矿业有限公司与朱某某签订了《矿石运输合同》，委托朱某某承运公司矿石业务，即从采矿区（两河口子河）运输至砂石加工厂，运输距离3.5公里，合同有效期自2024年4月21日至2025年5月21日，同时签订了《安全责任承诺书》约定了双方的安全责任。

（三）事故车辆驾驶人情况

朱某某，男，33岁，汉族，户籍：通江县诺江镇诺江西路**号*单元*楼*号，渝D 272**重型自卸货车驾驶人。2011年1月10日，取得B2机动车驾驶证（证号：513721********6818），驾驶证有效期至2027年1月10日。2017年8月29日，取得经营性道路货物运输驾驶员从业资格证（证号：513721********6818），有至2029年8月10日，发证机关为巴中市交通运输局。

（四）事故车辆鉴定情况

2024年5月22日，受巴中市公安局文旅示范区分局交通警察大队委托，四川华大科技司法鉴定所对渝D 272**重型自卸货车进行安全技术鉴定，鉴定结论如

1.渝D 272**号重型自卸货车转向系除事故中受撞损坏外，其余所检项目符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》之第6条相关要求。

2.渝D 272**号重型自卸货车行车制动系第二轴左侧制动器制动摩擦片领蹄表面裂损，不符合GB/T 18274-2017《汽车制动系统修理竣工技术规范》之第4.相关要求。

3.渝D272**号重型自卸货车轮胎第二、第三轴轮胎花纹类型不一致，第二、第三轴左侧主、副轮胎均暴露出轮胎钢丝和帘布层，不符合GB 7258-2017《机运行安全技术条件》之第9.1条相关要求。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡。死者：朱某某，男，33岁，汉族，身份证号：513721********6818，户籍地址：通江县诺江镇诺江西路**号*单元号。

2.直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—1986）统计，此次事故直接经济损失约100万元。

三、事故涉及的相关企业情况

（一）朱某某。渝D272**号重型自卸货车驾驶员（实际所有人）。2023年3月15日，经重庆市涪陵区市场监督管理局批准注册登记办理《营业执照》，统会信用代码：92500********6CK46，名称：朱某某，类型：个体工商户，经营者：朱某某，组成形式：个人经营，公司地址：重庆市涪陵区新大田村，经营范道路货物运输（不含危险货物）。

2023年3月16日，重庆市涪陵区交通运输局批准办理《道路运输经营许可证》，证号：500******018，业户名称：朱某某，地址：重庆市涪陵区新大田村，类型：个体经营，经营范围：道路普通货物运输，有效期至2027年3月16日止。

（二）通江县锐德矿业有限公司。2021年3月26日，取得通江县市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91511********4DX5Y，法定人：李某某，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：通江县民胜镇街道鹦哥嘴路，经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（网运）；建筑劳务分包；各类工程建设活动；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；方工程施工。

2022年9月19日，巴中市自然资源和规划局颁发《采矿许可证》，证号：C511*******54111，矿山名称：通江县两河口镇洞子河建筑用石灰岩矿，经济类有限责任公司，开采方式：露天开采，生产规模：53.6万吨/年，矿区面积：0.023平方公里，有效期至2025年4月30日止。

2024年1月3日，巴中市应急管理局颁发《安全生产许可证》，编号：（川）YFM安许证字〔2023〕0046，许可范围：建筑石料用灰岩（露天开采53.6年），单位地址：通江县两河口镇两河口村二社，有效期至2027年1月2日。

四、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因。经四川华大科技司法鉴定所对渝D 272**重型自卸货车进行安全技术鉴定，车辆转向系符合要求，制动系第二轴左侧制动器制动摩擦片领蹄表损，车轮胎第二、第三轴轮胎花纹类型不一致，第二、第三轴左侧主、副轮胎均暴露出轮胎钢丝和帘布层，经鉴定机构专家认定，以上问题对本次事故不构成诱素。朱某某作为渝D 272**车辆驾驶人员，持有B2《机动车驾驶证》《货物运输从业资格证》，对车辆在道路上行驶应具有专业的操作技术和风险判断，导致此故发生的直接原因系朱某某操作不当，致使车辆侧翻坠崖。

2.间接原因。事故发生路段路面坡度15°，超过一般道路的最大坡度10°，事故发生时间为夜间，存在视线盲区，驾驶人员操作受影响，是导致事故发生的间因。

（二）事故性质

通过现场勘查、调查询问和科学分析，事故调查组认定，通江县两河口镇“5·21”一般道路交通事故是一起一般道路交通生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位及责任人员的处理建议

朱某某，渝D 272**号重型自卸货车驾驶员（所有人）。因本人操作不当，对夜间行车风险预判不足，导致车辆侧翻坠崖致人受伤死亡，对本次事故负直任。

鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）事故相关单位的处理建议

通江县锐德矿业有限公司。该公司与朱某某签订有《矿石运输合同》《安全管理协议》，双方为运输合同关系，明确了各自安全管理职责，在日常工作中，司对驾驶人员进行了安全教育、提醒和告知义务，按照安全管理协议落实了安全管理职责，对本次事故发生不负有责任。但在调查中发现，该公司存在安全生产制度不健全不完善、隐患排查治理不到位等问题。

建议由通江县应急管理局根据安全生产法律法规的规定，对其进行行政处罚，并开展安全警示教育约谈。

六、事故防范措施建议

（一）举一反三，严格落实安全生产主体责任。通江县锐德矿业有限公司要针对事故暴露的风险隐患，举一反三，切实加强运输车辆安全管理，督促车辆所严格车辆维护保养和检修。加强从业人员日常安全教育培训，重点加强事故案例警示、恶劣天气、复杂道路驾驶常识、紧急避险、应急处置等教育，采取强有力防止疲劳驾驶，严禁车辆带病运行，加强车辆动态监控，及时提醒和纠正不安全驾驶行为。

（二）提高政治站位，坚决防范化解道路交通安全风险。两河口镇党委政府、县应急管理局等监管部门要进一步增强责任意识，认真履行辖区行业安全生产职责，深入推进道路交通专项整治三年行动和扎实做好防范化解道路交通安全风险，坚持人民至上、生命至上，切实把确保人民群众生命安全放在第一位落到实

（三）堵塞漏洞，守牢道路交通安全底线。县公安、交通运输等部门坚决守住道路交通安全底线，堵塞漏洞，加强联合执法，强化路面管控，驾驶人员违法操作等，持续保持对道路交通违法行为的严管态势，突出节假日等重点时段、建设工地和厂区等重点路段，严厉查处车辆超载、超限、超员和酒后驾驶、疲劳驾无牌无证等违法违规行为。

通江县两河口镇“5·21”一般道路交通事故调

2024年8月22日