重庆北碚G5001 重庆绕城高速“11·14”
一般道路交通事故调查报告

重庆北碚G5001 重庆绕城高速“11·14”
一般道路交通事故调查组
2025 年 4 月 22 日

目　录

一、事故基本情况..... 4

（一）事故有关单位情况.....4

（二）事故有关单位安全管理情况.....4

（三）事故车辆情况.....5

（四）当事人基本情况.....6

（五）事故发生经过.....6

（六）事故现场道路情况.....7

（七）事故造成的人员伤亡及经济损失情况.....7

二、事故应急处置及评估情况..... 7

（一）事故现场应急处置情况.....7

（二）善后处理情况.....7

（三）应急处置评估情况.....8

三、事故原因分析..... 8

（一）事故相关认定和鉴定情况.....8

（二）原因分析.....9

四、对有关责任人员和单位的处理建议..... 10

（一）建议免于责任追究的人员.....10

（二）对事故有关单位的调查处理建议.....10

（三）对有关监管部门的调查处理建议.....11

五、事故教训..... 11

六、事故防范措施建议..... 11

2024年11月14日16时42分许，G5001重庆绕城高速北碚区上行187KM（施家梁互通往北碚南互通，北碚南立交内）处发生一起道路交通事故，造成1人经抢救无效死亡，事故车辆及路产受损。

接重庆市公安局交巡警总队高速公路第一支队沙坪坝大队案件移交后，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通运输委、区总工会、重庆市公安局交巡警总队高速公路第一支队沙坪坝大队、重庆市交通运输综合行政执法总队高速公路第一支队等部门（单位）参加的“重庆北碚G5001重庆绕城高速11·14’一般道路交通事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委、万盛经开区管委会参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位及人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定：重庆北碚G5001重庆绕城高速“11·14”一般道路交通事故是一起因事故车辆驾驶员驾驶机件不符合安全技术标准的机动车超速行驶造成的生产安全责任事故。现将有关情况

报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

重庆桦威汽车运输有限责任公司，事故车辆渝DL6**号重型半挂牵引车和渝D8**挂号重型自卸半挂车所有人，类型为有限责任公司，住所为重庆市万盛区万东北路27号附1号4-9，法定代表人左*强，注册资本伍拾万元整，成立于2005年1月4日，营业期限为2005年1月4日至永久，经营范围：普通货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；销售汽车（不含小轿车）、建筑工程机械。该公司取得了道路运输经营许可证，证号为渝交运管许可字50011**64号，有效期自2024年4月10日至2028年4月10日，经营范围为道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大件物件运输。

（二）事故有关单位安全管理情况

重庆桦威汽车运输有限责任公司，下设有安全科、财务科、综合科。公司成立了安全管理机构，并设有安全员。制定和实施了安全生产责任制度、驾驶员管理制度、车辆技术管理制度、车辆安全检查制度、安全教育培训制度、“日周月”隐患排查治理制度、交通违法动态信息处理和统计分析制度、车辆动态监控制度等安全方面的规章制度。公司每月开展了安全生产会议，对驾驶员开展了岗前培训和每月三个小时的安全培训，公司车辆按时进行了维护保养，同时制定了应急预案，并根据预案开展了应急演

练，车辆日常检查由驾驶员负责，驾驶员将车辆检查维护单据向公司进行了报备。

（三）事故车辆情况

1.渝 DL6**号重型半挂牵引车，所有人为重庆桦威汽车运输有限责任公司，住所为重庆市万盛区万东北路 27 号附 1 号 4-9，车身颜色为红色，使用燃料为柴油，使用性质为货运，行驶证注册日期为 2021 年 6 月 23 日，发证日期为 2023 年 7 月 31 日，强制报废期为 2036 年 6 月 23 日,检验有效期至 2025 年 6 月 30 日。道路运输证号为渝交运管渝字 500110**79 号，有效期至 2027 年 8 月 14 日。该车保险投保公司为中国平安财产保险股份有限公司，保险日期为 2024 年 6 月 22 日 0 时至 2025 年 6 月 21 日 24 时(交强险、商业险)。事发时该车由闫*森驾驶超速行驶（匝道限速 40Kkm/h，实际车速约 62km/h），车上承运有煤炭，未超载。

2.渝 D8**挂号重型自卸半挂车，所有人为重庆桦威汽车运输有限责任公司，住所为重庆市万盛区万东北路 27 号附 1 号 4-9，使用性质为货运，检验有效期至 2025 年 3 月 31 日。该车第三轴右侧外侧轮胎异常磨损，暴露出帘布层，第一轴左右两侧制动摩擦片及制动鼓陈旧性锈蚀。

2023 年 7 月 28 日，重庆桦威汽车运输有限责任公司与闫*森签订了《普通货车挂靠合同》，合同约定闫*森自愿将自购渝 DL6**号货车挂靠在重庆桦威汽车运输有限责任公司经营货物运输业务，车辆挂靠经营期间闫*森以自己名义自主经营，并对车辆

定期维护和修理。同日，双方签订了《道路运输安全管理协议书》，明确各自安全责任，协议约定DL6**号货车实际所有权为闫*森所有，闫*森应确保车辆状态良好，定期对车辆进行检查、保养，对存在的隐患及时消除。2024年7月4日至2024年7月18日，渝DL6**号重型半挂牵引车进行了二级维护保养，车辆发动机、制动系、行驶系等项目均检测合格，2024年4月10日，渝D8**挂号重型自卸半挂车进行了年检，车辆外观、安全装置、制动性能等项目均检验合格。

（四）当事人基本情况

闫*森，男，汉族，渝DL6**号重型半挂牵引车驾驶员，户籍地为重庆市合川区草街街道**，身份证、从业资格证号码为500382**2295，从业资格类别为J-货运、J-客运，从业资格证有效期至2026年4月15日，驾驶证档案编号为510200**6，准驾车型为A2E，初次领证时间为1998年10月28日，有效期至长期。事发时驾驶渝DL6**号重型半挂牵引车牵引渝D8**挂号重型自卸半挂车。

（五）事故发生经过

2024年11月14日，闫*森驾驶渝DL6**号重型半挂牵引车牵引渝D8**挂号重型自卸半挂车由空港往北碚方向行驶。14时42分许，当车行驶至G5001重庆绕城高速公路北碚区境内上行方向187km（施家梁互通往北碚南互通，北碚南立交内）处时，车辆向左侧翻，造成驾驶员闫*森受伤（经抢救无效死亡），车辆及

路产受损的道路交通事故。

（六）事故现场道路情况

现场位G5001重庆绕城高速公路北碚区境内上行方向187km（施家梁互通往北碚南互通，北碚南立交内）处，事发路段为下坡右弯，坡度6°，路面干燥，道路走向由西南向东北；分左、右侧行车道，宽度均为3.75米；有两波护栏板作为路侧防护设施；事发时为下午，天气晴，有车行道分界线、车行道边缘线等道路交通标志标线；该路段限速40km/h。

（七）事故造成的人员伤亡及经济损失情况

1.该事故共造成1人死亡。死者闫*森，男，重庆市合川区草街街道**，身份证号码为500382**2295，事发时驾驶渝DL6**号重型半挂牵引车牵引渝D8**挂号重型自卸半挂车。

2.因事故相关方尚未达成善后赔偿协议，暂不能确定直接经济损失。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，路过驾驶员随即拨打110报警电话和120救援电话。高速交巡警、消防、重庆市第九人民医院等救援人员赶赴事故现场进行应急救援、现场勘查、调查取证等工作，及时恢复了现场交通，伤者闫*森因伤势过重经抢救无效于11月14日18时28分死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，事故车辆所属单位重庆桦威汽车运输有限责任公司第一时间启动应急预案，积极参与事故善后处理工作，主动配合事故调查组的调查。目前，高速交巡警已完成道理交通事故调查，出具了《道路交通事故认定书》（第50910012024000066号）。死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，应急、交警、消防、医院等单位迅速响应，全力开展应急救援、医疗救治、交通疏导和现场秩序维护等工作，反应及时、处置迅速，重庆桦威汽车运输有限责任公司积极参与事故善后处理工作，未造成损失的扩大。

三、事故原因分析

（一）事故相关认定和鉴定情况

1.《道路交通事故认定书》（第50910012024000066号）认定：渝DL6**号重型半挂牵引车牵引渝D8**挂号重型自卸半挂车驾驶人闫*森承担本次道路交通事故的全部责任。

2.渝DL6**号重型半挂牵引车。重庆市正港司法鉴定中心〔2024〕痕鉴字第4322号司法鉴定意见书鉴定意见为：被鉴定车辆渝DL6**号重型半挂牵引车的转向系、传动系、行驶系、制动系性能事发前应有效。重庆市正港司法鉴定中心〔2024〕痕鉴字第4323号司法鉴定意见书鉴定意见为：根据现有材料渝DL6**号重型半挂牵引车在视频中临近事发时的速度62km/h。

3.渝D8**挂号重型自卸半挂车。重庆市正港司法鉴定中心

〔2024〕痕鉴字第4321号司法鉴定意见书鉴定意见为：被鉴定车辆渝D8**挂号重型自卸半挂车的转向系、传动系性能事发前应有效；该车行驶系（第三轴右侧外侧轮胎异常磨损，暴露出帘布层）、制动系（第一轴左右两侧制动摩擦片及制动鼓陈旧性锈蚀，制动时制动摩擦片与制动鼓内柱面无法贴合致使制动性能失效）不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中相关要求。

4.G5001重庆绕城高速公路北碚区境内上行方向187km（施家梁互通往渝武互通匝道）处道路线型。重庆市正港司法鉴定中心〔2024〕痕鉴字第4573号司法鉴定意见书鉴定意见为：根据现有材料及事发道路实际测量数据，G5001重庆绕城高速公路北碚区境内上行方向187km（施家梁互通往渝武互通匝道）处道路匝道入口处坡度为0.14 ；衔接段距匝道入口处约150m处道路纵向坡度为2.02 ，距匝道入口处约230m处道路纵向坡度为2.94 、横向坡度为5.55 ；中间段距匝道入口处约300m处道路纵向坡度为2.36 、横向坡度为4.68 ；事发道路弯道半径为98.3m。

5.G5001重庆绕城高速公路北碚区境内上行方向187km（施家梁互通往渝武互通匝道）处道路路面摩擦系数。重庆市正港司法鉴定中心〔2024〕痕鉴字第4572号司法鉴定意见书鉴定意见为：根据现有材料，测试路段各测试点的平均摩擦系数符合《公路沥青路面设计规范》的技术要求。

（二）原因分析

当事人闫*森驾驶机件不符合安全技术标准的机动车超速行驶（匝道限速40km/h，实际车速约62km/h），是导致此次道路交通事故的原因。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议免于责任追究的人员

闫*森，男，群众，渝DL6**号重型半挂牵引车驾驶员，驾驶机件不符合安全技术标准的机动车超速行驶，其行为分别违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]、第四十二条第一款[2]的规定，在本次事故中负全部责任，鉴于其在此次事故中已死亡，建议免于追究其法律责任。

（二）对事故有关单位的调查处理建议

重庆桦威汽车运输有限责任公司。经调查组调查询问，并根据当事人闫*森与该单位签订的《普通货车挂靠合同》，DL**号货车的实际所有权和使用者是闫*森，车辆日常维护保养由闫*森负责，该单位督促闫*森对渝DL6**号重型半挂牵引车进行了二级维护保养，对渝D8**挂号重型自卸半挂车进行了年检。因渝D8**挂号重型自卸半挂车第一轴左右两侧制动摩擦片及制动鼓陈旧性锈蚀致使制动性能失效，驾驶员日常驾驶过程中和日周月检查中难以发现（需拆下轮毂才能查看），该单位未收到驾驶员对车辆刹车存在问题的反馈。根据现有证据，不能证明渝D8**挂号重型自

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

卸半挂车第一轴左右两侧制动摩擦片及制动鼓陈旧性锈蚀致使制动性能失效是该单位管理不到位所致；同时，该车辆线路不固定，公司GPS动态监管系统速度上限设置为100km/h，事发时未触发警报提醒。未发现该单位存在与本次事故发生有直接因果关系的违法行为，建议不予行政处罚。

（三）对有关监管部门的调查处理建议

万盛经开区交通运输综合行政执法支队。按照《万盛交通运输综合行政执法支队2025年度安全督查检查计划》和《月安全检查方案》开展行业企业安全督查检查、专项整治等工作；2024年度6-11月共开展安全督查检查264家次，发现整改隐患228起，行政处罚31家企业，罚款10.65万元，于2024年4月16日对涉事企业开展了安全生产检查，对发现的问题隐患立即督促整改；组织辖区货运企业召开安全工作会议，宣贯交通运输行业重大隐患判定标准；针对发生交通事故的企业，开展安全约谈，2024年6-11月合计约谈企业7次，约谈企业21家。

事故调查过程中未发现有关监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故教训

本次事故暴露出货车驾驶员对车辆日常检查不到位，交通违法行为突出等问题。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发

生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

1.重庆桦威汽车运输有限责任公司应深刻吸取此次事故的教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，进一步加强从业人员岗前培训、日常安全教育培训，进一步提高驾驶员遵守交通安全法律法规和安全驾驶的意识，进一步督促驾驶员加强对车辆的日常管理和维护保养，强化路检路查，完善GPS动态监管系统，防范事故再次发生。

2.高速交巡警、交通等部门应加大协调配合力度，强化高速路面巡查，特别要对超速、驾驶机件不符合安全技术标准的机动车等交通违法行为予以严肃查处；同时要加大对频繁违章车辆所属企业的安全教育培训、监督指导和检查巡查力度，严格督促企业落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制，促进道路运输行业健康发展。