荣县青阳街道
“12·22”道路交通维护安全事故调查报告

2024年12月22日18点39分，荣县公安局交通警察大队接到群众报警，荣县青阳街道金碧城小区壹号大街发生一起压路机与路人碰撞事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，荣县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《荣县人民政府关于开展一般生产安全事故调查有关问题的批复》（荣县府函〔2019〕16号），成立荣县青阳街道“12·22”道路交通维护安全事故调查组。事故调查组由荣县应急管理局、荣县住房和城乡建设局、荣县公安局、荣县综合行政执法局、荣县总工会、荣县青阳街道等相关单位组成，并邀请荣县纪委监委、荣县人民检察院同步参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问相关人员和提取相关书证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和建议。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）工程概况

2024年10月1日，四川中天越建筑工程有限公司（以下简称中天越公司）中标荣县金碧城壹号大街道路升级改造工程（以下简称金碧城项目），业主方为荣县城市管理服务中心，监理方为四川鼎屹昇建设工程有限公司。

2024年10月2日，荣县城市管理服务中心与中天越公司签订《荣县金碧城壹号大街道路升级改造工程建设工程施工合同》。签约合同价8042186.83元，计划开工日期2024年10月5日，计划竣工日期2025年2月10日，工期总日历天数120天。工程内容包括道路沥青铺设9971平方米，人行道彩色沥青铺设8400平方米等。

2024年10月20日，中天越公司成立荣县金碧城壹号大街道路升级改造工程项目部安全生产领导小组，项目经理由张*奋担任。

2024年12月14日，中天越公司与荣县金山矿业有限公司签订租赁合同。合同约定：中天越公司租赁荣县金山矿业有限公司1台S1880L摊铺机（操作手：杨*富）、1台BW203AD-4压路机（操作手：王*）、1台SPR300C-8压路机（操作手：曹*）用于金碧城项目，租赁期自2024年12月21日起至2024年12月26日止，租赁费为摊铺机5000元/台/天、压路机1600元/台/天。人员施工作业由中天越公司负责管理，机械设备的使用、维护、保养由操作人员负责。

12月22日，曹*首先进场开始沥青铺装施工(操作手杨*富、王*尚未进场）。

（二）事故有关单位基本情况

荣县城市管理服务中心。法定代表人：邹*波，地址：荣县旭阳镇园丁路59号，统一社会信用代码：12510221MB1M321783。

四川中天越建筑工程有限公司。法定代表人：廖*娟，地址：四川省自贡市荣县旭阳镇贵州桥路72号、74号、76号、78号，统一社会信用代码：91510321093172564H，建筑业企业资质证书编号：D251C20300,有效期至2025年8月21日，安全生产许可证编号：（川）JZ安许证字[2020]009101，有效期至2026年9月13日。经营范围：详见附件1。

四川鼎屹昇建设工程有限公司。法定代表人：朱*，地址：四川省成都市锦江区顺城大街27号1栋1单元6层609号，统一社会信用代码：91510104MA64PUY9XD，工程监理资质证书编号：E251003893，有效期至2026年9月23日。经营范围：详见附件2。

荣县金山矿业有限公司。法定代表人：欧*，地址：荣县东兴镇炭洞子村一组，统一社会信用代码：91510321686107346W，经营范围：详见附件3。

（三）事故有关人员基本情况

廖*娟，女，群众，户籍地：四川省富顺县，中天越公司法定代表人。因金碧城项目由公司总经理周*思全权管理，廖*娟未参与该项目的具体管理事务。

周*思，女，群众，户籍地：四川省荣县，中天越公司总经理，对公司所有施工项目负责，同时因其有施工员资质，担任金碧城项

目施工员，负责现场施工管理。

张*奋，男，群众，户籍地：四川省荣县，中天越公司金碧城项目负责人，持有中华人民共和国二级建造师注册证书（注册编号：川2512011201373749，有效期至2027年6月17日）、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（编号：川建安B（2019）4010143，有效期至2025年6月11日）。

包*，男，群众，户籍地：四川省荣县。中天越公司金碧城项目安全员，持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（编号：川建安C3（2012）3001976，有效期至2027年11月17日）。负责项目安全管理。在事发当天负责荣城印象酒店（金碧城步行街221号）至“四只羊”广场段人流疏导、劝阻，恢复围挡和警戒带。

邹*强，男，群众，户籍地：四川省荣县，中天越公司金碧城项目现场管理人员，协助包*管理金碧城项目现场安全。在事发当天负责金碧城望景路口至御膳房烟酒茶店（金碧城步行街263号附1号）十字路口段（事发路段）人流疏导、劝阻，恢复围挡和警戒带。

朱*，男，群众，户籍地：四川省贡井区，中天越公司金碧城项目现场管理人员，主要负责技术、质量管理，同时协助包*管理金碧城项目现场安全。在事发当天负责御膳房烟酒茶店十字路口至荣城印象酒店段人流疏导、劝阻，恢复围挡和警戒带。

曹*，男，群众，户籍地：四川省荣县。金碧城项目SPR300C-8压路机操作手，持有住房和城乡建设行业技能岗位培训合格证

（工种：压路机操作，证书号：DZ2219JX08YLD00288，有效期至2025年5月12日）。

（四）压路机基本情况

2024年12月5日，SPR300C-8压路机进行了维护保养；12月10日，曹*对SPR300C-8压路机进行了维护检修，未发现设备异常。

（五）事故相关检测鉴定勘察情况

1. 荣县公安局刑事科学技术室对事故现场进行了勘验，出具了《现场勘验笔录》。勘验号：K510321000000202412003 4。详见附件4。

2. 荣县公安局物证鉴定室出具了《法医学尸体检验报告》（荣）公（物）鉴（法病）字[2024]392号，鉴定意见：被检者肖*淑符合钝性重物碾压头部及胸腹部致颅脑及胸腹部脏器损伤死亡。详见附件5。

（六）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1. 伤亡人员情况

本次事故共造成1人死亡，无人员受伤。死者肖*淑，女，汉族，1945年8月出生，四川荣县人，**镇**村村民。

2. 事故直接经济损失

经统计，核定事故直接经济损失约为人民币46万元。

（七）安全监管履职情况

1. 荣县青阳街道2024年属地安全履职情况：全年开展建筑工

程领域安全巡查14次（其中对金碧城项目巡查3次），发现并督促整改问题14个，同时开展了安全宣传。根据县委县政府相关文件关于行业监管职责分工的要求，青阳街道对金碧城项目无安全监管职责，故此次事故调查过程中未发现明显履职不到位情况。

2. 荣县综合行政执法局2024年行业监管安全履职情况：一是金碧城项目主要由其下属单位荣县城市管理服务中心负责日常管理，并在局党组（扩大）会上，多次安排部署安全生产相关工作；二是局领导多次带队检查金碧城项目现场安全，督促安全生产；三是参与了金碧城项目监理例会、安全生产工作会，提出了安全工作要求和工作建议；四是事故发生后，积极协调各方处理善后事宜，事故未造成不良社会影响。此次事故调查过程中未发现明显履职不到位情况。

3. 荣县城市管理服务中心2024年安全履职情况：一是委托四川鼎屹昇建设工程有限公司作为监理方，对工程项目进行安全管理；二是组织开展安全检查，形成了周检查记录、不定期巡查记录等，并跟踪督促整改；三是督促监理方、施工方制定施工计划、应急预案，加强现场管理，签订安全责任书，建立治理机制，开展安全教育培训。此次事故调查过程中未发现明显履职不到位情况。

（八）企业履职情况

1. 中天越公司安全履职情况：一是成立了金碧城项目部安全生产领导小组，建立了安全生产规章制度及安全生产责任制；二是制定了施工组织设计并报监理方审批通过。（全封闭围挡被周边居民破坏、投诉后，在2024年12月17日召开的监理例会上提

出建议采用半封闭施工，修订《围挡施工方案》并报监理方审批通过。半封闭施工后，增加围挡和警戒带，在路口张贴施工通告，加派管理人员现场维持秩序和劝阻行人。）三是对作业人员进行了三级教育、技术交底并形成记录；四是建立了重大危险源管理台账，落实了施工现场重大危险源施工作业报批制度；五是制定了应急预案和应急响应程序，组织员工开展了道路机械伤害、高坠事故应急演练；六是对进场的机械、人员进行了审核并报监理方审批通过；七是为作业人员提供安全帽、警戒带、锥桶等安全防护用品；八是安排专人开展安全巡查、定期检查等，并建立有《安全检查排查整改台账》；九是及时、如实报告生产安全事故。此次事故调查过程中未发现明显履职不到位情况。

2. 四川鼎屹昇建设工程有限公司安全履职情况：一是建立了监理单位安全生产责任制，签订了监理单位项目负责人安全生产承诺书；二是配备了具有相关执业资格的监理人员；三是制定了监理规划、监理方案、监理实施细则等，并按照监理实施细则要求开展旁站和检查；四是对施工组织方案、人员资质和机械设备型号进行了审批；五是定期开展监理例会并形成会议记录；六是开展了安全巡视检查、旁站监理值班并形成记录，填写了监理日志，跟踪督促隐患整改。此次事故调查过程中未发现明显履职不到位情况。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2024 年 10 月 31 日，中天越公司依照《荣县金碧城壹号大街

道路升级改造工程建设工程施工合同》，根据施工方案开始进场施工。施工过程中道路采用完全封闭的方式，监理方同时进场。

因全封闭围挡严重影响周边商户营业及居民出行，该工程接连在12345平台上受到市民投诉，要求拆除围挡；2024年12月15日，荣县青阳街道金碧城小区业主委员会向中天越公司书面申请，要求采用不完全封闭模式施工。12月17日，中天越公司在监理例会上提议采用半封闭施工，修订《围挡施工方案》并报监理方审批通过。会后便开始采用道路两头封闭、中间路段设置临时围挡和警戒带的方式进行半封闭管理，并在路口张贴《荣县金碧城步行街道路实施车行道施工通告》，提醒市民在施工期间暂时绕行，注意出行安全，同时加派现场安全管理人员进行人流疏导、劝阻，提高安全施工质效。

12月22日15点左右，曹*驾驶SPR300C-8压路机在金碧城望景路口至荣城印象酒店方向铺装沥青，此时道路两端封闭，两侧人行道采用临时围挡、警戒线、水马等与施工区域隔离，管理人员包*、邹*强、朱*等人在现场负责疏导人流、恢复被破坏的警戒带和围挡。

18点左右，施工路段人流量增大，欲横穿施工区域的行人增多。按照路线划分，由邹*强负责在金碧城望景路口至御膳房烟酒茶店十字路口段进行现场管理。

18点30分左右，肖*淑及部分行人为避免绕路，欲从都市王朝家居（金碧城步行街312号）正对面横穿施工区域，邹*强对肖*淑及其他行人进行了劝阻，告知其横穿危险，严禁从此经过。经

劝阻后，肖*淑及行人未继续横穿。邹*强遂继续向上走，劝阻其他行人，肖*淑趁邹*强不注意再次偷穿越过施工警戒带，从都市王朝家居正对面横穿正在施工的道路，在此过程中有行人、商户大喊，让肖*淑不要横穿施工区域，肖*淑未停止强行横穿行为。此时，曹*正驾驶SPR300C-8压路机进行沥青铺装作业，未发现肖*淑强行闯入施工区域，听到有人大喊“压到人了”，立即停止作业下车查看，发现肖*淑已被压路机撞倒受伤。

（二）应急处置情况

18点39分，荣县公安局交通警察大队接到报警，荣县青阳街道金碧城小区壹号大街发生一起压路机与路人碰撞事故。

接警后，民警、医生、青阳街道干部及时到达现场处置。经120急救医生现场确认，肖*淑已无生命迹象。

善后处理工作由荣县青阳街道牵头开展。目前，善后工作已处置完毕，死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（三）事故报告情况

19点41分，县应急管理局接荣县青阳街道电话报告事故情况；21点01分，县应急管理局按有关程序上报市应急管理局。

三、事故性质及事故原因认定

调查组结合现场勘查、询问有关当事人、查阅相关资料，对事故原因和事故性质作如下认定:

（一）事故原因

1. 直接原因

肖*淑（死者）安全意识淡薄，忽视安全警示标识标志，不顾现

场安全管理人员劝阻，仍然强行横穿施工区域导致事故发生。

2. 间接原因

SPR300C-8压路机操作手曹*在正常施工过程中，对可能出现的突发意外情况估计不足，未及时发现强行闯入施工区域的肖*淑。

（二）事故性质

经调查组调查认定，荣县青阳街道“12·22”道路交通维护安全事故属一起一般生产安全事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位

1. 中天越公司。建立了安全生产规章制度及安全生产责任制项目管理、作业人员具有相关职业资格；安排专人开展安全巡查、定期检查；按要求对作业人员进行技术交底；按照《施工方案》对作业现场进行管理；及时、如实报告生产安全事故。已履行了安全管理职责，建议不予处罚。

2. 四川鼎屹昇建设工程有限公司。建立了监理单位安全生产责任制，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理方案、监理实施细则等资料，并按照监理实施细则要求进行旁站和检查；建立了定期开展监理例会制度；开展了安全巡视检查，跟踪督促隐患整改。已履行了监理安全管理职责，建议不予处罚。

3. 荣县金山矿业有限公司。与中天越公司签订租赁合同，租借操作手曹*等人、SPR300C-8压路机等机器给中天越公司使用，对该事故不负有安全管理职责，建议不予处罚，由荣县金山矿业

有限公司承担民事赔偿责任。

（二）责任人员

1. 肖*淑，安全意识淡薄，忽视安全警示标识标志，不顾现场安全管理人员劝阻，仍然强行横穿施工区域导致事故发生，应对事故发生负有主要责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究其责任。

2. 曹*，在正常施工过程中，对可能出现的突发意外情况估计不足，未及时发现强行闯入施工区域的肖*淑。对事故发生负有次要责任，建议荣县金山矿业有限公司给予批评教育并依据公司规章制度进行处理。

五、事故防范措施及建议

事故调查过程中，针对事故原因及突出问题，对相关单位提出以下防范措施和建议：

1. 中天越公司要深刻吸取事故教训，严格履行安全生产主体责任，建立健全并落实安全生产各类规章制度、责任制及操作规程，强化安全教育培训，确保从业人员熟悉掌握本岗位的安全和应急知识，加强施工现场管理，认真开展安全检查和事故隐患排查，切实提高安全管理水平，防止再次发生生产安全事故。

2. 荣县金山矿业有限公司要深刻吸取教训，做好机械设备日常保养维护，加强员工教育培训，强化员工安全防范意识和处理突发情况的能力。

3. 荣县综合行政执法局要认真分析事故原因，总结事故教训，制定在建项目专项检查方案，组织对在建项目进行一次摸底排查，查找薄弱环节，问题导向，落实整改，将各项安全措施落到实处，确保安全生产。

4. 荣县城市管理服务中心要认真吸取事故教训，全面加强对在建项目的安全管理，严格督促施工方、监理方等切实履职到位，完善工程项目监督机制，倒逼施工现场安全管理水平提升。

5. 荣县青阳街道要切实履行属地安全职责，加大对施工企业的安全宣传力度，强化业务能力培训，确保相关工作人员有能力发现安全隐患，制止违法违规行为。