新余市渝水区“12•29”道路交通事故调查报告

公开方式：　　公开时限：　　公开范围：
信息索取号：　　发布日期： 2026-05-15　　责任部门：

新余市渝水区“12·29”道路交通事故调查报告

渝水区人民政府“12·29”道路交通事故调查组
2026年2月

目录

调查认定

一、事故基本情况

（一）事故车辆驾驶员情况

（二）事故车辆情况

1. 赣K81132大型普通客车

2. 赣K85337重型自卸货车

（三）车辆行驶轨迹情况

（四）相关企业情况

1. 新余市百丈峰客运有限公司

2. 袁河航道提升笏洲枢纽WYH－W2标段项目承包部门

（五）道路及环境情况

（六）事故当天天气情况

二、事故发生经过及人员伤亡情况

（一）事故发生经过

（二）人员伤亡情况

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救助及善后情况

（四）事故应急处置评估

四、事故原因分析

（一）直接原因

（二）事故相关检验鉴定情况

1. 血液检验鉴定情况

2. 尸体检验鉴定情况

3. 车辆检验鉴定情况

（三）事故暴露出的问题短板

1. 监管部门

2. 客运企业

3. 施工项目部

4. 属地部门

5. 交管部门

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

（二）对事故有关责任人员和责任单位行政处罚建议

1. 新余市百丈峰客运有限公司

2. 袁河航道提升笏洲枢纽WYH－W2标段项目部

3. 龚金保

4. 简卫晶

六、事故主要教训

（一）重点车辆及农村群众交通安全意识淡薄

（二）道路运输企业安全生产主体责任不落实

（三）交通运输部门安全监管存在短板弱项

（四）道路交通违法行为查处力度不大

（五）农村道路安全隐患治理与协同管控机制不健全

七、事故整改和防范措施建议

（一）全面压实运输企业主体责任，聚焦货车、公交车安全管理

（二）强化农村道路与重点车辆源头管控，从根本上消除人、车、路隐患

（三）严管农村道路路面秩序，精准打击货车、公交车重点违法

（四）深化农村交通安全宣传教育，靶向提升货车、公交车及村民安全意识

（五）健全农村道路协同共治机制，补齐货车、公交车安全监管短板

新余市渝水区“12·29”道路交通事故调查报告

2025年12月29日，新余市渝水区X294县道罗坊镇绵山村路段发生一起道路交通事故，造成1人经医院抢救无效死亡、9人受伤。为深刻汲取事故教训，迅速开展道路交通安全隐患综合排查整治，切实从源头上防范和杜绝此类问题发生，以有力举措确保社会大局安全稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查

处理条例》等法律法规规定，事故发生后，新余市渝水区人民政府依法成立了由新余市公安局交通管理支队渝水二大队、区应急管理局、区交通运输局、区卫健委、南安乡人民政府、罗坊镇人民政府派员组成的“渝水区人民政府′12·29′道路交通事故调查组”（以下简称“事故调查组”），由新余市公安局交通管理支队渝水二大队牵头开展道路交通事故调查。

事故发生后，市公安局交管支队渝水二大队第一时间到达事故现场并进行道路管控，同时联系当地派出所设置警戒区域，疏散围观人群。市公安局副局长、交管支队长、渝水区委常委、副区长等领导先后到事故现场调度现场勘查、救援工作。市公安局网安部门对网络舆情进行监管，避免大规模舆情发生，同时交管支队立即抽调勤务民警支持事故处理工作，第一时间开展事故调查访问，查找事故原因。现场，渝水区政府成立事故处置专班，时刻关注伤者伤情及家属情绪，医院开通绿色通道，优先保障伤者在第一时间得到治疗。

事故调查组坚持“四不放过”（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、检测鉴定、综合分析等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，划分了事故责任，提出了处理建议和事故整改及防范措施建议。

调查认定：新余市渝水区“12·29”道路交通事故是一起因客车未靠道路右侧行驶，与对向超重的重型自卸货车碰撞引发的道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆驾驶员情况

1.龚金保，男，江西新余人，现住新余市渝水区姚圩镇新宋村委舍馆村，驾驶证号3605021976xxxx7112，准驾车型A1A2，初次领证日期1996年5月28日。经公安交通管理综合应用平台查询，近三年违章2起，近3年无事故记录。系赣K81132大型普通客车驾驶员。

2.简卫晶，男，江西新余人，现住新余市渝水区城南王家巷32号，驾驶证号3605021971xxxx6015，准驾车型B2，初次领证日期2007年9月1日。经公安交通管理综合应用平台查询，近三年违章2起，近3年无事故记录。系赣K85337重型自卸货车驾驶员。

（二）事故车辆情况

1. 赣K81132大型普通客车：车辆品牌型号为晶马牌JMV6660GRBEV1，车辆识别代号LA91AA1S3K1JMV024，发动机号（电机号）为K2G1202000101，登记所有人新余市百丈峰客运有限公司，登记日期2020年9月11日，检验有效期至2026年9月30日，使用性质为公交客运，核载19人，实载9人。该车投保于中国人民财产保险股份有限公司新余市分公司，交强险保单号PDZA202536050000009504，商业险保单号PDAA202536050000007463。

车辆安全技术状况：车辆座位上均加装了安全带。（2024年9月10日新余市第十届人民政府常务会议记录摘要：同意城乡公交经交通运输局核验整改后继续投入使用）**车辆乘客安全带使用情况：**3人系安全带，6人未系安全带。车内有系安全带提示标识两块，车辆轮胎磨损程度一般。

2. 赣K85337重型自卸货车：车辆品牌型号为东风牌EQ3258GLV3，车辆识别代号LGAX2A139K1024787，发动机号K55L1700077，登记所有人简卫晶，登记日期2020年4月21日，检验有效期至2026年4月30日，使用性质为货运。该车投保于中国人民财产保险股份有限公司新余市分公司，交强险保单号PDZA202536050000009504，商业险保单号PDAA202536050000007463。

车辆安全技术状况：转向系、制动系、行驶系在事故发生之前均符合GB 7258－2017《机动车运行安全技术条件》的有关规定。**车辆装载情况：**重型自卸货车最大允许总质量25000kg，事故发生时装载货物为泥巴，事故发生后经磅实测为51370kg，超载105.48%。货车出项目部未过磅，车辆遮盖篷布。

（三）车辆行驶轨迹情况

1.赣K81132大型普通客车从新余出发，行驶至罗坊镇绵山村时发生交通事故（车辆单程行驶距离47km）。

2.赣K85337重型自卸货车从罗坊长陇村委笏洲枢纽WYH－W2标段出发，途经水东村委、院前村委、绵山村委、彭家村委、湖头村委、刘家村委前往罗坊镇草池村委（经过152乡道、294县道、528省道、533国道、138乡道，车辆单程行驶距离14km）。

（四）相关企业情况

1. 新余市百丈峰客运有限公司：成立于2010年9月2日，统一社会信用代码91360502561061583 6，法定代表人章六根，经营范围为县内班车客运、城市公共汽车客运、新能源汽车充换电设施服务。该公司共有车辆驾驶员13人，客运车辆16辆。

2. 袁河航道提升笏洲枢纽WYH－W2标段项目承包部门：江西文翰建设工程有限公司，成立于2020年10月19日，法定代表人刘国成，施工现场负责人李进军，电话177****2113，车队负责人简武，电话139****6529。简武与简卫晶为叔侄关系，简卫晶经简武介绍进入车队，从2025年12月6日开始运输。货车运输货车以装满货且未超过栏板高度的状态开始运输。

（五）道路及环境情况

事故发生路段位于X294县道罗坊镇绵山村路段，属于县道。该路段呈南北走向，沥青路面，为双向两车道。事故发生点位道路变窄，道路路面宽度6.7米，道路变窄前道路左右单边宽度3.35米。道路由南往北方向变窄后，左侧道路距离道路中心线2.95米，右侧道路变窄道路宽度2.5米。道路双向设计时速40公里／小时，道路中心施划单黄中心虚线，机动车道两侧有白色公路边缘线。道路为长下坡路段，坡度6度，坡长127.96米，坡顶到桥214.81米。道路于2020年底由水泥路修建成沥青路，后续未维护。道路变窄位置修建于2020年底之前，具体时间不详。

（六）事故当天天气情况

2025年12月29日13时至14时，新余市渝水区罗坊镇天气晴。

二、事故发生经过及人员伤亡情况

（一）事故发生经过

2025年12月29日13时50分许，龚金保驾驶赣K81132大型普通客车（搭乘符细宝、欧阳义、胡友根、龚俊青、杨干生、李金水、刘斌华、吴小良）在294县道由北向南方向行驶，行驶至294县道罗坊镇绵山村委路段时未靠道路右侧行驶，与对向简卫晶驾驶的赣K85337重型自卸货车发生碰撞，造成龚金保、简卫晶、符细宝、欧阳义、胡友根、龚俊青、杨干生、李金水、刘斌华、吴小良受伤，两车受损。其中，符细宝经医院抢救无效于当日18时许死亡。

（二）人员伤亡情况

事故造成1人死亡、9人受伤，伤亡人员具体情况如下:

1.符细宝，男，江西新余人，现住新余市渝水区南安乡东洛村委塘下村，身份证号码3605021963XXXX6810，联系电话188****5851，系赣K81132大型普通客车乘客，经医院抢救无效死亡。

2.龚金保，男，江西新余人，现住新余市渝水区姚圩镇新宋村委舍馆村，驾驶证号3605021976XXXX7112，准驾车型A1A2，联系电话158****1102，系赣K81132大型普通客车驾驶员，受伤。

3.简卫晶，男，江西新余人，现住新余市渝水区城南王家巷32号，驾驶证号3605021971XXXX6015，准驾车型B2，联系电话139****6380，系赣K85337重型自卸货车驾驶员，受伤。

4.欧阳义，男，江西新余人，现住新余市渝水区罗坊镇东边街92号101室，身份证号码3605021947XXXX6618，联系电话139****4243，系赣K81132大型普通客车乘客，受伤。

5.胡友根，男，江西新余人，现住新余市渝水区南安乡南门村委太里村62号，身份证号码3605021963XXXX6812，联系电话137****6485，系赣K81132大型普通客车乘客，受伤。

6.龚俊青，男，江西新余人，现住新余市渝水区南安乡朝阳村委漕洲村149号，身份证号码3605021976XXXX6812，联系电话139****9792，系赣K81132大型普通客车乘客，受伤。

7.杨干生，男，江西新余人，现住新余市渝水区南安乡朝阳村委溪口村22号，身份证号码3605021965XXXX6814，联系电话139****7573，系赣K81132大型普通客车乘客，受伤。

8.李金水，男，江西新余人，现住新余市渝水区第二化肥厂分散户，身份证号码3605021972XXXX601X，联系电话136****4518，系赣K81132大型普通客车乘客，受伤。

9.刘斌华，男，江西新余人，现住新余市渝水区南安乡府前路10号，身份证号码3605021958XXXX6818，联系电话138****9731，系赣K81132大型普通客车乘客，受伤。

10.吴小良，男，江西峡江人，现住吉安市峡江县戈坪乡，身份证号码3624231972XXXX4018，联系电话137****8762，系赣K81132大型普通客车乘客，受伤。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，公交车乘客李金水现场拨打110报警。13时52分许，新余市公安局交通管理支队渝水二大队（以下简称“交管渝水二大队”）值班民警接到新余市公安局交通管理支队（以下简称“市交管支队”）指挥中心转警。交管渝水二大队民辅警于14时20分许到达现场，立即开展救援、警戒及现场勘查等处置工作，同时将现场情况报告市局、支队指挥中心和大队领导。

（二）事故现场应急处置情况

14时20分许，交管渝水二大队大队长带领民警、辅警等人到达现场，立即开展救援、警戒及现场勘查等处置工作。此时，消防、急救车辆已到达现场，并将赣K81132大型普通客车的驾乘人员分批送往人民医院进行检查救治，将赣K85337重型自卸货车驾驶员送往中医院进行救治。

（三）医疗救助及善后情况

12月29日下午，渝水区人民政府成立“′ 12·29′ 道路交通事故应急处理小组”，做好死者家属安抚工作，善后工作进展顺利。

18时许，经新余市人民医院全力抢救，符细宝被宣布经抢救无效死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，市、区两级快速反应，公安、应急、卫健、消防等部门接报后立即行动，各部门协调联动，密切配合，应急处置工作科学有序。本次事故现场救援措施得当，处置及时高效，在事故应急处置中无次生灾害，无衍生事故发生。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.龚金保驾驶不符合机动车运行安全技术条件的机动车上道路行驶、未靠道路右侧通行且超速行驶（超速未达20％），其行为是发生本次事故的主要原因。

2.简卫晶驾驶载物超过核定载质量100％以上的机动车上道路行驶，影响车辆制动性能，其行为是发生本次事故的次要原因。

（二）事故相关检验鉴定情况

1. 血液检验鉴定情况

（1）新余司法鉴定中心司法鉴定意见书（赣新余中心〔2025〕毒鉴字第651号），鉴定意见：经检测所送检的简卫晶血样中未检测出乙醇成分。

（2）新余司法鉴定中心司法鉴定意见书（赣新余中心〔2025〕毒鉴字第652号），鉴定意见：经检测所送检的龚金保血样中未检测出乙醇成分。

2. 尸体检验鉴定情况

江西新余司法鉴定中心司法鉴定意见书（赣新余中心〔2025〕病鉴字第118号），鉴定意见：被鉴定人符细宝符合颈椎及胸部外伤致创伤性休克死

亡。

3. 车辆检验鉴定情况

（1）江西新余司法鉴定中心司法鉴定意见书（赣新余中心〔2025〕痕鉴字第1057号），鉴定意见：赣K81132号城市客车的转向系、制动系未见异常，均符合GB 7258－2017《机动车运行安全技术条件》的有关规定，行驶系统不符合GB 7258－2017《机动车运行安全技术条件》的有关规定（右后轮外轮胎的花纹深度少于1.6mm；左后轮内轮胎胎面见暴露出轮胎帘布层的破损）。

（2）江西新余司法鉴定中心司法鉴定意见书（赣新余中心〔2025〕痕鉴字第1058号），鉴定意见：赣K81132号城市客车在事发时的车辆速度为41—42km／h。

（3）江西新余司法鉴定中心司法鉴定意见书（赣新余中心〔2025〕痕鉴字第1059号），鉴定意见：赣K85337重型自卸货车的转向系、制动系、行驶系在事故发生之前均符合GB 7258－2017《机动车运行安全技术条件》的有关规定。

（三）事故暴露出的问题短板

1. 监管部门：客运行业主管部门对客运公司存在客运车辆监督动态管理平台未安排专人值守的问题，未及时发现且未落实整改。X294县道事发路段缺乏长下坡、路口、道路变窄交通标志，路面缺乏减速震荡标线，道路中间分界线磨损严重，道路村庄标牌缺失，道路限速标牌较少，道路坑洼不平，路面灰尘大，且缺乏专人管理。

2. 客运企业：新余市百丈峰客运有限公司对驾驶员的安全教育培训不够到位，对驾驶员监管不力；在客运车辆动态监管平台，未安排专人进行值守，有时仅通过手机屏幕查看车辆动态信息，存在监管空档期；对于违章客运司机仅有约谈教育；未采取实质性处罚措施，且在乘客上车时未有效提醒乘客系好安全带。

3. 施工项目部：袁河航道提升笏洲枢纽WYH－W2标段项目部对货运车辆源头管控不严、监管缺位；车辆装载货物后未按规定过磅称重便直接驶入道路，致使货车超限超载问题突出。对沿途道路清扫不到位，灰尘重，遮挡道路标线标牌，沿途路段道路设施加装不到位，对车辆安全教育管理不强（交管支队于2025年7月16日、2025年11月28日、2025年11月30日对项目部进行约谈、走访教育，于2025年8月18日向项目部发送风险提示函）。

4. 属地部门：未履行属地监管职责；项目土方外运路线途经“长陇、水东、院前、彭家、湖头、刘家、草池”等7个村委，县道、乡道道路通行能力明显不足，未增设警示灯、警告牌等减速让行标志设施。

5. 交管部门：辖区中队对沿途行驶车辆超限超载违法行为查处力度不足，处罚力度不够；对辖区工地项目部、企业交通安全宣传教育不够密集，虽然发送了整改函，但没有细致监管整改进度，对于午间疲劳驾驶多发时段车辆管理力度不足，对道路隐患排查存在缺漏。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施人员

龚金保，男，50岁，现住新余市渝水区姚圩镇新宋村委舍馆村，身份证号3605021976XXXX7112。2026年1月15日，新余市公安局以龚金保涉嫌交通肇事罪对其刑事立案。建议司法机关依法追究其刑事责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位行政处罚建议

1. 新余市百丈峰客运有限公司：对驾驶员的安全教育培训不够到位，对驾驶员监管不力；在客运车辆动态监管平台，未安排专人进行值守，有时仅通过手机屏幕查看车辆动态信息，存在监管空档期；对于违章客运司机仅有约谈教育；未采取实质性处罚措施，且在乘客上车时未有效提醒乘客系好安全带。建议由渝水区交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》《道路旅客运输及客运站管理规定》等法律法规依法予以行政处罚。

2. 袁河航道提升笏洲枢纽WYH－W2标段项目部：对货运车辆监控不到位；车辆装载货物未经过磅直接驶入道路，对沿途道路清扫不到位，灰尘

重，遮挡道路标线标牌，沿途路段道路设施加装不到位，对车辆安全教育管理不强。建议由渝水区交通运输局及罗坊镇人民政府依据相关法律法规依法予以行政处罚。

3. 龚金保：赣K81132大型普通客车驾驶人，驾驶不符合机动车运行安全技术条件的机动车上道路行驶、未靠道路右侧通行且超速行驶，建议由交管渝水二大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规对其交通违法行为进行处罚。

4. 简卫晶：赣K85337重型自卸货车驾驶人，驾驶载物超过核定载质量100％以上的机动车上道路行驶，建议由交管渝水二大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规对其交通违法行为进行处罚。

六、事故主要教训

（一）重点车辆及农村群众交通安全意识淡薄

部分群众安全意识未能入脑入心，安全带使用率低、车辆不靠右行驶、货车超限超载、违法载人、公交车超速、不按规定停靠等违法行为频发，交通参与者自我防范意识、守法意识不足，是事故发生的重要思想根源。

（二）道路运输企业安全生产主体责任不落实

企业未真正履行安全生产第一责任人职责，对车辆日常维护、动态监控、安全例检流于形式；对驾驶员安全教育培训不扎实、不常态、不深入，从业人员管理宽松软；安全隐患排查治理不闭环、不彻底，企业内部安全管理制度形同虚设，本质安全水平低下。

（三）交通运输部门安全监管存在短板弱项

交通运输部门对企业安全生产条件审核、日常监督检查不够深入，对企业主体责任落实、从业人员培训、车辆技术状况监管、指导督促不力，隐患排查不全面、整改跟踪不到位，行业监管存在盲区和漏洞，未能从源头有效防范风险。

（四）道路交通违法行为查处力度不大

交管部门对农村地区管控覆盖不全，午间、夜间、凌晨等时段勤务缺位，路面巡查频次不足、管控力度不够；对城乡公交车驾乘人员不系安全带、货车超限超载、三四轮车违法载人等突出违法行为查处不坚决、劝导不及时，精准打击和常态化效果不明显。

（五）农村道路安全隐患治理与协同管控机制不健全

农村道路安全隐患排查、报告、整改、销号机制运行不够畅通，乡镇、部门、村委联动治理不到位，“两站两员”作用发挥不充分，农村道路人、车、路协同防控体系存在明显短板。

七、事故整改和防范措施建议

（一）全面压实运输企业主体责任，聚焦货车、公交车安全管理

1.交通运输部门立即开展全区客运企业安全大检查，重点检查车辆技术状况、安全带配备及使用情况、动态监控平台值守情况，对不符合安全条件的车辆一律停运整改。

2.督促运输企业严格落实安全生产主体责任，建立健全驾驶员安全教育培训制度，对违章驾驶员实施实质性处罚，杜绝“只约谈不处罚”的形式主义。

3.强化货运源头管控，督促施工项目部建立货车出场过磅制度，严禁超载车辆驶出工地，对违规装载的企业依法从严处罚。

（二）强化农村道路与重点车辆源头管控，从根本上消除人、车、路隐患

4.立即对X294县道罗坊镇绵山村路段进行整改，增设长下坡、路口、道路变窄等警告标志，施划减速震荡标线，修复磨损的道路中心分界线，完善村庄、限速等标志标牌。

5.开展全区农村道路安全隐患排查整治，重点整治农村平交路口、急弯陡坡、临水临崖、无信号灯路段、校车／公交停靠点缺失安全设施等问题，

建立隐患清单，书面报告属地党委、政府，函告相关部门限期整改，增设警示标志、减速带、防护栏、照明设施。

6.对全区城乡公交车安全性能进行全面检测，确保车辆转向系、制动系、行驶系全部符合国家标准，从源头杜绝隐患车辆上路。

（三）严管农村道路路面秩序。精准打击货车、公交车重点违法

7.加大农村道路巡查频次，重点加强午间、夜间、凌晨等时段勤务部署，严查公交车超员、超速、驾乘人员不系安全带，货车超限超载、违法载人等交通违法行为。

8.建立货车超限超载联合执法常态化机制，在重点路段设置固定或流动治超点，杜绝货车超载驶入农村道路。

9.优化农村公交线路及通行管控，对农村公交高风险路段实行限速、控流、安保提升，全面筑牢农村道路、货车、公交车交通事故防控防线。

10.推进农村道路视频监控和卡口建设，提升重点路段视频监控覆盖率，实现对重点车辆、重点违法精准拦截、精准打击，动态压降农村道路通行风险。

（四）深化农村交通安全宣传教育，靶向提升货车、公交车及村民安全意识。

11.开展“安全带 = 生命带”主题宣传活动，在公交车内醒目位置张贴安全带使用提示，驾驶员在发车前必须提醒乘客系好安全带。

12.深入农村、企业、工地开展交通安全巡回宣讲，重点讲解货车超限超载、违法载人、公交车超速等违法行为的危害，曝光典型事故案例，以案释法。

13.利用农村“大喇叭”、宣传栏、微信群等载体，高频次推送交通安全提示信息，营造浓厚的交通安全氛围。

14.鼓励村民通过举报平台举报货车超载、公交车违法、三四轮车载人等行为，构建“政府主导、部门联动、群众参与”的农村交通安全共治格局，全面提升交通参与者遵规守法意识和安全防护能力。

（五）健全农村道路协同共治机制，补齐货车、公交车安全监管短板。

15.建立乡镇、交通、交管、应急等部门联席会议制度，定期研判农村道路交通安全形势，协同解决突出问题。

16.压实乡镇属地管理责任，将农村道路交通安全纳入乡镇安全生产考核内容，对履职不到位的严肃问责。

17.充分发挥“两站两员”（乡镇交通安全管理站、农村交通安全劝导站，乡镇交通安全管理员、农村交通安全劝导员）作用，在重点时段、重点路段开展劝导活动，及时纠正交通违法行为。

18.建立农村道路安全隐患排查、报告、整改、销号闭环管理机制，确保隐患及时发现、及时整改、及时消除。

以上报告，请审阅。

渝水区人民政府“12·29”道路交通事故调查

2026年

主办单位：中共渝水区委、渝水区人民政府 承办单位：渝水区大数据中心

政府网站标识码：3605020001 赣ICP备10001171号 赣公网安备 36050202000095号

联系电话：0790-6738577　mail: ysqxxzx@163.com





适老化
无障碍服务