钦北区大直镇“4•3”道路交通事故调查报告

2026-07-06 10:05　来源：钦北区应急管理局

2026年4月3日12时51分许，在国道210线3533KM+310米处（钦州市钦北区大直镇辖区），发生一起生产经营性道路交通事故，事故造成1人死

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，钦北区人民政府依法成立常委、常务副区长黄良先同志任组长，区应急管理局党委书记、局长苏政敢同志任副组长，区交通运输局、区应急管理局、区总工会、公安钦北分通管理支队钦北大队和大直镇人民政府相关人员为成员的钦北区大直镇“4·3”道路运输事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过查阅资料、调查取证、检测鉴定、调阅视频、等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任单位的处理意见和事故防范及整改措施的建议。情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

钦州市诺飞物流有限公司，住所：钦州市五马路220号新澳花园第*幢C单元***号房。公司成立于2019年9月25日，注册资本：伍拾万圆整，人：杨新*，统一社会信用代码：9145070********（1-1），经营范围：货物道路运输；集装箱运输；罐式运输；道路货运代理：仓储服务（外）、搬运装卸服务；建筑材料（沙石除外）、水泥、粉煤灰、矿粉、微粉、煤渣、脱硫石膏（限城建指定场所经营）的销售；二手车的收购与销法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

钦州市诺飞物流有限公司持有钦州市钦南区交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，编号：桂交运管许可钦字45070****6号，证件有效年1月4日。

（二）事故车辆情况

1.无号牌正三轮载客摩托车，电机号：48V600**********3（下称甲车），车辆所有人：聂文*，住址：广西钦州市钦北区大直镇*****上号。经鉴定，该车属于机动车范畴，归属正三轮载客摩托车（《防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定意见书》防中衡司法鉴〔2026〕痕迹鉴字第1022该车转向系统技术状况符合标准要求；制动系统技术状况不符合标准要求；灯光系统技术状况不符合标准要求（《防城港市中衡司法鉴定所司法书》防中衡司法鉴〔2026〕痕迹鉴字第1022-*号）。

2.桂NE6***号重型半挂牵引车牵引桂NN2**挂重型罐式半挂车（下称乙车，事故时为空载状态），准牵引总质量：40000kg，品牌型号LZ4251M***，车身颜色：黄/白色，车辆识别代号：LGGG4DY30LL7****，发动机号码：MX1L4L00**，车辆所有人：钦州市诺飞物流有限公司，州市五马路2**号新澳花园第*幢C单元***号房。该车初次登记日期为2020年4月28日，检验有效期至2026年4月30日，投保中国太平洋财产保险股份广西分公司，交强险单号：ANAN067CTP2*******17W，商业险单号：ANAN067Y202*****Z。事故发生时，沿国道210线自钦州市钦北区大直镇方向行驶，车速约为64km/h（《防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定意见书》防中衡司法鉴〔2026〕痕迹鉴字第1022-4号），未装载货物。经鉴定，系统技术状况符合标准要求；制动系统技术状况不符合标准要求；灯光系统技术状况不符合标准要求（《防城港市中衡司法鉴定所司法鉴定意见书司法鉴〔2026〕痕迹鉴字第1022-3号）。

桂NE62**重型半挂牵引车取得了钦州市钦南区交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，编号：桂交运管钦字4507022*****号。

经核查，该车近三年共有21起交通违法记录，均已处理完毕。

其中，驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的7起（11260）；载货汽车未按照规定粘贴车身反光标识的5起（1083B）；照规定粘贴车身反光标识的4起（1083D）；机动车号牌不清晰的2起（60451）；在机动车驾驶室的前后窗范围内有妨碍驾驶人视线的物品的1起（1驾驶机动车违反禁令标志指示的1起（11160）；驾驶机动车在禁止通行的区域通行的1起（70013）。

3.桂NN***挂重型罐式半挂车，核定载质量：32950kg。品牌型号：瑞江牌WL9404****，车辆识别代号：LRJ98R*****4，车辆所有人：钦州流有限公司，住所：钦州市*马路**号新澳花园第*幢*单元**号房（仅作为公司办公场所联系业务使用）。该车初次登记日期为2019年11月15日，

期至2026年11月30日。事故发生时，该车未装载货物。

桂NN***挂重型罐式半挂车取得了钦州市钦南区交通运输局核发的《中华人民共和国道路运输证》，编号：桂交运管钦字4507022***号。

经核查，该车近三年共有2起交通违法记录，均已处理完毕。挂车未按照规定粘贴车身反光标识的2起（1083D）。

（三）事故人员基本情况

1.甲车驾驶员：聂文*，男，1946年8月10日出生，住址：广西钦州市钦北区大直镇***上高江村*号，公民身份号码：452802194**********机动车驾驶证。在事故中死亡，无特殊身份。根据技术检验，事故发生时排除聂文*酒醉驾行为。

经核查，聂文*近三年有3起交通违法记录，均未缴款处理，其中，非机动车违反规定载人1起（70380）；非机动车未依法登记，上道路行（20030）。

2.乙车驾驶员：黄善*，男，1969年5月26日出生，住址：广西钦州市钦南区*角巷*号，驾驶证号45280219*********，档案编号45072***，A2，初次领证日期：1994年3月24日，有效期至2035年3月24日，无特殊身份。取得了道路运输从业人员从业资格证，有效期自2020年7月22日至202日。根据技术检验，事故发生时排除黄善*酒醉驾行为。

经核查，黄善*近三年共有34起交通违法记录，总计分8分，均已处理完毕。其中，挂车未按照规定粘贴车身反光标识的10起（1083D）；驾车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的7起（11260）；载货汽车未按照规定粘贴车身反光标识的7起（1083B）；机动车号牌不清（60451）；在机动车驾驶室的前后窗范围内有妨碍驾驶人视线的物品的1起（10490）；驾驶安全设施不全的机动车的1起（10720）；擅自改变机的1起（10873）；驾驶机动车违反禁令标志指示的1起（11160）；驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的1起（602驶机动车在禁止通行的区域通行的1起（70013）。

（四）事故道路和交通环境情况

事故现场位于国道210线3533公里310米处（大直镇大利村委），道路呈南北走向，南往钦州市，北往广西上思县，双向两车道，各车道之间线隔开，道路东西两侧均设有硬路肩，事故路段设有村庄标志，人行横道标志，施划有减速标线，菱形标线，该路段沥青路面，平直，视况良好。处于弯道路段，道路西侧有一路口通往大直镇大利村委上高江村。事故发生时天气情况：晴天。

（五）事故伤亡和经济损失情况

事故造成1人死亡及两车不同程度损坏，根据2023年12月国家应急管理部、国家统计局关于《生产安全事故统计调查制度》的相关要求，依职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约30万元。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年4月3日12时51分许，聂**未取得机动车驾驶证驾驶机件不符合技术标准的甲车沿国道210线道路东侧路肩自南往北行驶，黄善*驾驶机技术标准的乙车居甲车后方机动车道同向行驶，至国道210线3533公里310米处时，聂文*驾驶甲车左转弯往上高江村路口方向行驶时未确保行车安全驾车经过容易发生危险的路段未降低车速，致使甲车车身左侧部位与乙车车头右侧部分发生碰撞，造成聂文*受伤及甲乙车损坏的道路交通事故。聂救无效于2026年4月3日13时47分死亡。

（二）应急处置情况

2026年4月3日12时52分许，接到钦州市公安局110指挥中心指令后，钦州市公安局交通管理支队钦北大队大直中队民警立即赶赴事故现场，所民警和大直镇人民政府领导先后到达现场。事故现场遗留有无号牌正三轮载客摩托车和一辆半挂牵引车碰撞，一名伤者躺在地上。2026年4月3日大直镇中心卫生院医护人员到达现场立即对伤者聂文善进行抢救，经抢救无效死亡。

事故发生后，钦州市公安局交管支队副支队长李晓夏、交管支队钦北大队大队长黄涛、交管支队钦北大队副大队长黄国欢、交管支队钦北大长王中宪、钦北区大直镇人民政府镇长陆星光等相关部门领导同志第一时间赶赴现场指挥协调抢救伤员应急处置工作，并要求全力做好事故善后工依规认真做好事故调查处理工作。

三、事故原因和性质

（一）事故发生的直接原因

事故调查组在公安交管部门现场勘查及调查取证的基础上，经调查组综合分析，对造成这起事故的原因认定如下：聂文*未取得机动车驾驶件不符合技术标准的甲车左转弯行驶时未确保行车安全，其违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应得机动车驾驶证”、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”的规定，其违法行为是造成此事故的原因之一；黄善*驾驶机件不符合技术标经过容易发生危险的路段未降低车速行驶，其违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”、《中华人民共和国道路交通安全十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等气象条件时，应当降低行驶速度”的规定，其违法行为也是造成此事故的原因之一。

聂文善*、黄善*驾车的行为均是导致此事故的过错，且作用基本相当，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项的规*、黄善*均负此事故的同等责任。

（二）事故发生的间接原因

钦州市诺飞物流有限公司企业安全生产主体责任落实不到位，对车辆日常维护检修、安全隐患排查治理不到位，对驾驶员安全培训教育不到驶员驾驶机件不符合技术标准要求且具有严重安全隐患的机动车上路行驶的行为失管，是造成事故发生的间接原因。

（三）事故性质认定

事故调查组通过现场勘查、询问调查取证及事故原因综合分析认定：钦北区大直镇“4·3”道路交通事故是一起一般道路交通生产安全责任事

四、对事故有关单位和有关责任人员责任认定的处理建议

（一）对聂文*的责任认定及处理建议

驾驶员聂文*其违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证”、《中华国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件术标准等具有安全隐患的机动车”、《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规操作规范安全驾驶、文明驾驶”的规定，对该起事故负有同等责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对黄善*的责任认定及处理建议

驾驶员黄善*其违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”、第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。夜间行驶或者在容易发生危险的路段行驶，以及遇有沙尘、冰雹、雨、雪、雾、结冰等时，应当降低行驶速度”的规定，对该事故负有同等责任。建议由钦州市公安局交通管理支队钦北大队依法依规进行处理。

（三）对钦州市诺飞物流有限公司事故责任认定及处理建议

钦州市诺飞物流有限公司企业安全生产主体责任落实不到位，对车辆日常维护检修、安全隐患排查治理不到位，对驾驶员安全培训教育不到驶员驾驶车辆机件不符合技术标准且具有严重安全隐患的机动车上路行驶的行为失管，相关管理制度形同虚设，对事故的发生负有管理责任。建议交通运输局移交钦州市钦南区交通运输局调查处理，处理结果报钦北区安全应急委办备案。

（四）对钦北区交通运输局存在问题及处理建议

钦北区交通运输局对非本籍营运车辆在本辖区的生产经营活动监管不到位。涉事货运车辆注册地为钦南区，对非本籍营运车辆在本辖区的生为缺乏有效的信息掌握和监管手段。建议钦北区交通运输局主动加强与钦州市交通运输行政综合执法支队、钦南区交通运输局、钦北区公路养护中交管部门的沟通对接，建立定期会商和联合排查机制，共同对国道210线钦北区段开展系统性的安全评估和隐患治理，建立重点营运车辆信息共享法机制，对在辖区内运营的非本籍车辆实行动态抽查和安全监管。

（五）对钦州市公安局交通管理支队钦北大队大直中队存在问题及处理建议

钦州市公安局交通管理支队钦北大队大直中队负责大直镇交通秩序、舆情管控、违法处理、治超以及交通安全宣传教育等工作。该中队常态路交通安全专项整治和宣传教育工作，持续加大对酒（醉）驾、超速驾驶、无证驾驶及货车超载、非法改装等违法行为的查处力度，但违法行为打

够明显。本次事故中涉事车辆为无号牌正三轮载客摩托车，同时驾驶员存在无证驾驶、驾驶无号牌非法车辆上道路的严重交通违法行为，暴露出该常执勤查处存在漏洞。建议该中队强化宣传教育，创新形式、拓宽渠道，提升群众交通安全意识和守法自觉性；严查路面违法，保持高压态势，提对性和实效性。

（六）对钦州市公安局交通管理支队钦北大队存在问题及处理建议

钦州市公安局交通管理支队钦北大队负责监督、检查、指导辖区城乡道路交通管理工作，依法查处道路交通违法行为，维护道路交通安全、秩序、公路治安秩序；负责组织、指导辖区道路交通安全宣传教育和社会化管理工作；对影响交通安全的涉路施工开展指导和监督检查，依法实施措施和交通管制。本次事故中涉事车辆为无号牌正三轮载客摩托车，驾驶员存在无证驾驶、驾驶无号牌非法车辆上道路的严重交通违法行为。说明车辆违法上道路行为巡查管控、打击整治力度不足，未能彻底解决车辆失管漏管问题，源头治理与宣传引导工作存在短板。建议钦州市公安局交通钦北大队部署开展无号牌车辆专项整治行动，重点加强国道、农村道路的巡查和处罚力度，依法暂扣无牌车辆并督促限期注册登记；同时联合市场地人民政府等部门落实源头治理，并通过典型案例曝光、“五进”宣传等方式提升群众守法意识。

（七）对钦北区大直镇人民政府存在问题及处理建议

钦北区大直镇人民政府贯彻钦北区道路交通安全综合整治任务，每季度定期研究交通安全突出问题，日常组织开展了交通安全宣传及“三无查工作。一是到村入户进学校进行了交通安全政策法规宣传，重点在国道沿线开展交通安全宣教，摸排登记“一老一少”信息，识别出涉事人员辆，具有一定覆盖面，但存在一对一针对性交通安全劝导不够。建议钦北区大直镇人民政府举一反三，认真汲取事故教训，全面梳理交通安全管理似情况，采取镇一村排查国省道“一老一少”底数并进行警示教育宣传，进一步加强与相关执法部门的联动，对排查出的隐患车辆依法依规及时采切实提升属地安全监管实效。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取本次事故的教训，针对此次事故暴露出的问题，预防和避免类似事故发生，提出以下防范措施及整改建议:

（一）钦州市诺飞物流有限公司要认真落实安全生产主体责任，严格执行道路交通安全管理法律法规和严格遵守道路交通安全规范，要定期生产安全事故应急演练，加强车辆的安全管理和驾驶员的安全教育培训，加强车辆的维护保养及安全隐患排查治理，及时消除影响安全驾驶车辆患，杜绝车辆“带病”上路及驾驶员不安全驾驶等行为。

（二）钦北区交通运输局要指导督促运输企业深刻吸取本次事故的教训，举一反三，开展安全警示教育，进一步强化行业安全监管责任，加输企业源头监管，加大监管力度，督促道路运输企业全面落实安全生产主体责任。

（三）钦州市公安局交管支队钦北大队要加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车等重点车辆开展道路交通及运输安全大治，加大执法力度，严厉打击超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（四）公路养护部门要加强道路隐患排查整改，增设危险路段警示标志牌，路口路段相应提示牌，爆闪警示灯，减速带、递减限速标志等警线，对道路两侧的绿化树木要及时修剪，防止遮挡行车视距。

（五）各镇人民政府（街道办）应加强开展道路交通安全宣传教育活动力度，推动道路交通安全法律法规和安全知识普及，预防和减少道路的发生。

扫一扫在手机打开当
前页

政府网站找错

主办：广西钦州市钦北区人民政府办公室

承办单位：广西钦州市钦北区人民政府办公室电子政务中心

地址：钦州市钦北区行政综合信息中心 邮编：535000　联系电话：(086)0777-3686908

桂公网安备：45070302000598号　桂ICP备:19004302号　网站标识码 ：4507030001

网站地图