汕尾红海湾“10·10”一般道路
交通事故调查报告

汕尾红海湾“10·10”一般道路交通事故调查组

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故相关车辆及人员情况 2
（二）事故发生单位及相关单位概况 3
（三）事故发生单位及有关单位安全管理情况 6
（四）事故发生经过 7
（五）事故现场情况 8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 9
（七）气象情况 9
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后情况 10
（四）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 10
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 11
（三）其他可能因素排除 12
四、有关责任人员和单位存在的主要问题 12
（一）事故相关人员和单位 12
（二）有关监管部门 13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13
（一）事故责任认定情况 14
（二）已被司法机关采取强制措施人员 14
（三）建议移送司法机关处理的人员 15
（四）其他处理建议 16
六、事故整改和防范措施 16
（一）加强运输企业安全联合监管 16
（二）加快事故多发路段排查治理 16
（三）持续开展公路交通秩序专项整治 17
（四）加强项目建设工程的管理 17
（五）强化落实企业主体责任 17

汕尾红海湾“10·10”一般道路交通事故调查报告

2025年10月10日9时50分，汕尾市红海湾东洲街道Y012连岛路南3米汕尾新港区白沙湖作业区公用码头工地路口，发生一起重型半挂牵引车牵引半挂车刮碰自行车的一般道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失112万元。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，对事故责任者提出处理意见，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关规定，10月27日，经汕尾市人民政府授权同意，市应急管理局牵头成立了由市应急管理局局长任组长，市应急管理局副局长、市公安局交通管理支队支队长任副组长，市公安局、市交通运输局、市应急管理局、市总工会和红海湾经济开发区应急管理局派人参加组成的汕尾红海湾“10•10”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、技术鉴定、调查取证、询问谈话等工作，查清了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题

提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，汕尾红海湾“10•10”一般道路交通事故是一起因驾驶员准驾不符、超载驾驶重型半挂牵引车牵引半挂车，转弯时刮碰同向的自行车骑行人员，造成自行车骑行人员当场被碾压死亡的一般道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关车辆及人员情况

1.事故相关车辆

（1）赣 K92902 重型半挂牵引车牵引赣 KR326 半挂车。机动车登记所有人：新余市全胜物流有限公司。实际所有人：杨某达。杨某达通过新余市全胜物流有限公司担保按揭购买用于自主经营，由杨某达雇佣驾驶员驾驶车辆。

车辆使用性质：货运；品牌型号：江淮牌 HFC4252****E33S7V；车辆识别代号：LJ18R****3311570；发动机号码：1801*****947；检验有效期至 2026 年 4 月 30 日；核载人数：2 人，核载质量：40000kg（事发时车载 1 人，实载质量：42940kg，装载货物为沙土，超载 2940kg）；赣 K92902 重型半挂牵引车取得《道路运输证》（赣交运管新字 360521901170）。保险公司：中国人民财产保险股份有限公司，交强保险凭证号：PDZA20*****0000130422，商业保险凭证号：PDAA20*****0000094884，第三者 100 万，公路货物运输定额保险单：华安财产保险股份有限公司，1000 万（其中每车每次

事故责任限额 500 万）。赣 KR326 半挂车，所有人：新余市全胜物流有限公司;使用性质:货运;品牌型号:瑞郓牌 YR*****HX;车辆识别代号：LA996*****YRD297，取得《道路运输证》（赣交运管新字 360521901169）。

（2）自行车。凤凰牌自行车，车辆制动机件齐全，连接完好，未见异常。

2.事故相关人员

（1）王某。赣 K92902 重型半挂牵引车牵引赣 KR326 半挂车驾驶员，准驾车型：C1，初次领证日期 2011 年 4 月 14 日，有效期起止期限为 2017 年 4 月 14 日至 2027 年 4 月 14 日。

（2）陈某泳。事故时骑行凤凰牌自行车。

（3）杨某达。赣 K92902 重型半挂牵引车牵引赣 KR326 半挂车实际所有人。 2020 年 4 月 10 日，杨某达与新余市全胜物流有限公司、新余市兴达汽车销售有限公司签订了《分期买卖保留所有权合同》，由新余市全胜物流有限公司提供按揭担保，杨某达向新余市兴达汽车销售有限公司购买赣 K92902 重型半挂牵引车牵引赣 KR326 半挂车，2022 年 7 月 18 日解除抵押，车辆登记在新余市全胜物流有限公司（由于杨某达仍未还清车辆的抵押贷款，因此目前车辆仍登记在新余市全胜物流有限公司旗下）。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.新余市全胜物流有限公司（以下简称“全胜物流公司”）。

统一社会信用代码：91360521MA38KUPP4Y，法定代表人：钟

某秀，注册资本：壹佰万元整，地址：江西省新余市分宜县洋江镇挺秀路62号，成立日期：2019年5月13日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：普通道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。持有《道路运输经营许可证》（赣交运管许可新字360521203367号）。

公司有两名股东，设总经理、办公室、安全部、专职监控员等，名下共有208辆车（含半挂车），其中包括赣K92902重型半挂牵引车，赣KR326半挂车。

2.文昌市第二建筑安装工程公司（以下简称“文昌二建公司”）。统一社会信用代码：91469005201449453B，法定代表人：张某强，注册资本：壹仟壹佰伍拾万元整，成立日期：1985年4月17日，地址：文昌市文城镇汇昌路16号，类型：集体所有制。经营范围：土木工程建筑业、装修、打桩（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2025年7月2日，文昌二建公司与中铁广州工程局集团汕尾工程有限公司签订《汕尾新港区白沙湖作业区公用码头建设项目（土建）临时围堰施工工程专业分包合同》。

3.中铁广州工程局集团汕尾工程有限公司（以下简称“中铁广州局汕尾公司”）。统一社会信用代码：91441502MACAQ41156，法定代表人：李某豫，注册资本：伍仟万元整，成立日期：2023

年3月17日，地址：汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道通南路100号316室（自主申报），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：许可项目：建筑工程施工。一般项目：对外承包工程；园林绿化施工；机械设备租赁；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务。2023年6月9日，中铁广州局汕尾公司与汕尾新港投资有限公司签订《汕尾新港区白沙湖作业区公用码头建设项目（土建）施工合同》。

4.汕尾新港投资有限公司（以下简称“汕尾新港公司”）。统一社会信用代码：91441503MABTTH8Q18，法定代表人：杨某辉，注册资本：壹亿元，成立日期：2022年7月15日，地址：汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道湖中路70号（自主申报），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；物业管理；集装箱维修；集装箱租赁服务；国内集装箱货物运输代理；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；港口理货；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；货物进出口；渔港渔船泊位建设；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；水利相关咨询服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；海关监管货物仓储服务

（不含危险化学品、危险货物）；水路普通货物运输；国营贸易管理货物的进出口；建设工程设计；建设工程施工；水运工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）事故发生单位及有关单位安全管理情况

1.全胜物流公司。制定了全员安全生产责任制、安全生产管理制度汇编、安全生产操作规程等管理规定，设立了安全生产管理机构，成立安全生产管理小组，配备7名专兼职安全管理员；制定了生产安全事故应急预案和开展应急演练；每月组织其聘用的在新余市本地的驾驶员开展安全培训教育，与其聘用的驾驶员签订《驾驶员安全承诺书》，对交通违规司机短信和电话提醒。

2.文昌二建公司。该公司现场仅有营业执照、《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》，未建立安全生产相关台账制度。

3.中铁广州局汕尾公司。建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产操作规程；开展员工三级安全教育、应急演练、风险隐患排查等工作；制定印发工地道路交通安全管理、货运车辆进场安全告知书等文件；对码头后方陆域进出的临时车辆和人员进行抽查管理。

4.汕尾新港公司。制定年度安全生产工作计划、全员安全生产责任制、安全生产监督管理办法及安全生产监督管理办法细则、安全生产应急预案等制度文件，定期组织召开安全生产工作会议。

（四）事故发生经过

1.事故发生前背景

2023 年 6 月 9 日，汕尾新港公司与中铁广州局汕尾公司签订《汕尾新港区白沙湖作业区公用码头建设项目（土建）施工合同》，由中铁广州局汕尾公司负责白沙湖作业区公用码头建设项目。因项目建设进展需要，2025 年 7 月 2 日，中铁广州局汕尾公司与文昌二建公司签订《汕尾新港区白沙湖作业区公用码头建设项目（土建）临时围堰施工工程专业分包合同》，将码头后方陆域的临时围堰工程专业分包给文昌二建公司。临时围堰施工工程项目开工后，因需要运输土方到该工地，文昌二建公司的现场管理员李某通过社会人士介绍，认识了“土方中介”江某腾。在未签订合同和协议的情况下，由江某腾帮忙找土方货源和运输土方的车队，并支付一定报酬给江某腾。江某腾联系到个体户陈某业的车队，约定由陈某业安排人员和车辆负责运输土方。10 月份开始，因该工地需要的土方增多，陈某业的车队运力不足，陈某业将该业务介绍给同行张某伟，后由张某伟再介绍给杨某达。报酬由陈某业向江某腾统一收取后，再由陈某业转账给张某伟和杨某达。

杨某达找到驾驶员王某，让王某驾驶由他提供的货车，帮忙运输土方到汕尾新港区白沙湖作业区公用码头后方陆域工地，约定一天给予 400 元的报酬。从 10 月 8 日开始，王某就按照杨某达的安排，驾驶由杨某达提供的货车，运输土方到汕尾新港区白

沙湖作业区公用码头后方陆域工地。10 月 8 日和 10 月 9 日，王某驾驶由杨某达提供的赣 K96712 货车，8 日和 9 日分别运输了一趟土方到汕尾新港区白沙湖作业区公用码头后方陆域工地。

2.事故发生经过

2025 年 10 月 10 日，王某驾驶由杨某达提供的赣 K92902 重型半挂牵引车牵引赣 KR326 半挂车，前往红海湾建茶村附近废弃的沙场运输土方，土方由挖机协助上车，只收取上车费，土方不收费。9 时 50 分许，王某驾车沿红海湾东洲街道连岛路自西往东方向行驶，行至红海湾东洲街道 Y012 连岛路南 3 米汕尾新港区白沙湖作业区公用码头工地路口右转进入工地时，与同向骑行自行车的陈某泳发生刮碰，导致陈某泳倒地后被赣 KR326 半挂车后轮碾压头部，造成陈某泳当场死亡。随即，王某下车察看事故现场后弃车逃离。于当日 12 时 30 分许，王某主动向汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队投案。

（五）事故现场情况

事故发生地点位于汕尾市红海湾东洲街道 Y012 连岛路南 3 米汕尾新港区白沙湖码头工地路口，工地路口为临时出入口，入口周边的安全围蔽、通行指引标牌、声光预警和现场安全员等管理设施不完善，对双向来车方向远端驶入连岛路预警提示不足，存在一定风险隐患。临时路口与连岛路接连，临时路口呈南北走向，南往汕尾新港区白沙湖作业区公用码头工地方向，北往连岛路方向，路面材料水泥，路面完好，潮湿，设置两条减速带，路

口宽 28 米；连岛路呈东西走向，东往施公寮村方向，西往 G236 国道方向，道路北侧为内海，设置水泥隔离墩防护，南侧为汕尾新港区白沙湖区公用码头工地，道路中间施划黄色中心虚线，双向各划设 1 条机动车道及 1 条非机动车道，机动车道宽 3.8 米，非机动车道宽 1.6 米，路面材料沥青，路面完好，路表干燥。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

陈某泳，在事故中死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，事故直接经济损失为 112 万元。

（七）气象情况

10 月 10 日上午，该事故路段天气晴，无降雨，视线良好，路面无积水情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10 月 10 日 9 时 52 分，汕尾市公安局 110 接群众来电称其孙子被车撞到，电话中无说明具体位置后断线，汕尾市公安局 110 多次回拨来电电话，但无人接听，后经汕尾市公安局指挥中心联系到其家人，了解到事故情况，掌握事故具体发生地址，派出红海湾交通管理大队人员到场处置。

（二）事故现场应急处置情况

10月10日10时22分，汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队人员到达事故现场，对事故现场进行管控和围蔽。

（三）医疗救治和善后情况

10月10日10时17分，120接到110通知，随即派红海湾人民医院出车。10时28分，救护车到达事故现场处置。经医护人员确认，陈某泳已当场死亡，送往殡仪馆。汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队积极做好伤亡人员家属安抚工作，协助家属处理后事和协调理赔工作。陈某泳遗体于10月22日火化，陈某泳家属于11月3日签订赔偿协议，11月14日签订补偿协议。目前，家属情绪稳定，社会面平稳，无相关负面舆情。

（四）事故应急处置评估

市公安局交通管理支队红海湾大队、120急救中心接到事故信息后，均及时派员赶赴事故现场，开展应急处置工作。本次事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施得当，在事故应急处置中无衍生事故。经评估，此起事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶员王某未按照机动车驾驶证载明的准驾车型上道路行驶，车辆转弯时，驾驶员王某未尽到观察义务、未按照操作规范安全驾驶，导致同向骑行的陈某泳被刮碰后遭半挂车后轮碾压头部当场死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.伤亡人员司法鉴定情况

汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队委托广东天平司法鉴定所对死者陈某泳的尸体检验、死亡原因进行鉴定。

被鉴定人陈某泳受交通事故碰撞及挫压的外力作用致颅脑损伤死亡。

2.酒精和尿液、毛发检测情况

2025 年 10 月 11 日，汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队委托广东天平司法鉴定所对司机王某抽取的血液（试管编号：C41326976）进行酒精含量检测。2025 年 10 月 13 日，广东天平司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（粤天平司鉴所[2025]法毒检字 1027 号），鉴定意见：试管编号：C41326976 血液中未检出乙醇（酒精）成分。

3.车辆技术鉴定情况

（1）2025 年 10 月 11 日，汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队委托广东华正司法鉴定所对王某驾驶赣的 K92902 重型半挂牵引车牵引赣 KR326 半挂车的车辆安全技术状况进行检验、鉴定。2025 年 10 月 16 日，广东华正司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（粤华正司鉴所[2025]痕鉴字第 1031 号），鉴定意见：王某驾驶的赣 K92902 号重型半挂牵引车牵引赣 KR326 半挂车，灯光系及行驶系均不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定，制动系及转向系均未见异常。

（2）2025 年 10 月 11 日，汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队委托广东华正司法鉴定所对陈某泳骑乘的凤凰牌自行进行鉴定。2025 年 10 月 16 日，广东华正司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（粤华正司鉴所[2025]痕鉴字第 1032 号），鉴定意见：陈某泳骑行的自行车，转向系受损，系本次事故形成；制动系符合《自行车安全要求》（GB3565-2005）的相关规定。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关责任人员和单位存在的主要问题

（一）事故相关人员和单位

1.杨某达。事故车辆的实际所有人，使用该车辆从事货物运输经营活动，聘用准驾不符、未持有从业资格证的驾驶人员驾驶该车辆运载货物。

2.全胜物流公司。该公司未将担保按揭、登记在本公司名下的车辆纳入统一管理。

3.文昌二建公司。项目部的主要负责人长期未到施工现场履职，现场实际负责的管理人员无相关建筑施工领域资质；未建立安全生产相关制度和台账，未组织开展员工安全生产教育培训；在项目负责人变更后未主动向发包方中铁广州局汕尾公司报备；对施工区域的车辆管理存在缺陷，未将外包的土方运输车队纳入管理。

4.中铁广州局汕尾公司。未按有关规定和合同约定对文昌二建公司项目人员作为专业分包方进行管理，仅按劳务分包方管理，对文昌二建公司项目主要负责人长期未在现场履职和未建立安全生产相关制度和台账的情况失察。

（二）有关监管部门

1.汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队。做好管辖路段道路交通安全管理工作，对管辖路段能按每周不少于一次到各个路口路段开展风险排查，针对高风险路段邀请专家来现场调研，研究针对性整治措施，并发函到相关管理单位督促落实整改，对发现的安全隐患及时处理，相关台账资料较为健全；开展大货车、面包车整治专项行动和十五运期间交通整治工作，持续严抓严管超限超载、酒驾醉驾、农村无牌无证等交通违法行为。暂未发现履职不到位的情况。

2.江西省新余市分宜县交通运输局。贯彻落实上级部门关于安全生产工作的决策部署，深入推进治本攻坚三年行动，全年累计派出督导组 90 个，严厉查处“两客一危一重货”车辆、“三超一疲劳”“带病运营”等违法违规行为，加强对公路、桥涵、路基、排水设施及事故多发路段的巡查整治，深入排查农村公路安全隐患，今年以来实施行政处罚 201 次，处罚金额 133 万元，检查企业 80 余家，排查整改问题隐患 126 项。暂未发现履职不到位的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任认定情况

2025 年 11 月 1 日，汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队作出了《道路交通事故认定书》（第 44150212025000060 号），认定意见为：在事故过程中，王某未按照机动车驾驶证载明的准驾车型驾驶载物超过核定载质量的机动车上道路行驶，转弯未让直行的车辆先行，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，且发生事故后弃车逃离现场，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款、第二十二条第一款、第七十条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款第三项及第九十二条的规定，其违法行为是导致本起事故发生的全部原因，陈某泳不存在过错行为。因本起事故系王某全部过错导致发生，根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项的规定，王某承担本起事故全部责任；陈某泳不承担本起事故责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

王某。男，群众，K92902 重型半挂牵引车牵引赣 KR326 半挂车驾驶员，未获得《道路运输从业人员从业资格证》从事道路运输活动、未按照机动车驾驶证载明的准驾车型驾驶载物超过核定载质量的机动车上道路行驶，转弯时未让直行的车辆先行，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，且发生事故后弃车离开现场，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款[1]、

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第四款：驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；驾驶机动车时，应当随身携带机动车驾驶证。

第二十二条第一款[2]、第七十条第一款[3]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款第（三）项[4]，《中华人民共和国道路运输条例》第二十二条第（一）项、第（三）项[5]等规定，对事故发生负有责任。汕尾市公安机关已于 2025 年 12 月 29 日对其采取刑事强制措施，建议由汕尾市公安局交通管理支队依法吊销其驾驶证[6]。

（三）建议移送司法机关处理的人员

杨某达。男，群众，K92902 重型半挂牵引车牵引赣 KR326 半挂车实际所有人，使用该车辆从事货物运输经营活动，聘用准驾不符、未持有从业资格证的驾驶人员驾驶该车辆运载货物，违反《道路货物运输及站场管理规定》第二十四条[7]规定，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪[8]，建议司法机关依法对其进行处理。

---

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》第七十一条第一款:在道路上发生交通事故，车辆驾驶人应当立即停车，保护现场；造成人身伤亡的，车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员，并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。

[4] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款第（三）项:机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第五十一条第（二）项、第（三）项的规定外，还应当遵守下列规定：（三）转弯的机动车让直行的车辆先行。

[5] 《中华人民共和国道路运输条例》第二十二条第（一）项第（三）项：从事货运经营的驾驶人员，应当符合下列条件：（一）取得相应的机动车驾驶证；（三）经设区的市级人民政府交通运输主管部门对有关货运法律法规、机动车维修和货物装载保管基本知识考试合格（使用总质量 4500 千克及以下普通货运车辆的驾驶人员除外）。

[6] 《中华人民共和国道路交通安全法》第一百零一条：违反道路交通安全法律、法规的规定，发生重大交通事故，构成犯罪的，依法追究刑事责任，并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证。造成交通事故后逃逸的，由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证，且终生不得重新取得机动车驾驶证。

[7] 《道路货物运输及站场管理规定》第二十四条：道路货物运输经营者应当聘用按照规定要持有从业资格证的驾驶人员。

[8] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

（四）其他处理建议

1.全胜物流公司。该公司未将担保按揭、登记在本公司名下的车辆纳入统一管理。建议由新余市交通运输局依法对其进行处理。

2.文昌二建公司。未建立安全生产规章制度，未开展安全生产教育培训，项目负责人长期未在岗履职，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款[9]等规定，建议由汕尾市交通运输局依法对其进行处理。

3. 中铁广州局汕尾公司。对项目专业分包方文昌二建公司安全管理失责。违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款[10]等规定，建议由汕尾市交通运输局依法对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

（一）加强运输企业安全联合监管

各地公安交管部门联合交通运输等部门，对辖区所有道路运输企业开展一次实地安全检查；排查本辖区逾期未审验、逾期未换证的重点驾驶人，强令其立即进行审验或换证；未按时审验、换证的，通报交通运输部门不得继续为其安排客货运输任务。各地要对照名单逐一落实检查，并参照类似方式进一步梳理辖区内相关企业，坚决消除各类隐患。

（二）加快事故多发路段排查治理

[9]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第一款：施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

[10]《建设工程安全生产管理条例》第二十四条第一款：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

公安交警部门联合交通运输部门对辖区公路做一次全面摸底排查，重点梳理团雾多发、标志标线不完善等隐患情况，对尚未设置自发光线形诱导标志、爆闪灯等必要安全设施的，协调交通运输部门和公路管理单位增设。

（三）持续开展公路交通秩序专项整治

紧盯“两客一危一重货”和农村面包车等重点车辆，以国省道为主战场，根据路面违法和事故情况确定重点管控路段，以无证驾驶、不按规定车道行驶、超速行驶、逆向行驶、疲劳驾驶、货车超载等6类严重扰乱通行秩序的交通违法为重点，持续开展普通国省道通行秩序整治和农村公路交通安全整治。

（四）加强项目建设工程的管理

对我市在建项目要加强执法检查，管理项目参建各方要严格落实主体责任，建立健全安全生产管理制度，强化合同管理，加强人员在岗履约、安全技术交底和安全教育培训，严格特种作业人员和机械设备的准入核查制度，加大危险性较大工程安全生产管控力度，认真开展安全生产巡查、检查及隐患排查治理等工作。

（五）强化落实企业主体责任

新余市全胜物流公司要将登记在名下的车辆进行统一管理。汕尾新港投资有限公司，中铁广州工程局集团汕尾工程有限公司，文昌市第二建筑安装工程公司要建立健全从企业主要负责人到一线岗位员工的全员安全生产责任制，完善安全管理制度和操作规程。严禁将工程项目发包给不具备资质和安全生产条件的单位

或个人，并加强对承包、承租单位的安全统一协调管理。要加大安全投入，强化对施工现场，特别是高危作业环节的风险辨识与隐患排查治理，坚决杜绝“三违”行为，切实提升企业本质安全水平。