应急管理局：南宁市康誉物流有限公司“8•10”道路交通事故调

发布时间：2020-05-19 17:30　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2019年8月10日00时02分许，南宁市康誉物流有限公司桂AV2152号重型自卸货车于兰海高速伊岭往南宁方向1945KM+10M处发生一起道路交通事故，造

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华
立了由城区政府办、应急管理局、市交警支队十五大队、交运局、人社局、总工会等部门有关人员组成的事故调查组，同时邀请城区监察委派员参加事

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查
了对事故有关责任人员和单位的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间：2019年8月10日00时02分许。

（二）事故发生地点：兰海高速伊岭往南宁方向1945KM+10M。

（三）事故涉及单位：南宁市康誉物流有限公司。

（四）事故类别：车辆伤害。

（五）伤亡人数：死亡1人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年8月10日00时02分许，郭某军夜间驾驶加栏板的桂AV2152号重型自卸货车（事故后该车安全技术检验鉴定不合格）超载沿G75兰海高速公路由
向1945KM+10KM时，适有孙某富驾驶吉AU8327号重型半挂牵引车牵引黑BU069挂号重型低平板半挂车、陆某祖驾驶超载桂AJ2831号重型半挂牵引车牵引桂
不合格）在前依次临时停放在高速公路施工路段，因郭某军驾驶超载（核定载质量15470千克，实际载质量43800千克）车辆夜间未注意安全与前车未保
克，实际载质量72750千克）且车尾部反光标识不合格的车辆上高速公路行驶，致使郭某军驾车碰撞陆某祖所驾驶车辆的尾部，后陆某祖所驾驶的车辆又
程度损坏的死亡交通事故。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场陆某祖、孙某富立即下车开展救援同时拨打110报警电话、120急救电话。

市交警支队十五大队值班室接到事故报案后，事故中队派员先行到达现场进行勘查，事故现场未造成交通中断和堵塞，未引发社会不稳定事件。

三、事故基本情况

（一）事故车辆情况

1.桂AV2152号重型自卸货车情况

桂AV2152号重型自卸货车品牌型号为运力LG53102LJC5，车辆登记所有人为南宁市康誉物流有限公司，注册日期为2019年4月15日，车辆检验有效期

桂AV2152号重型自卸货车交通事故强制责任险保单号：ANAN03JCTP19B000901Y，机动车商业保险单单号：ANAN03JY1419B001959S，投保公司为中国

2.吉AU8327号重型半挂牵引车

吉AU8327号重型半挂牵引车、黑BU069挂号重型低平板半挂车，车辆登记所有人为：孙某富，住址：吉林省德惠市朝阳乡学安村高家套子屯X组。

吉AU8327号重型半挂牵引车交通事故强制责任险保单号：ACHCY0JCTP18B027617K，投保公司为中国太平洋财产保险股份有限公司。

3.桂AJ2831号重型半挂牵引车

桂AJ2831号重型半挂牵引车、桂AC061号重型平板自卸半挂车所有人为：南宁市振威汽车运输有限公司，住址：南宁市西乡塘区永宁村里坡13队南武

桂AJ2831号重型半挂牵引车交通事故强制责任险保单号：605110203022019000371 3，投保公司为华安财产保险股份有限公司。

（二）肇事驾驶员情况

1.郭某军：桂AV2152号重型自卸货车驾驶人，男，1987年11月28日生，身份证号：450122198711128****，住广西壮族自治区南宁市武鸣县宁武镇华
型：B2E。郭某军符合驾驶重型自卸货车的条件。

2.陆某祖：桂AJ2831号重型半挂牵引车牵引桂AC064号重型平板自卸半挂车驾驶人，男，1974年5月8日生，身份证号：45212719740508****
45212719740508****。

3.孙某富：吉AU8327号重型半挂牵引车牵引黑BU069挂号重型低平板半挂车驾驶人，男，1972年7月4日生，身份证号：22012419720704****，住吉林

（三）肇事车辆检验检测情况

南宁市公安局交通警察支队十五大队委托南宁市狮山机动车检测有限公司对桂AV2152号重型自卸货车、吉AU8327号重型半挂牵引车、黑BU069挂号
重型平板自卸半挂车的安全技术状况进行检验鉴定，检验检测结果为：1、桂AV2152号重型自卸货车：安全技术检验鉴定不合格。2、桂AC064号重型平板

（四）肇事车辆是否存在超速超载或改装的情况

1.超载情况。（1）桂AV2152号重型自卸货车超载，核定载质量：核定载质量：15470千克，实载43800千克，超载率184.4%。（2）桂AJ2831号重型
量：32050千克，实际载质量72750千克，超载率126.99%。

2.超速情况。未超速。

3.改装情况。桂AV2152号重型自卸货车加高栏板。

（五）涉事单位情况

南宁市康誉物流有限公司，统一社会信用代码：9145010006174576XP，成立于2013年2月27日，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），法
栋XXX号，经营范围：道路货物、货物专用运输（罐式、集装箱、冷藏保鲜）、大型物件运输（一类）（具体项目以审批部门批准的为准）；仓储服务；
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）事故现场情况

1.天气情况。兰海高速伊岭往南宁方向1945KM+10M，事发时为阴天。

2.道路情况。事故路段为兰海高速公路，方向由北往南，标志标线齐全，中间有护栏，夜间无路灯照明，事故发生时该路段前方处于施工状态。

（七）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，为桂AV2152号重型自卸货车驾驶人，具体情况如下：

郭某军：男，1987年11月28日生，身份证号：450122198711128****，户籍地：广西壮族自治区南宁市武鸣县宁武镇华山村坛旧屯XX号。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1.郭某军驾驶改装车辆夜间未注意行驶安全，与前车未保持足够的安全距离，是造成事故的主要原因。

2.陆某祖驾驶超载且车尾部反光标识不合格的车辆上高速公路行驶，是造成事故的次要原因。

（二）间接原因

桂AV2152号重型自卸货车驾驶人郭某军安全意识淡薄，未能安全文明驾驶。南宁市康誉物流有限公司对驾驶人安全生产教育和培训不到位，未能按
作不彻底。

（三）相关单位履职情况

据事故调查组调查，南宁市康誉物流有限公司作为涉事货车的所属单位，存在以下问题：1.经营住所地址变更，未向辖区道路运输管理机构备案；
报行为；3.安全生产教育和培训不到位。公司未对肇事驾驶员郭某军进行岗前安全生产教育和培训，郭某军从未参加过公司每月组织的安全教育学习；
隐患。公司每月只抽检部分车辆，桂AV2152号重型自卸货车存在安全隐患，公司未能及时发现并消除隐患。5.未建立肇事驾驶员郭某军驾驶员档案。

（四）事故性质

经调查组调查认定，南宁市康誉物流有限公司“8·10”道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

五、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国道路运
“8·10”道路交通事故相关责任人员及单位做如下处理：

（一）郭某军，南宁市康誉物流有限公司桂AV2152号重型自卸货车驾驶员，驾驶安全技术技术检验不合格、超载的机动车上道路行驶，夜间未注意在事故中已死亡。

（二）李某康，南宁市康誉物流有限公司法定代表人，未能履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条规定的安全生产管理职责，未开展全员安有责任，建议由武鸣区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）南宁市康誉物流有限公司，安全生产教育和培训、安全生产隐患排查治理工作不到位，未建立肇事驾驶员档案，对事故发生负有责任。建议

六、防范和整改措施

南宁市武鸣区各相关职能部门应当认真汲取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、自治区、南宁市关于安全生产工作的一系列决策部责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任。

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及运整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）切实落实主体责任，加强安全生产管理。

交通运输管理部门要进一步落实客货运输企业、站场的企业安全生产主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，生产方面地责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（三）加强宣传教育力度，提高安全生产意识。

辖区镇政府、各相关部门要充分利用双微平台、报刊、电视、交通安全宣传刊物门户网站对不落实交通安全主体责任的运输企业予以曝光。要针业、重点驾驶入安全警示教育，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展对驾驶人点对点安全警示提示，提示

南宁市康誉物流有限公司

“8·10”道路交通事故调查组

扫一扫在手机打开当前页