重庆北碚省道542线银钢集团路段“11·6”一般道路交通事故调查报告

重庆北碚省道542线银钢集团路段

“11·6”一般道路交通事故调查组

2025年4月22日

目　　录

一、事故基本情况..... 3

（一）事故单位情况.....4

（二）事故单位安全管理情况.....4

（三）事故车辆情况.....5

（四）当事人基本情况.....5

（五）事故发生经过.....5

（六）事故现场道路情况.....6

（七）人员伤亡及经济损失情况.....6

二、事故应急处置及评估情况..... 6

（一）事故现场应急处置情况.....6

（二）善后处理情况.....6

（三）应急处置评估情况.....7

三、事故原因分析..... 7

（一）事故相关认定和鉴定情况.....7

（二）原因分析.....8

四、对有关责任人员和单位的处理建议..... 8

（一）对事故责任人的处理意见.....8

（二）对事故单位的调查处理建议.....8

（三）监管部门.....9

五、事故主要教训..... 9

六、事故防范措施建议..... 9

重庆北碚省道542线银钢集团路段“11·6”一般道路交通事故调查报告

2024年11月6日11时35分许，重庆市北碚区省道542线13公里750米银钢集团门口路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失约62万元。

接重庆市公安局北碚区分局交通巡逻警察支队案件移交后，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区交通运输委、区总工会、区公安分局等部门（单位）参加的“重庆北碚省道542线银钢集团路段‘11·6’一般道路交通调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院列席参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位及人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定：重庆北碚省道542线银钢集团路段“11·6”一般道路交通是一起因事故车辆驾驶员超速行驶遇行人未经人行横道横过马路造成的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

重庆跬步不休商贸有限公司，事故车辆渝DH**1号重型特殊结构货车所有人，，类型为有限责任公司，企业地址为重庆市北碚区新茂路1号（自贸区），法定代表人李*，注册资本拾万元整，成立于2020年9月17日，营业期限为永久，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车零配件零售，汽车新车销售，汽车旧车销售，日用品销售，通讯设备销售，装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司取得了道路运输经营许可证，证号为渝交运管许可字50010**67号，有效期自2022年4月27日至2026年4月27日，经营范围为道路普通货物运输。

（二）事故单位安全管理情况

重庆跬步不休商贸有限公司有1辆营运车辆，即事故车辆渝DH**1号重型特殊结构货车，公司主要负责人为李*，负责公司全面事务，同时系渝DH**1号重型特殊结构货车驾驶员，取得了道路运输企业主要负责人安全考核合格证，公司有员工一人为刘*荧，负责公司安全相关事务，取得了道路运输企业安全生产管理人员考核合格证，公司制定有《重庆跬步不休商贸有限公司企业

管理制度》，李*每半年对车辆进行一次二级维护，每季度对车辆进行日常维护保养，每日对车辆进行日常检查；公司未定期组织开展安全教育培训，由李*自行学习安全知识。

（三）事故车辆情况

渝 DH**1 号重型特殊结构货车，所有人为重庆跬步不休商贸有限公司，车身颜色为白色，使用燃料为柴油，使用性质为货运，行驶证注册日期为 2020 年 6 月 10 日，初次登记日期为 2020 年 6 月 2 日，强制报废期为 2035 年 6 月 2 日，检验有效期至 2025 年 6 月 30 日。事故发生时，该车超重行驶。

（四）当事人基本情况

1.李*，男，40 岁，汉族，重庆跬步不休商贸有限公司渝 DH**1 号重型特殊结构货车驾驶员，居住地为重庆市北碚区蔡家岗镇**号，身份证号码为 500112**7259，驾驶证档案编号为 500200**3，准驾车型为 B2，初次领证时间为 2009 年 2 月 25 日，有效期至 2025 年 2 月 25 日。

2.蔡*群，女，61 岁（殁年），汉族，住址：重庆市永川区五间镇**号，身份证号为 510229**5764。

（五）事故发生经过

2024 年 11 月 06 日，李*驾驶机件不符合技术标准的渝 DH**1 号重型特殊结构货车（核载 16100kg，实载 37950kg）从北碚区蔡家方向沿省道 542 线往沙坪坝区井口方向行驶，11 时 35 分许，车行至重庆市北碚区省道 542 线 13 公里 750 米银钢集团门口路

段，以37公里每小时的速度行驶时，遇行人蔡*群从相对方向拥堵排队的车辆之间穿出，从左侧往右侧加速横过道路，渝DH**1号重型特殊结构货车车头与蔡*群相撞后右前轮碾压蔡*群，造成蔡*群当场死亡的道路交通事故。

（六）事故现场道路情况

现场位于重庆市北碚区省道542线13公里750米银钢集团门口路段，道路方向为北碚区蔡家方向往沙坪坝区井口方向，双向两车道，道路中心为单黄实线，沥青路面，路况良好，该路段施划有人行横道线，蔡家往井口方向设有限速30公里每小时标志。

（七）人员伤亡及经济损失情况

该事故共造成1人死亡，直接经济损失约62万元。

死者蔡*群，女，61岁（殁年）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，李*下车查看，发现蔡*群被压在渝DH**1号重型特殊结构货车车轮下，随即拨打了120和110电话。交巡警、“120”等救援人员第一时间赶赴事故现场进行应急救援、现场勘查、调查取证等工作，及时恢复了现场交通，经120急救人员现场检查，蔡*群当场死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，事故车辆所属单位重庆跬步不休商贸有限公司

及驾驶员李*，积极参与事故善后处理工作，主动配合事故调查组的调查。目前，交巡警已完成道路交通事故调查，出具了《道路交通事故认定书》（第50090012024000171号）。死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，应急、公安、医院等单位迅速响应，全力开展应急救援、医疗救治、现场勘查、交通疏导和现场秩序维护等工作，反应及时、处置迅速，重庆跬步不休商贸有限公司积极参与事故善后处理工作，未造成损失的扩大和不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故相关认定和鉴定情况

1.渝DH**1号重型特殊结构货车。根据重庆嘉禾交通事故司法鉴定所〔2024〕痕迹鉴字第1252号司法鉴定意见书，渝DH**1唐鸿重工牌重型特殊结构货车轮胎未见异常，转向系统，制动系统（第一轴右制动、第二轴左右制动及后制动）、照明（前照灯左侧近光灯、左侧远光灯、右侧远光灯）、信号（转向信号灯）装置性能有效；右侧近光灯无法正常点亮。该车行车制动左前轮（第一轴左）制动性能失效，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》7.2.1条的要求。

2.重庆嘉禾交通事故司法鉴定所〔2024〕痕迹鉴字第1253号司法鉴定意见书：渝DH**1号重型特殊结构货车事发时的速度为37km/h。

（二）原因分析

1.当事人李*驾驶渝 DH**1 号重型特殊结构货车以超过限速标志标明的速度行驶是导致此次道路交通事故的原因之一。

2.当事人蔡*群未经人行横道横过道路，在车辆临近时加速横穿，是本次道路交通事故的原因之一。

3.《道路交通事故认定书》（第 50090012024000171 号）认定：当事人李*承担事故的同等责任，当事人蔡*群承担事故的同等责任。

4.经事故调查组查阅事发时视频资料、重庆嘉禾交通事故司法鉴定所〔2024〕痕迹鉴字第 1253 号司法鉴定意见书，并咨询相关专家意见：事发时蔡*群于 2024 年 11 月 6 日 11 时 35 分 53 秒许开始加速横穿道路，于 2024 年 11 月 6 日 11 时 35 分 54 秒许与渝 DH**1 号重型特殊结构货车发生碰撞，根据现有证据不能证明渝 DH**1 号重型特殊结构货车事发时左前轮（第一轴左）制动性能失效和超过核定载质量，与本次事故存在直接因果关系。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理意见

李*，男，40 岁，汉族，重庆跬步不休商贸有限公司主要负责人及渝 DH**1 号重型特殊结构货车驾驶员，对事故负有责任，其本次事故中的违法行为已由北碚区公安分局处理。

（二）对事故单位的调查处理建议

事故调查过程中未发现重庆跬步不休商贸有限公司存在与本次事故发生有直接因果关系的违法行为，就该公司存在的规章制度不健全，安全教育培训不到位的问题，建议移交北碚区道路运输事务中心处理。

（三）监管部门

2024年，北碚区道路运输事务中心制定了《道路运输行业安全监督检查方案》，全年开展道路运输安全检查家94次，排查治理安全隐患191个，实施了闭环管理。全年，对全区190名道路运输企业安全生产管理人员和700名营运客车和货车驾驶员开展安全培训。

事故调查过程中未发现有关监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故主要教训

本次事故暴露出部分驾驶员安全驾驶意识淡薄，超速、超载行驶以及行人未通过人行横道横过道路的交通违法行为突出。

六、事故防范措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

1.重庆跬步不休商贸有限公司应深刻吸取此次事故的教训，举一反三，加强从业人员日常安全教育培训，提高驾驶员遵守交通安全法律法规和安全驾驶的意识；严禁超载行驶，加强对车辆的管理和维护保养，强化车辆交通违法行为动态监管，防范事故再

次发生。

2.交巡警、交通等部门要加大日常监管力度，强化经营性重点车辆的检查力度，对各类交通违法行为予以严肃查处；要督促客货运输企业、站场加强对运输车辆和驾驶人员的监督管理，严格落实交通安全主体责任；要加强交通安全的宣传教育，提示广大驾驶员安全文明驾驶。