龙里龙山“8·8”一般道路交通事故调查报告

龙里龙山“8·8”道路交通事故调查组

2024年11月

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生经过 2

（二）当事人情况 2

（三）涉事车辆情况 3

（四）事故道路情况 3

（五）事故当天天气情况 6

（六）事故路段安全管理单位情况 6

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况 7

（一）事故接报及应急响应情况 8

（二）医疗救治和善后处置情况 8

（三）人员伤亡和直接经济损失情况 8

（四）事故应急处置评估 9

三、事故原因分析 9

（一）直接原因 9

（二）事故相关检验和鉴定情况 9

（三）其他可能因素排查 10

四、对有关人员处理建议 10

五、暴露出的问题 11

六、事故防范措施和整改建议 11

（一）强化道路查缉管控力度 10

（二）强化隐患道路排查整治 10

（三）强化多部门联合管控机制 10

（四）强化货运源头管理 10

（五）强化交通安全宣传力度 10

龙里龙山“8·8”一般道路交通事故调查报告

2024年8月8日06时许，龙里县龙山镇龙溪大道龙里往孟关方向水场隧道出口300米处发生一起道路交通事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约68万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）等有关法律法规，经县人民政府批准，成立了由县委常委、县政府常务副县长任组长，县应急局、县公安局、县检察院、县交通运输局、县总工会和龙山镇人民政府相关同志为成员的龙里龙山“8·8”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，龙里龙山“8·8”道路交通事故是一起因车辆货物质量超过核定载货质量，造成车辆刹车效能降低，导致车速过快失控后侧翻的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年8月8日，李某某驾驶渝DX2090号重型自卸货车在贵定县云雾镇煤场（所有人：殷某某）装载煤渣，副驾乘坐周某某，由贵定云雾开往贵阳，06时05分途经龙溪大道由龙里向孟关方向水场隧道出口300米处，因车辆货物质量超过核定载货质量，造成车辆刹车效能降低，导致车速过快失控后侧翻路外，造成驾驶员李某某受伤，车载人员周某某当场死亡，渝DX2090号重型自卸货车受损，道路右侧波形立柱金属护栏、路灯、行道树、路牙石受损。

（二）当事人情况

1. 当事人：李某某，渝DX2090号重型自卸货车驾驶人，男，45岁，1979年8月14日出生，布依族，身份证号码：52250219790814XXXX，户籍地址：贵州省清镇市王庄布依族苗族乡王庄村后寨组，现住地址：贵州省清镇市王庄布依族苗族乡王庄村后寨组；持准驾“B2”型驾驶证，档案编号：520100879997，初次领证日期：2007年12月26日，发证机关：贵州省贵阳市公安局交通管理局，有效期止：2083年12月26日；交通方式：事故中驾驶渝DX2090号重型自卸货车，第一次经过龙里区域，在事故中受伤，与死者周某某是夫妻关系。

2. 当事人：周某某，女，48岁，1976年5月10日出生，侗族，身份证号码：520181197605l0XXXX；户籍地址：贵州省清

镇市青龙办事处扁坡村董家田组16号；交通方式：乘坐李某某驾驶的渝DX2090号重型自卸货车，在事故中死亡。

（三）涉事车辆情况

渝DX2090号重型自卸货车系解放牌；车辆型号：CA3310P66K24L7T4AE5，车辆发动机号：53614166，车辆识别代号：LFNMVXSX2MFA07438，初次登记时间：2021年4月30日，检验有效期止：2025年4月30日，机动车交强险在安盛天平财产保险有限公司投保，保险有效期止：2025年5月15日，保险单号：21120000105240023093；机动车商业险在安盛天平财产保险有限公司投保，保险有效期止：2025年5月15日，保险单号：21120000109240019372，机动车状态：正常，车辆所有人：重庆隆顺运输有限公司；车辆实际所有人：赵某，男，44岁，1980年10月5日出生，彝族，身份证号码：522423198010005XXXX。

（四）事故道路情况


事发地点位于龙里县龙溪大道龙里往孟关方向水场隧道出口300米处，该路段为长下坡路段，道路为东西走向，东往龙里朵花方向，西往孟关大道方向，北侧为路坎崖，南侧为山坡，有道路中间隔离带，路面无凹槽，沥青路面，单向三车道，单向路宽1035cm，道路有限速标志限速80km/h，有长下坡提示标志，道路路面有震荡减速带，有波形立柱金属护栏防护，道路两侧有路灯和行道树，夜间有路灯照明，天气为晴天。



事发路段全貌



事发地点



事发现场



事发现场

（五）事故当天天气情况

经查阅事发当天天气情况，2024 年 8 月 8 日事发当时，事发路段天气晴天，未降雨，路面干燥，视线良好。

（六）事故路段安全管理单位情况

1. **龙里县住房和城乡建设局**。**一是**印发了《龙里县住建领域安全生产风险隐患大排查大整治专项行动方案》，要求市政道路方面长期坚持加强市政道路巡查及道路交通安全隐患排查整治。常态化安排两个巡查组每日开展市政道路巡查，同时对劳务单位作业情况开展监督，对排查到的道路交通安全隐患问题立即督促整改，截至目前，共计完成市政道路隐患排查整治 46 处、影响行车安全的户外公告排查整治 12 处、汛期治理风险隐患边坡 1 处、督促供排水公司治理积水路段 3 处、完成沥青道路修补 7744.35 平方米、道路标识标线补划 200.45 平方米。**二是**经核实，事故路段标识牌齐全，距离事故地点约 5.8 千米和 1.7 千米分别设置有“连续下坡，请谨慎驾驶”警示牌，距离事故地点约 3.4 千米设置有测速提示牌，距离事故地点约 5.7 千米、400 米和 20 米分别设置有“限速标牌”，事故路段设置了震荡减速线且路面无坑洼。

2. **龙里县交通运输局**。2024 年 1 月至 10 月联合龙里县公安交警大队、贵州省交通运输综合行政执法八支队五大队等部门开展超限超载联合执法 30 次，出动执法人员 180 人次，累计检查货运车辆 207 辆，查处超限超载车辆 48 辆，（其中由省八支

队五大队处理19辆，县执法大队处理29辆，移交交警处罚47起）监督卸载转运货物1520.23吨。

3. **龙里县公安交警大队**。成立了专项整治工作领导小组，积极联合交通运输局、环保局等相关部门沟通协作，建立信息共享机制，掌握辖区内货运企业、物流园区等重点区域的货车运行情况，以便有针对性地开展整治工作。增加路面巡逻警力，采取流动巡逻与固定卡点相结合的方式，在辖区内的主要交通干道、货运通道、国省道以及城乡结合部等货车通行频繁的路段设置检查点，对过往货车进行检查。截至目前，已累计检查货车1850余辆次。

4. **龙山镇人民政府**。**一是**通过恳谈会、院坝会、宣传栏、发放宣传资料、播放视频等形式，宣讲交通安全常识，着力增强群众安全意识和法治意识。**二是**充分发挥“两站两员”的作用，联合交警、公安部门开展交通安全劝导工作，在节假日、学生上下学等重要节点对交叉路口、学校周边等重要路段进行交通劝导，对超员、超载、骑摩托车不戴头盔、违法载人等交通违法行为进行重点劝导，并建立驾驶人、机动车隐患台账。**三是**组织各村（社区）对辖区内临水、临崖等危险路段进行详细摸底，未设置警示牌的及时上报街道，对农村公路、临水、临崖、临谷及公路桥梁、涵洞、急弯、陡坡及校园周边等重点道路，开展全面排查，并建立道路隐患台账。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故接报及应急响应情况

2024 年 8 月 8 日 06 时许，龙里县交警大队接报警称：龙里县龙山镇龙溪大道发生交通事故，接到报警后，龙里县公安交警大队迅速组织警力赶赴现场，开展事故调查处置工作。龙里县安委办（县应急局）在接到事故信息报告后，第一时间调度县公安交警大队和县消防救援大队、龙山镇人民政府立即赶赴现场开展处置工作，并及时向有关单位报告情况。

（二）医疗救治和善后处置情况

事故发生后，县公安局、县应急局、县消防救援大队、龙山镇立即赶赴现场开展处置工作，全力抢救伤者，经抢救，医护人员现场确认 1 人死亡，1 人受伤，受伤人员被送往龙里县人民医院治疗，截至目前，伤者已出院，死者尸体已火化，并送往老家进行安葬。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员死亡情况

周某某，女，身份证号码：520181197605l0XXXX，户籍地址：贵州省清镇市青龙办事处扁坡村董家田组 16 号。

2. 人员受伤情况

李某某，男，身份证号码：522502197908l4XXXX，户籍地址：贵州省清镇市王庄布依族苗族乡王庄村后寨组，在事故中受伤。

3. 直接经济损失情况

截至 2024 年 11 月 15 日，依据《贵州省道路交通事故损害

赔偿标准》（黔高法〔2020〕100号）等规定，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约68万元。

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后县相关领导率消防、公安、医疗、应急等部门第一时间赶赴事故现场指挥救援，并组织相关部门和专业救援力量，坚持安全、科学、精准、高效的救援原则，全面分析研判可能发生的各类危害，科学做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序，事故善后处置得当，未产生其他负面影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经调查认定，李某某驾驶渝DX2090号重型自卸货车，因车辆货物质量超过核定载货质量，致使车辆刹车效能降低，导致车速过快失控后侧翻路外，是造成事故的直接原因。

（二）事故相关检验和鉴定情况

1. **人员检验情况**。经贵州中一司法鉴定中心对李某某毒驾、酒驾、身体疾病鉴定，排除了驾驶人李某某毒驾、酒驾、身体疾病等因素导致车辆失控碰撞的嫌疑。

2. **车辆鉴定情况**。经贵州明鉴司法鉴定中心对渝DX2090号重型自卸货车进行检验，转向系机械部件符合相关标准规定，行驶系不符合相关标准规定，制动系因储气筒见烧灼现象和连接

管路见烧灼缺失未能判定，事故发生时车辆载重货物超过其核定载质量，事故发生时的行车制动功能效能降低。

3. **起火原因鉴定情况**。经贵州明鉴司法鉴定中心鉴定，渝DX2090号重型自卸货车在贵州省龙里县龙溪大道路段起火燃烧的本次情形，符合车辆在长距离下坡行驶中，车辆左前轮（第一轴左侧车轮）转动发生机械性摩擦产生高温，导致车辆起火燃烧的特征。

4. **尸体检验情况**。经贵州省龙里县公安司法鉴定中心鉴定《法医学尸体检验意见书》（龙）公（司）鉴（病）字〔2024〕67号，死者周某某符合交通事故所致重度开放性颅脑损伤死亡。

（三）其他可能因素排查

事发当天天气为晴天，未降雨，路面干燥，路面干净整洁，无散落物，排除其他可能影响交通通行的其他因素。

四、对有关人员处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任者提出如下处理建议：

李某某驾驶渝DX2090号重型自卸货车，因车辆货物质量超过核定载货质量（经鉴定：李某某驾驶的渝DX2090号重型自卸货车实载货物远超核定货物）上道路行驶，途经长下坡时，车辆刹车效能降低，导致车速过快失控后侧翻路外，造成1人死亡，1人受伤，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载”之规定，

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度确定当事人的责任”之规定，认定李某某承担此次事故的全部责任，由公安交警部门移送司法机关处理。

五、暴露出的问题

此次事故是在龙里县龙溪大道龙里往孟关方向水场隧道出口 300 米处发生的交通事故，从肇事车辆行驶方向来看，该路段为长下坡路段，道路路宽 1035cm，位于城郊道路路段，属快速车道，限速 80km/h，暴露出以下问题：**一是**该车未按规定装运货物，实际载货重量超出核定规定载货质量；**二是**在行驶过程中，事故肇事驾驶员没有做到随时观察道路情况，检查车辆状况，安全意识不到位，安全意识薄弱，未对警示标识引起重视，导致事故的发生；**三是**对货运源头管理不严，没有从根本上遏制超载的隐患。

六、事故防范措施和整改建议

（一）强化道路查缉管控力度。认真总结分析该路段事故发生的时间、违法行为、道路类型等规律，加大该路段巡查警力投入，严查无牌无证、疲劳驾驶、超速驾驶、超载驾驶等严重违法行为，发现一起处理一起，坚决杜绝此类交通事故高发。

（二）强化隐患道路排查整治。坚持“隐患就是事故”的理念，坚决消除“上热中温下冷”“主观不努力、整改缓一缓”的

现象，积极开展道路交通安全隐患排查整治工作，把隐患排查治理工作当成一项重要工作来抓。针对该路段为长下坡路段问题，交警部门将相关问题报告县道路交通联席办，进一步推动该路段事故隐患道路治理，确保达到预防事故发生效果。

（三）强化多部门联合管控机制。交警、交通、住建、龙山镇人民政府等相关部门，要举一反三，对辖区道路存在的标志标牌缺失、道路硬件设施安装的情况及时整改，消除道路隐患。

（四）强化货运源头管理。定期对货运源头单位进行日常巡查，检查其货物装载管理制度的执行情况、称重设备的使用情况、车辆装载记录等。同时，不定期开展抽查行动，重点检查那些被举报或存在违规嫌疑的源头单位，及时发现和纠正货物装载环节中的违法违规行为。请龙里县交通运输管理局发函到贵定县交通运输管理局，加大对货运源头单位的管控力度。

（五）强化交通安全宣传力度。加强道路沿线的交通安全知识的宣传，通过发放宣传资料、典型交通事故案例、微信公众号、抖音平台等广泛开展交通安全宣传。并针对该路段路况情况，多设置相关路口提示标牌，提醒驾驶员在该段路口道路谨慎驾驶。