东莞凤岗深外环高速公路“9·3”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025年3月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 4
（三）事故发生经过 4
（四）事故现场情况 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5
（六）其他情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故信息接报及响应情况 5
（二）事故现场应急处置情况 6
（三）医疗救治和善后情况 6
（四）事故应急处置评估 7
三、事故原因分析 7
（一）直接原因分析 7
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 7
（三）其他可能因素排除 9
四、有关监管部门履职情况 9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 9
（二）对事故有关人员和单位的行政处罚建议 9
（三）其他处理建议 10
六、事故主要教训 10
七、事故整改和防范措施 10

2024年9月3日18时31分许，东莞市凤岗镇深外环高速公路东行K49路段发生一起轻型封闭式货车与重型普通货车追尾碰撞的道路交通事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年9月5日，东莞市人民政府成立了由凤岗镇副镇长曾柏辉任组长，东莞市交警支队从莞高速公路大队，凤岗镇应急管理分局、交通分局、司法分局、总工会等有关单位人员组成的东莞凤岗深外环高速公路“9·3”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请深圳市龙岗区人民政府、广州市白云区人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞凤岗深外环高速公路“9·3”一般道路交通事故是一起因后车驾驶员驾驶机动车在高速公路上行驶，未与同车道前车保持必要的安全距离，追尾碰撞前方低速行驶的车辆从而引发的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1.粤 ADJ7935 号轻型封闭式货车，使用性质：货运，品牌型号：瑞驰牌，初次登记日期：2024 年 1 月 11 日，检验有效日期至 2025 年 1 月 31 日，登记住所：广东省广州市白云区大源街米龙村上南路 111 号 3 栋 248-251 室，登记所有人：广州捷飞新能源汽车有限公司。事故发生时，该车从广州市装载桶装消毒液拟送往惠州市惠阳区[1]，核载 2 人，实载 1 人，未超载。经查询，该车近三年交通违法信息共 13 条，交通事故 2 宗（均为简易程序交通事故）。车辆挂靠在广州捷飞新能源汽车有限公司名下，车辆实际控制人夏晓冬，双方有签订挂靠协议[2]，平时由夏晓冬负责管理和支配该车[3]。

（1）粤 ADJ7935 号轻型封闭式货车驾驶员夏晓冬（死者），男，持有 C1 准驾车型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2009 年 6 月 1 日，有效期至 2025 年 6 月 1 日，符合驾驶轻型厢式货车条件。经查询，夏晓冬近三年交通违法记录 22 宗，交通事故 4 宗（均为简易程序交通事故），其中 3 宗为全部责任，1 宗为同等责任。

（2）广州捷飞新能源汽车有限公司，于 2020 年 5 月 13 日成立，

---

[1] 事故调查组分别对广州捷飞新能源汽车有限公司主要负责人及死者家属进行询问，上述人员均表示不知道死者夏晓冬运输活动的详情。

[2] 夏晓冬贷款购买涉事车辆，东风汽车金融有限公司要求该车辆挂靠在广州捷飞新能源汽车有限公司，待夏晓冬还完贷款后再过户。

[3] 粤 ADJ7935 号轻型封闭式货车投保有交通事故强制责任险和商业险，强制责任险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司；商业险投保公司：中华联合财产保险股份有限公司，其中机动车第三者责任险 1000000 元；车上人员责任险（司机/乘客）10000 元。

统一社会信用代码：91440101MA9UKM085M，法定代表人：许畅，住址：广州市白云区广花一路217号G栋2层G209房[4]，经营范围：汽车零配件零售；汽车销售等。该公司名下共有车辆274辆。

2.粤BHF182号重型普通货车，使用性质：非营运，品牌型号：解放牌，初次登记日期：2019年3月12日，检验有效日期至2025年3月31日，登记住所：广东省深圳市龙岗区宝龙街道深汕路同乐段616-9，登记所有人：深圳誉城建材有限公司。该车日常用于深圳誉城建材有限公司货物配送，事故发生时由深圳誉城建材有限公司安排从佛山市顺德区装载建材钢管出发，前往深圳誉城建材有限公司，未超载。经查询，该车近三年交通违法信息共10条[5]。

（1）粤BHF182号重型普通货车驾驶员韦仕龙，男，深圳誉城建材有限公司员工，有签订劳动合同；持有B2准驾车型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2015年7月8日，有效期至2031年7月8日，符合驾驶重型货车条件。经查询，韦仕龙近三年来交通违法记录15宗，交通事故记录2宗（均为简易程序交通事故）。

（2）深圳誉城建材有限公司，成立日期：2013年6月25日，统一社会信用代码：91440300071785642K，法定代表人：韩其山，住所：深圳市龙岗区宝龙街道深汕路同乐段616-9，经营范围：建筑材料、五金零配件、线材的销售等。该公司名下共有车辆3辆，

[4] 企业工商登记住所已变更，原住所：广东省广州市白云区大源街米龙村上南路111号3栋248-251室。

[5] 粤BHF182号重型普通货车投保有交通事故强制责任险和机动车商业保险，投保公司：中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司，其中机动车第三者责任险1000000元；车上人员责任险（司机/乘客）100000元。

近三年交通违法信息共25条。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.广州捷飞新能源汽车有限公司已建立本单位安全生产责任制、教育培训、车辆安全检查制度、考核与奖惩制度等各项规章制度，有隐患排查、应急演练、对从业人员的教育培训等记录。

2.深圳誉城建材有限公司未制定本单位安全生产责任制、教育培训、车辆安全检查等制度，有对从业人员进行培训，但未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录司机岗前培训和考核情况。

（三）事故发生经过

2024年9月3日18时31分许，夏晓冬驾驶粤ADJ7935号轻型封闭式货车（甲车）行驶至东莞市凤岗镇外环高速公路东行K49公里路段，车头追尾碰撞同车道前方由韦仕龙驾驶的粤BHF182号重型普通货车（乙车，经鉴定，事发前行驶速度为18公里/小时）车尾，造成甲车司机夏晓冬受伤送医院抢救无效死亡和甲、乙两车不同程度损坏的交通事故。

（四）事故现场情况

1.天气情况。晴天，视线清晰，能见度良好。

2.道路情况。事故路段为东莞市凤岗镇外环高速公路东行K49路段，西面为深圳市宝安区，东面为深圳市龙岗区，该路段设有限速牌等交通标志标线，事发路段限定最高车速每小时100公里，最

低车速每小时60公里。路侧设有水泥护栏，路面为沥青路。道路单向三条机动车道，均宽370厘米，右侧一条汇入车道360厘米，一条救援车道270厘米。经查，事故路段的技术指标和交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3. 车辆痕迹。粤ADJ7935号轻型封闭式货车追尾碰撞粤BHF182号重型普通货车，粤ADJ7935号轻型封闭式货车车头严重损坏变形。

4.路面痕迹。未见车辆与路面明显的刹车印痕。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成夏晓冬死亡。截至目前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失暂无法核算。

（六）其他情况

2024年9月27日交警部门出具《道路交通事故认定书》：当事人夏晓冬承担此事故的主要责任，当事人韦仕龙承担此事故的次要责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年9月3日18时32分，东莞市交警支队从莞高速公路大队接报，称深外环高速公路东行K49路段发生一起两货车追尾交通事故，有人员被困。接到报警后，东莞市交警支队从莞高速公

路大队组织警力出警。18 时 48 分，路政到达现场。18 时 49 分，交警到达现场。18 时 53 分，救援拖车到达现场。19 时 1 分，119 消防车到达现场。19 时 7 分，经纬公司作业车到达现场。19 时 23 分，从莞高速公路大队副大队长、中队长到达现场指导事故现场勘查工作。19 时 53 分，经纬公司防撞车到达现场。20 时 17 分，事故处理完毕，行车秩序恢复。22 时 51 分，东莞市交通警察支队党委有关负责人、从莞高速公路大队大队长、股长和常虎高速公司负责人到事故现场深外环高速公路东行 K49 路段召开事故研判会。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打了 122 和 120 急救电话。接报后，东莞市交警支队从莞高速公路大队及时出警，立即派事故处理民警前往事故现场进行处置，开展现场勘查调查，同时做好现场安全防护，防止引发次生事故。

（三）医疗救治和善后情况

接报后，120 救护人员立即赶往现场。2024 年 9 月 3 日 19 时，120 救护车到达现场。19 时 12 分，120 救护车将伤员夏晓冬送往医院。19 时 50 分，从莞高速公路大队大队长、股长到广东医科大学附属东莞第一医院协调医院开通绿色通道，开展伤者抢救工作。20 时 55 分，夏晓冬经抢救无效死亡。事故发生后，东莞市交警支队从莞高速公路大队联系死者家属，确认死者身份，全力做好死者

家属安抚工作。2024年9月18日，死者遗体火化。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.韦仕龙驾驶机动车在高速公路上低速行驶。

2.夏晓冬驾驶机动车在高速公路上行驶，未确保安全驾驶，未与同车道前车保持必要的安全距离[6]。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对驾驶人夏晓冬抽取血液进行乙醇含量检测，检测结果为：夏晓冬血液未检出乙醇成份，排除酒驾。

2.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对驾驶人夏晓冬抽取血液进行常见毒品检测，检测结果为：驾驶人夏晓冬血液未检出06-单乙酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDMA（3，4-亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成份，排除毒驾。

3.对驾驶人韦仕龙进行酒精呼气检测，检测结果为：驾驶人韦

[6] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条：同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。

仕龙呼气检测未检出乙醇成份，排除酒驾。

4.对驾驶人韦仕龙进行毒品检测，检测结果为：驾驶人韦仕龙尿液样本检测结果为阴性，排除毒驾。

5.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤 ADJ7935 号轻型封闭式货车安全技术状况进行检验。检验鉴定结果：被鉴定车辆的制动系统、转向系统、灯光系统均未检见不符合相关技术要求项。

6.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤 BHF182 号重型普通货车安全技术状况进行检验。检验鉴定结果：被鉴定车辆的制动系统、转向系统、灯光系统均未检见不符合相关技术要求项。

7.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对夏晓冬尸表检验及死因分析进行检验，鉴定意见：被鉴定人夏晓冬符合交通事故暴力作用致闭合性胸腹腔脏器损伤破裂、出血致失血性休克死亡。

8.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤 ADJ7935 号轻型封闭式货车和粤 BHF182 号重型普通货车事故发生时的车速进行检验，鉴定意见：粤 ADJ7935 号轻型封闭式货车事发前的行驶速度为 86 公里/小时；粤 BHF182 号重型普通货车事发前的行驶速度为 18 公里/小时。

9.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤 BHF182 号重型普通货车事发时是否存在水温过高影响车辆行驶的情况进行检验鉴定，因检材条件不充分，终止该鉴定工作。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场情况资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关监管部门履职情况

东莞市交警支队从莞高速公路大队根据辖区道路交通事故、交通违法的主要特点，重点加强对“两客一危”、重型货车、7座以上面包车，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾毒驾、未按规定使用安全带等突出违法行为的整治力度。2024年1月1日至8月31日，共查处交通违法共29690宗，其中查处货车交通违法行为4525宗。同时，该大队采用二十四小时不间断巡逻模式切实加强对午后、夜间和周末、双休日等重点时段的管控，最大限度将警力摆上路面，加强辖区道路巡查力度尤其是夜间的巡逻管控力度。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

夏晓冬对事故发生负有责任，鉴于其已在交通事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关人员和单位的行政处罚建议

1.韦仕龙驾驶机动车在高速公路上低速行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款[7]之规定，

[7] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条第一款：高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过每小时120公里，最低车速不得低于每小时60公里。

建议由东莞市公安局交通警察支队从莞高速公路大队依法对其进行处罚。

2.深圳誉城建材有限公司。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[8]之规定，建议深圳市交通运输部门依法对其进行处罚。

（三）其他处理建议

建议东莞市交警支队分管负责人约谈从莞高速公路大队主要负责人，要求其采用技术手段，加强巡逻，消除高速路上车辆低速行驶的安全隐患，确保道路安全畅通。

如果在后续的调查中，纪检监察等部门发现其他违法违纪行为，再进行调查处置。事故涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事驾驶员存在未确保安全驾驶，未与同车道前车保持必要的安全距离；驾驶机动车在高速公路上低速行驶；深圳誉城建材有限公司未建立安全生产教育和培训档案，未如实记录司机岗前培训和考核情况等问题。

七、事故整改和防范措施

（一）优化勤务模式。从莞高速公路大队要坚持“网上网下”

[8]《中华人民共和国道安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

联合勤务模式，要充分利用视频巡查的优势，同时也要最大限度地提高路面见警率，最大限度将警力投向一线。加强视频巡查和路面巡查力度，通过亮警灯、喊话等方式提醒驾驶人安全驾驶。要加大力度查处疲劳驾驶，全力消除致祸隐患。整合优化“一路三方”力量，进一步落实管辖路段每3分钟视频巡查全覆盖，深化路警联动机制，持续深入推进与公司路政部门形成联勤联动机制，要求辖区高速业主公司每天不同时段确保安排路政人员加强辖区路面巡查工作，确保对路面交通状况有效管控，共同应对各类突发交通安全事件。

（二）加快推动异常事件监控系统建设。从莞高速公路大队要积极协调高速公路业主单位完成所有路段建设工作和调试工作，做到重要路段全覆盖，实现路面交通异常事件秒级发现，并形成预警信息通知路面民警快速处置，做到异常事件快速发现、快速处置，确保交通安全有序畅通。

（三）加强安全宣传。相关单位要立足高速管理实际，利用新闻媒体资源、服务区宣传栏、高速公路电子显示屏等宣传阵地，大力开展交通安全宣传。积极协调业主单位，依托高速公路服务区宣传阵地，发挥电子情报板、移动警示牌、路侧标志牌作用，对车辆发生故障、事故“车靠边、人撤离、即报警”九字警句以及酒驾、超载、分心驾驶、疲劳驾驶等方面宣传教育提示开展专题宣传。