单位职责
领导之窗
机构设置
政策文件
工作动态
政务服务
政府信息公开
依申请公开
互动交流

玉屏侗族自治县“4·10”沪昆高速道路交通事故调查报告

发布时间： 2026年09月09日 17:21:20　浏览量：2次 字体： 小 中 大

玉屏侗族自治县
“4·10”沪昆高速道路交通事故

调查报告

2026年9月

目录

一、事故发生经过

（一）事故发生地点

（二）事故发生经过

二、事故应急处置和善后处置情况

（一）事故应急处置情况

（二）事故善后处置情况

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）间接原因

四、事故单位安全管理情况及存在问题

（一）南阳市**运输有限公司

（二）商丘市**运输有限公司

五、事故责任认定及法律依据

（一）责任认定基本原则

（二）责任主体及具体认定

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

（二）对责任人员的处理建议

七、事故主要教训

八、防范措施及整改建议

玉屏侗族自治县
“4·10”沪昆高速道路交通事故调查报告

2026年04月10日05时43分许，沿沪昆高速下行由贵州省岑巩县往玉屏侗族自治县方向1546公里+500米处一辆豫NS****号半挂牵引车牵引豫NL****挂号重型集装箱半挂车与一辆因故障停在高速应急车道的豫RP****号半挂车牵引豫RK****挂号重型罐式半挂车发生刮擦造成1人死亡的道路交通事故，直接经济损失37.57万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规的规定，县人民政府成立了玉屏侗族自治县“4·10”沪昆高速道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故开展事故调查工作，并邀请县纪委监委参加。

经事故调查组认定，玉屏侗族自治县“4·10”沪昆高速道路交通事故是一起因驾驶人与押运员交通违法行为引发的**一般生产安全责任事故。**

一、事故发生经过

（一）事故发生地点

事故现场位于沪昆高速下行1546公里+500米，一般弯路段，道路上下行方向，东往贵州玉屏县方向，西往贵州岑巩县方向，北侧为山体，南侧为护栏，视线良好。

（二）事故发生经过

2026年04月10日，周**驾驶豫NS****号半挂牵引车牵引豫NL****挂号重型集装箱半挂车，沿沪昆高速下行由贵州省岑巩县往贵州省玉屏县方向行驶。05时43分，当车行驶至沪昆高速下行1546公里+500米处时，因其未充分注意道路车辆停放情况，导致该车右前侧与因故障停在道路右侧的(由卢**驾驶，尾部信号装置及反光标识不合格的)豫RP****号半挂牵引车牵引豫RK****挂号重型罐式半挂车(发生故障后在来车方向未按规定设置安全警示标志，其用灭火器作为安全警示标志，设置安全距离不足150米。)左侧发生刮擦，后车继续向前碰撞卢*。卢*作为豫RP****号半挂牵引车押运员，因车辆于高速公路发生故障下车，且在故障现场逗留长达一小时。未按照《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条（“机动车在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人应当立即开启危险报警闪光灯，将机动车移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离，必要时迅速报警”）转移到右侧路肩或应急车道，并迅速报警。05时43分，在周**驾驶豫NS****号半挂牵引车牵引豫NL****挂号重型集装箱半挂车驶来时，卢*未观察后方来车情况，从故障车车头由右向左横步入行车道，致使其被周**驾驶豫NS****号半挂牵引车牵引豫NL****挂号重型集装箱半挂车碰撞受伤经抢救无效死亡。事故造成了卢*受伤经抢救无效死亡，两车受损的亡人道路交通事故。

二、事故应急处置和善后处置情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员周**报警，市公安局交通管理支队高速二大后立即赶往现场，并将相关情况报至县委办、县政府办、县应急局等委、县人民政府主要领导高度重视，立即安排县人民政府副县长组织理局、县公安局、省交通运输综合行政执法六支队三大队、市公安局支队高速二大队、县消防救援大队等相关部门赶往现场进行施救，4月许，医护人员到达现场将受伤人员卢*送往玉屏侗族自治县人民医院进由于伤者胸部损伤严重伴出血，7时40分许，经抢救无效死亡，于9时2事故车拖离高速，结束救援。

（二）事故善后处置情况

经玉屏侗族自治县人民医院抢救，卢*于4月10日7时40分死亡，送至玉屏殡仪馆。后期经过双方协商，商丘市**运输有限公司赔偿死者417元及南阳市**运输有限公司车辆维修费2000元。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

1.豫RP****号半挂牵引车牵引豫RK****挂号重型罐式半挂车押运一是在高速公路上发生故障停车后，在故障现场来回走动，逗留长达未按照《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条规定转移到右应急车道内，未迅速报警；二是在周**驾驶豫NS****号半挂牵引车牵引*挂号重型集装箱半挂车驶来时，卢*未观察后方来车情况，从故障车向左突然步入行车道。是构成本次事故的直接原因之一。

2.豫RP****号半挂牵引车牵引豫RK****挂号重型罐式半挂车驾驶一是驾驶后部信号装置、反光标识不合格的机动车；二是用水桶及灭安全警示标志，设置安全距离不足150米。是构成本次事故的直接原因

3.豫NS****号半挂牵引车牵引豫NL****挂号重型集装箱半挂车驾驶驾驶机动车在高速公路上行驶时，未充分注意观察道路车辆停放情况，刮擦豫RP****号半挂牵引车牵引豫RK****挂号重型罐式半挂车后又碰撞构成本次事故的直接原因之一。

（二）间接原因

一是南阳市**运输有限公司落实安全生产培训教育不到位，未达到工全覆盖；二是南阳市**运输有限公司隐患排查管理不到位，4月9日“一日三检”检查表没有检查记录；三是南阳市**运输有限公司主要安全管理人员管理责任落实不到位，管理疏忽，导致隐患长期存在；南阳市**运输有限公司驾驶人员卢**及押车员卢*出车前未认真检查发现车号装置、反光标识不符合国家安全技术标准的安全隐患。

四、事故单位安全管理情况及存在问题

（一）南阳市**运输有限公司

一是建立了安全生产责任制度，公司内设有安全生产委员会，组副组长2人，组员8人，公司2026年度更新后的安全生产管理制度于202日开始实施，包括有《全员安全责任制》《应急救援预案制度》《安业规程》《安全生产责任考核与奖惩制度》《安全事故报告、统计度》《安全生产监督检查制度》《安全生产教育培训制度》《从业人车辆、设备及停车场地安全管理部制度》《车辆安全应急处置预案》运输公司安全生产事故隐患排查治理制度》；二是学习教育培训方面定有2026年度培训计划，每月计划召开安全生产学习例会，2026年2月日安全培训记录表中缺卢*与卢**培训记录，公司安全教育培训覆盖不公司建立有专门隐患排查制度及隐患登记台账，有《危险品运输车辆检”标准》并附有检查表，在检查事项中明确了出车前需对车辆的相行检查完好后方能出车，但该公司并不能提供2026年4月9日出车前的该公司在安全隐患管理方面落实不到位，导致车辆存在安全隐患。

（二）商丘市**运输有限公司

商丘市**运输有限公司内设安全生产领导小组，设有组长1人，人，成员3人。公司的安全管理制度于每年12月统一修订，2026年度修于2026年1月25日正式发布并上墙，建立健全了《安全生产责任制》《管理制度》《安全生产岗位职责》《从业人员安全管理制度》《设施全管理制度》《安全例会制度》《安全培训教育学习制度》《安全生查制度》《安全生产操作规程》《交通事故处理应急预案》《自然灾性事件处理应急预案》《安全生产风险分级管控制度》《隐患排查治等。公司与驾驶人员签订了《道路货物运输安全生产责任书》，有安患排查记录、有车辆安全技术检验报告、每月对驾驶人员开展了安全教育并记录台账。

五、事故责任认定及法律依据

（一）责任认定基本原则

坚持实事求是、权责一致、依法依规、过罚相当原则，严格区分直接责任、安全生产管理责任，精准划分个人责任与单位责任，明确体、违法事实、因果关系与处理尺度。

（二）责任主体及具体认定

1.南阳市**运输有限公司

责任认定：对本起事故负安全生产管理责任。

违法事实与法律依据：经事故调查组全面核查，该公司一是未严全责任制监督考核机制，未有效督导岗位安全责任落地，未管控车辆处置、现场安全管控关键作业环节，违反《中华人民共和国安全生产条第一款、第二十二条第二款规定；二是隐患排查治理制度流于形式落实危险品运输车辆“一日三检”制度，未排查整改车辆后部信号装标识不合格车辆固有安全隐患，未记录“一日三检”记录表，导致车路，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定；三

育培训未实现全员覆盖，存在个别员工漏训情况，导致漏训从业人员未
速车辆故障处置、安全撤离、即时报警核心安全技能，违反《中华人民
安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款规定。

2.南阳市运输有限公司企业主要负责人曲****

责任认定：对本起事故负安全生产管理责任。

违法事实与法律依据：经事故调查组全面核查，曲**未严格履行法
生产管理职责。未督促相关人员落实危化品运输车辆“一日三检”制度
消除安全隐患，对本次事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产
二十一条第五项之规定。

3.南阳市运输有限公司总经理、安委会组长（第一安全责任人）**

责任认定：对本起事故负安全生产管理责任。

违法事实与法律依据：经事故调查组全面核查，牛**未严格履行法
生产管理职责，未有效督促安全责任制落地、未督导隐患排查治理、未
障安全教育培训全员覆盖，对企业存在的人员漏训、隐患排查制度空转
应急管理缺失等系统性问题失管失察，对事故负有责任，违反《中华人
国安全生产法》第二十五条第二项、第五项之规定。

4.南阳市运输有限公司安委会副组长（分管安全负责人）牛***

责任认定：对本起事故负安全生产管理责任。

违法事实与法律依据：经事故调查组全面核查，牛*未严格履行安
管理岗位职责，存在安全教育培训未实现全员覆盖、车辆“一日三检”
排查治理制度流于形式，造成从业人员应急能力不足、涉事车辆带隐患
事故现场无法规范处置，对本次事故负有责任，违反《中华人民共和国
产法》第二十五条第二项、第五项之规定。

5.南阳市运输有限公司豫RP****号半挂牵引车押运员卢*（已死亡**

责任认定：对本起事故负主要责任。

违法事实与法律依据：经事故调查组全面核查，卢*在故障现场
动，逗留长达一小时，未按规定转移到右侧路肩或应急车道内，未迅速
未观察后方来车情况，突然步入行车道，其行为违反了《中华人民共和
交通安全法》第六十八条第一款：“机动车在高速公路上发生故障时，
本法第五十二条的有关规定办理;但是，警告标志应当设置在故障车来车
百五十米以外，车上人员应当迅速转移到右侧路肩或应急车道内，并
警。”之规定。

6.南阳市运输有限公司驾驶豫RP****号半挂牵引车驾驶人卢****

责任认定：对本起事故负次要责任。

违法事实与法律依据：经事故调查组全面核查，卢**一是未落实安
制度，驾驶后部信号装置、反光标识不合格的机动车；二是用水桶及其
为安全警示标志，设置安全距离不足150米。以上行为分别违反了《中华
和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前
机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件
技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定；《中华人民共和国道路

全法》第六十八条第一款：“机动车在高速公路上发生故障时，应当依
五十二条的有关规定办理；但是，警告标志应当设置在故障车来车方
十米以外，车上人员应当迅速转移到右侧路肩或应急车道内，并
警。”之规定。

7.商丘市运输有限公司**

责任认定：对本起事故不负安全生产管理责任。

认定依据：经事故调查组全面核查，该公司严格落实《中华人民
全生产法》和《中华人民共和国道路运输条例》规定的安全生产主体
立健全了安全生产责任制度、安全生产管理制度。

8.商丘市运输有限公司主要负责人任****

责任认定：对本起事故不负安全生产管理责任。

认定依据：经事故调查组全面核查，任**严格落实《中华人民共
生产法》第二十一条所列的职责。建立健全并落实了本单位全员安全
制，加强了安全生产标准化建设；组织制定并实施了本单位安全生产
和操作规程；组织制定并实施了本单位安全生产教育和培训计划；保
位安全生产投入的有效实施；组织建立并落实了安全风险分级管控和
治理双重预防机制，督促、检查了本单位的安全生产工作，及时消除
事故隐患；组织制定并实施了本单位生产安全事故应急救援预案。

9.商丘市运输有限公司分管安全负责人张****

责任认定：对本起事故不负安全生产管理责任。

认定依据：经事故调查组全面核查，张**严格落实《中华人民共和
生产法》第二十五条所列的职责。参与拟定了单位安全生产规章制度、
程和生产安全事故应急救援预案；组织了单位安全生产教育和培训，如
安全生产教育和培训情况；组织应急救援演练；检查单位的安全生产状
时排查生产安全事故隐患；制止和纠正了违反操作规程的行为；督促落
位安全生产整改措施。

10.商丘市运输有限公司驾驶豫NS****号半挂牵引车驾驶人周****

责任认定：对本起事故负次要责任。

违法事实与法律依据：经事故调查组全面核查，周**驾驶豫NS***
牵引车在高速行驶时不充分观察道路情况，其行为违反了《中华人民共
路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通
律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.南阳市**运输有限公司。违反《中华人民共和国安全生产法》
一款、第二十二条第二款、第四十一条第二款、第二十八条第一款、
条第一款，建议由事发地应急管理部门依据相关法律法规作出行政处罚

2.商丘市**运输有限公司。该公司严格落实《中华人民共和国安全
法》和《中华人民共和国道路运输条例》规定的安全生产主体责任，建

了安全生产责任制和安全生产管理制度，对当事人开展了安全生产教育
不存在安全生产管理过错，不予追究安全生产行政责任，不予行政处罚

（二）对责任人员的处理建议

1.南阳市**运输有限公司企业主要负责人曲**。违反《中华人民共
全生产法》第二十一条第五项之规定，建议由事发地应急管理部门依
律法规作出行政处罚。

2.南阳市**运输有限公司总经理、安委会组长（第一安全责任人
违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项之规
由事发地应急管理部门依据相关法律法规作出行政处罚。

3.南阳市**运输有限公司安委会副组长（分管安全负责人）牛
《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项之规定，
发地应急管理部门依据相关法律法规作出行政处罚。

4.南阳市**运输有限公司押运员卢*（已死亡）。因卢*已死亡，依
华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，
予行政处罚，不予追究刑事责任。

5.南阳市**运输有限公司驾驶人卢**。违反《中华人民共和国道路
全法》第二十一条、第六十八条第一款之规定，建议由事发地公安交通
门依据相关法律法规作出行政处罚；建议由南阳市**运输有限公司按照
关规章制度进行处分。

6.商丘市**运输有限公司主要负责人任**。不存在安全生产管理过
予追究安全生产行政责任，不予行政处罚。

7.商丘市**运输有限公司分管安全负责人张**。不存在安全生产管理
错，不予追究安全生产行政责任，不予行政处罚。

8.商丘市**运输有限公司驾驶人周**。违反《中华人民共和国道路
全法》第二十二条第一款之规定，建议由事发地公安交通管理部门依
律法规作出行政处罚；建议由商丘市**运输有限公司按照企业相关规
行处分。

七、事故主要教训

本次事故是一起典型的高速车辆故障处置不规范、从业人员安全意
失、企业安全管理失控引发的亡人交通事故，暴露的问题极具普遍性，
为深刻。

1.高速驾乘人员应急安全底线严重失守。事故核心诱因是从业人员
视高速行车安全规则，未牢记“车靠边、人撤离、即报警”九字准则，
障后未第一时间撤离至安全区域，长时间在行车道逗留、随意横穿通行
人为制造重大路面险情，直接导致亡人事故发生，充分反映出一线从业
通安全常识匮乏、应急处置能力弱。

2.货运车辆车况管控乱象突出。涉事货运车辆长期带病营运，后部
置、反光标识失效，车辆安全设施不达标，驾驶人出车前未落实车况检
责，企业隐患排查管理不足，不合格车辆上路行驶，大幅提升高速行车
险，是事故发生的重要隐患源头。

3.个体驾驶人守法履职意识严重缺失。驾驶人卢**、周**均未严格全驾驶职责，故障处置违规、行车观察疏忽，不遵守高速道路通行及故硬性规定，心存侥幸、麻痹大意，违规操作叠加，最终引发事故，反映驾驶人普遍存在重运输、轻安全的侥幸心理。

4.企业安全生产主体责任落实不到位。南阳市**运输有限公司作为运企业，未落实法定安全管理义务，预案建立不健全、培训不到位、隐不到位，安全管理不足，主要负责人履职缺位，是本次事故发生的深层源。

5.货运行业常态化安全监管存在短板。部分货运企业安全监管流于对企业、个体营运车辆的车况管控、人员培训、日常巡查监管不到位，人员违规操作、车辆带病上路等隐患排查整治不彻底，未能从源头防范输安全事故。

八、防范措施及整改建议

（一）从业人员层面：严控个人操作风险，规范应急处置流程

1.涉事企业货运驾乘人员必须熟练掌握高速故障标准处置流程，高速发生故障后，立即开启双闪警示灯，能移动的迅速驶入应急车道，的立即固定车辆，30秒内全员撤离至护栏外安全区域，严禁在行车道、车尾位置逗留、走动、横穿路面。

2.严格落实故障警示设置标准，高速故障必须在来车方向150米正规三角警示标志，严禁用水桶、灭火器等杂物替代警示设施，警示后立即拨打高速救援及报警电话，精准上报路段位置、车辆状态、人员

3.驾驶人出车前必须逐项检查车辆灯光、信号装置、反光标识、胎等关键安全部件，逐项确认车况合格，留存自查记录，坚决杜绝带路行驶。

（二）涉事企业层面：全面整改隐患，压实主体责任

1.南阳市安诚有限公司公司限期完善安全应急处置预案。

2.涉事的两家企业开展全员专项安全教育培训，针对高速行车规故障处置、二次事故防范、夜间行车安全等内容开展全覆盖线下培训考核不合格者一律暂停上岗，留存培训视频、签到表、考核试卷等完常态化开展安全复盘培训。

3.建立车辆全周期安全管控机制，每日出车前、收车后开展车况周开展一次全面车辆维保检测，重点排查灯光、反光标识、信号装置施，建立车辆隐患台账，隐患未清零车辆坚决禁止营运。

4.企业主要负责人履行第一责任人职责，每月召开安全工作例会展安全隐患抽查，定期核查人员培训、车辆排查、制度落实情况，杜理空白。

玉屏侗族自治县

“4·10”沪昆高速道路交通事故调查组

2026年9月

国务院部门网站 | 省级政府网站 | 各市州政府网站 | 各县区

关于我们 | 联系方式 | 网站地图 | 版权声明 | 网站年报

政府网站找错

主办单位：玉屏侗族自治县人民政府　地址：贵州省玉屏侗族自治县茅坪新区行政中心

网站维护：玉屏侗族自治县人民政府办公室电子政务中心　黔ICP备05004376号

公安系统备案号：52062202522229　网站标识码5206220011

技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司