政府信息公开

请输入关键字....

- 政　　策
- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 政府信息公开年报 +
- 标准化规范化工作 +
- 依申请信息公开
- 其他专项信息 +
- 国家、省、市、县区平台

G5京昆高速雅西段“2.28”一般道路交通事故调查报告

发布单位：县应急管理局 发布时间： 2020-12-09 16:56　浏览次数: 1295　字体：[大　中　小]

2020年2月28日09时43分，G5京昆高速雅西段雅安往西昌方向2024KM处发生一起一般道路交通事故造成1人死亡，1人重伤，1人轻伤，直接经济损失约150万元。

事故发生后县委、县政府高度重视，要求全力救治伤员，做好善后工作，迅速开展事故调查。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关定，汉源县人民政府成立了由县应急管理局、县纪委监委、县公安局、县总工会、县交通运输局公路运输管所、县公安局交警大队、省交警总队高速公路六分局一大队等单位组成的“2·28”一般道路交通事故调查组下简称“事故调查组”）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是”原则，通过现场验、调查取证、检测检验等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2020年2月28日09时43分，宋晓宏驾驶川L68265号重型半牵引车牵引川L2523挂号车〔以下简称L68265（川L2523挂）〕，沿G5京昆高速雅安往西昌方向行驶。在客货车道行驶至G5京昆高速雅西段雅安往昌方向2024KM路段处**（右转弯路段）**时。

宋晓宏发现前方客货车道车辆行驶缓慢，然后踩刹车、拉断气刹车，刹车不灵敏（刹车疲软）。于是采取道小客车道行驶的应急处置措施（视野上小客车道并没有行驶车辆）。变道之后发现前面有两辆小轿车A118PG“宝马”牌小型轿车、川A2RH09“大众”牌小型轿车）立即采取制动措施，车辆继续前行。随后L68265（川L2523挂）车头与川A118PG“宝马”牌小型轿车车尾发生首尾碰撞，将川A118PG“宝马”牌小型车撞到客货车道。紧接着川L68265（川L2523挂）继续前行，车头与川A2RH09“大众”牌小型轿车车尾发首尾碰撞后推行该车继续向前行驶，致使川A2RH09“大众”牌小型轿车与前方川T29765重型半牵引车牵引T1658挂号车〔以下简称川T29765（川T1658挂）〕发生首尾碰撞而停车，导致川A2RH09“大众”牌小型轿受到挤压。此起交通事故造成川A2RH09“大众”牌小型轿车车内1人（驾驶员）死亡，2人受伤。

（二）应急处置及善后情况

接到事故报告后，雅西高速交警、汉源县人民医院、汉源县应急部门陆续赶往现场，开展伤亡人员抢救善后处理各项工作。11时，事故现场完成搜救勘察，11时13分，事故现场清理完毕，事故道路恢复通车。2020年3月25日，死者冯易鑫的尸体在汉源县殡仪馆火化，受伤人员在四川华西医院接受治疗。目前社会秩序稳定，事故其他善后工作平稳有序开展。

二、事故涉及车辆及驾乘人员情况

（一）川L68265（川L2523挂）及驾乘人员情况

1.车辆情况

川L68265（川L2523挂）重型半挂牵引车。所有人：四川鑫易通物流有限公司。使用性质：货运。车身颜色：黑色。品牌型号：豪沃牌ZZ4257V324HD1B。出厂日期：2014年06月09日。初次登记日期：2014年06月06日。检验有效期至2020年08月31日。

事故发生时，川L68265（川L2523挂）未超载未超速。事故发生后，委托四川中信司法鉴定中心对川L68265（川L2523挂）的转向系统、制动系统、行驶系统的安全技术状况进行鉴定。

2.车辆鉴定情况

（1）川L68265重型半挂牵引车

①转向系统：该车转向机构采用液压助力结构，且转向机构设施齐全；方向盘转动灵活无卡滞现象；转向系统在任何操作位置上与其他部件无干涉现象；转向节及臂，转向拉杆及球销连接可靠，转向球销不松旷，转向拉杆未见明显损伤、拼焊现象。

②制动系统：各种杆件与其他部件在相对位移中无干涉、无摩擦。杆件无变形、无损坏。制动软管有安全防护装置。制动软管无老化、无开裂、无压扁。制动控制装置有一定的储备行程。储气筒、制动管路、制动泵、分泵无损坏、无渗漏，保持踏板力为700N达1min，踏板无缓慢前移现象。（注：现场检测淋水器无水，无法给刹车鼓降温，对汽车安全制动距离有一定影响）

③行驶系统：未发现轮胎胎面有帘布层暴露现象；未发现轮胎胎面及胎壁有异常磨损现象；未发现轮胎胎面和胎壁上有破裂和割伤现象；未发现轮胎有缺损、变形现象；右侧第二轴轮胎胎冠花纹深度为1.2mm，小于正常标准值范围。

（2）川L2523挂号重型仓栅式半挂车

①制动系统：各种杆件与其他部件在相对位移中无干涉、无摩擦。杆件无变形、无损坏。制动软管有安全防护装置。制动软管无老化、无开裂、无压扁。制动控制装置有一定的储备行程。储气筒、制动管路、制动泵、分泵无损坏、无渗漏，保持踏板力为700N达1min，踏板无缓慢前移现象。

②行驶系统：未发现轮胎胎面有帘布层暴露现象；未发现轮胎胎面及胎壁有异常磨损现象；未发现轮胎胎面和胎壁上有破裂和割伤现象；未发现轮胎有缺损、变形现象；轮胎胎冠花纹深度在正常标准值范围内。

3.鉴定意见：

（1）被鉴定车辆川L68265号重型半挂牵引车转向系统、制动系统所检项目符合GB7258-2017M《机动车运行安全技术条件》相关要求，未见异常。

（2）被鉴定车辆川L68265号车行驶系统所检项目不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关要求。

（3）被鉴定车辆川L2523挂号重型仓栅式半挂车制动系统、行驶系统所检项目符合GB7258-2017M《机动车运行安全技术条件》相关要求，未见异常。

4.驾乘人员情况

事故发生时，川L68265号重型半挂牵引车上仅有司机宋晓宏1人。

宋晓宏，47岁，汉族；住址：四川省乐山市市中区普仁乡社峰村2组48号；准驾车型：A1A2。驾驶应已取得A2驾照的司机驾驶的重型半挂牵引车上道路行驶，与准驾车型相符。经鉴定，排除其事故发生时酒驾毒驾。宋晓宏在本次事故中未受伤。

（二）川A2RH09“大众”牌小型轿车及驾乘人员情况

1.车辆情况

川A2RH09“大众”牌小型轿车。所有人：冯霞；登记住所：四川省成都市郫都区德源镇胜利南街577号6单元2楼4号。车辆型号：FV7146BBDBG。出厂日期：2015年10月30日。初次登记日期：2015年11月18日，验有效期至2021年11月17日。

2.驾乘人员情况

事故发生时，川A2RH09“大众”牌小型轿车上共有司机乘客3人。

冯易鑫，驾驶员，男，27岁，汉族。准驾车型：C1，驾驶证状态正常。经鉴定，排除其事故发生时酒驾驾。冯易鑫在本次事故中死亡。

冯晓宾，乘客，男，53岁，汉族。冯晓宾在本次事故中受伤，系死者冯易鑫的父亲。

李锡琼，乘客，女，52岁，汉族。李锡琼在本次事故中受伤，系死者冯易鑫的母亲。

三、事故路段概况

事发路段位于G5京昆高速公路雅西高速段2024KM处（汉源县唐家镇小关村）。该路段于2007年开工2012年4月建成通车，双向两车道。道路限速为小客车每小时90公里；客货车每小时80公里。

本次事故现场位于G5京昆高速公路汉源段雅安往西昌方向（2024KM），沥青路面，道路中央设置有波护栏和中央绿化带。行车道之间施划白色虚线，雅安往西昌方向从左往右为小客车道宽370cm，客货车道370cm，应急车道宽260cm。

四、四川鑫易通物流有限公司概况

四川鑫易通物流有限公司系川L68265（川L2523挂）所有人。法定代表人：胡秋林。企业类型：有限责公司(自然人投资或控股)。统一社会信用代码：9151110039976057X5。企业地址：乐山市市中区棉竹镇通村2388号。经营范围：普通货物道路运输、仓储服务（不含危险品）服务货物运输代理，汽车零配件销售（依须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

五、事故责任认定

经事故调查组现场勘察，对当事人进行调查询问，对四川鑫易通物流有限公司相关人员进行调查询问，及委托相关检测、检验、鉴定机构对驾驶人员的血液检测以及川L68265（川L2523挂）事故车辆安全技术状进行鉴定。经事故调查组调查分析，此次事故中，宋晓宏负有直接主要责任，四川鑫易通物流有限公司负有理责任。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

1.同车道行驶中未与前车保持足够的安全距离。驾驶人宋晓宏驾驶的机动车川L68265（川L2523挂）未前车保持必要的安全距离（《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十条 机动车在高速公路上行驶车速超过每小时100公里时，应当与同车道前车保持100米以上的距离，车速低于每小时100公里时，与同车前车距离可以适当缩短，但最小距离不得少于50米。）。

2.应急处置不当。驾驶人宋晓宏驾驶的机动车川L68265（川L2523挂）在应急处置过程中，应将机动车L68265（川L2523挂）变道应急车道，但实际是将机动车川L68265（川L2523挂）变道小客车道。

3.驾驶不符合技术标准的机动车。宋晓宏驾驶的机动车川L68265号车行驶系统所检项目不符合GB725 2017《机动车运行安全技术条件》相关要求（川L68265行驶系统：右侧第二轴轮胎胎冠花纹深度为1.2mm小于正常标准值范围。）。

（二）间接原因

1.四川鑫易通物流有限公司安全管理不到位。公司收取挂靠费后没有按照《中华人民共和国安全生产法》求成立专职安全管理机构，现有安全管理人员实为胡秋林妻子柏宏利一人在进行安全管理，柏宏利既要开展务承揽又要进行安全管理。公司安全管理流于形式，没有落到实处。

2.四川鑫易通物流有限公司安全教育培训不到位，该公司对驾驶员的安全教育只是流于应付上级部门的查，未认真落实《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案如实记录安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”的规定。公司所做的培训教育只是取微信提示的方式，无法确保教育培训取得实效。

3.四川鑫易通物流有限公司隐患排查治理不到位。公司对川L68265（川L2523挂）不符合机动车技术标的隐患没有排查出来，更没有采取有力措施，督促驾驶员整改，致使车辆带病运行。

（三）事故性质

调查认定，G5京昆高速雅西段“2·28”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

七、对有关责任人员和单位的处理建议

根据事故原因调查、事故责任认定和第三方机构检测检验、鉴定结果，依据有关法律法规规定，对事故关责任人员和责任单位提出如下处理建议：

（一）川L68265（川L2523挂）驾驶员宋晓宏

对本起事故负有直接主要责任。涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关依法处理。

（二）川L68265（川L2523挂）所有人四川鑫易通物流有限公司

对本起事故负有管理责任，建议由汉源县应急管理局对四川鑫易通物流有限公司违反相关安全生产法律为依法进行调查处理。

八、事故防范措施建议

（一）川L68265（川L2523挂）驾驶员宋晓宏

一是加强道路交通安全法律、法规的学习，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶车辆。二是做好车辆行驶的安全检测、检查，确保车辆不带病行驶。三是加强安全教育、应急能力培训，提升安全意识、应急处置力。

（二）四川鑫易通物流有限公司

一是对企业所有的全部车辆按时进行维修、保养、检测。二是强化对车辆驾驶员安全教育、应急能力训，确保所属车辆驾驶员遵守道路交通安全法律、法规的规定、按照操作规范安全驾驶、文明驾驶车辆、面突发状况能有效处置。三是加强隐患排查治理，确保安全生产。

无障碍浏览 | 站点地图 | 网站使用帮助 | English
主办：汉源县人民政府办公室 承办：汉源县人民政府办公室电子政务室
蜀ICP备09006193号-1 政府网站标识码：5118230001 川公网安备51182302511839
Copyright @ hanyuan.gov.cn All Rights Reserved