娄底冷水江“8•14”道路交通事故调查报告

发布时间：2025-11-13 11:47　浏览量：95　【字体： 大 中 小】

2025年8月14日凌晨3时12分许，在G354冷水江东站上坡地段发生一起轻型封闭式货车驶入对向车道碰撞普通两轮摩托车的道路交通事故，造成3人死亡，直接经济损失约360万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）《湖南省道路交通安全责任制规定》（湘政发〔2023〕10号）等有关规定，市人民政府批准成立事故调查组，对该起事故进行调查。调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市交通运输局、市总工会、冷水江市人民政府为成员单位，同时邀请涉事车辆所属企业注册所在地长沙县人民政府派员参与调查，并邀请市纪委监委参与审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，对涉事“人、车、路、企”以及有关部门开展全面调查，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，娄底冷水江“8·14”较大道路交通事故是一起因轻型封闭式货车（未营运状态）驾驶员疲劳驾驶且违反禁止标线驶入对向车道内，碰撞到迎面驶来的普通两轮摩托车的非生产经营性较大道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）驾驶人、乘车人基本情况

1. 肖某，男，系湘AA***70号轻型封闭式货车驾驶人。其于2024年12月12日在涟源市东方机动车驾驶员培训学校申报C1型机动车培训学习，并于2025年2月5日结业。结业当日通过考试并初领C1型机动车驾驶证，实习期至2026年2月5日，经查询共有3条交通违法处理记录，事发前都已处理办结，无严重交通违法记录。

2. 段某园，男，系湘K***81号普通两轮摩托车驾驶人。其于2024年8月30日考取并初领C2型机动车驾驶证（事发时属准驾不符，未取得两轮摩托车驾驶资格），实习期至2025年8月30日，经查询共有8条交通违法处理记录，事发前都已处理办结，无严重交通违法记录。

3. 刘某雨，男，系湘K***81号普通两轮摩托车乘车人，与驾驶人段某园、乘车人白某慧均为朋友关系。

4. 白某慧，女，系湘K***81号普通两轮摩托车乘车人，与驾驶人段某园、乘车人刘某雨均为朋友关系。

5. 王某文，男，系湘AA***70号轻型封闭式货车搭乘人，与驾驶人肖某为朋友关系。

（二）事故车辆基本情况

1.湘AA***70号轻型封闭式货车（纯电车，以下简称湘AA***70轻型货车），车辆登记所有人：长沙施嘉汇汽车服务有限公司，使用性质：货运，品牌型号：鑫源牌JKC5038XXYA0X1BEV；初次登记日期2025年8月7日，检验有效期至2026年8月31日，总质量3000KG，整备质量1650KG，核定载质量1310KG，车辆投保中国人寿财产保险股份有限公司机动车交通事故强制保险，购置长沙新途保科技有限公司第三者损失服务理赔100万。该车至事发前无交通违法记录，无事故记录。（图1，因图中涉及车辆隐私信息且不好修改，按规定省略）

2. 湘K***81号普通两轮摩托车（以下简称湘K***81两轮摩托车），车辆登记所有人：王某文，使用性质:私用；初次登记日期2025年3月26日，检验有效期至2027年3月31日，品牌型号：九号，车辆购买机动车交通事故强制保险。该车至事发前无交通违法记录，无事故记录。事发前，王某文将该车借给段某园驾驶。（图2，因图中涉及收货方个人隐私信息且不好修改，按规定省略）

（三）道路及天气基本情况

事故现场位于G354自东往西636KM+800M（冷水江市火车东站东侧地段）。G354国道冷水江段道路全长32.33公里，为国家二级公路，2013年进行了提质改造，同年11月完成道路改造，现已经验收后交付使用。该道路为东西走向、总体平直接呈外曲右转弯状，沥青路面，限速70公里，视线良好，设有机动车道、非机动车道及人行道。其中，机动车道为双向4车道，全宽14米；机动车道两侧均设有1.5米宽的非机动车道，双向机动车道间施划中心双黄实线，机动车道与非机动车道间施划白色单实线。事发路段属冷水江市城郊结合区域，无道路中心隔离护栏。

事发时为夜间、天气干燥，道路平直，视线一般无遮挡。

（四）相关企业基本情况

1. 长沙施嘉汇汽车服务有限公司（以下简称长沙施嘉汇公司），湘AA***70轻型货车登记所有人。该公司成立于2022年2月28日，法定代表人文某，统一社会信用代码：91430111MA7HQ8RHX5，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本伍佰万元整，注册地址：湖南省长沙县湘龙街道永宏万家小区15栋111号；2025年8月7日，该公司以贷款方式购得涉事轻型货车并于同日在长沙市交警支队注册登记。

该公司未取得网络预约出租汽车经营服务、道路货物运输等相关许可资质。该公司自成立之初，主营业务为代理销售重庆鑫源牌新能源汽车，但因销售市场不景气，主营业务调整为对外提供新能源轻型货车租赁经营服务。

2. 湖南苡众汽车销售服务有限公司（以下简称湖南苡众公司），湘AA***70轻型货车对外出租方。该公司成立于2022年1月28日，法定代表人李某林；统一社会信用代码：91430121MA7H6WKA43，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本贰佰万元整，注册地址：湖南省长沙县湘龙街道永宏万家小区15栋112号。

该公司未取得网络预约出租汽车经营服务、道路货物运输等相关许可资质。该公司自成立之初，主营业务为代理销售长安跨越新能源汽车，但因销售市场不景气，主营业务调整为对外提供新能源轻型货车租赁经营服务。

3. 涟源市东方机动车驾驶员培训学校（以下简称涟源东方驾校），系涉事货车驾驶员肖某C1型机动车驾驶培训机构。该学校成立于2013年1月7日，执行事务合伙人梁某梅，统一社会信用代码：914313820601434929，企业类型：普通合伙企业，注册资本贰佰壹拾万元整，注册地址：湖南省娄底市涟源市石马山街道黄山社区。

该校于2024年1月8日在涟源市交通运输局进行了机动车驾驶员培训备案登记，拥有20辆C1教学培训车型，具备三级普通机动车驾驶员培训能力。

（五）长沙施嘉汇公司与湖南苡众公司两家公司关系

长沙施嘉汇公司法定代表人文某、大股东侯某宇以及湖南苡众公司法定代表人李某林三人曾共同就职于一家汽车金融公司，后三人相继离开原公司共同创业，先后收购了长沙施嘉汇公司以及成立了湖南苡众公司两家经营主体，虽然名义上是两家独立公司，但实际共用一个经营场地、使用同一批员工。两家公司共拥有500余辆新能源轻型货车（4.5T以下）产权，对外租赁车辆资源互相共享。三人商定内部采用客户首接制，以客户首到店接待一方为前提，不论客户选定的是哪家公司产权车辆，均由首接公司名义负责对外租赁，三人定期对两家公司经营收入进行内部结算。

（六）涉事车辆租赁情况

2025年8月12日，肖某到湖南苡众公司门店查看车辆并表达承租意愿，由公司销售人员王某负责接待并介绍了同一场地内多款车型供其选择，最终肖某看中了长沙施嘉汇公司门店内的轻型封闭

式货车车型。选定车辆后，湖南苡众公司（甲方）与肖某（乙方）于当日签订了《车辆租赁及管理服务合同》，将湘AA***70轻型货车出租给肖某使用，租期6个月（2025年8月13日至2026年2月16日），租金3500元/月，合同中约定乙方应落实主体责任并遵守国家安全相关法律法规，同时要求乙方签订了《安全生产责任书》。合同及相关附件资料签订完成后，公司销售人员对肖某进行了短暂的安全教育培训，并于当日下午18时正式交付车辆使用权。

（七）涉事车辆运输经营情况

根据肖某提供的运输信息，调查组前期联系对接江苏满运软件科技有限公司（运满满平台）并扩大到深圳依时货拉拉科技有限公司长沙分公司（货拉拉平台）调取其注册信息以及承接货运订单信息。

根据江苏满运软件科技有限公司反馈情况：肖某于2025年2月7日在运满满平台自主注册为该平台司机，注册接单账号为其个人手机号码。8月13日至8月14日事发前，肖某通过该平台自主承接了4个订单，其中2单未承运，2单已承运并完成。已承运并完成的订单分别是：8月13日15时29分许承接长沙市长沙县至长沙市望城区和8月13日17时23分许承接长沙市芙蓉区至娄底市涟源市。至事发前，肖某在该平台上已无其他承运（在运）订单。（详见图3、图4，因图中涉及收货方个人隐私信息且不好修改，按规定省略）

根据深圳依时货拉拉科技有限公司长沙分公司反馈情况：因肖某属于犯罪前科人员，不符合货拉拉平台内部制定的招募货运司机条件，未通过资格审查，未取得承接货运订单资格。

二、事故经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年8月13日17时30分许，肖某驾驶湘AA***70轻型货车到长沙市芙蓉区装好货物（十几块不锈钢面板等物品）计划送往娄底市涟源市；

20时许，肖某的朋友王某文得知其要返回涟源，联系其搭便车返回冷水江市城区家中；

23时30分许，肖某驾驶湘AA***70轻型货车接到王某文后，从长沙市岳麓区梅溪湖出发，经由长潭西高速收费站上高速，沿长芷高速往娄底方向行驶；

8月14日1时16分许，因车辆电量不足，肖某驾驶车辆从娄底市娄星区双江（杉山）收费站下高速；

1时27分许，肖某到达中石化娄星区小碧充电站充电，充电约16分钟；

1时43分许，肖某驾驶车辆驶离充电地点，沿娄涟公路往涟源方向行驶；

2时15分许，肖某抵达货运目的地，期间在手机运满满APP中点击“已到达目的地”，该运单已完成；

2时30分许，肖某驶离货运目的地并沿G354往冷水江城区方向行驶；

2时50分许，段某园驾驶湘K***81两轮摩托车从冷水江步行街口758台球厅玩耍结束后出发，途中接到并搭乘朋友刘某雨、白某慧2人，经冷水江市沿江路、金竹东路、G354往冷水江市沙塘湾街道方向行驶，送白某慧回其位于冷水江市沙塘湾街道的住所；

3时12分许，肖某驾驶车辆行驶至冷水江市火车东站路段时，因疲劳驾驶驶入对向车道与迎面驶来的湘K***81两轮摩托车相撞。碰撞发生后，肖某误踩车辆油门又顶着摩托车继续往前推行一段距离后才制动停车，肖某及其搭乘的王某文下车后发现摩托车卡在车辆前保险杠下方，旁边有三人躺在地上；

至此，事故已发生。

（二）事故报告与应急救援处置情况

3时12分，肖某随即拨打电话报警，期间，王某文因看见事故现场感觉害怕，自行打车离开。

3时17分许，120急救人员赶赴现场对段某园、刘某雨、白某慧3人开展急救，3人经现场抢救无效后宣布死亡。

3时27分许，冷水江交警大队民警抵达现场开展事故前期处置，同时实施现场管制。

随后，冷水江市副市长、公安局长、副局长、交警大队大队长等立即带领相关工作人员，赶赴现场开展事故处置和伤员救治工作。冷水江市委主要领导和市政府相关领导相继赶赴现场指挥处置。

省公安厅、娄底市政府及相关部门领导连夜赶赴冷水江市指导事故调查及善后处置工作。

6时30分许，事故现场勘查完毕，撤离现场恢复交通。

至此，应急救援结束。

期间，冷水江市人民政府与娄底市人民政府及相关部门均及时向上级人民政府及相关部门报告了事故情况，信息报告程序及时限均符合规定要求。

三、事故人员伤亡、直接经济损失及善后处理情况

（一）人员伤亡情况

本次事故造成湘K***81两轮摩托车上驾乘人员共3人死亡，湘AA***70轻型货车驾驶员肖某和搭乘人员王某文未受伤。根据道路交通事故损失认定标准，经冷水江市公安局交通警察大队测算，本次事故造成直接经济损失（受损车辆、医疗费、丧葬费、死亡赔偿金等）约360万元。

（二）事故善后处理情况

2025年8月14日7时20分许，冷水江市委、市政府迅速组织相关职能部门召开事故后续处理工作会议，成立了事故处理工作领导小组，由市委书记担任组长，常务副市长担任副组长，各相关部办委局、乡镇办主要负责人为成员，领导小组下设维稳组、处置组、调查组，分别由分管的副市长担任组长。现三名死者尸体处理和亲属已经达成协议，死者亲属已经办理安葬事宜，各个小组按照职责分工，舆情引导，稳步推进，继续做好事故善后稳定处置工作。截止目前，无网络负面舆情，无社会不稳定因素。

四、技术检验鉴定及事故责任认定情况

（一）车辆鉴定

娄底市星罡司法鉴定所对湘AA***70轻型货车、湘K***81两轮摩托车的车辆安全技术状况、碰撞痕迹及事发时车速进行检验鉴定，结论如下：

湘AA***70轻型货车车辆安全技术状况（制动系、转向系及照明、信号装置）认定事发时有效；事发时的行驶速度介于64-66km/h；

湘K***81两轮摩托车车辆安全技术状况（制动系、转向系及照明、信号装置）认定事发时有效；事发时的行驶速度44-46km/h；

湘AA***70轻型货车的前部左侧与湘K***81号普通两轮摩托车的前部发生碰撞。

（二）驾驶人酒、毒物检测

1. 驾驶人血液乙醇含量检测。湖南程盛司法鉴定所对4名当事人血液样本检验，结论为：湘AA***70轻型货车驾驶人肖某，湘K***81两轮摩托车驾驶人段某园、乘车人刘某雨、白某慧血液样本中酒精浓度均未达到饮酒驾驶标准。

2. 驾驶人生物样本毒物检测。冷水江市公安局禁毒部门对4名当事人毛发样本检验，均无吸毒情形。

（三）死因鉴定情况

娄底市星罡司法鉴定所对事故3名死者死因鉴定，结论为：湘K***81两轮摩托车驾驶人段某园、乘车人刘某雨因交通事故致特重型颅脑损伤死亡；乘车人白某慧因交通事故致开放性颅脑损伤

死亡。

（四）事故责任认定

冷水江市公安局交通警察大队于2025年9月9日作出《道路交通事故认定书》，认定如下：

湘AA***70轻型货车驾驶人肖某驾车疲劳驾驶，安全意识不强，操作不当且违反禁止标线行驶，其上述交通违法行为在导致此次事故的发生过程中所起的作用较大，过错较大，应负事故主要责任；

湘K***81两轮摩托车驾驶人段某园准驾不符，违规载人，未佩戴安全头盔，其上述交通违法行为在导致此次交通事故的发生过程中所起的作用小，过错小，应负此次交通事故的次要责任；

湘K***81两轮摩托车乘车人刘某雨、白某慧未佩戴安全头盔，其上述交通违法行为在导致此次交通事故的发生过程中所起的作用小，过错小，两人均应负此次交通事故自身损害的次要责任。

五、事故原因和性质

（一）事故主要原因

湘AA***70轻型货车驾驶人肖某驾车疲劳驾驶，安全意识不强，操作不当且违反禁止标线行驶，导致其驾驶车辆驶入对向车道与迎面驶来的湘K***81两轮摩托车相撞。

（二）事故次要原因

湘K***81两轮摩托车驾驶人段某园准驾不符，违规搭乘刘某雨、白某慧，且3人均未佩戴安全头盔，发生碰撞事故后进一步加重了事故的损害后果。

（三）事故性质分析及认定结论

1. 车辆经营属性。本次事故涉事车辆虽然属于长沙施嘉汇公司所有且使用性质为货运，但长沙施嘉汇公司仅开展车辆租赁业务，其公司本身并未参与涉事车辆的运输经营行为，且出租车辆（装载普通货物、总质量小于4.5T）以及驾驶员均无需在交通运输部门办理相应行政许可；涉事车辆符合法定安全标准，承租人（驾驶人）符合法定驾驶要求。轻型货车对外租赁业务属于交通运输行业内的“新业态”，现行国家法律法规中暂无轻型货车对外租赁的禁止性条款，且承租人（驾驶人）自行通过网络平台承接运输订单，因此车辆所有人长沙施嘉汇公司以及车辆出租方湖南苡众公司不对涉事车辆生产经营行为负有安全生产主体责任。

2. 车辆经营行为。经核查，肖某所承接的货运订单内容及行驶轨迹，其到达目的地（涟源城区）已完成货物运输行为，因其住址地也在该区域，故认定其运输行为中的收尾性活动（返程阶段）同时完成；该订单完成后，其已无其他任何承运（在运）订单，其送王某文返回冷水江市城区

属于朋友间“搭便车”的互帮互助，未向王某文收取报酬，不属于生产经营行为；同时段某园驾驶两轮摩托车搭乘刘某雨、白某慧两人并送白某慧返回住所也不存在生产经营行为。

综上所述，调查组已排除本次事故在事发时间以及事发过程中存在相应生产经营性运输活动行为，根据《生产安全事故统计调查制度》总说明第（八）条第一项、第六项之标准，可认定本次事故属于非生产安全事故。

六、事故暴露出相关企业存在的问题

（一）长沙施嘉汇公司以及湖南苡众公司

1. 上述两家公司当前主营业务为新能源轻型货车（4.5T以下）租赁经营服务，根据两家公司《营业执照》经营范围内容，均未包含“轻型货车租赁服务”类别，涉嫌超范围经营（一般经营项目）。

2. 结合肖某承租车辆后驶入高速公路的情形，发现上述两家公司在将车辆出租给肖某使用前，未考虑到其驾驶资格还处于实习期，在租赁合同中对其承租车辆后的驾驶行为和行驶路线约束性条款存在漏洞，也未及时通过第三方监控平台管理并提醒肖某驾驶租赁车辆驶入高速公路的违法行为。

（二）涟源东方驾校

经调取肖某在该校存档的《机动车驾驶员培训学员档案》（以下简称《学员档案》）核实后发现：该份《学员档案》中《教学日志》《培训记录》“学员签名”和“教练员签名”“培训机构意见”三栏中的手工签名，均存在大量代签（非本人签名）情形。之后随机抽取该校2024年9月至2025年6月期间的共13份《学员档案》资料，经核实，同样存在上述情况。

《学员档案》做为记录学员曾经在校期间驾驶培训学习的唯一证明资料，因存在大量不实信息，已无法验证学员培训是否符合全国统一的教学大纲内容和学时要求，同时也不排除该校《教学日志》以及《培训记录》存在弄虚作假的情况。

七、政府相关部门工作中存在的不足

（一）冷水江市沙塘湾街道

经调查，该街道负有辖区内“开展道路交通安全教育，提高公民道路交通安全意识。”职责，以及配合冷水江市公安局（牵头）、冷水江市交通运输局“开展交通安全宣传”职责，虽然本次事故涉事车辆及驾驶员均非该街道辖区内居住人员，但本次事故发生在该辖区范围内，且调查期间选取早上7时30分许在资江大道与荷叶路交叉口针对摩托车、电动车超载3人的违法行为进行现场统计，10分钟内仍然达到10余车次，均是一名监护人驾驶并搭乘两名未成年人，且同时存在驾乘人员

未佩戴安全头盔的情况，暴露出该街道在开展道路交通安全宣传教育，提高公民道路交通安全意识工作还存在差距。

（二）冷水江市公安局交通警察大队

经调查，该大队负责冷水江市辖区内道路交通秩序、交通违法行为的打击和处理、交通安全宣传等工作。2025年1月至事发前，该大队针对辖区内摩托车、电动车违法违规行为持续开展整治工作并组织开展交通安全宣传进学校、社区、公园活动累计20余次，月平均摩电带帽率维持在80%左右，已累计处罚次数、劝导次数均达万次以上，其中未带帽占比约80%，超载3人及以上的违法行为200起以上。

事故发生后，事故调查组在冷水江市开展集中调查期间发现的摩托车、电动车超载3人的违法行为依然较多，客观证明该大队在摩托车、电动车违法违规整治以及交通安全宣传两项工作还存在差距，工作未取得良好效果。

继2022年8月下旬在冷水江平安大道已发生过一起摩托车上三名乘骑人员2死1重伤的道路交通事故后，今年又发生一起摩托车三名乘骑人员死亡的较大道路交通事故，说明该大队未深刻汲取事故教训，对摩托车、电动车超载3人的违法行为整治力度还有待加强。

（三）涟源市交通运输局

经调查，该局负责涟源市辖区内的机动车驾驶员培训管理工作。根据该局2024年度和2025年度印发的《涉企行政检查计划》和《“双随机、一公开”监管抽查工作计划》内容要求，均将机动车驾驶员培训机构（以下简称驾培机构）纳入了监管工作范围，同时明确检查内容包括有“对机动车驾驶员培训经营的监管”，检查（抽查）驾培机构数量比例为30%，承办机构为该局运输股、交通运输执法大队以及道路运输服务中心。但自2024年1月至2025年8月事发前，该局仅提供了三份针对驾培机构的《交通运输行政执法巡查记录》（分别是2024年6月4日、2024年8月5日、2024年12月6日），不论是行政检查程序还是相关行政文书记录均不符合交通运输部相关规定；且上述三次巡查情况均未涉及驾培机构内培训学员的《培训记录》；调查中还发现，该局负责对辖区内驾培机构履行行政监督管理职责的三个承办机构，分工不明、职责不清。

八、对有关单位及责任人员的处理建议

对1名责任人员追究其司法责任；要求有关部门对2家单位存在问题进行整改或处理；对3家部门给予组织处理。

九、事故防范措施建议

（一）提高思想认识，牢固树立安全发展理念

全市各级交管部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，切实增强道路交通安全管理的政治自觉和行动自觉。要以此次事故为警示，结合本地区实际，组织开展道路交通安全警示教育活动，通过典型案例剖析、媒体曝光等方式，推动广大交通参与者深刻认识疲劳驾驶、违规载人、不佩戴安全头盔等违法行为的严重危害性。

（二）强化路面管控，加大对摩托车、电动车违法行为的

整治力度

公安交管部门要深刻吸取事故教训，举一反三，持续深化摩电交通违法行为专项整治行动。一要突出整治重点，以国省道、城郊结合部、农村地区等为重点区域，严查严处无证驾驶、准驾不符、超员载人、不按规定佩戴安全头盔等易肇事肇祸违法行为。二要提升执法效能，科学部署警力，加大早晚高峰、夜间等重点时段的巡逻管控和定点检查频次，积极探索应用电子监控、无人机等科技手段辅助执法。三要加强宣传教育引导，冷水江市人民政府要举一反三，督促乡镇街道及有关部门切实履行道路交通安全教育职责，加大深入学校、社区、企业等开展针对性宣传力度，曝光典型违法案例，讲解安全常识，提升驾乘人员安全意识，确保“一带一盔”安全守护行动取得实效。

（三）完善公路安全基础设施，提升道路本质安全水平

公安交管、交通运输等部门要联合对国省道穿城、穿镇路段以及事故易发多发路段进行常态化风险排查与治理。要结合交通流量与事故特征，科学评估安全设施需求，优先采取设置中央隔离护栏、完善警示标志、施划减速标线等工程性措施，实现有效物理隔离与安全提示。要建立健全公路安全设施长效管护机制，确保防护设施完好有效，并从规划设计源头强化安全要求，切实提升道路本质安全水平。

（四）加大驾培机构监管力度，规范驾培行业市场秩序

交通运输部门要切实履行驾培行业监管职责。一要严格驾培机构监管，对照《机动车驾驶员培训管理规定》等规章，重点核查驾培机构的教学日志、培训记录、学员档案等材料的真实性和完整性，严厉打击学时缩水、记录造假等行为。涟源市交通运输局要针对监管中暴露出的分工不清、检查流于形式等问题立即整改，明确内部职责，提升监管能力。二要强化培训质量监督，督促驾培机构严格落实全国统一的教学大纲要求，保证培训学时和内容，突出安全驾驶意识和应急处置能力的培养，从源头上提升驾驶员素质。三要健全退出机制，对存在严重违法违规行为的驾培机构，要依法依规严肃处理，直至吊销其经营许可。

（五）探索创新机制，加强小型货运车辆租赁企业安全监管

针对小型货运车辆租赁这一新业态、新模式，建议由长沙县人民政府牵头，组织交通运输、市场监管等部门进行专题研究。一要明确监管主体和标准，依据《湖南省安全生产条例》关于业务相

近的原则，可参照道路普通货物运输企业的安全管理要求，探索制定适用于轻型货车租赁企业的安全管理制度，督促企业将租赁车辆、承租人驾驶行为等纳入安全管理体系。二要压实企业主体责任，督促长沙施嘉汇公司、湖南苡众公司等租赁企业依法变更经营范围，完善租赁合同条款，明确双方安全责任；加强对承租人的资质审核（如实习期驾驶员限制）和安全教育培训；鼓励企业利用车辆动态监控技术，对车辆运行状态、行驶路线进行监督，及时提醒和纠正超速、疲劳驾驶等违法行为。三要加强部门协同，建立信息共享机制，确保租赁车辆运营情况可控，防范安全风险。

娄底市政府事故调查组

2025年9月27日

信息来源：娄底市应急管理局

【 关闭窗口 】

扫码浏览