钟山县G78汕昆高速K709km+65m处“2•19”较大道路交通事故调查报告

25-04-27 11:00　来源：贺州市应急管理局

智能问答

25年2月19日21时48分许，G78汕昆高速贺州市钟山县路段发生一起3人死亡、2人受伤，两车不同程度损坏的较大道路交通事故，

事故发生后，自治区党委、政府高度重视，自治区副主席、公安厅厅长杨维林就伤员救治、事故调查、汲取事故教训等工作分别作出批示指

贺州市委、市人民政府高度重视，市委、市人民政府主要领导分别提出明确要求，要全力以赴做好伤员治疗和事故善后处置工作，规范做训，加强道路交通安全管理。市人民政府有关领导及时到医院指导伤员救治、善后等工作，钟山县委、县人民政府，市县公安、交通运输、应急赶赴现场指导事故处置工作，并迅速启动事故救援预案，开展现场救援、调查取证、综合协调、维稳管控、善后处置等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2月20日，贺州市人民政府副秘书长担任组长，成员由市公安局、市交通运输局、市应急管理局、市人社局、市总工会、市公安局交警支队、钟山县人民政府等相关单位作。依法邀请市纪委监委机关、市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作，通过现场勘查、调查取证、综合过程和原因以及存在的问题隐患，依法认定了事故性质，提出了对有关单位、相关人员的处理建议和事故防范措施建议。**经事故调查组调查认定“2·19”较大道路交通事故是一起较大生产安全责任事故。**

一、事故发生经过和应急处置

2025年2月19日，杨某某驾驶粤J571Q6号小型轿车沿G78汕昆高速公路由桂林往贺州方向行驶，当日21时

驶的从应急车道驶入慢车道后向前行驶过程中的桂C89112号重型半挂牵引车牵引桂C0129挂号重型平板半挂车

侧轮胎爆胎，停在应急车道检查，确定不影响车辆行驶后，便从应急车道驶入慢车道，计划到贺州收费站下高

贾某某受伤，乘员周某某当场死亡，乘员杨某某、邹某某经现场抢救无效死亡，两车不同程度损坏。

网站升级中

贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

2025年2月19日21时50分许，贺州市高速公路管理一大队接到报警后，立即赶赴现场，卫生、消防等部门接到报告后也立即赶赴现场，出警人员亡，另外2人经现场抢救无效死亡，2名伤者送贺州市人民医院进行救治。此次事故信息接报、公安交警、120等单位应急响应迅速、现场处置得力，救援过程中未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好，应急处置符合《生产安全事故应急救援评估规范》（AQ 9012—2023

二、事故相关情况

（一）事故现场情况

1.交通环境。事故地点位于G78汕昆高速公路709Km+65m处（桂林往贺州方向）。肇事路段道路呈西东走向，西往桂林方向（公路里程小）。肇事路段为全封闭的路段，道路中间设置有波纹钢护栏和绿化隔离，道路两侧设置有波纹钢护栏，道路平直，视距良好，为沥青路面，路为夜间，天气为阴天，最低气温10.2°。

2.道路交通标志标线。事发路段道路标线齐全完好，G78汕昆高速公路桂林往贺州方向，K712Km+400m处设有小型车辆最高限速120公里/小速100公里/小时标志，K711Km+700m处设有禁止停车标志，K710Km+600m处安装有防疲劳激光警示灯设备，K709Km+200m处设有“请勿疲劳驾驶

3.道路管养情况。春运期间，梧州高速公路运营有限公司贺州分公司制定有春运应急保畅排班表，每日安排有值班领导，分9个责任区域（其机电应急组、4个小修排障组。2025年2月19日，钟山站至贺州收费站路段巡查应急处置组：0时-8时为蒋某某、陈某某，8时-16时为黄某、吴某某作人员使用桂AY7B72巡逻车，在贺州收费站至钟山收费站，开展往返巡查5次，检查行车道路面是否有滞留物、交通安全设施是否完好以及协助发现公路有异常情况。

（二）涉事车辆情况

1.粤J571Q6号小型轿车。所有人：杨某某，品牌型号：吉利牌/JL7152D05，车架号：LB37724Z0KX219300，发动机号：K7XA6102910，注检验有效期至2025年9月30日。该车在中国人民财产保险股份有限公司投保了机动车交通事故责任强制保险和商业险。已按照事故处理程序规定，

2.桂C89112号重型半挂牵引车。所有人：灵川县迅达运输服务有限公司，品牌型号：乘龙牌/LZ4250H7DA，车架号：LGGG4DY3XGL3075注册登记日期：2016年4月18日，检验有效期至2025年4月30日。该车在北部湾财产保险股份有限公司投保了机动车交通事故责任强制保险。已按车辆。

3.桂C0129挂号重型半挂车。所有人：灵川县迅达运输服务有限公司，品牌型号：华盛顺翔牌/LHS9402TPB，车架号：LA9940T38G0LHS0 2016年4月18日，检验有效期至2025年4月30日。已按照事故处理程序规定，依法扣留车辆。

（三）涉事驾驶人情况

1.翟某某（桂C89112号重型半挂牵引车驾驶员）。男，汉族，1985年9月25日出生，户籍所在地：广西平乐县，现住址：广西平乐县******车型：A2，现场酒精吹气结果为0mg/100ml，经现场检测吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联测检测结果呈阴性；抽血检测结果为：未检

2.杨某某（粤J571Q6号小型轿车驾驶员）。男，土家族，1971年10月1日出生，户籍所在地：贵州省印江土家族苗族自治县，现住组，驾驶证号：********，准驾车型：C1E，经现场检测吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联测检测结果呈阴性；抽血检测结果为：未检出乙醇成分。

三、道路交通事故发生的原因和事故责任认定情况

（一）道路交通事故调查和取证情况

1.道路勘察情况。事故地点位于G78线汕昆高速公路709Km+65m处，为高速公路。道路呈东西走向，东往广东方向，西往桂林方向。肇事路线与下行线均设置有两条行车道及一条应急车道，行车道之间划有一条白色虚线作为车道分隔线，行车道与应急车道之间划有一条白色实线作为间设置有波形防护栏及中央绿化带隔离，行车道与中央防护栏之间划有一条白色单实线作为道路边沿线，南北两侧应急车道旁设置有波形防护栏条行车道宽度均为380cm，应急车道宽290cm，行车道边沿线与中央绿化带距离60cm，中央绿化带宽185cm。现场勘查时以南侧行车道与应急车道侧汕昆高速公路709公里桩为定位基准点。

2.肇事车辆现场勘查情况。（1）粤J571Q6号小型轿车：车头嵌入桂C0129挂号重型平板半挂车尾部，保险散胎接触，车头朝东、车尾朝西停在现场道路慢车道内，车头左前部靠近与快车道分隔虚线。发动机舱盖与半挂折底板下方大梁端头处，车头中部至右侧向发动机舱溃缩，右前轮向后位移，左侧车门变形、前挡风玻璃破损，上态，车内发现脱落的行车记录仪，储存卡储存的事发时视频已依法提取。

副驾驶座位有一具成年男性尸体（周某某），上身穿黑色羽绒服，下身穿黑色长裤，双足穿一双灰色袜子动性骨折，脑组织缺失，头面部塌陷、毁损。

智能问答
网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

（2）桂C89112号重型半挂牵引车、桂C0129号重型半挂车：该车组头朝东、车尾朝西停于现场的道路慢车道内，牵引车靠近与应急车道胎。半挂车后防护杆碰撞后整体脱落、左后尾灯碰撞后左侧向上弯折、左后侧车身大梁头嵌有粤J571Q6号小型轿车脱落的白色发动机舱，半挂车牵引车驾驶室内安装有卫星定位的行驶信息记录装置，处于离线状态，安装有行车记录仪，无内存卡。

（3）从粤J571Q6号小型轿车后排座位救援出2名受伤昏迷的成年女性，后经钟山县人民医院急救人员现场抢救无效死亡，放置在现场应急上身穿绿色羽绒服、绿色毛衣、下身穿棕褐色长裤、双足穿黑色靴子，面部布满血迹。左颞部至左下颌见一处24.0cm×4.0cm挫裂创；另一具尸体穿黑色裤子、左足穿白色运动鞋，颈部戴一条金色项链，双耳各戴一个绿色叶子耳环，左手戴一只白色手镯，头面部有挫裂创口。

3.现场路面痕迹。（1）路面挫划印痕：在慢车道内发现一条挫划痕，为桂C0129号重型半挂车后防护杆碰撞整体脱落后被粤J571Q6号小型离基准线267cm，止点距离基准线303cm，长为515cm。

（2）路面散落物：洒落的机油、车辆部件碎片等散落物，面积为1130cm×490cm。

4.肇事车辆载人、载物情况。（1）粤J571Q6号小型轿车核载5人，事发时实载5人，后排乘员均未系安全带。

（2）桂C89112号重型半挂牵引车牵引桂C0129挂号重型平板半挂车，经过磅称重总重为30880kg，实载货物14700kg，实载1人。

（二）道路交通事故各方违法行为分析

1.粤J571Q6号小型轿车驾驶人杨某某违法行为分析。杨某某驾驶粤J571Q6号小型轿车超过限速标志标明的最高时速、未与前方同车道行驶施的安全距离，未督促车上乘员按规定使用安全带，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条、第四十三条有关规定和违反条例》第四十条有关规定。

2.桂C89112号重型半挂牵引车驾驶人翟某某违法行为分析。翟某某驾驶后下部防护装置、后部反光标识不符合技术标准的机动车在高速公路慢车道上行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十八条有关规定

3.粤J571Q6号小型轿车副驾位置乘员周某某。无证据证明周某某有交通违法过错行为。

4.粤J571Q6号小型轿车乘员杨某某、邹某某、贾某某。杨某某、邹某某、贾某某在乘坐机动车时未按规定使用安全带，其行为违反了《中第五十一条有关规定，此道路交通违法行为不是直接导致此次事故发生的原因，但在事故发生时，杨某某、邹某某、贾某某未系安全带缺少必要果。

（三）事故原因及责任认定

1.事故直接原因。翟某某驾驶桂C89112号重型半挂牵引车牵引桂C0129挂号重型平板半挂车从应急车道驶入慢车道后低速行驶，被超速行71Q6号小型轿车追尾，造成粤J571Q6号小型轿车车上驾驶员杨某某、乘员贾某某受伤，乘员周某某当场死亡，乘员杨某某、邹某某经现场抢救无

2.事故间接原因。灵川县迅达运输服务有限公司未严格落实从业人员安全生产培训教育制度，驾驶员翟某某安全意识不高，公司所属的桂C0129挂号重型平板半挂车后下部防护装置、后部反光标识不符合技术标准，且在高速公路上以低于法律规定最低时速在慢车道上行驶，

3.事故责任认定。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条、《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款支队高速管理一大队2025年3月11日作出《道路交通事故认定书》（第451145120250000003号）认定：

1.杨某某承担事故的主要责任；

2.翟某某承担事故的次要责任；

3.乘员杨某某、邹某某、贾某某、周某某无责任。

（四）事故性质

经事故调查组调查认定：G78汕昆高速K709km+65m处“2·19”较大道路交通事故是一起较大生产安全责任事故。

四、有关单位存在的主要问题

（一）灵川县迅达运输服务有限公司存在的问题

一是公司所属的桂C89112号重型半挂牵引车牵引的桂C0129挂号重型平板半挂车后部反光标识不符合技术

二是未严格落实从业人员安全生产培训教育制度。经查阅该公司驾驶员教育培训记录，企业未制定并有效计安全学习资料和安全提醒，未能提交驾驶员线下集中学习或委托第三方培训机构采用APP线上学习的培训资料。培合格的资料。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条有关规定。

智能问答
网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

三是未严格落实车辆动态监控管理规定。经查阅2024年12月份以来的运输企业车辆动态监控管理台账等车辆动态监控资料，该公司委托桂林行动态监控管理，车辆超速报警限值设置为100公里/每小时，超速报警阈值设置不合理；违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十四条有对公司负责人粟继勇、安全管理员全云光询问调查，公司未按规定要求保持执行运输任务的车辆动态监控实时在线，未核实长期未在线运输车C89112运输车辆长期不在线的问题未能有效解决。违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十六条有关规定。

四是未对长期存在超速和疲劳驾驶的驾驶员进行处理，存在重大事故隐患。经查阅该公司2024年12月至2025年2月动态监控台账（含月度分动态监控管理登记台账），对负责人粟某某、安全管理员全云光询问调查发现，该公司部分运输驾驶员长期存在超速和疲劳驾驶行为，但公司在进行严肃处理，依据《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》第三条第（三）项判定为重大事故隐患。违反了第四十一条有关规定。和违反《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十五条有关规定。

（二）桂林极致电子科技公司存在的问题

经调查：**一是**该公司未在广西壮族自治区道路运输发展中心、桂林市交通运输局备案，不具备资质开展动态监控委托服务。违反了《道路运有关规定、违反《广西壮族自治区交通运输厅关于进一步规范广西道路运输车辆动态监控专项委托服务工作的通知》（桂交便函〔2021〕122号）

二是该公司没有制定相关文件确定各岗位负责人，职责分工不明确；动态监控排班表的人员名单与实际上班时间段的值班人员及时间不符，的车辆，按照其规定满一周才对相关车辆及车企进行通报提醒，没有起到实际监管效果。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条有关规定。

三是未配足监控人员，经查阅该公司劳务合同、对公司法人陈嘉询问调查，该公司承担了一百多家道路运输企业总共三千多辆车的动态监而实际专职监控人员为2名，监控人员不足，无法正常开展动态监管工作。违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条有关规定、违反于进一步规范广西道路运输车辆动态监控专项委托服务工作的通知》（桂交便函〔2021〕122号）有关要求。

（三）桂林市陆通机动车辆检测有限责任公司

该公司在对桂C89112号重型半挂牵引车、桂C0129挂号重型平板半挂车年度检验业务中，存在检测不规范的情形。经调查：桂C89112号重型平板半挂车分别于2024年4月19日、4月20日在桂林市陆通机动车辆有限公司进行安全技术检验，并于当天通过检验，出具了检验合格的检测报告片、视频核查，发现桂C0129挂号重型平板半挂车过线时安装有后防护装置且无明显变形，安装有尾部标志板，粘贴有反光标识，后防护装置，从长度是否符合标准，图片和视频未见有检测机构工作人员测量后防护装置的离地高度、长度。存在没有使用长度测量工具测量予以合格通过的情车安全技术检验项目和方法》5.2有关条款。

（四）灵川县交通运输局

灵川县交通运输局对运输企业监管力度不足、整改督促不到位的问题。2024年以来，灵川县交通运输局对涉事灵川县迅达运输服务有限公司发现的隐患或问题，未采取强有力的监管措施，未要求企业制定并提交整改措施，未对整改情况进行跟踪复查，未能有效推动企业落实整改流于形式。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

杨某某。涉嫌交通肇事罪，2025年3月19日，钟山县公安局对杨某某涉嫌交通肇事罪予以立案侦查并采取了刑事拘留措施，2025年3月28日，县公安局对杨某某涉嫌交通肇事罪执行逮捕。

（二）事故相关当事人行政处理建议

1.杨某某。2025年3月12日，贺州市公安局交通警察支队高速管理一大队对杨某某未与前车保持安全距离、超过规定时速未达10%的道路交处以罚款100元（驾驶证记0分）。

2.翟某某。2025年3月13日，贺州市公安局交通警察支队高速管理一大队对翟某某驾驶机件不符合技术标准、在高速公路上低于法律规定的为作出行政处罚决定，处以罚款400元的处罚（驾驶证记3分）。

3.粤J571Q6号小型轿车乘员杨忠平、邹某某、贾某某。在乘坐机动车时未按规定使用安全带的违法行为故安交警部门决定对三人不予行政处罚。

（三）对有关单位的处理建议

1.灵川县交通运输局。灵川县交通运输局对运输企业监管力度不足、整改督促不到位的问题，建议桂林市行

智能问答

网站升级中
贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

2.灵川县迅达运输服务有限公司。公司所属的桂C89112号重型半挂牵引车牵引的桂C0129挂号重型平板半挂车后部反光标识不符合技术标准标准，且在高速路上以低于法律规定的最低速度在慢车道行驶；公司未严格落实从业人员安全生产培训教育制度、未严格落实车辆动态监控管理驾驶的驾驶员进行处理，存在重大事故隐患等违法行为。对该公司存在的违法行为，建议由桂林市交通运输部门依法调查处理；对事故发生负有门依法进行处罚。

3.桂林极致电子科技公司。公司不具备资质开展动态监控委托服务，且公司没有制定相关文件确定各岗位负责人，职责分工不明确；动态监时间段的值班人员及时间不符，排班混乱；公司发现长时间离线的车辆，按照其规定满一周才对相关车辆及车企进行通报提醒，没有起到实际题，建议由桂林市交通运输部门依法调查处理。

4.桂林市陆通机动车辆检测有限责任公司。在对桂C89112号重型半挂牵引车、桂C0129挂号重型平板半挂车年度检验业务中，存在检测不规督管理、公安交警部门依法调查处理。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取G78汕昆高速公路钟山县路段“2·19”较大道路交通事故惨痛教训，举一反三，进一步强化道路交通安全管理，切实落实道路交通生，特提出以下问题整改和事故预防措施建议：

（一）进一步强化源头企业监管

交通运输部门要加强对货运企业的源头管理，监督货物运输企业落实安全管理主体责任，充分发挥好货车动态监控系统的作用，及时提醒货规操作行为。要杜绝对挂靠车辆挂而不管的情形，对挂靠公司“只收费不管理”的行为要严肃依法追责，推动信用评价体系应用。参照“两客一危”重上货车智能监控设备，实现对货车驾驶人实时智能监管。同时加强机动车检测站的监管，督促企业落实主体责任，规范实施机动车安全检测、确控作用。

（二）进一步健全“多方”联动机制

一是市公安、交通运输部门和高速公路运营方要建立全市高速公路指挥管理系统，实现视频共享、数据共享、信息共享，整合高速公路一路理水平，提高发现高速公路各类交通违法和安全隐患能力，及时消除或查处“三超一疲劳”、违停等严重违法行为。**二是**市公安、交通运输部门加建立交通信息共享机制，及时推送交通态势和险情，及时预警快速消除安全隐患。**三是**提升地方高速公路管理能力水平，调整优化警力，组建高路里程日益增长带来的高速管理压力。

（三）进一步加强道路交通安全宣传教育

公安、交通运输等部门要组织人员走进企业、农村、社区等开展形式多样、内容丰富的交通安全宣传活动，组织驾驶员观看交通安全宣传挂行面对面交通安全宣传教育。利用宣传挂图、宣传彩页向企业负责人、安全员、驾驶员及乘员讲解“三超一疲劳”、酒驾、病车上路等各类常群众遵守交通安全法律法规的意识和应急处置能力，筑牢道路交通安全防线，拓宽安全宣传覆盖面。

智能问答

重点网站 贺州市部门网站 贺州市各县

联系我们 站点地图

主办单位：贺州市人民政府办公室 承办单位：贺州市行政审批局

桂ICP备05002231号 网站标识码：4511000008

桂公网安备45110202000050号

网站升级中

贺州市人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。