汕尾陆河甬莞高速“7•26”较大道路交通事故调查报告

陆河甬莞高速“7•26”较大道路交通事故调查组

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故相关车辆及人员情况 2
（二）事故发生单位及相关单位概况 5
（四）事故发生经过 8
（五）事故现场情况 13
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 14
二、事故应急处置及评估情况 15
（一）事故信息接报及响应情况 15
（二）事故现场应急处置情况 16
（三）医疗救治和善后情况 16
（四）事故应急处置评估 17
三、事故原因分析 17
（一）直接原因分析 17
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 17
（三）其他可能因素排除 21
四、有关责任单位存在的主要问题 21
（一）事故相关单位 21
（二）有关监管部门 22
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 23
（一）事故责任认定情况 23
（二）已被司法机关采取强制措施人员 24
（三）对有关公职人员的处理建议 24
（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 24
（五）其他处理建议 27
（六）防撞车事故存在问题及处理建议 27
六、事故整改和防范措施 28
（一）深刻汲取事故惨痛教训，认清形势问题，切实增强做好安全生产工作的责任感紧迫感使命感 28
（二）强化精准施策，扎实开展以道路交通安全为重点的大排查大整治 29
（三）加强高速公路占道施工安全管理 30
（四）加强道路交通安全宣传和警示教育 31

汕尾陆河甬莞高速“7•26”较大道路交通事故调查报告

2025 年 7 月 26 日 8 时 46 分，甬莞高速汕尾陆河段西行 K1267+760M 处，发生一起重型厢式货车追尾碰撞小型普通客车的较大道路交通事故，造成 4 人死亡、2 人受伤，直接经济损失 572.2 万元。

事故发生后，省、市领导高度重视，省政府副省长王胜作出批示，要求全力救治伤者。汕尾市委书记逯峰两次作出批示，要求抓紧组织抢救，并做好事故调查。市委常委、常务副市长王延奎指挥调度事故处置工作，要求全力以赴抢救伤者，做好家属安抚救助，严格开展事故调查。副市长、公安局长毛金成立即赶往前方协调指挥处置工作，部署成立伤员救治组、事故调查组、善后处置组、舆情管控组。市、县两级公安、应急管理、交通运输、卫健等部门迅速到达现场并开展协调联动，全力处置事故。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，对事故责任者提出处理意见，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令 493 号)等有关规定，7 月 27 日，汕尾市人民政府成立了由市应急管理局局长任组长，市应急管理局副局长、市公安局交警支队政委任副组长，市公安局、市交通运输局、市应急管理局、市总工会和陆河县应急管理局派人参加组成的陆河甬莞高速

“7•26”较大道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、技术鉴定、调查取证、询问谈话等工作，查清了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，陆河甬莞高速“7•26”较大道路交通事故是一起因货车驾驶员长时间从事道路运输工作，未能充分休息，行车过程未与前车保持安全距离，遇事操作不当及车属单位安全生产管理不到位等造成的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关车辆及人员情况

1.事故相关车辆

（1）鲁 BP0685 重型厢式货车。机动车所有人：青岛金嘉运力供应链有限公司；车辆使用性质：货运；品牌型号：豪沃牌ZZ518*****711JF1;车辆识别代号：LZZ1*****J311676;发动机号码：2311****4237;检验有效期至 2026 年 6 月 30 日；核载人数：2 人，核载质量：9210kg（事发时车载 1 人，实载质量：9180kg，装载货物为地板砖和电子配件，未超载）；取得《道路运输证》（经营许可证号：370281015197）。保险公司：安华农业保险股

份有限公司，交强保险凭证号：PDDA20253*****0000456，商业保险凭证号：PDDI202******100000461，第三者 100 万，超赔险：诚泰财产保险股份有限公司，600 万（其中人身损害和财产损失赔偿限额各为 300 万）。按要求接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。近三年以来，该车违法记录共 5 宗。其中 2 宗现场处罚（1 宗为因交通事故导致车辆号牌损坏等、1 宗为机动车违反规定停放）和 3 宗非现场处罚（2 宗为机动车违反规定停放、1 宗为驾驶机动车占用导流线行驶）。现该车辆状态为违法未处理 1 宗，为事故发生后作出的处罚（违法行为：在同车道行驶中，不按规定与前车保持必要的安全距离的）。根据车上所装北斗记录仪显示，该车在 2025 年 7 月 26 日 8 时 45 分 46 秒的速度为 89 公里每小时。

（2）贵 DNC322 小型普通客车。机动车所有人：王某谭；使用性质：非运营；品牌型号：五菱牌 LZW****DW6;车辆识别代号：LZWAD*****B608145;发动车号码：18M****0258；检验有效期至 2025 年 12 月 31 日；核载人数：5 人（事发时实载人数：6 人，为 3 个成年人、1 个 3 岁的小孩、1 个 1 岁的婴儿、1 个 7 个月的婴儿）。交强保险公司：中国平安财产保险股份有限公司，交强保险凭证号：1210707*****33843002，商业保险凭证号：1210707*****33842998，第三者 300 万。近三年以来，该车无违法记录。车辆状态为正常。

（3）赣 DL5666 重型厢式货车。机动车所有人：泰和县兴

傲物流有限公司；使用性质：货运；品牌型号：豪沃牌ZZ5187***711GF1;车辆识别代号：LZZ1B*****W077362;发动机号码：2210****2047；检验有效期至2025年11月30日。保险公司：中国平安财产保险股份有限公司，交强保险凭证号：122080******43346809，商业保险凭证号：1220809******3346801，第三者100万。近三年以来，该车违法记录共1宗（为驾驶机动车违反禁令标志指示）。该车辆状态为违法未处理1宗：为驾驶机动车违反禁令标志指示。

（4）豫K928SB轻型封闭式货车。机动车所有人：孙某彩；使用性质：货运；品牌型号：东风牌EQ504****6A1D；车辆识别代号：LGDM*****RC210951；发动机号码：Q1****43；检验有效期至2026年3月31日。保险公司：中国大地财产保险股份有限公司，交强保险凭证号：PDFA2541******0000000652。近三年以来，该车无违法记录。车辆状态为正常。

2.事故相关人员

（1）白某。鲁BP0685重型厢式货车司机，准驾车型：B2，初次领证日期2015年8月13日，有效期起止期限为2021年8月13日至2031年8月13日；持有道路运输从业资格证。近三年来有10次违法记录，8宗已处理完毕；2宗未处理，一宗为过度疲劳仍继续驾驶；1宗为事故发生后作出的处罚（违法行为：在同车道行驶中，不按规定与前车保持必要的安全距离的）。经查询2025年2月12日至7月26日鲁BP0685重型厢式货车的

行车轨迹，白某在驾驶过程中共计有 84 次疲劳驾驶（连续驾驶 4 小时以上未休息）。

（2）王某谭。贵 DNC322 小型普通客车司机，准驾车型：C1，初次领证日期 2021 年 3 月 18 日，有效期起止期限为 2021 年 3 月 18 日至 2027 年 3 月 18 日。近三年来有 1 次违法记录，已处理完毕。

（3）蒋某辉。赣 DL5666 重型厢式货车司机，准驾车型：B2，初次领证日期 2013 年 12 月 20 日，有效期起止期限为 2019 年 12 月 20 日至 2029 年 12 月 20 日。

（4）孙某停。豫 K928SB 轻型封闭式货车司机，准驾车型：C1，初次领证日期 2018 年 5 月 10 日，有效期起止期限为 2024 年 5 月 10 日至 2034 年 5 月 10 日。近三年来无违法记录。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.青岛金嘉运力供应链有限公司（以下简称“青岛金嘉公司”）。统一社会信用代码：93170281MADORWFF3N，法定代表人：陈某腾，注册资本：叁拾万元整，地址：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处大麻湾一村 204 国道北 892 号网点楼，成立日期：2023 年 10 月 25 日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：一般项目：供应链管理服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);道路货物运输站经营，国内集装箱货物运输代理，运输货物打包服务，物料搬运装备销售，运输设备租赁服务，装卸搬运。(除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。持有《道路运输经营许可证》（鲁交运管许可青字370281015197号）。2025年6月25日购买了公路货物运输行业安全生产责任保险。

公司共有4名股东（陈某腾、王某、姜某会、曹某明，各占25%份额，曹某明为公司专职安全生产管理人员），包括鲁BP0685重型厢式货车在内共9辆货车，除鲁BP0685重型厢式货车外，其余8辆货车均为挂靠。

2.广东潮惠高速公路有限公司（以下简称“潮惠高速公司”）。统一社会信用代码：91440101587602 43XQ，法定代表人：余某红，注册资本：1000万元，成立日期：2011年11月18日，地址：广州市越秀区白云路83号1003房，类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：道路运输业。2022年1月24日，潮惠高速公司与广东交科检测有限公司签订《潮惠高速公路2022-2025年营运高速公路定期检查和监测合同》，由广东交科检测有限公司承包实施潮惠高速公路2022-2025年定期检查和监测工作。

3.广东交科检测有限公司（以下简称“广东交科公司”）。统一社会信用代码：91440101MA59LLA0XR，法定代表人：李某强，注册资本：3000万元，成立日期：2017年4月17日，地址：广州市白云区钟落潭镇广从八路1180号自编1-9号楼，类型：

有限责任公司（法人独资）。经营范围：公路水运工程试验检测服务;计量服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁;新材料技术推广服务;普通机械设备安装服务;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;电子产品销售;消防技术服务;建设工程消防验收现场评定技术服务;检验检测服务;建设工程质量检测。持有公路工程-甲级（交检公甲第 053-2024 号）、公路工程-桥梁隧道工程专项（交检桥隧粤第 001-2024 号）的公路水运工程质量检测机构资质证书。2024 年 10 月 9 日，广东交科公司与深圳鲲鹏桥检车租赁有限公司签订《2024-2025 年现场检测项目安全防护服务合同》，租赁深圳鲲鹏桥检车租赁有限公司的人员和车辆，为现场检测项目提供安全防护服务。

（三）事故发生单位及有关单位安全管理情况

1.青岛金嘉公司。该公司建立了安全生产责任制度、安全例会制度、安全教育培训制度、从业人员及车辆管理制度、车辆动态监控管理制度、安全生产操作规程、事故隐患排查治理制度等安全生产管理制度；与驾驶员签订了安全生产责任书，对驾驶员进行岗前安全培训教育，每日在微信群向驾驶员推送安全提醒，于2025年6月20日组织公司驾驶员召开一次集中安全教育培训；制定了交通事故应急预案，于2025年5月15日开展了交通事故应急演练；设置兼职监控员，每日不定时对货车运行轨迹进行记

录。

2.潮惠高速公司。该公司建立了全员安全生产责任制、安全生产风险管理、安全生产培训教育、事故隐患排查治理等安全生产管理制度、岗位安全操作规程和生产安全事故应急预案，制定了养护施工安全管理办法、安全作业规程防撞缓冲车安全使用管理办法；制定了年度安全教育培训计划，按计划每月开展安全教育培训；由路政部门对潮惠高速路段K1295+800M-K1342+100M路段每日开展全线巡查，每日巡查不少于4班次。

3.广东交科公司。该公司建立了全员安全生产责任制、安全培训教育、安全生产检查、安全隐患排查治理等安全生产管理制度、营运高速公路安防设施布设与移除等安全操作规程和生产安全事故综合应急预案；在潮惠高速公路2025年度桥涵定期检查项目进场前组织了安全生产教育培训。经调查，7月26日当天在甬莞高速往惠州方向 K1269+500M-K1272+500M 的公路养护作业符合作业规范。

（四）事故发生经过

1.事故发生前道路施工及事故情况

（1）道路施工审批报备情况

广东交科公司计划于2025年2月23日至8月23日在潮惠高速公路 K1142M+560-K1347+005M 开展边坡、桥涵、路面、隧道机电设施养护定期及监测检查工程，制定了《施工组织方案》《交通组织方案》《应急方案》等。2月8日，广东交科公司分

别向潮惠高速公司、汕尾市公安局交通警察支队高速公路二大队提交《潮惠高速公路施工申请审查表》和《施工审批表》，经潮惠高速公司、汕尾市公安局交通警察支队高速公路二大队审批通过。根据施工要求，广东交科公司于7月22日潮惠高速公司提交《公路交通阻断事件报送表》，经审核，同意广东交科公司 7月26日在甬莞高速往惠州方向K1269+500M-K1272+500M的公路养护作业。7月25日，广东交科检测有限公司负责人分别在“潮惠、兴汕联合施工报备群”“汕尾高速公路二大队路段施工信息群”等2个微信群报备7月26日桥梁定期检查作业。

（2）粤B29G71轻型厢式货车追尾碰撞粤B8MQ20防撞缓冲车事故（以下简称“防撞车事故”）相关人员、车辆情况

①粤B29G71轻型厢式货车。机动车所有人：陈某霖；使用性质：非营运；品牌类型：五菱牌 LZW503***LGHUG；车辆识别代号：LZWCA***RE305791；发动机号：R01***19；检验有效期至2026年7月31日。交强险投保公司为:中国平安财产股份有限公司，保险单号:10579003*****323608;商业险投保公司为：中国平安财产股份有限公司，保险单号:10579003****323605（第三者200万）。

②粤 B8MQ20 轻型专门用途货车。机动车所有人：广东省鲲鹏路桥工程有限责任公司；使用性质：非营运；品牌类型：徐工牌 XGS***TFZJ6；车辆识别代号:LEFYC****NA2501；发动机号：LB***806；检验有效期至2026年04月30日。交强险

投保公司为：中国平安财产股份有限公司，保险单号：1059000*****3150647;该车辆投保了商业险投保公司为：中国平安财产股份有限公司，保险单号：1059000*****3150637（第三者300万）。

③范某军。粤B29G71轻型厢式货车司机，准驾车型：C1B，初次领证日期2018年1月2日，有效期起止期限为2018年1月2日至2034年1月2日。

④蔡某森。粤B8MQ20轻型专门用途货车司机，准驾车型：C1，初次领证日期2015年8月20日，有效期起止期限为2021年8月20日至2031年8月20日。

（3）防撞车事故情况

广东交科公司按计划在甬莞高速往惠州方向K1269+500M—K1272+500M（应急车道及第三车道）处开展桥梁定期检查。7月26日上午，广东交科公司一辆防撞缓冲车（粤B8MQ20，车载2人）和一辆作业工程车（车载3人）在陆河南收费站上高速公路。8时17分许，作业工程车到达甬莞高速往惠州方向K1268+100M处第一车道，布设中分带侧警告区2000m施工标志牌，防撞缓冲车到达甬莞高速往惠州方向K1268+030M处第一车道进行警戒，期间防撞缓冲车一直开启黄色箭头指示灯。8时20分许，粤B29G71轻型厢式货车（7月26日2时30分，林某铭驾驶粤 B29G71 轻型厢式货车和范某军从汕尾市城区出发前往揭阳市揭东区江记畜牧屠宰场载牛肉；7时左右，车辆换

由范某军驾驶，从潮州凤塘高速收费站入口上高速，往汕尾方向回汕尾市区）追尾碰撞停靠在甬莞高速往惠州方向 K1268+030M 处第一车道的粤 B8MQ20 防撞缓冲车，造成两车侧翻。

车辆侧翻后，粤 B8MQ20 防撞缓冲车 2 名人员（无受伤）自行爬出车厢，粤 B29G71 轻型厢式货车 2 名人员（受伤）经过路车辆人员帮助救出车厢，后被救护车送往陆河县人民医院救治。

（4）防撞车事故发生原因

经调查，防撞车事故发生的主要原因是粤 B29G71 轻型厢式货车司机范某军驾车在高速公路未履行安全注意义务，行车过程未与前车保持安全距离，遇事操作不当。但由于范某军的身体原因，目前公安交警对防撞车事故的责任认定中止。

2.事故发生前经过

（1）鲁 BP0685 重型厢式货车行车轨迹

白某驾驶车辆鲁 BP0685 重型厢式货车于 2025 年 7 月 24 日 16 时从武汉前往福州；25 日 0 时 25 分，在福银高速公路进贤县路段因疲劳驾驶车辆碰刮护栏，报警等待交警处理事故；25 日 1 时 15 分，到达江西南昌温泉收费站出口，停留了 37 分钟；25 日 6 时 20 分，到达江西梧州市福银高速临川服务区，停留了 1 小时 35 分钟后往福建方向行驶；25 日 9 时 9 分，到达江西梧州市福银高速黎川服务区，停留了 4 分钟；25 日 11 时 56 分，到达福建沙厦高速秀村服务区，停留了 26 分钟；25 日 14 时 44 分，到达福清沈海高速鱼溪收费站出口，停留了 12 分钟；25 日 15

时 10 分，到达福清市上迳镇忠美路卸货点并协助卸货；25 日 17 时，卸完货前往第二个卸货点福州；25 日 18 时 16 分，到达第二个卸货点福建闽侯县农业科学院，停留了 1 小时 6 分钟；25 日 19 时 22 分，卸完货开车前往福州仓山区装货；25 日 21 时左右，装完货物前往广东东莞；26 日 1 时 23 分，到达福建厦门北海高速东孚服务区，停留了 2 小时 3 分钟；26 日 6 时 24 分，到达广东潮州大潮高速旗山服务区，停留了 24 分钟；26 日 6 时 48 分从广东潮州大潮高速旗山服务区开出；26 日 8 时 46 分到达事故地点。

（2）鲁 BP0685 重型厢式货车司机停车休息时间分析

根据鲁BP0685重型厢式货车GPS提供行车轨迹显示该车停车休息时间段:

①7 月 24 日：20 时 43 分至 21 时 58 分，在江西九江福银高速庐山服务区体息 1 小时 15 分钟。

②7 月 25 日：1 时 15 分至 1 时 52 分，在江西南昌温泉收费站出口休息 37 分钟；6 时 20 分至 7 时 55 分，在江西抚州市福银高速临川服务区休息 1 小时 35 分钟；9 时 9 分至 9 时 13 分，在江西抚州市福银高速黎川服务区休息 4 分钟；11 时 56 分至 12 时 22 分，在福建沙厦高速秀村服务区休息 26 分钟；14 时 44 分至 14 时 56 分，在福清沈海高速鱼溪收费站出口休息 12 分钟；18 时 16 分至 19 时 22 分，在福建闽侯县农业科学院休息 1 小时 6 分钟；20 时 5 分至 20 时 50 分，在福州仓山区义序物流园休息

45 分；21 时 33 分至 22 时 41 分，在福清北海高速大往服务区休息 1 小时 8 分钟。

③7 月 26 日：1 时 23 分至 3 时 26 分，在福建厦门北海高速东孚服务区休息 2 小时 3 分钟；6 时 24 分至 6 时 48 分，在广东潮州大潮高速旗山服务区休息 24 分钟。

自 7 月 24 日 16 时至 7 月 26 日 8 时 46 分，鲁 BP0685 重型厢式货车司机白某仅休息了 9 小时 35 分钟。

3.事故发生经过

7 月 26 日 8 时 45 分 30 秒，蒋某辉驾驶赣 DL5666 重型厢式货车，行驶至甬莞高速公路西行 K1267+800M 路段（从潮州往东莞方向），因遇前方事故导致车辆缓行，停在第三车道上（赣 DL5666 重型厢式货车的停车点距离防撞车事故点位 240 米）。随后，由王某谭驾驶贵 DNC322 小型普通客车（司乘人员共 6 人），行驶至此处并停在赣 DL5666 货车后方，车辆开启双闪。8 时 46 分 3 秒，由白某驾驶的鲁 BP0685 重型厢式货车，追尾碰撞贵 DNC322 小型客车，并碰刮停在第二车道上候行由孙某停驾驶的豫 K928SB 轻型封闭式货车后侧，导致贵 DNC322 小型普通客车被碰撞后受力向前碰撞同车道的赣 DL5666 重型厢式货车尾部，造成贵 DNC322 小型普通客车车体变形，车上 6 名人员被困。

（五）事故现场情况

事故发生地点位于甬莞高速公路西行 K1267+750M 处，距离处于平曲线上坡路段，平曲线 R=1500、平曲线为右转弯，竖

曲线 R=13000、纵坡坡度为 1.85%，坡长 695 米，事故发生位置（K1267+750M）距离坡底（K1267+480M）270 米。事故路段路面分为 4 车道，从左到右分别是左车道（3.75 米）、中间车道（3.75 米）、右车道（3.75 米）和应急车道（2.8 米），均为沥青路面，路面平整无坑槽，标识标线、道钉、轮廓标清晰完整、反光效果良好，护栏、防眩板等交通安全设施完好。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

（1）杨某，乘坐贵 DNC322 小型普通客车，在事故中死亡。

（2）王某怡，乘坐贵 DNC322 小型普通客车，在事故中死亡。

（3）王某芬，乘坐贵 DNC322 号小型普通客车，在事故中死亡。

（4）谢某阳，乘坐贵 DNC322 号小型普通客车，在事故中死亡。

（5）王某谭，驾驶贵 DNC322 号小型普通客车，在事故中受伤。目前仍在中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院接受治疗。

（6）王某泽，乘坐贵 DNC322 号小型普通客车，在事故中受伤。已于 2025 年 8 月 14 日出院。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)，事故直接经济损失为 572.2 万元。

（七）气象情况

7 月 26 日上午，该事故路段天气晴，无降雨，视线良好，路面无积水情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7 月 26 日 8 时 20 分，120 接群众来电称：甬莞高速往深圳方向陆河南约 100 米入口处一辆货车相撞侧翻。8 时 21 分，120 调度陆河县人民医院派出救护车，并将事故信息通报至交警。8 时 22 分，汕尾市公安局 110 指挥中心接群众来电称：甬莞高速往惠州方向陆河南 K1268+100 有两辆货车发生碰撞，一人被困，一人受伤，需要处理。110 指挥中心将事故信息通报至 120、消防。8 时 24 分，陆河县消防大队接市 119 指挥中心调令，出发前往防撞车事故现场处置。8 时 26 分，市交警支队高速二大队接 110 警情指令，出发前往防撞车事故现场处置，并同步通知路政、拯救部门。8 时 26 分，潮惠高速公司监控中心在 K1222+070M 门架式情报板发布“前方 46 公里发生事故，请谨慎驾驶”。8 时 48 分，120 接手机自动报警电话，有小孩哭声，无人说话，120 将情况反馈潮惠高速公司监控中心核查。8 时 50 分，接第二个报警人电话称“甬莞高速往广州方向陆河南入口发生车辆追尾三人受伤”。8 时 52 分，调度陆河县上护卫生院派出救护车。8 时 59 分，经潮惠高速公司监控中心核实为第二起事故，并将第二起事故情况通知交警、消防、卫健等相关部门。

（二）事故现场应急处置情况

防撞车事故发生后，作业工程车的安全防护人员用锥形桶将事故现场第一车道、第二车道进行围蔽，并拨打 110、120 电话。7 月 26 日 8 时 36 分，救护车到达防撞车事故现场；8 时 38 分，陆河县消防大队到达防撞车事故现场；8 时 43 分，由救护车将 2 名受伤人员（范某军、林某铭）送往陆河县人民医院救治；8 时 44 分，交警到达防撞车事故现场，1 名人员到后方警戒疏导交通，2 名人员对现场进行调查取证工作。8 时 45 分，路政人员到达防撞车事故现场，协助交警维持现场交通秩序。8 时 49 分，拯救车辆在前往防撞车事故现场过程中，发现第二起事故，对事故现场进行交通围蔽。8 时 53 分，交警到达事故现场进行处置，引导车辆向陆河南方向下高速，减轻车流压力，并通知 120 增援救护车。9 时 4 分，救护、路政到达事故现场。9 时 6 分，消防人员到达事故现场，分别于 9 时 7 分、9 时 31 分、9 时 38 分、10 时 17 分、10 时 31 分救出小轿车 6 名被困人员，均由救护车送往医院进行救治。事故现场于 11 时 48 分处理完毕。

（三）医疗救治和善后情况

汕尾市人民政府高度重视事故善后工作，市人民政府分管交通安全的副市长到事故现场协调指挥，明确由市公安局、陆河县党委政府具体负责善后处置工作，制定了善后处置工作方案，责任到人，协调肇事车方及车辆投保公司垫付死者丧葬费，协助家属处理后事。市公安局、陆河县党委政府持续做好伤亡人员家属

的沟通安抚和协调理赔工作，家属情绪稳定，社会面平稳，无相关负面舆情。4名死者尸体于2025年8月9日进行火化。

（四）事故应急处置评估

汕尾市、陆河县两级公安、消防、卫健等部门和潮惠高速公司等单位接到事故信息后，均及时启动事故应急处置措施，开展应急处置工作。在防撞车事故发生后，交警、消防、卫健、路政等人员及时到达现场进行处置，维持现场交通秩序，保持事故路段的有序通行。第二起事故发生后，在确保防撞车事故现场交通围蔽安全的情况下，前往第二起事故现场进行应急处置，及时救出被困人员送往医院进行救治。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，在事故应急处置中无衍生事故。经评估，此起事故应急处置总体得当，应急响应及时，但还存在应急措施落实不够到位的问题，在防撞车事故发生后，对车流龙尾的管控和后方车辆的预警提醒不够有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

司机白某长时间从事道路运输工作，未能充分休息，驾车在高速公路未履行安全注意义务，行车过程未与前车保持安全距离，遇事操作不当，是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.伤亡人员司法鉴定情况

汕尾市公安局交警支队高速公路二大队委托广东天平司法

鉴定所对死者杨某、王某怡、谢某阳、王某芬的尸体检验、死亡原因进行鉴定，对受伤人员王某谭、王某泽的人体损伤程度进行鉴定。

（1）被鉴定人杨某遭受交通事故碰撞的外力作用致颅脑损伤死亡。

（2）被鉴定人王某怡遭受交通事故碰撞的外力作用致颅脑损伤死亡。

（3）被鉴定人谢某阳遭受交通事故碰撞的外力作用致颅脑损伤及腹部闭合性损伤死亡。

（4）被鉴定人王某芬遭受交通事故碰撞的外力作用致颅脑损伤死亡。

（5）被鉴定人王某谭所致的人本损伤程度已构成重伤二级。

（6）被鉴定人王某泽所致的人本损伤程度已构成轻微伤。

2.酒精和尿液、毛发检测情况

（1）2025 年 7 月 27 日，汕尾市公安局交警支队高速公路二大队委托广东天平司法鉴定所对司机白某抽取的血液（试管编号：G152222）进行酒精含量检测。2025 年 7 月 29 日，广东天平司法鉴定所出具粤天平司鉴所[2025]法毒检字 583 号《司法鉴定意见书》，鉴定意见：试管编号：G152222 血液中未检出乙醇（酒精）成分。2025 年 7 月 26 日，在陆河服务区警务室对司机白某进行吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮联合检测试剂的尿液检测：结果呈阴性。

（2）2025 年 7 月 27 日，汕尾市公安局交警支队高速公路二大队委托广东天平司法鉴定所对司机王某谭抽取的血液（试管编号：G191562）进行酒精含量检测。2025 年 7 月 29 日，广东天平司法鉴定所出具粤天平司鉴所[2025]法毒检字 582 号《司法鉴定意见书》，鉴定意见：试管编号：G191562 血液中未检出乙醇（酒精）成分。

（3）2025 年 7 月 26 日，汕尾市公安局交警支队高速公路二大队对司机孙某停在事故现场中进行酒精含量检测（机身编号：S30011059）：检测结果为 0mg/100ml。

（4）2025 年 7 月 26 日，汕尾市公安局交警支队高速公路二大队对司机蒋某辉在事故现场中进行酒精含量检测（机身编号：S30011059）：检测结果为 0mg/100ml。

3.车辆技术鉴定情况

（1）2025 年 7 月 27 日，汕尾市公安局交警支队高速公路二大队委托广东华正司法鉴定所对白某驾驶的鲁 BP0685 重型厢式货车的车辆安全技术状况进行检验、鉴定。2025 年 7 月 29 日，广东华正司法鉴定所出具粤华正司鉴所[2025]痕鉴字第 798 号《司法鉴定意见书》，鉴定意见：白某驾驶的鲁 BP0685 重型厢式货车，行驶系受损，系本次事故形成；制动系及灯光系均不符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)的相关规定，转向系未见异常。

（2）2025 年 7 月 27 日，汕尾市公安局交警支队高速公路

二大队委托广东华正司法鉴定所对白某驾驶的鲁BP0685重型厢式货车的车辆行驶速度进行鉴定。2025年7月29日，广东华正司法鉴定所出具粤华正司鉴所[2025]痕鉴字第799号《司法鉴定意见书》，鉴定意见：白某驾驶的鲁 BP0685 重型厢式货车事发时的行驶速度约为90km/h。

（3）2025年7月27日，汕尾市公安局交警支队高速公路二大队委托广东华正司法鉴定所对王某谭驾驶的贵 DNC322 小型普通客车的车辆安全技术状况进行检验、鉴定。2025年7月29日，广东华正司法鉴定所出具粤华正司鉴所[2025]痕鉴字第796号《司法鉴定意见书》，鉴定意见：王某谭驾驶的贵DNC322小型普通客车，转向系、灯光系及行驶系均受损，均系本次事故形成；制动系未见异常。

（4）2025年7月27日，汕尾市公安局交警支队高速公路二大队委托广东华正司法鉴定所对蒋某辉驾驶的赣DL5666重型厢式货车的车辆安全技术状况进行检验、鉴定。2025年7月29日，广东华正司法鉴定所出具粤华正司鉴所[2025]痕鉴字第 795号《司法鉴定意见书》，鉴定意见：蒋某辉驾驶的赣 DL5666 重型厢式货车，灯光系不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定；制动系及转向系均未见异常；行驶系符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017)的相关规定。

（5）2025年7月27日，汕尾市公安局交警支队高速公路

二大队委托广东华正司法鉴定所对孙某停驾驶的豫 K928SB 轻型封闭式货车的车辆安全技术状况进行检验、鉴定。2025 年 7 月 29 日，广东华正司法鉴定所出具粤华正司鉴所[2025]痕鉴字第 797 号《司法鉴定意见书》,鉴定意见:孙某停驾驶的豫 K928SB 轻型封闭式货车，灯光系及行驶系均受损，均系本次事故形成;制动系及转向系均未见异常。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.青岛金嘉公司。未与驾驶员白某签订劳动合同；未经常性组织从业人员开展安全教育和操作规程培训[1]，仅对从业人员进行岗前培训和 6 月 20 日一次集中培训，仅通过微信群向驾驶员推送安全提醒，安全教育培训落实不到位；未采取有效措施，防止驾驶人员连续驾驶时间超过 4 个小时[2]；对于白某多次疲劳驾驶的行为未及时提醒纠正，也未在运输行为结束后按照公司管理制度对其进行处理[3] [4]。

---

[1] 《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令第 12 号，2023 年）第二十一条：道路货物运输经营者应当对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训。

[2] 《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令第 12 号，2023 年）第二十二条：道路货物运输经营者应当按照国家有关规定在其重型货运车辆、牵引车上安装、使用行驶记录仪，并采取有效措施，防止驾驶人员连续驾驶时间超过 4 个小时。

[3]《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》（交办运〔2023〕52 号，2023 年）第三条：道路运输企业和城市客运企业存在下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：（三）所属经营性驾驶员和车辆存在长期“三超一疲劳”（超速、超员、超载、疲劳驾驶）且运输过程中未及时提醒纠正、运输行为结束后一个月内未严肃处理，或所属经营性驾驶员存在一次计 10 分及以上诚信考核计分情形且未严肃处理仍继续安排上岗作业的；……。

2.潮惠高速公司。在广东交科公司提前 24 小时报备施工作业地点后，未作针对性部署，未对高速公路路面施工作业带来风险进行充分研判并采取针对性的安全防范措施；发生道路交通事故后，协助公安交警维护现场交通秩序的措施不够有效。

3.广东交科公司。未组织对安全防护人员开展“班前 5 分钟”安全教育，未拍照留存“班前 5 分钟”安全教育情况。

（二）有关监管部门

1.汕尾市公安局交警支队高速公路二大队。该大队做好潮惠高速公路汕尾管辖路段道路交通安全管理工作，对管辖路段能按照市交警支队巡逻防控管理规定每日上午、下午、上半夜、下半夜共四个时间段开展日常巡逻管控，对发现的安全隐患及时处理，维护交通秩序的各类工作，相关台账资料较为健全。但是，在广东交科公司提前 24 小时报备施工作业地点后，大队值班领导未作针对性部署，未对高速公路路面施工作业带来风险进行充分研判并采取针对性的安全防范措施；在防撞车事故发生后，处置民警未采取有效措施管控车流龙尾或呼叫支援警力，未有效预警提醒后方车辆。

2.胶州市交通运输局。该局印发了 2025 年交通运输安全生产工作要点，制定了 2025 年度安全生产监督检查工作计划，在重点节日、重点时段组织开展安全生产检查工作，累计检查各类运输企业 423 家次，发现并整改一般隐患 1425 项，其中排查整

[4] 《青岛金嘉公司驾驶员及车辆管理制度》第三十一条：驾驶员有下列行为之一的，月度安全考评扣 200 分，违反一次处以 500 元-1000 元经济处罚，取消年终安全考评资格：（二）驾驶员连续驾驶车辆超过 4 个小时未停车休息，24 小时以内累计驾驶时间超过 8 个小时的；……。

治重大隐患 39 项。但未充分发挥监控平台作用，定期对道路运输企业动态监控工作进行监督考核[5]，对青岛金嘉公司鲁BP0685号重型厢式货车长期疲劳驾驶的情况失察，未采取有效措施督促青岛金嘉公司落实道路运输车辆动态监控的主体责任[6]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任认定情况

2025 年 7 月 31 日，汕尾市公安局交通警察支队高速公路二大队作出了《道路交通事故认定书》（第 441593120250000062 号），认定意见为：在事故过程中，司机白某驾车在高速公路未履行安全注意义务，行车过程未与前车保持安全距离，遇事操作不当，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条[7]和第二十二条第一款的规定，其违法行为是造成此交通事故的直接原因。根据当事人对该事故所起的作用和过错程度，依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项[8]的规定，司机白某负事故的全部责任。司机王某谭、孙某停、蒋某辉和乘客杨某、王某怡、谢某阳、王某芬、王某泽无责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

1.白某，男，群众，鲁 BP0685 重型厢式货车驾驶员，多次

---

[5] 《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 年）第二十九条：道路运输管理机构应当充分发挥监控平台的作用，定期对道路运输企业动态监控工作的情况进行监督考核，并将其纳入企业质量信誉考核的内容，作为运输企业班线招标和年度审验的重要依据。

[6] 《道路运输车辆动态监督管理办法》（2022 年）第二十条：道路运输企业是道路运输车辆动态监控的责任主体。

[7]《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年）第四十三条：同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。

[8] 《道路交通事故处理程序规定》（公安部令第 146 号，2018 年）第六十条第一款第一项：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；……。

连续驾驶时间超过4个小时[9]，长时间驾驶车辆，未能充分休息，未严格落实驾驶员岗位安全责任[10]，未按照操作规范安全驾驶[11]，行车过程未与前车保持安全距离，遇事操作不当，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、《中华人民共和国交通安全法》第二十二条第一款、第二款、《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条第二款等规定，其过错行为是导致此次事故发生的直接原因，对事故负有责任。建议由司法机关依法对其追究责任（已于2025年7月28日被汕尾市公安局刑事拘留）。

（三）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门和国企公职人员履职方面的问题及相关材料，将有关问题线索材料移交纪委监委处理。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.陈某腾，男，群众，青岛金嘉公司主要负责人、总经理，未落实本单位全员安全生产责任制[12]，未组织贯彻执行交通安全法律、法规和规章，对公司驾驶员白某长期存在疲劳驾驶的重大事故隐患未督促整改，对交通违法多发的驾驶员白某未予以调整

---

[9] 《中华人民共和国道路运输条例》（2019年）第二十八条第二款：道路运输从业人员应当遵守道路运输操作规程，不得违章作业。驾驶人员连续驾驶时间不得超过4个小时。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[11] 《中华人民共和国交通安全法》（2021年）第二十二条第一款、第二款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十一条第一项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……。

岗位[13]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[14]、第二十一条第一项、《山东省实施道路交通安全责任制规定》第二十四条等规定，对事故发生负有责任。建议由汕尾市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项[15]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第二项[16]等规定对其实施行政处罚，由青岛市交通运输局依据《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》第十六条第一项的规定[17]，将其道路运输企业主要负责人安全考核合格证明作废。

2.曹某明，男，群众，青岛金嘉公司安全生产管理人员，未及时排查发现驾驶员白某长期存在疲劳驾驶的重大事故隐患[18]，未拟定年度道路交通安全工作计划，未及时了解掌握车辆驾驶员工作强度、违法和安全行车等情况，未对驾驶员白某多次道路违

---

[13]《山东省实施道路交通安全责任制规定》（山东省人民政府令第315号，2018年）第二十四条：车辆所属单位的法定代表人或者主要负责人是本单位的道路交通安全责任人，应当履行下列职责：（一）组织贯彻执行道路交通安全法律、法规和规章；（二）建立并组织实施本单位的道路交通安全制度和操作规程；（三）统筹安排道路交通安全工作与本单位的生产、科研、经营等活动；（四）对本单位所属的公路营运运载客汽车、旅游客车、危险品运输车、半挂牵引车、重型载货汽车、校车，组织安装具有行驶记录功能的卫星定位装置，并保持正常运行；（五）对本单位道路交通安全检查后中发现的隐患进行督促整改；（六）对交通违法、事故多发的驾驶人予以调整岗位。

[14]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[15]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第九十五条第二项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；……。

[16]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号，2024年）第十九条第二项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；……。

[17]《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》第十六条第一项：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员有下列情形之一的，考核合格证明作废。按照有关规定接受处理后，可继续从事企业安全生产管理工作的，应当重新进行安全考核。（一）未履行法定安全生产管理职责导致本人或所属企业受到与安全生产直接相关的行政处罚或导致发生生产安全事故的；……。

[18]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……。

法行为进行跟踪教育[19]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、《山东省实施道路交通安全责任制规定》第二十五条等规定，对事故发生负有责任。建议由汕尾市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[20]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第二项[21]等规定对其实施行政处罚，由青岛市交通运输局依据《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》第十六条第一项的规定，将其道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证明作废。

3.青岛金嘉公司，未落实道路交通安全责任制，督促教育驾驶员遵守道路交通安全法律法规不足[22]，未严格督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度[23]，未采取有效措施防止驾驶人员多次疲劳驾驶，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[24]、

---

[19]《山东省实施道路交通安全责任制规定》（山东省人民政府令第315号，2018年）第二十五条：车辆所属单位应当确定本单位的道路交通安全管理人员，具体负责下列道路交通安全工作：（一）拟定年度道路交通安全工作计划，组织实施日常安全检查等工作；（二）建立健全车辆管理、使用、保险、维修、保养和车辆安全运行技术等档案，定期组织车辆安全检查，确保车辆安全性能良好，制止不符合安全技术条件的车辆上道路行驶；（三）建立安全管理台帐，及时了解掌握车辆驾驶人工作强度、违法、事故和安全行车等情况；（四）对驾驶人进行跟踪教育，组织道路交通安全学习和培训，定期开展安全驾驶检查评比活动。

[20]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[21]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号，2024年）第二十条第二项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；……。

[22]《山东省实施道路交通安全责任制规定》（山东省人民政府令第315号，2018年）第二十三条：车辆所属单位应当建立健全道路交通安全制度，教育职工自觉遵守道路交通安全法律法规，及时检查和整改所属车辆安全隐患，保证车辆上道路行驶时安全技术条件良好，落实道路交通安全责任制。

[23]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[24]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐

第四十四条第一款、《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条第一款[25]、《山东省实施道路交通安全责任制规定》第二十三条等规定，对事故发生负有责任。建议由汕尾市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第二项[26]、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十五条第一项[27]等规定对其实施行政处罚。

（五）其他处理建议

1.建议汕尾市交警支队高速公路二大队向汕尾市交警支队作出深刻检查。

2.建议胶州市交通运输局向胶州市人民政府作出深刻检查。

3.建议潮惠高速公司向广东省高速公路有限公司作出深刻检查。

（六）防撞车事故存在问题及处理建议

在防撞车事故中，粤B29G71轻型厢式货车司机范某军在高速公路未履行安全注意义务，行车过程未与前车保持安全距离，遇事操作不当。建议由汕尾市交警支队高速公路二大队依法对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[25]《中华人民共和国道路运输条例》（2019年）第二十八条第一款：客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。

[26]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第一百一十四条第一款第二项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；……。

[27]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号，2024年）第十五条第一项：事故发生单位对较大事故发生负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以上5人以下死亡，或者10人以上20人以下重伤，或者1000万元以上2000万元以下直接经济损失的，处100万元以上120万元以下的罚款；……。

事故发生后，汕尾市委、市政府深刻吸取事故教训，坚持以问题为导向，举一反三，全面开展安全隐患排查整治。市政府召开全市安全生产工作视频会议，研究部署全市安全生产工作。7月27日，市安委会印发《汕尾市安全生产委员会关于深刻汲取陆河甬莞高速“7·26”较大道路交通事故教训举一反三全面加强当前安全防范工作的通知》，要求各地各有关部门深刻吸取该起事故教训，防范各类生产安全事故发生，强化底线思维，压实安全责任，举一反三排查风险隐患，确保全市安全生产形势稳定。7月27日、8月1日，市道安办分别召开全市道路交通事故预防工作视频调度会和全市公安机关防范道路交通事故工作视频会议，部署全市道路交通事故预防工作。下来，我市将以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加务实的作风，扎实做好安全生产工作，坚决维护人民群众生命财产安全和社会大局平安稳定。

（一）深刻汲取事故惨痛教训，认清形势问题，切实增强做好安全生产工作的责任感紧迫感使命感

各级党委政府要坚持以人民为中心的发展理念，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，务必举一反三，深刻汲取事故教训，切实增强做好当前安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感。各级各部门要提高政治站位，紧扣省委、省政府和市委、市政府的部署要求，务必保持高度警觉，始终绷紧安全生产这根弦，清醒认识当前工作中存在的问题和不足，以时时放心不下的责任感，严而又严、细之又细、实而又实地抓好

安全生产措施落实，持续深入开展安全生产治本攻坚三年和“隐患排查治理年”行动，全力抓好重点行业、重点领域安全监管工作，坚决守住安全底线。

（二）强化精准施策，扎实开展以道路交通安全为重点的大排查大整治

各地、各级公安交警、交通运输等部门要深入研判分析道路交通安全风险，突出与暑期、汛期、高温天气相关的重点部位、重点环节，全面加大各类道路执法检查力度，切实压实道路交通运输企业安全管理责任，加强道路交通安全风险管控，全面抓好道路交通隐患排查整治工作，落实各项安全防范措施。**一要**重点整治“两客一危一货一面”车辆，深刻吸取这起事故教训，紧盯“两客一危一货一面”五类重点车辆，从严从细开展整治行动，特别要紧盯过境车辆交通安全管控普遍存在流动性大、行驶路线不确定、驾驶人安全教育难覆盖等问题，要精准进行研判，通过卡口监控提前预警，严查严处“三超一疲劳”等交通违法行为。**二要**完善高速公路突发状况应急处置机制，综合运用道路监控、快速响应、信息发布（如电子情报板或广播）系统等手段，提醒后方车辆提前获知安全风险，做好拥堵路段车流龙尾和坡顶管控。**三要**强化路面巡逻管控力度，紧盯重点路段和重点时段，加大午后和夜间巡逻密度，切实提高见警率、管事率、处置率。**四要**完善优化高速公路安全防范“五快机制”，加强路段异常停车 24 小时视频巡查预警，遇车辆故障或交通事故要快速响应，按照就近就快

原则安排处置力量先到场开展劝离、防护等前期处置，健全高速公路“一路三方”工作机制，形成管理合力，相互补位增强路面覆盖率，提升快速发现和排除事故隐患的能力水平。同时，胶州市交通运输部门要强化辖区内道路运输企业的安全监管，加强道路运输车辆车辆动态监督，特别对于未设置专职监控人员的小型道路货物运输企业和个体货运车辆，要充分发挥监控平台的作用，定期对道路运输企业动态监控工作的情况进行监督考核，督促其落实道路运输车辆动态监控的主体责任。

（三）加强高速公路占道施工安全管理

各地、各级公安交警部门要会同高速公路经营管理单位、施工作业单位加强辖区内高速公路施工路段隐患排查，重点检查路段通行、标志标线设置、安全防护措施落实、施工作业人员安全教育等工作落实情况。潮惠高速公司和广东交科公司要落实安全生产主体责任，严格审批及规范组织开展高速公路养护施工作业，加强从业人员的安全培训，提高现场作业人员的安全意识。潮惠高速公司要加强占道施工路段的巡查管控，利用高速公路入口、服务区、电子情报板和导航软件发布施工作业信息，提醒驾驶人提前应对，加密视频巡查和路面巡查频次，加快路面异常事件的处置。广东交科公司要强化占道施工路段的安全风险研判，增加安全风险防控手段，加强作业前安全技术交底和班前安全教育，优化日常养护作业时段安排，尽可能选择车流量较少的时段进行作业，避开双休日、节假日车流量较大的时段。

（四）加强道路交通安全宣传和警示教育

各地、各级公安交警、道路运输和高速公路管理单位要加大道路交通安全宣传，依托高速公路服务区、收费站、沿线电子显示屏，集中宣传恶劣天气应对、二次事故防范等交通安全知识，警示驾驶员长时间驾驶、疲劳驾驶、超员超速等违法行为的危害后果，切实提高交通安全意识。对疲劳驾驶高风险车辆主动预警，精准发送提示信息，集中曝光一批疲劳驾驶肇事典型案例。