台江宁化“1·29”一般道路交通事故调查报告

编制单位：台江区政府事故调查组

2026 年 6 月 2 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生相关单位及人员概况.....2
（二）事故发生经过.....4
（三）道路和交通环境基本情况.....5
（四）事故车辆情况.....5
（五）事故鉴定情况.....6
（六）人员伤亡情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）善后处置情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....8
四、对有关责任人员的处理建议 9
五、事故整改和防范措施.....11
附件 1: 事故调查组成员名单及签名表.....12
附件 2: 道路交通事故认定书.....13

2026年1月29日9时39分许，福州市台江区宁化街道宁化路与宁化支路交叉口发生一起道路交通事故，造成1人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，福州市台江区人民政府授权区应急管理局牵头组织成立事故调查组，组长由区应急管理局局长江思毅担任，成员由区应急管理局、台江交警大队、市道运中心台江分中心、市交通执法支队四大队、区城综局、区人社局、区总工会、宁化街道办事处、仓山区人民政府有关部门等有关单位组成，并邀请区纪委监委派员参加，对该起事故进行调查处理。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，台江宁化“1·29”一般道路交通事故是一起因驾驶员未合理使用车辆右侧盲区监测系统，未认真观察车辆周边情况，对视野盲区可能存在的风险未有提前预判与观察，在没有方向指示信号灯的交叉路口转弯时，未让骑自行车的直行人员先行、事故发生单位未有效进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能、未有效督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未有效向驾驶员如实告知与车辆盲区监测系统相关的

危险因素及防范措施、未按照安全风险分级采取相应管控措施，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患等综合因素造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位及人员概况

1.王某某，女，出生日期：1954年10月12日，汉族，住址：福州市台江区****弄**号，户籍地址：福州市台江区****弄**号，身份证号码：35010319********69，交通方式：自行车，伤害情况：2026年1月29日死亡。

2.田某，男，出生日期：1973年10月3日，汉族，住址：贵州省印江土家族苗族自治县****村**组，户籍地址：贵州省印江土家族苗族自治县****村**组，身份证号码：52222619********39，机动车驾驶证初次领证日期：2002年9月20日，有效期止：长期，准驾车型：B2，发证机关：贵州省铜仁市公安局交通警察支队，2016年12月15日取得从业资格证，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，交通方式：驾驶重型货车，号牌号码：闽A07336D，伤害情况：无。

3.福建永晟渣土运输有限公司，闽A07336D号牌重型自卸货车的所有人，公司类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91350104MA2Y801R2U，住所：福建省福州市仓山区下渡街道南江滨西大道港头广场1号楼9层03商务办公，法定代

表人: 方某某, 注册资本: 1000 万元, 成立日期: 2017 年 5 月 10 日, 营业期限: 2017 年 5 月 10 日至 2067 年 5 月 9 日, 经营范围: 一般项目: 国内货物运输代理; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 低温仓储 (不含危险化学品等需许可审批的项目); 成品油仓储(不含危险化学品); 装卸搬运; 运输货物打包服务; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 土石方工程施工; 建筑材料销售; 机械设备租赁; 租赁服务 (不含许可类租赁服务); 建筑工程机械与设备租赁; 建筑物清洁服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 城市绿化管理; 园林绿化工程施工; 对外承包工程; 城乡市容管理; 环境卫生管理(不含环境质量监测, 污染源检查, 城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务); 市政设施管理。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 道路货物运输 (不含危险货物); 建设工程施工; 城市建筑垃圾处置 (清运); 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 餐饮服务; 食品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2023 年 5 月 30 日, 福建永晟渣土运输有限公司重型自卸货车驾驶员因疏于观察路面情况且未让正常行驶车辆先行, 在福州市仓山区北园路与电动自行车发生碰撞并碾压导致 1 人死亡。

2025 年 8 月至 2026 年 1 月, 福建永晟渣土运输有限公司机

动车共有交通违法170起。

（二）事故发生经过

2026年1月29日9时39分许，王某某于福州市台江区沿宁化路西侧非机动车道使用无牌自行车由北往南骑行，福建永晟渣土运输有限公司驾驶员田某驾驶闽A07336D号牌重型自卸货车（未载货）前往台江区宁化街道新榕安岚项目工地途中，沿宁化路由北往南行驶至宁化路与宁化支路交叉口向右转弯时（现场道路无右转信号灯），右侧前部车体及二轴右侧车轮区域与该车右侧前方同向行驶的王某某及其所骑的自行车左侧后部相碰刮（此时闽A07336D号牌重型自卸货车的右侧盲区监测系统有发出语音提示，驾驶位监测屏幕有显示王某某实时画面），导致王某某倒地，随后在右转弯过程中的闽A07336D号牌重型自卸货车三轴右侧车轮继续挤压王某某头部，造成王某某当场死亡。



事故路段图片



事故发生时闽A07336D号牌重型自卸货车右侧盲区监测系统屏幕王某某实时画面

（三）道路和交通环境基本情况

现场位于福州市台江区宁化路与宁化支路交叉口，路口为十字路口，北往工业路，南往江滨西大道，东往白马南路，西往西二环路，现场无右转信号灯。沥青路面，路面平坦、干燥，视线良好。天气：晴。

（四）事故车辆情况

1.闽A07336D号牌重型自卸货车，车辆所有人：福建永晟渣土运输有限公司，住址：福建省福州市仓山区下渡街道南江滨西大道港头广场1号楼9层03商务办公，使用性质：货运，品牌型

号：徐工牌XGA3314BEVWE1，发动机号：EMLK250904383，车架号：LC1HNYBH9S0033363，交强险保单号：113192139031677468 40，有效期：2025年9月28日至2026年9月27日，保险公司：中国平安财产保险股份有限公司福州中心支公司，商业险保单号：113192139031711682 19，有效期：2025年10月1日至2026年10月1日，保险公司：中国平安财产保险股份有限公司福州中心支公司。2025年10月9日取得道路运输证。

2.无牌自行车，无车架，车辆所有人：柯某，身份证号35010319********16。

（五）事故鉴定情况

1.福建南方司法鉴定中心【2026】车痕鉴字第129号鉴定意见书证实：闽A07336D重型自卸货车右侧前部车体及二轴右侧车轮区域与该车右侧同向行驶的无号牌自行车左侧后部车身区域及骑车人相碰刮，在碰刮及惯性作用下，造成右转弯过程中的闽A07336D重型自卸货车三轴右侧车轮区域继续挤压摔倒在地的王某某身体的头部区域而形成的痕迹；

2.福建南方司法鉴定中心【2026】病鉴字第56号鉴定意见书证实：王某某符合因交通事故致头颅毁损死亡；

3.福建南方司法鉴定中心【2026】醇鉴字第317号鉴定意见书证实：王某某血液中未检出乙醇；

4.福建南方司法鉴定中心【2026】毒鉴字第202601596号鉴定意见书证实：王某某血液中未检出毒品成分；

5.福建南方司法鉴定中心【2026】醇鉴字第309号鉴定意见书证实：田某血液中未检出乙醇;

6.福建南方司法鉴定中心【2026】毒鉴字第202601580号鉴定意见书证实：田某血液中未检出毒品成分。

（六）人员伤亡情况

本起事故共造成1人死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

福州市公安局交通警察支队台江大队接警后立即赶赴现场，经现场勘查取证与后续技术鉴定，于2026年3月11日出具《道路交通事故认定书》（第350103120260000003号）。

（二）事故现场应急处置情况

事发后，田某停车并下车查看情况，立即电话通知福建永晟渣土运输有限公司发生事故，随后拨打“110”报警、“120”急救电话。交警部门第一时间赶**往事故现场组织迅速开展交通疏导、秩序维护和现场勘察工作，现场扣留车辆、对相关人员采取措施。**王某某**经现场医护人员确认当场死亡。**

（三）善后处置情况

事故发生后，台江交警大队等相关部门积极安抚死者家属，同时开展协调善后处理工作。目前死者家属与事故相关方暂未达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，事故救援先期响应迅速，现场处置得当，勘察与救援过程中未发生二次事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

田某在驾驶闽A07336D号牌重型自卸货车时未合理使用车辆右侧盲区监测系统，未认真观察车辆周边情况，对视野盲区可能存在的风险未有提前预判与观察，在没有方向指示信号灯的交叉路口转弯时，未让骑自行车直行的王某某先行，与王某某发生碰刮挤压是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.福建永晟渣土运输有限公司制定的《驾驶员岗位操作规程》无具体的岗位操作步骤，未将合理使用车辆盲区监测系统的相关内容纳入《驾驶员岗位操作规程》和对驾驶员的安全生产教育培训中，对田某未有效进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，造成田某驾驶车辆时未合理使用车辆右侧盲区监测系统，是导致事故发生的间接原因之一。

2.福建永晟渣土运输有限公司未有效督促从业人员严格执行本单位的《驾驶员管理制度》，未有效向驾驶员如实告知与车辆盲区监测系统相关的危险因素及防范措施，造成田某驾驶车辆时未合理使用车辆右侧盲区监测系统，是导致事故发生的间接原

因之一。

3.福建永晟渣土运输有限公司未有效落实本单位的《安全生产风险分级管控制度》和《安全生产隐患排查整改制度》，在该公司曾发生过亡人事故与多起交通违法的情况下，未按照安全风险分级采取相应管控措施，未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未有效采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）田某在驾驶车辆时未合理使用车辆右侧盲区监测系统，未认真观察车辆周边情况，对视野盲区可能存在的风险未提前预判与观察，在没有方向指示信号灯的交叉路口转弯时，未让骑自行车直行的王某某先行[1]，与王某某发生碰刮挤压，对事故负有责任。建议由公安交警部门依法进行处理。

（二）福建永晟渣土运输有限公司制定的《驾驶员岗位操作规程》无具体的岗位操作步骤，未将合理使用车辆盲区监测系统的相关内容纳入《驾驶员岗位操作规程》和对驾驶员的安全生产教育培训中，对田某未有效进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能[2]；未有效督促从业人员严格执行本单位的《驾驶员管理制度》，未

1[?]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十一条第七项：在没有方向指示信号灯的交叉路口，转弯的机动车让直行的车辆、行人先行。相对方向行驶的右转弯机动车让左转弯车辆先行。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

有效向驾驶员如实告知与车辆盲区监测系统相关的危险因素及防范措施[3]，造成田某驾驶车辆时未合理使用车辆右侧盲区监测系统；未有效落实本单位的《安全生产风险分级管控制度》和《安全生产隐患排查整改制度》，在该公司曾发生过亡人事故与多起交通违法的情况下，未有效按照安全风险分级采取相应管控措施、未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未有效采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患[4]，对事故负有责任。建议由福州市台江区应急管理局对该公司进行行政处罚。

（三）福建永晟渣土运输有限公司主要负责人方某某，未切实组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程、未切实组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、未切实组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[5]，对事故负有责任。建议由福州市台江区应急管理局对其进行行政处罚。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（四）宁化街道近年来道路交通领域的生产安全事故频发，对事故采取的防范措施不足，对辖区近年来发生的事故警示教育不够，对在辖区内开展经营活动的道路运输企业安全生产情况摸排不透。建议由福州市台江区人民政府安全生产委员会办公室对该街道实施安全生产警示提醒，对相关负责人进行约谈。

五、事故整改和防范措施

（一）福建永晟渣土运输有限公司要加强安全生产主体责任落实，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，严格按照相关行业法律法规做好车辆和驾驶员的安全管理和动态监测工作，加强对从业人员的安全生产教育培训，细化岗位操作规程内容，定期对驾驶员进行车辆盲区监测系统等车载安全技术设备的相关培训，尽最大可能避免亡人事故的发生。

（二）道路交通安全有关部门要督促企业认真落实安全生产主体责任，大力推广道路运输企业运用各类智能监控预警设备和驾驶辅助技术，广泛宣传引导企业提升驾驶员的安全驾驶水平。

（三）各街道要强化思想认识，落实属地监管责任，深刻认识事故隐患风险客观存在，加大对辖区内居民的道路交通安全宣传力度，强化与道路交通安全部门的沟通联系，及时掌握辖区内开展生产经营活动的道路运输企业的安全生产管理状况并进行针对性指导检查，切实提高道路运输企业与辖区群众的安全意识，确保辖区道路交通安全稳定。