东莞塘厦惠塘高速公路“4·3”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 7 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生车辆及相关单位（人员）概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 4
（三）事故发生经过 5
（四）事故现场情况 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 7
（六）其他情况 7
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 10
（三）其他可能因素排除 11
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况 11
（一）事故单位 11
（二）有关监管部门 12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13
（一）建议移送司法机关处理的人员 13
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议 13
（三）其他处理建议 13
六、事故主要教训 14
七、事故防范和整改措施 14

2024年4月3日5时32分许，在东莞市S22惠塘高速公路东行K53+300M（塘厦镇）路段，发生一起重型厢式货车与小型普通客车碰撞的交通事故，事故共造成1人死亡，直接经济损失约人民币150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年4月8日，东莞市人民政府成立了由塘厦镇党委副书记李耀文为组长，东莞高速公路大队、塘厦镇应急分局、交通分局、公安分局、总工会等有关单位人员组成的东莞塘厦惠塘高速公路“4·3”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作，同时邀请广东省广州市白云区人民政府派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞塘厦惠塘高速公路“4·3”一般道路交通事故是因驾驶员驾驶重型厢式货车骑跨应急车道与行车道行驶，没有注意前方路面情况，碰撞停靠在应急车道上的小型普通客车车尾而导致的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生车辆及相关单位（人员）概况

1.粤SDJ6228号小型普通客车，厂牌型号：埃安牌，车辆使用性质：预约出租客运，所有人：石少丽，车辆登记住所：广西壮族自治区平南县，注册日期：2022年11月21日，检验有效期至2024年11月30日。车辆投保情况：该车已投保大家财产保险有限责任公司广东分公司交强险和商业险（第三者保险限额：100万），有效期至2024年 11月18日。

经查，粤SDJ6228号小型普通客车无历史事故记录，近三年交通违法信息记录11宗，均已处理。

2.粤ADH358号重型厢式货车，厂牌型号：东风牌，车辆使用性质：货运，所有人：广州恒聚物流有限公司，车辆登记住所：广州市白云区大源街大源北路46号林安货运市场之三栋六楼602档商铺，注册日期：2019年9月9日，检验有效期至2024年9月30日。车辆投保情况：该车投保中华联合财产保险股份有限公司广州中心支公司交强险（有效期至2024年8月25日）和商业险（有效期至2024年10月17日，第三者保险限额：100万）。粤ADH358号重型厢式货车核定载质量9750KG，事故发生时为空载状态，无超载行为。

经查，粤ADH358号重型厢式货车无历史事故记录，近三年共有4宗交通违法记录，均已处理。

该车辆原持有《中华人民共和国道路运输证》，经营范围：

普通货运，核发机关：广州市白云区住房建设和交通局，核发日期：2022年10月19日，有效期至2025年10月31日。2023年11月7日，广州市白云区住房建设和交通局发布的《关于撤销营运车辆道路运输证的公告》显示，在广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统24小时实时监测中发现粤ADH358号重型厢式货车（本事故涉事车辆）风险较高、违规行为严重，被广州市白云区住房建设和交通局连续通报三次以上，根据《广东省道路运输条例》第五十四条规定，白云区住房建设和交通局决定依法对粤ADH358号重型厢式货车（本事故涉事车辆）《道路运输证》予以撤销公示，自通告发布之日起，被撤销《道路运输证》的车辆不得继续从事道路运输经营业务。

3.广州恒聚物流有限公司，粤ADH358号重型厢式货车所有人，统一社会信用代码：91440111MA59C1E44F，住所：广州市白云区大源街大源北路46号林安货运市场之三栋六楼602档商铺，法定代表人：陈权，成立日期：2016年3月8日，注册资本：500万元人民币，经营范围：汽车租赁；货物专用运输；道路货物运输等。该公司持有《道路运输经营许可证》，证件有效期至2027年9月13日。

经查询，该公司名下车辆94辆，均为挂靠车辆，公司有制定安全生产管理制度，并配置主要负责人1名、安全管理人员3名、车队长1名、动态监管员1名。近三年该公司名下车辆交通违法信息共1107条，均已处理，事故2宗。

4.粤 SDJ6228 号小型普通客车驾驶人（死者）：石少丽，女，住址：广西壮族自治区平南县，持有 C1 准驾车型机动车驾驶证，初次领证日期：2014 年 12 月 30 日，有效期至 2030 年 12 月 30 日，符合驾驶小型轿车条件。经查询显示，石少丽近 3 年无道路交通事故记录；14 条交通违法记录，均已处理。

5.粤 ADH358 号重型厢式货车驾驶人：陶乐成，男，住址：广西壮族自治区钟山县，持 A1A2D 型机动车驾驶证，初次领证日期：1995 年 11 月 23 日，有效期至 2025 年 11 月 23 日，符合驾驶大型汽车条件。其持有《道路运输从业人员从业资格证》，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，发证机关：揭阳市交通运输局，有效期至 2026 年 07 月 10 日。

经查询显示，陶乐成无道路交通事故记录，近 3 年，交通违法共 12 条，均已处理。

6.粤 ADH358 号重型厢式货车实际支配人：卢清华，男，住址：湖南省祁阳县。卢清华于 2019 年 9 月份购买粤 ADH358 号重型厢式货车，于 2019 年 10 月份挂靠于广州恒聚物流有限公司，相关费用包括挂靠费用每年 1500 元及营运年检费用 300 元。粤 ADH358 号重型厢式货车驾驶员陶乐成是卢清华聘请的司机，双方未签订相关合同，陶乐成每月劳务费用约为人民币 7000 元，卢清华每月通过微信转账向陶乐成发放劳务费用。

（二）事故发生单位安全管理情况

广州恒聚物流有限公司：有安全组织架构图、主要负责人有

安全生产知识和管理能力考核合格证、制作了运输安全管理制度汇编和安全例会、主要负责人和安全员安全生产责任书、有建立安全生产规章制度、有建立隐患排查治理台账、有车辆动态监控制度、按照“一车一档”建立车辆档案。该公司以挂代管，未严格履行安全生产主体责任，未能提供车辆驾驶员岗前培训记录和再教育记录，未建立安全生产培训制度，未对车辆驾驶员进行安全生产教育培训；涉事车辆粤ADH358号重型厢式货车无《道路运输证》（《道路运输证》已于2023年11月7日被广州市白云区住房建设和交通局予以撤销）参加普通货物运输。

（三）事故发生经过

2024年4月3日5时32分02秒，石少丽驾驶的粤SDJ6228小型普通客车从塘厦镇往清溪镇方向行驶，途经S22惠塘高速公路东行K53+300M塘厦镇路段时将车辆停于应急车道上，随后下车沿车尾行至车身右侧。5时32分32秒，陶乐成驾驶的粤ADH358号重型厢式货车行驶至上述路段时，车辆骑跨应急车道与行车道行驶过程中车头与粤SDJ6228小型普通客车车尾碰撞，致使粤SDJ6228小型普通客车车头与道路右侧护栏碰撞，造成两车不同程度损坏、路面护栏设施损坏及石少丽当场死亡。

（四）事故现场情况

1.天气情况。经查，事发地点2024年4月3日，星期三，东莞市天气：晴天，微风，小于3级，气温24-30℃，事发前后天气为晴天。

2.道路情况。S22 惠塘高速公路东行 K53+300M（塘厦镇）路段，单向设两条机动车道和一条应急车道，标志清晰，沥青路面，路面干燥，视线良好，夜间有路灯照明。经现场研判分析，该路段标志、标线、警示牌等交通设施完整有效，未发现道路存在安全隐患。

3.车辆痕迹。粤 ADH358 号重型厢式货车车头见有与粤 SDJ6228 号牌小型普通客车车尾碰撞痕迹，前护杠脱落，前挡玻璃呈蛛网状。粤 SDJ6228 号牌小型普通客车车尾左侧见有与粤 ADH358 号重型厢式货车碰撞痕迹，车尾受碰撞后严重损坏变形并向内凹，车尾护杠脱落；车头见有与道路右侧护栏碰撞痕迹，车头受碰向内凹并变形，车头护杠脱落。

4.路面痕迹。粤 SDJ6228 号牌小型普通客车后方（往西方向）应急车道内见有粤 SDJ6228 号牌小型普通客车、粤 ADH358 号重型厢式货车掉落碎片；右侧波形防撞护栏见有粤 SDJ6228 号牌小型普通客车碰撞损坏痕迹，并弯曲变形；应急车道见有粤 SDJ6228 号牌小型普通客车受碰撞后与地面挫痕；应急车道地面上留有石少丽血迹。粤 SDJ6228 号牌小型普通客车前方（往东方向）与粤 ADH358 号重型厢式货车之间应急车道内见有粤 ADH358 号重型厢式货车轮胎磨痕；应急车道及左数第二车道内留有粤 SDJ6228 号牌小型普通客车、粤 ADH358 号重型厢式货车碰撞脱落碎片。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，为粤SDJ6228号小型普通客车驾驶员石少丽，经法医检验，被鉴定人石少丽符合鉴定意见：被鉴定人石少丽符合交通事故暴力作用致颅脑及胸腹部脏器损伤死亡。

经统计，本次事故造成直接经济损失约为人民币150万元。

（六）其他情况

1.涉事车辆行驶轨迹及货物运输情况：2024年4月3日3时00分许，涉事车辆实际控制人卢清华安排陶乐成驾驶粤ADH358号重型厢式货车，在东莞市谢岗镇第一产业集团东莞谢岗产业园出发，送货（百货商品）前往深圳市龙华区观澜基迈斯工业园，于5时07分许，货物在深圳市龙华区观澜基迈斯工业园卸载完毕，陶乐成随即驾驶粤ADH358号重型厢式货车返回东莞市谢岗镇，返回途中发生交通事故。

2.2024年4月26日，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队出具《道路交通事故认定书》，认定情况如下：当事人陶乐成驾驶机动车骑、轧车行道分界线行驶，没有注意前方路面情况，对应当发现的危险情况没有及时发现，没有按照操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条第三项“机动车在高速公路上行驶，不得有下列行为：（三）骑、轧车行道分界线或者在路肩上行驶”之规定，是导致发生事故的根本过错。

综上所述，依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定：当事人陶乐成承担该事故的全部责任；当事人石少丽不承担该事故责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年4月3日5时39分许，东莞高速公路大队值班室接东莞市公安局110报警中心称，在东莞市S22惠塘高速公路东行K53+300M（塘厦镇）路段，发生一起重型厢式货车与小型普通客车碰撞的交通事故。接到报警后，东莞市东莞高速公路大队高度重视，第一时间组织警力出警。

（二）事故现场应急处置情况

2024年4月3日6时03分许，东莞高速公路大队值班民警刘杰光到达现场；6时26分许，东莞高速公路大队大队长，副大队长、中队长带领民警到达事故现场组织处置和勘查取证等工作。随后，7时00分许，东莞市公安局交警支队副支队长林裕杰到达现场指导开展处理工作；7时50分许，事故处理完毕，行车秩序陆续恢复。

（三）医疗救治和善后情况

2024年4月3日6时02分许，120救护车到达现场组织对伤员进行抢救；6时09分许，现场抢救医生宣告石少丽抢救无

效死亡；8时00分许，死者石少丽的遗体被送往广东医科大学附属东莞第一医院太平间。事故发生后，东莞高速公路大队、医院等单位全力做好死者善后处理工作，各方当事人均对交警部门的调查处理工作和事故认定结果无异议，事故善后各项工作平稳有序开展。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：当事人陶乐成驾驶粤ADH358号重型厢式货车骑、轧车行道分界线行驶[1]，没有注意前方路面情况，对应当发现的危险情况没有及时发现，没有按照操作规范安全行驶[2]。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队对驾驶人陶乐成进行酒精呼气检测，检测结果为：驾驶人陶乐成呼气检测未检出乙醇成分，未涉嫌酒驾。

---

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条第三项：机动车在高速公路上行驶，不得有下列行为：（三）骑、轧车行道分界线或者在路肩上行驶。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

2.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队对驾驶人陶乐成进行毒品检测，检测结果为：驾驶人陶乐成唾液样本检测结果为阴性，未涉嫌毒驾。

3.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东正航司法鉴定中心对石少丽尸体检验及死因分析，被鉴定人石少丽符合交通事故暴力作用致颅脑及胸腹部脏器损伤死亡。

4.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东正航司法鉴定中心对石少丽血中乙醇含量检测，采集的石少丽血液中未检出乙醇成分。

5.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东正航司法鉴定中心对石少丽血液进行阿片类、氯胺酮及同类物质、苯丙胺类毒品的定性分析，石少丽的血液未检出 0^6-单乙酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDMA（3,4-亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成分。

6.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东正航司法鉴定中心对粤 ADH358 号重型厢式货车的灯光系统、制动系统、转向系统进行检验鉴定，被鉴定车辆的行车制动系统、转向系统、灯光系统均未检见不符合相关技术要求项。

7.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东正航司法鉴定中心对粤 SDJ6228 号牌小型普通客车的灯光系统、制动系统、转向系统进行检验鉴定，被鉴定车辆的行车制动系统、转向系统、灯光系统均未检见不符合相关技术要求项。

8.东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东正航司法鉴定中心对粤ADH358号重型厢式货车碰撞时现场路面位置进行检验鉴定，事发时，粤ADH358号重型厢式货车行驶至现场路面时骑跨应急车道与行车道与粤SDJ6228号小型普通客车发生碰撞接触。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故单位

广州恒聚物流有限公司，存在上述“事故发生单位安全管理情况”所述相关问题。

（二）有关监管部门

1.广州白云区交通管理总站。广州白云区交通管理总站结合安全生产及消防大检查、大排查，2024年以来，累计对道路运输企业、货运站场分别开展安全生产及消防安全检查269家（次）、36家（次），发现、整改隐患517处，开展联合执法行动21次，移送执法处理案件39宗，行政罚没46.8万元；2024年以来组织25场约谈会，约谈超过1039名企业代表。组织企业两类人员和司机参加市专项培训，截至目前，两类人员培训完成1272人次，司机培训完成8651人次。开展5场专题培训会、4场专家“进企业”帮扶活动、1场企业承诺活动、25场“进企业”宣

传活动；设置专用考试室进行培训学习，组织企业主要负责人及安全员考试95场，参加人员1601人（其中主要负责人1113人、通过率47.62%，安全生产管理人员488人、通过率50.73%），考试不通过的将继续暂停业务、学习至考试通过为止；督促有相对固定运输线路的企业（重点对泥头车企业、搅拌车企业、长途干线企业）对照路面和线路隐患排查模板要求加强线路风险隐患排查，及时做好线路隐患的管控、警示提醒。未按规定开展道路隐患排查的重点企业，视作存在重大安全生产隐患，移送执法部门处理。153家工程车企业已完成139条固定线路风险排查评估，4187名驾驶员完成专项培训。

2.东莞高速公路大队。2024年以来，东莞高速公路大队围绕上级各个阶段的重点工作部署，认真贯彻落实东莞市公安局交通警察支队工作要求，一是应用高速公路重点车辆动态监管与预警信息服务系统持续开展“两客一危货”重点车辆整治工作。二是结合高速公路“三超一疲劳”及“减量控大”工作部署，加强数据分析研判，实行分类管理、精准管控、重点打击，依托高速公路“三道防线”，按照“逢疑必查”原则，切实提高事故防控、重点违法查处的准确性和有效性，2024年以来共查处1732宗大型车辆的违法行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

当事人陶乐成，存在上述“直接原因分析”所述相关问题，对事故发生负有全部责任，违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条[3]的规定，涉嫌交通肇事犯罪，建议由交警部门移交司法机关追究其刑事责任。东莞高速公路大队于2024年4月26日以涉嫌交通肇事罪对陶乐成立案处理，并于当日刑事拘留，于5月3日对其办理取保候审。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

广州恒聚物流有限公司，存在上述“事故发生单位安全管理情况”所述相关问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]和《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款[5]的规定，建议由属地交通运输主管部门依法对其进行处理。

（三）其他处理建议

1.建议函告广东省广州市白云区交通运输管理部门约谈广州恒聚物流有限公司主要负责人、安全生产管理人员和涉事车辆

---

[3]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款：违反本规定，取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无《道路运输证》的车辆参加普通货物运输的，由交通运输主管部门责令改正，处1000元以上3000元以下的罚款。

实际控制人卢清华，督促企业加强落实安全生产管理工作，加强对从业人员的安全生产教育培训力度。

2.建议东莞高速公路大队在日常巡查检查工作过程中，切实加强高速路面管控，防范和遏制道路交通事故发生。

如果在后续的调查中纪检监察等部门发现其他违法违纪行为，再进行调查处置。事故如涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中，广州恒聚物流有限公司作为涉事车辆粤ADH358号重型厢式货车的所有人，对车辆出现脱管，未及时掌握车辆情况，未确保驾驶员接受必要的安全教育培训；各生产经营单位应深刻吸取此次事故教训，将安全生产教育培训落实到位，压实自身的安全生产主体责任，严防事故发生。

七、事故防范和整改措施

相关部门和单位要深刻吸取此次道路运输事故的沉痛教训，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，加强对营运车辆驾驶员及车辆营运资质的审查，坚决避免类似事故重复发生。

（一）切实落实主体责任。广州恒聚物流有限公司要进一步落实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理措施，完善安全生产管理制度，层层建立安全生产责任制，强化对驾驶员的安全

生产教育培训和管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，重点督促从业人员严格遵守和执行安全生产和道路交通安全有关法律、法规，定期召开安全生产例会并在公司内部通报相关交通事故，起到良好的警示教育作用，有效提高从业人员的交通安全意识。

（二）严厉打击各类交通违法行为。交通管理部门要深入排查运输企业安全隐患，进一步加强重点车辆源头管控。一是要督促运输企业对重点车辆和驾驶人进行严格把关，杜绝不符合安全标准的车辆和不具备合法从业资格人员进入道路运输行业；二是要检查辖区“两客一危”、货运车辆所属企业，督促道路运输企业建立健全安全生产管理制度，强化重点车辆和驾驶人监管；三是严格开展在用重点车辆安全技术检验和驾驶人资格审验，发现道路运输企业及重点车辆驾驶人实施违法行为、存在安全隐患或发生交通事故的，坚决予以依法查处。督促相关部门深化交通安全防控措施，加强防范化解道路交通安全风险工作。

（三）加强安全宣传。东莞高速公路大队要进一步加强高速公路宣传阵地建设，在充分利用路面情报板、服务区、收费站出入口等现有阵地资源的基础上，把高速公路跨线桥、沿线大型户外广告牌、服务区大喇叭等作为新的阵地开展交通安全宣传。持续曝光“两客一危一货一面”等重点车辆“三超一疲劳”、违法肇事、不系安全带导致交通事故的典型案例，讲清楚危害后果，提升车辆驾乘人员安全意识、守法意识。依托高速公路服务区宣传

阵地，发挥电子显示屏、移动警示牌、路侧标志牌作用，加强对发生交通事故后牢记“车靠边、人撤离、即报警”九字警句以及酒驾、超载、分心驾驶、疲劳驾驶等方面的宣传教育提示。