东莞企石从莞深高速公路“9·29”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 2 月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故车辆及相关单位（人员）概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....5
（三） 事故发生经过.....6
（四） 事故现场情况.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
（六）道路交通责任认定.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
（五） 现场图片.....8
三、事故原因分析.....9
（一）事故直接原因.....9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....9
（三）其他可能因素排除.....10
四、有关监管部门履职情况.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....11
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....11
（三）其他处理建议.....12
六、事故主要教训.....13
七、事故整改和防范措施.....13
（一）优化勤务模式.....14
（二）加快推动异常事件监控系统建设.....14
（三）加强货车交通违法治理.....14
（四）加强安全宣传.....15

2024年9月29日0时54分许，从莞深高速公路南行81公里100米东莞市企石镇路段发生一起重型特殊结构货车追尾碰撞重型半挂牵引车牵引的重型栏板半挂车的交通事故，造成重型特殊结构货车驾驶员胡家和当场死亡、乘客彭辉受伤及两车不同程度损坏。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，2024年10月8日，东莞市人民政府成立由企石镇党委副书记谢德良同志任组长，东莞市交警支队从莞高速公路大队、企石镇应急管理分局、交通运输分局、公安分局、司法分局、人社分局、交警大队、总工会、平安法治办等有关部门人员组成的东莞企石从莞深高速公路“9·29”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请河北省邢台市襄都区人民政府及河南省周口市川汇区人民政府派人参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞企石从莞深高速公路“9·29”一般道路交通事故是一起因后车驾驶员驾驶超载的机动车上高速公路行驶，未

与同车道前车保持必要的安全距离；前车驾驶员驾驶前方反光标识不符合标准且超载的机动车上高速公路行驶，故障后未按规定停车排除故障从而引发的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆及相关单位（人员）概况

1.豫 PY3987 号牌重型特殊结构货车[1]，使用性质：货运，初次登记注册日期：2021 年 7 月 7 日，检验有效期至 2025 年 7 月 31 日，登记住所：河南省周口市川汇区朝阳路中段 66 号，登记所有人：周口市恒邦物流运输有限公司，核载 3 人，实载 2 人，实际所有人：胡家和[2]，实载车货总重：26420 千克，车辆最大允许总质量 25000 千克，事发时车辆装载生猪（超载 6%[3]）。该车持有《道路运输证》（业户名称：周口市恒邦物流运输有限公司，发证日期：2022 年 11 月 22 日）。经查询，近三年该车交通违法信息共 24 条。

（1）涉事车辆登记所有人：周口市恒邦物流运输有限公司，统一社会信用代码：91411600MA45LWER05，有限责任公司（自然人投资或控股），住所：河南省周口市川汇区朝阳路中段 66 号，法定代表人：孟岩，成立日期：2018 年 8 月 20 日，经营范围：普通货物运输等；该公司持有《道路运输经营许可证》（有

[1] 车辆在中国人民财产保险股份有限公司周口市分公司分别购买强制险和商业险，有效期自 2024 年 6 月 19 日 0 时起至 2025 年 6 月 18 日 24 时止；第三者责任保险限额为 100 万元；车上人员责任险（司机/乘客）10 万元。

[2] 胡家和将车辆挂靠在周口市恒邦物流运输有限公司，有签订挂靠合同，挂靠费 1000 元/年，车辆的维修和管理是由胡家和本人负责，驾驶员的日常管理（包括安全培训等）由周口市恒邦物流运输有限公司负责。

[3] 超限超载比例计算公式:超限超载比例=（卸载前车货总重-车辆最大允许重质量）/车辆最大允许重质量*100%。

效期至2026年9月12日）。该公司名下车辆64辆。

（2）涉事车辆驾驶员（事故死者）：胡家和，男，住址：湖南省汨罗市，其持有B2准驾车型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2015年10月19日；其持有道路运输从业人员从业资格证，有效期至2025年11月5日，符合驾驶重型特殊结构货车条件。经查询，胡家和近三年交通违法记录20宗。

（3）涉事车辆乘客（事故伤者）：彭辉，住址：湖南省岳阳市，彭辉是王志文[4]聘请的员工，负责押车，和胡家和一同参与此次运输工作，事发时在车上睡觉。

2.冀E8818W号牌重型半挂牵引车[5]，使用性质：货运，初次登记注册日期：2024年5月9日，检验有效期至2025年5月31日，登记住所：河北省邢台市经济开发区王快镇东华路2765号好望角物流园C区40号，登记所有人：邢台耀鑫物流有限公司，实际所有人：康会峰[6]。事故发生时该重型半挂牵引车牵引号牌冀ERH16挂重型栏板半挂车，装载电池碳棒[7]，车辆最大允许总质量49000kg，实际车货总重53260kg，超载9%。该牵引

[4] 王志文，男，住址：湖南省岳阳市，平时是以生猪买卖为业，其委托胡家和运送生猪。此次，胡家和负责从广东省肇庆市四会市东城街道运送96头生猪到广东省深圳市坪山区坑梓街道龙兴北路135号的深圳市中龙食品有限公司（屠宰场），运输费用约4000元。根据王志文提供《动物检疫合格证明》显示运输商品猪96头，未见磅单及其他出场过磅资料。

[5] 车辆在阳光财产保险股份有限公司邢台经济开发区支公司购买交通事故强制责任险，有效期自2024年5月8日11时30分起至2025年5月8日11时30分止；在中国人民财产保险股份有限公司周口市分公司购买机动车商业保险，有效期自2024年5月9日0时起至2025年5月8日24时止；第三者责任保险限额为100万元；车上人员责任险（司机/乘客）10万元；在中国大地财产保险股份有限公司邢台中心支公司购买公路货物运输定期定额保险，有效期自2024年5月11日0时起至2025年5月10日24时止；其中附加河北省第三者责任险5000000元；公路货物运输定额保险100000元。

[6] 康会峰，男，住址：河北省邢台市。康会峰于2024年5月9日与邢台耀鑫物流有限公司签订挂靠合同，合同约定康会峰除每年支付挂靠车辆保险费用给邢台耀鑫物流有限公司，由邢台耀鑫物流有限公司代为购买挂靠车辆保险，康会峰每年向邢台耀鑫物流有限公司支付2000元作为车辆管理费，挂靠的车辆由康会峰实际支配和管理。

[7] 该车辆在湖南省长沙市宁乡市喻家坳乡的湖南省长宁碳素股份有限公司装载碳棒，拟送往广东省东莞市塘厦镇石马管理区力王工业园的广东力王新能源股份有限公司。

车持有《道路运输证》，业户名称：邢台正起联合运输队（该运输队是邢台耀鑫物流有限公司的运输队），发证日期：2024 年 5 月 10 日，有效期至 2027 年 5 月 9 日。经查询，近三年该牵引车有 5 条已处理的交通违法信息，2024 年有一起简易程序交通事故记录[8]。

（1）**涉事车辆登记所有人**：邢台耀鑫物流有限公司，统一社会信用代码：91130501MAC8U55J05，有限责任公司（自然人投资或控股），住所：河北省邢台市经济开发区王快镇东华路 2765 号好望角物流园 C 区 40 号，法定代表人：赵治安，成立日期：2023 年 2 月 22 日，经营范围：道路货物运输等。该公司持有《道路运输经营许可证》，有效期至 2026 年 8 月 6 日。

（2）**涉事车辆驾驶员**：陈雷凯[9]，男，住址：河北省邢台市，其持有 A2A3 准驾车型机动车驾驶证，初次领驾驶证日期：2011 年 3 月 31 日；其持有道路运输从业人员从业资格证，有效期至 2026 年 10 月 18 日，符合驾驶牵引车条件。经查询，陈雷凯近三年来交通违法记录 8 宗。事故前后运输任务由康会峰指派。

（3）**涉事车辆乘客**：李秀强，住址：河北省南和县，和陈雷凯一同参与此次运输工作，事发时李秀强在车上后排睡觉。

3.**冀 ERH16 挂号牌重型栏板半挂车，**使用性质：货运，初次登记日期：2018 年 5 月 16 日，检验有效期至 2025 年 5 月 31

[8]该起交通事故中冀 E8818W 号牌重型半挂牵引车驾驶员李秀强无责，无人员伤亡。

[9] 2024 年 5 月 2 日，陈雷凯与邢台耀鑫物流有限公司签订了《驾驶员聘用合同》，但实际聘用人是康会峰，以 360 元/天*出勤天数计算工资，每月中旬由康会峰支付陈雷凯工资，驾驶员及车辆由康会峰进行管理。

日，登记住所：河北省邢台市，登记所有人：康会峰。该半挂车持有《道路运输证》，业户名称：邢台市时发运输服务有限公司[10]，发证日期：2023年7月24日，有效期至2026年7月23日。该车实际支配人为康会峰，日常安全管理由康会峰负责。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.周口市恒邦物流运输有限公司，有企业安全生产教育台账（含胡家和的安全教育记录）、车辆安全管理、隐患排查台账（但未注明车牌号牌）和事故车辆卫星定位轨迹及监控记录等。但该公司主要负责人和安全生产管理人员未通过安全生产知识和管理能力考核，未取得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，未如实记录事故隐患排查治理情况；未见涉事车辆的维护和检测台账等资料，未能及时发现涉事车辆超载运输货物。

2.邢台耀鑫物流有限公司主要负责人和安全生产管理人员未进行安全生产知识和管理能力考核，未取得道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未见涉事车辆的维护和检测台账以及有关交通事故、自然灾害以及其他突发事件的

[10] 邢台市时发运输服务有限公司，统一社会信用代码：91130506MA7DN4Y120，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：河北省邢台市南和区宋璟大街北侧和阳大厦A座九层904室，法定代表人：吴晓钦，成立日期：2021年12月20日，经营范围：普通货物道路运输等。该公司于2023年7月起为康会峰办理道路运输证和每年负责审核证件，双方未签订合同。

道路运输应急预案等资料，未能及时发现涉事车辆超载运输货物。

（三）事故发生经过

2024年9月29日0时54分许，胡家和驾驶超载的豫PY3987号牌重型特殊结构货车搭载乘客彭辉由从化方向往深圳方向行驶，行驶至从莞深高速公路南行81公里100米东莞市企石镇路段时，在最右侧机动车道遇陈雷凯驾驶超载的冀E8818W号牌重型半挂牵引车（右后轮胎爆胎损坏，事发时速度为34公里/小时）牵引冀ERH16挂号牌重型栏板半挂车（经鉴定：尾部反光标识不符合相关技术要求项）与其同向同车道在其前面行驶，因安全距离不足导致车头与冀ERH16挂号牌重型栏板半挂车车尾发生追尾碰撞，造成驾驶员胡家和当场死亡、乘客彭辉受伤，两车及运载货物损坏。

（四）事故现场情况

1.天气情况：事发时为晴天，视线清晰，能见度良好。

2.道路情况：事故路段为从莞深高速公路南行81公里100米东莞市企石镇路段，北面为惠州，南面为深圳，该路段设有限速牌等交通标志标线，事发路段限定最高车速每小时100公里，最低车速每小时60公里。路侧设有水泥护栏，路面为沥青路。道路单向三条机动车道，均宽370厘米，有一条救援车道335厘米。经查，事故路段的技术指标和交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.现场痕迹：豫PY3987号牌重型特殊结构货车车头严重损坏变形，未见豫PY3987号牌重型特殊结构货车与路面明显的刹车印痕。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成胡家和死亡[11]、彭辉受伤[12]。截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失暂无法核算。

（六）道路交通责任认定

东莞市公安局交通警察支队从莞高速公路大队于2024年10月23日出具《道路交通事故认定书》，认定当事人胡家和负此次事故的主要责任，当事人陈雷凯负此次事故的次要责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年9月29日0时58分，东莞市交警支队从莞高速公路大队值班室接报警。1时20分，常平北组路政人员、消防和交警到达现场。1时24分，拖车到达现场。1时35分，东莞东组路政人员到达南行K79+800进行动态鸣笛压尾示警后方来车。1时35分，从莞高速公路大队值班领导罗淦文副大队长到达现场指导事故勘查。1时36分，经纬作业车到达现场。1时38分，防撞车到达现场。1时44分，实施临时交通管制。2时6分，被困人员救出。10时，东莞市交通警察支队党委委员赖奉豪，从

[11] 经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对胡家和尸表检验及死因分析进行鉴定，检验鉴定意见：被鉴定人胡家和符合交通事故暴力作用致胸部脏器损伤死亡。

[12] 彭辉伤情诊断情况：软组织挫伤和第3、5前肋骨不全性骨折。

莞高速公路大队李润良大队长，莫庭祥股长和常虎高速公司负责人到事故现场召开研判会，研判分析事故成因。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，公安、交通、消防救援及医院等部门迅速抵达现场，对事故区域进行围蔽和应急处置，对伤者进行紧急抢救。2024年9月29日3时32分应急处置完毕，交通恢复正常。

（三）医疗救治和善后情况

2024年9月29日1时20分，120医护人员到达现场。2时8分，胡家和经现场抢救无效死亡。事故发生后，从莞深高速公路交警部门迅速成立事故善后处理工作组，全力做好死者家属安抚工作。2024年10月9日，死者遗体在殡仪馆火化，事故善后各项工作平稳有序开展中。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，事故应急处置到位。

（五）现场图片



图1 事故车辆现场状态



图2 事故位置示意图

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

驾驶员胡家和驾驶超载[13]的机动车上高速公路行驶，注意力不集中，对前方道路观察不仔细，未能发现前方故障怠速行驶的车辆[14]。

驾驶员陈雷凯驾驶反光标识不符合相关技术标准[15]且超载的机动车上高速公路行驶，车辆发生故障后未按规定停车排除故障，未设置警告标志并及时报警[16]。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.交警部门对驾驶员陈雷凯进行酒精呼气检测，检测结果为未检出乙醇成分，未酒驾。

2.交警部门对驾驶员陈雷凯进行毒品检测，检测结果为阴性，未毒驾。

3.交警部门对驾驶员胡家和抽取血液进行乙醇含量检测，检测结果为未检出乙醇成分，未酒驾。

4.交警部门对驾驶员胡家和抽取血液进行常见毒品检测，检测结果为未检出06-单乙酰吗啡、吗啡、可待因、甲基苯丙胺、MDMA（3，4-亚甲双氧甲基苯丙胺）、氯胺酮、氟胺酮成分，

---

[13]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[14]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条：同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。

[15]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶员驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

[16]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十二条：机动车在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人应当立即开启危险报警闪光灯，将机动车移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离，必要时迅速报警。

未毒驾。

5.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对豫PY3987号牌重型特殊结构货车安全技术状况进行检验，检验鉴定结果：被鉴定车辆的制动系统、转向系统、灯光系统均未检见不符合相关技术要求项。

6.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对冀E8818W号牌重型半挂牵引车牵引号牌冀ERH16挂重型栏板半挂车安全技术状况进行检验，检验鉴定结果：冀E8818W号牌重型半挂牵引车牵引号牌冀ERH16挂重型栏板半挂车的制动系统、转向系统、灯光系统及后下部防护装置均未见不符合相关技术要求项，冀ERH16挂号牌重型栏板半挂车尾部反光标识不符合相关技术要求项。

7.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对豫PY3987号牌重型特殊结构货车事故发生时的车速进行检验，鉴定意见：被鉴定车辆事发前的行驶速度为77km/h，未超速。

8.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对冀E8818W号牌重型半挂牵引车牵引号牌冀ERH16挂重型栏板半挂车事故发生时的车速进行检验，鉴定意见：被鉴定车辆事发前的行驶速度为34km/h，有低速行驶情况。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关监管部门履职情况

东莞市交警支队从莞高速公路大队根据辖区道路交通事故、交通违法的主要特点，重点加强对“两客一危”、重型货车、7座以上面包车，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾毒驾、未按规定使用安全带等突出违法行为的整治力度，2024年1月1日至9月30日，东莞市交警支队从莞高速公路大队现场查处交通违法共34014宗，其中查处货车交通违法行为4894宗，查处超载货车181宗。同时，东莞市交警支队从莞高速公路大队建立了二十四小时不间断的巡逻模式，切实加强对午后、夜间和周末、双休日等重点时段的管控，最大限度地预防和遏制道路交通事故的发生。切实落实市局“大巡防”勤务安排，路面巡逻民警最大限度将警力摆上路面，切实加大辖区道路巡查力度尤其是夜间的巡逻管控力度，加大路面见警率和管事率以及对交通违法行为的打击力度。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

胡家和对事故发生负有责任，鉴于胡家和在该事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.陈雷凯，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条及第四十八条第一款之规定，建议由东莞市公安局交通警察支队从莞高速公路大队依法对其进行处罚。

2.周口市恒邦物流运输有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款及第四十一条第二款[17]，《中华人民共和国道路运输条例》第三十条及第三十四条[18]的相关规定，建议由属地交通运输部门依法对其进行处罚。

3.邢台耀鑫物流有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款、第二十八条第一款和第四款[19]以及第四十一条第二款，《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条[20]、第三十条、第三十一条[21]以及第三十四条的相关规定，建议由属地交通运输部门依法对其处罚。

（三）其他处理建议

1.建议市公安交警支队对从莞高速公路大队主要负责人进行谈话提醒，要求其切实加强高速路面管控，防范和遏制道路交通事故发生。

---

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[18]《中华人民共和国道路运输条例》第三十条：客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准；不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

《中华人民共和国道路运输条例》第三十四条：运输货物的，不得运输旅客，运输的货物应当符合核定的载重量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[20]《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条：客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。

[21]《中华人民共和国道路运输条例》第三十一条：客运经营者、货运经营者应当制定有关交通事故、自然灾害以及其他突发事件的道路运输应急预案。应急预案应当包括报告程序、应急指挥、应急车辆和设备的储备以及处置措施等内容。

2.建议函告河南省周口市川汇区交通运输部门对周口市恒邦物流运输有限公司主要负责人进行约谈，督促该公司切实履行安全生产主体责任，完善相关制度，加强对从业人员的管理和安全教育培训力度，压实安全生产管理工作，同时也要加强对货物装载的监控，避免类似事故再次发生。

3.建议函告河北省邢台市襄都区交通运输部门对邢台耀鑫物流有限公司主要负责人进行约谈，督促该公司切实履行安全生产主体责任，完善相关制度，加强对从业人员的管理和安全教育培训力度，压实安全生产管理工作，同时也要加强对装载货物装载单位的监控，避免类似事故再次发生。

如在后续的调查中，相关部门发现党员干部、公职人员存在违法违纪的情况及部门单位存在工作失职的问题，将移交纪检监察机关处理。如其他涉事方构成民事侵权等法律责任，建议涉事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中，驾驶员安全意识与应急能力不足，未严格遵守道路交通安全法规，存在超载行为；道路运输企业未对驾驶员开展必要的安全教育与技能培训，安全生产责任落实不到位，车辆安全检查不到位。

七、事故整改和防范措施

各有关部门应当深刻吸取此次事故的教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理

念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，强化道路交通安全执法监管，坚决避免类似事故重复发生。

（一）优化勤务模式

从莞高速公路大队要坚持“网上网下”联合勤务模式，要充分利用视频巡查的优势，同时也要最大限度地提高路面见警率，最大限度将警力投向一线。加大视频巡查和路面巡查力度，通过亮警灯、喊话等方式提醒驾驶人安全驾驶。要加大力度查处疲劳驾驶，全力消除致祸隐患。整合优化“一路三方”力量，进一步落实管辖路段每 3 分钟视频巡查全覆盖，加强路面巡逻管控，深化路警联动机制，持续深入推进与路政部门形成联勤联动机制，要求辖区高速业主公司每天不同时段确保安排路政人员加强辖区路面巡查工作，确保对路面交通状况有效管控，共同应对各类突发交通安全事件。

（二）加快推动异常事件监控系统建设

从莞高速公路大队积极协调高速公路业主单位完成所有路段建设工作和调试工作，做到重要路段全覆盖，实现路面交通异常事件秒级发现，并形成预警信息通知路面民警快速处置，做到异常事件快速发现、快速处置，确保交通安全有序畅通。

（三）加强货车交通违法治理

从莞高速公路大队要强化货车通行集中时间、路段的巡逻管控和设卡拦查，严查严处货车超速、超载、疲劳驾驶、不按规定车道行驶、不按规定超车等肇事突出交通违法行为。通过开展集

中整治，重点查处疲劳驾驶、违法载人、货车超载、超速行驶、低速行驶、驾乘人员不系安全带等重点交通违法行为。以高速公路入口为主阵地，及时拦查入口收费站通报的超限超载货车，就近引导至超限检测点卸载、处罚，形成高速入口称重、劝返和就地拦查管理闭环。联合交通运输部门和高速公路经营管理单位扎实做好高速公路入口治超工作，整治货车超载违法行为，坚决杜绝违法超载货车驾入高速公路。

（四）加强安全宣传

从莞高速公路大队要立足高速管理实际，利用新闻媒体资源、服务区宣传栏、高速公路电子显示屏等宣传阵地，大力开展交通安全宣传。积极协调业主单位，依托高速公路服务区宣传阵地，发挥电子情报板、移动警示牌、路侧标志牌作用，对车辆发生故障、事故“车靠边、人撤离、即报警”九字警句以及严禁酒驾、超载、分心驾驶、疲劳驾驶等方面开展专题宣传教育。