东莞企石从莞深高速公路“6·8”一般道路交通事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024年12月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生车辆及相关单位（人员）概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....5
（三）事故发生经过.....5
（四）事故现场情况.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7
（六）道路交通责任认定.....7
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....8
（四）事故应急处置评估.....8
（五）现场图片.....9
三、事故原因分析.....9
（一）事故直接原因.....9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....9
（三）其他可能因素排除.....10
四、有关监管部门的履职情况.....10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....11
（二）其他处理建议.....12
六、事故主要教训.....13
七、事故整改和防范措施.....13
（一）优化勤务模式和路查路检.....13
（二）加强货车超限超载治理.....14
（三）加强道路交通安全宣传.....14

2024年6月8日3时45分许，东莞市从莞深高速企石镇路段K83出口匝道处发生一起轻型厢式货车与重型半挂牵引车追尾碰撞的交通事故，事故造成1人死亡、1人受伤及两车不同程度损坏。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2024年6月29日，东莞市人民政府成立了由企石镇党委副书记谢德良同志任组长，东莞市交警支队从莞高速公路大队、企石镇应急管理分局、交通运输分局、公安分局、司法分局、人社分局、交警大队和镇总工会等有关部门人员组成的东莞企石从莞深高速公路“6·8”一般道路交通事故调查组开展事故调查处理工作，并邀请深圳市龙岗区人民政府和河北省石家庄市新乐市人民政府派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞企石从莞深高速公路“6·8”一般道路交通事故是一起因驾驶员驾驶载物超过核定载质量的机动车上路行驶时，疏于观察前方路面车辆情况，追尾碰撞前方匝道违反规

定停车的重型半挂牵引车，且乘坐人员未按规定使用安全带从而引发的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生车辆及相关单位（人员）概况

1.**粤 B1Y63B 号牌轻型厢式货车**[1]，使用性质：非营运，车辆登记所有人：深圳市龙岗区祥合兴汽车空调配件商行，实际控制人：陈正南[2]，登记住所：深圳市龙岗区，初次登记注册日期：2021 年 4 月 22 日，检验有效日期至 2025 年 4 月 30 日；核定载人数 3 人，事发时实载 2 人，最大允许总质量 4495 千克，事发时实载车货总重 8580 千克，超载 91%。经查，该车近三年有 3 条已处理的违法记录，2023 年有 1 起适用简易程序的交通事故记录[3]。

（1）**所属单位**：深圳市龙岗区祥合兴汽车空调配件商行，统一社会信用代码：92440300MA5FX5BC1N，企业类型：个体工商户，住所：深圳市龙岗区街道新生社区低山东三巷 1 号 101，经营者：卢海连，成立日期：2019 年 11 月 7 日，经营范围：汽车空调配件零售及安装服务。

（2）**驾驶员（事故伤者）**：陈正南，男，汉族，户籍住址：广西壮族自治区灵山县，持有C1准驾车型机动车驾驶证，于2011年3月3日在广东省河源市公安局交通警察支队初次取得机动车

[1] 车辆在中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司购买强制险和商业险，有效期自 2024 年 4 月 26 日 0 时起至 2025 年 4 月 25 日 24 时止；第三者责任保险限额为 100 万元；车上人员责任险（司机/乘客）10 万元。

[2] 陈正南将车辆挂靠在深圳市龙岗区祥合兴汽车空调配件商行名下未签订合同，也未曾支付挂靠费用。

[3] 该起简易程序交通事故记录，无人员伤亡，粤 B1Y63B 号牌轻型厢式货车驾驶人陈正洲负事故全部责任。

驾驶证，有效期至2027年3月3日，符合驾驶轻型厢式货车条件。经查，陈正南近三年交通违法记录4宗，无交通事故记录。事发前陈正南搭载儿子陈守鸿从惠州市博罗县园洲镇住所出发，先去深圳市南山区华润城万象天地装载餐余垃圾，再到深圳市宝安区海雅缤纷城装载馊水[4]，最后返回惠州市博罗县。

（3）**乘客（事故死者）**：陈守鸿，男，汉族，户籍住址：广西壮族自治区灵山县，事发时在副驾驶位睡觉，未按规定使用安全带。

2.**冀A41163号牌重型半挂牵引车**[5]，使用性质：货运，初次登记注册日期：2023年8月28日，车辆所有人：河北文航供应链管理有限公司，实际控制人：鞠建飞[6]，登记住所：新乐市彭家庄乡，车辆检验有效期至2024年8月31日，核定载人数2人，事发时实载2人，车辆最大允许总质量43000kg，事发时实际车货总重27340kg，事故发生时该重型半挂牵引车牵引冀AMB82挂号牌重型集装箱半挂车，装载玩具百货，未超载。该车持有《道路运输证》，业户名称：河北文航供应链管理有限公司，发证日期：2023年8月29日，有效期至2026年8月28日。

---

[4] 货物源头单位说明：陈正南依次前往深圳市南山区华润城万象天地及宝安区海雅缤纷城的垃圾收集点，收集餐饮商户所产生的厨余垃圾。这些厨余垃圾均来自上述两个商业广场内的餐饮商户，商户依照物业管理方的规定，将厨余垃圾投放至指定的垃圾收集点。陈正南直接从这些垃圾收集点装载厨余垃圾，此过程不涉及运输费用。装载完毕后，其将这些厨余垃圾运回位于惠州市博罗县的个人养鸡场，用作饲养鸡只的饲料。通过这种方式，陈正南将鸡只养大后进行销售，从而获得收益。

[5] 冀A41163号牌重型半挂牵引车在阳光财产保险股份有限公司石家庄中心支公司购买强制险和商业险，机动车第三者责任保险限额为100万元；有效期自2023年8月26日0时起至2024年8月25日24时止；车上人员责任险（司机/乘客）10万元。

[6] 鞠建飞于2023年8月28日与文航公司签订挂靠合同，合同约定鞠建飞除每年支付挂靠车辆的保险费用给文航公司，由文航公司帮挂靠的车辆购买保险，无其他的约定的费用，挂靠的车辆由鞠建飞实际支配和管理。

经查，该车近三年交通违法信息共36条，交通事故1宗[7]。

（1）**所属单位**：河北文航供应链管理有限公司（以下简称：文航公司），统一社会信用代码：91130184MA0CMX3D3F，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：新乐市彭家庄乡，法定代表人：孙立红，成立日期：2018年8月28日，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）等。该公司于2023年8月23日取得由新乐市行政审批局核发《道路运输经营许可证》，有效期至2024年11月18日，目前状态正常营业。经查，该公司名下车辆48辆，近三年来交通违法记录441宗，交通事故记录6宗。

（2）**驾驶员**：孟素辉，男，汉族，户籍住址：河北省新乐市，持有A2准驾车型机动车驾驶证，于1994年8月22日在河北省石家庄市公安局交通警察支队初次取得机动车驾驶证，有效期至2025年8月22日，符合驾驶牵引车条件；持有道路运输从业人员从业资格证，有效期至2028年7月24日。经查，孟素辉近三年交通违法记录22宗，无交通事故记录。孟素辉系鞠建飞临时聘请的司机，共运输5次，工资按人民币380元/天结算。2024年6月7日，孟素辉驾驶涉事车辆从湖南嘉树站进入高速公路运输玩具到东莞市企石镇利豪启达科技园。6月8日2时59分，从东部快速收费站驶出高速公路。

（3）**乘客**：白振河，男，系鞠建飞临时聘请的司机，与孟

[7] 该起简易程序交通事故记录，无人员伤亡，冀A41163号牌重型半挂牵引车驾驶人尹晓良负事故全部责任。

素辉一同参与此次运输工作，持有道路运输从业人员从业资格证，事发时在车上睡觉。

3.**冀 AMB82 挂号牌重型集装箱半挂车**，车辆所有人：河北文航供应链管理有限公司，登记住所：新乐市彭家庄乡。该车持有《道路运输证》，业户名称：河北文航供应链管理有限公司，发证日期：2023 年 8 月 29 日，有效期至 2026 年 8 月 28 日。经查，该半挂车近三年没有违法记录和交通事故记录。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.深圳市龙岗区祥合兴汽车空调配件商行，自 2021 年 10 月起未正常营业，营业执照尚未注销。陈正南购买车辆时因无深圳居住证，无法登记其个人名下，遂将车辆登记在老乡卢海连经营的深圳市龙岗区祥合兴汽车空调配件商行名下，车辆由陈正南个人出资购买，并负责车辆日常管理，该商行未参与车辆管理。

2.河北文航供应链管理有限公司，有制定公司普通货物运输安全操作规程和岗位安全职责制度、综合应急预案；有道路交通安全教育台账和车辆安全检车记录表、有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明；有对事故车辆进行定期保养和年审，有公司组织机构图、道路运输企业 GPS 动态监管记录；有安全管理人员岗位安全职责制度和岗位风险告知卡（上墙照片）、培训现场照片等资料；但未按照规定对事故车辆驾驶员进行安全生产教育和培训。

（三）事故发生经过

2024年6月7日22时许，陈正南驾驶粤B1Y63B号牌轻型厢式货车搭载其儿子陈守鸿从惠州市园洲镇住所出发，先后到深圳市南山区和宝安区装载餐余垃圾（超载91%）。6月8日2时40分许，从龙大高速罗田收费站上高速前往惠州市园洲镇的养鸡场，于3时44分从东部快速收费站驶出高速公路。3时45分许，陈正南行驶至东莞市从莞深高速企石镇路段K83东部快速路收费站出口匝道处，与停在匝道行车道上由孟素辉驾驶的冀A41163号牌重型半挂牵引车牵引冀AMB82挂号牌重型集装箱半挂车发生追尾碰撞，造成陈正南受伤、陈守鸿当场死亡及两车不同程度损坏的交通事故。

（四）事故现场情况

1.天气情况：事发时为阴天，视线清晰，能见度良好。

2.道路情况：事故路段为东莞市企石镇从莞深高速K83东部快速收费站出口匝道路段，东往惠州，西往东莞，收费站前设有限速牌等交通标志标线，事发匝道路段限定最高车速40公里/小时。路侧设有水泥护栏，路面为沥青路。道路为单向两条机动车道，均宽348厘米。事故路段的技术指标和交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.车辆痕迹：粤B1Y63B号牌轻型厢式货车追尾碰撞冀A41163号牌重型半挂牵引车牵引冀AMB82挂号牌重型集装箱半挂车车尾，粤B1Y63B号牌轻型厢式货车车头严重损坏变形。

4.路面痕迹：未见粤B1Y63B号牌轻型厢式货车与路面明显

的刹车印痕。

5.事故车辆超载情况：事发时，粤B1Y63B号牌轻型厢式货车装载货物为餐余垃圾，该车核载总质量：4495千克，经检测该车实载总质量：8580千克，超限超载4085千克，超载91%[8]。冀A41163号牌重型半挂牵引车牵引冀AMB82挂号牌重型集装箱半挂车不存在超员超载情况。

6.根据现有证据材料，不能证明涉事驾驶员陈正南是否存在疲劳驾驶违法行为。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成陈守鸿1人死亡[9]、陈正南1人受伤[10]，截至日前，事故各方正协商处理赔偿事宜，直接经济损失暂未能核算。

（六）道路交通责任认定

东莞市公安局交通警察支队从莞高速公路大队于2024年6月28日出具《道路交通事故认定书》（第4419411202400000006号），认定当事人陈正南负此次事故的同等责任，当事人孟素辉负此次事故的同等责任，当事人陈守鸿无责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月8日3时49分，企石交警大队接到警情后，迅速指派民警何紫溪、辅警李镇涛出警，同时通知119、120，出

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》：超限超载比例计算公式：超限超载比例=（卸载前车货总重-车辆最大允许重质量）/车辆最大允许重质量*100%。

[9] 经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对陈守鸿尸表检验及死因分析进行鉴定，检验鉴定意见：被鉴定人陈守鸿符合交通事故暴力作用致颅脑损伤死亡。

[10] 经诊断，陈正南伤情情况为多处软组织挫伤。

警警员于3时54分到达事故现场。4时4分，企石消防大队救援人员到达现场。4时15分，东莞市交警支队从莞深高速公路大队值班室接市公安局指挥中心警情通报。4时27分，从莞深高速公路大队交警部门民警陈茂昌、辅警张辉平到达现场后展开事故现场处理工作。4时54分，路政人员到达现场。4时55分，东莞市交警支队从莞高速公路大队李润良大队长等人员到达事故现场，开展伤者抢救和勘查取证等工作。4时57分，救援拖车到达现场。6时8分，东莞市公安局交通警察支队黄小龙副支队长、执法监督大队副大队长代亮等领导到达现场指导现场事故处理工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，公安、交通、消防救援及医院等部门迅速抵达现场对伤者进行紧急抢救，对事故区域进行围蔽和应急处置。2024年6月8日7时7分，应急处置完毕，交通恢复正常。

（三）医疗救治和善后情况

2024年6月8日4时5分，企石医院120救护车到达现场确认陈守鸿已死亡；事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作组，全力做好死伤者家属安抚工作。2024年6月27日，死者陈守鸿的遗体在殡仪馆火化，事故善后工作平稳有序开展。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故救援先期响应迅速，救援行动开展有序，事故应急处置工作得当。

（五）现场图片



图 1 事故位置示意图

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

陈正南驾驶超载的机动车上道路行驶时疏于观察路面前方车辆情况[11]，搭乘人员未按规定使用安全带。孟素辉违反规定停车，妨碍其他车辆通行[12]。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

[11]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶，文明驾驶。第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。第五十一条：机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

[12]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。第五十六条：机动车应当在规定地点停放。禁止在人行道上停放机动车；但是，依照本法第三十三条规定施划的停车泊位除外。在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。

1.交警部门分别对驾驶员陈正南、孟素辉进行酒精呼气检测，检测结果均未检出乙醇成份，均不涉嫌酒后驾驶。

2.交警部门分别对驾驶员陈正南、孟素辉的尿液进行现场毒品检测，尿液样本检测结果均为阴性，均不涉嫌吸毒后驾驶。

3.经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤B1Y63B号牌轻型厢式货车的安全技术状况进行鉴定，检验鉴定意见：被鉴定车辆的行车制动系统、转向系统、灯光系统均未检见不符合相关技术要求项。

4.经交警部门委托广东正航司法鉴定中心对冀A41163号牌重型半挂牵引车牵引冀AMB82挂号牌重型集装箱半挂车的安全技术状况进行鉴定，检验鉴定意见：被鉴定车辆的行车制动系统、灯光系统、转向系统、尾部反光标识均未检见不符合相关技术要求项，后下部防护装置不符合相关技术要求项。

5.交警部门委托广东正航司法鉴定中心对粤B1Y63B号轻型厢式货车事故发生时的车速进行检验，由于检材条件不充分，依据《司法鉴定程序通则》第二十九条规定，广东正航司法鉴定中心决定终止该案鉴定工作。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

四、有关监管部门的履职情况

东莞市交警支队从莞高速公路大队，根据辖区道路交通事

故、交通违法的主要特点，重点加强对“两客一危”、重型货车、7座以上面包车，严查“三超一疲劳”、酒驾醉驾毒驾、未按规定使用安全带等的突出违法行为的整治力度。2024年1月1日至6月7日，现场查处交通违法20741宗，其中查处货车交通违法行为3787宗。采用二十四小时不间断巡逻模式，切实加强对午后、夜间和周末、双休日等重点时段的管控，最大限度地预防和遏制道路交通事故的发生。同时，不断强化巡逻防控工作，加大路面见警率和管事率以及对交通违法行为的打击力度。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.陈正南，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十八条第一款和第五十一条的规定，建议由东莞市公安局交通警察支队从莞高速公路大队根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[13]和《广东省道路交通安全条例》第三十一条[14]等规定对其违法行为进行行政处罚。

2.孟素辉，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第四十八条第一款和第五十六条的规定，建议由东莞市公安局交通警察支队从莞高速公路大队根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条和第九十三条[15]的规定，对其违法行为进

[13]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[14]《广东省道路交通安全条例》第三十一条：机动车安全带应当按照国家标准配备，保持齐备有效，不得拆除。机动车行驶时，驾驶人和乘坐人员应当按照规定使用安全带。驾驶人应当督促乘坐人员使用安全带。驾驶人不得在乘坐人员未按照规定使用安全带的情况下驾驶机动车； 第五十九条第（十一）项 驾驶人或者乘坐人员未按照规定使用安全带的； 第五十七条第（九）项 使用手持电话或者有其他妨碍安全驾驶行为的。

[15]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

行行政处罚。

3.河北文航供应链管理有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款[16]、《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条第一款和第三十条[17]的规定，建议由河北省石家庄市新乐市属地交通运输部门对其违法行为进行行政处罚。

（二）其他处理建议

1.建议函告河北省新乐市交通运输部门对河北文航供应链管理有限公司主要负责人进行约谈，督促认真落实企业安全生产主体责任。

2.深圳市龙岗区祥合兴汽车空调配件商行存在经营异常的情况，建议函告属地市场监督管理部门将该公司列入经营异常名单。

如在后续的调查中，相关部门发现党员干部、公职人员存在违法违纪的情况及部门单位存在工作失职的问题，将移交纪检监察机关处理。如其他涉事方构成民事侵权等法律责任，建议涉事各方通过法律途径解决。

第九十三条第二款 机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处二十元以上二百元以下罚款，并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用，并应当及时告知当事人停放地点。

[16] 《中华人民共和安全生产法》第二十八条第一款和第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[17] 《中华人民共和国道路运输条例》第二十八条第一款：客运经营者、货运经营者应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。第三十条：客运经营者、货运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准:不得使用报废的、擅自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营。

六、事故主要教训

本次事故中，驾驶员未严格遵守道路交通安全法规，存在超载、未使用安全带等违法行为。道路运输企业要切实落实安全生产主体责任，强化车辆安全检查，加强驾驶员安全教育与技能培训，不断提高其安全意识与应急能力。

七、事故整改和防范措施

各有关部门应当深刻吸取此次事故的教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）优化勤务模式和路查路检

高速公路大队要坚持“网上网下”联合勤务模式，要充分利用视频巡查的优势，同时也要最大限度的提高路面见警率，最大限度将警力投向一线。协调高速公路经营管理单位加大开发建设视频巡查平台力度，全面排查监控视频无法覆盖到的盲区，消除视频监控盲区。通过视频监控中心，常态化、长效化开展异常停车等各类不安全状态的动态排查，严格落实24小时视频巡查。建立健全联动机制，优化巡逻方案，提高路面巡逻率；延长巡逻时长，午后13时至15时、夜间22时至次日6时易疲劳驾驶时段，确保路面始终有巡逻力量，最大限度提高见警率、管事率。协商高速公路经营管理单位加快安装异常事件自动检测系统，在隧道、高架、匝道等没有路肩的高风险路段，选点安装使用异常

事件自动检测系统，提高夜间自动监测发现能力，及时发现故障、事故或违停车辆，切实消除交通安全风险。要通过开展集中整治，重点查处疲劳驾驶、违法载人、客车超员载客、货车超载、超速行驶、驾乘人员不系安全带等重点交通违法行为。

（二）加强货车超限超载治理

从莞高速公路大队要以“防事故、保安全、保畅通”为目标，建立健全“部门联动、依法严管、长效治理”的工作机制，维护良好的道路通行环境。以高速公路入口为主阵地，及时拦查入口收费站通报的超限超载货车，并一律就近引导至超限检测点卸载、处罚，形成高速入口称重、劝返和就地拦查管理闭环。联合交通运输部门和高速公路经营管理单位扎实做好高速公路入口治超工作，整治蓝牌二轴货车超载违法行为，坚决杜绝违法超载蓝牌二轴货车驶入高速公路。

（三）加强道路交通安全宣传

进一步加强高速公路宣传阵地建设，把高速公路跨线桥、沿线大型户外广告牌、服务区大喇叭等作为新的阵地开展交通安全宣传。积极协调业主单位，依托高速公路服务区宣传阵地，发挥电子情报板、移动警示牌、路侧标志牌作用，开展“车靠边、人撤离、即报警”九字警句以及酒驾、超载、分心驾驶、疲劳驾驶等方面宣传教育提示，加强对驾驶人事故警示，进一步降压事故。充分利用高速公路情报板开展宣传提示，播放提示性交通安全宣传标语，车流量大或遇紧急情况时管制和分流诱导信息。