索 引 号：	
文件编号：	
分　　类：	安全生产
生成日期：	2023-08-06
公开方式：	
公开时限：	
公开范围：	
责任部门：	

寻乌县“4•3”道路交通责任事故调查报告

访问量：132

2023年4月3日9时37分，在寻乌县澄江镇族亨村马趟项路段，曾某某驾驶的赣B56953重型特殊结构货车与黄某某驾驶的赣BK0A36普通二轮摩托车发生碰撞，造成1人死亡、两车受损。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2023年6月8日，寻乌县人民政府成立了“4.3”道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），对事故全面开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、现场勘验、检测鉴定方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故车辆情况

1.赣BK0A36普通二轮摩托车，豪爵牌，红色，车辆识别代号:LC6PCJ205G005****，发动机号:KK0684**，车辆检验有效期至2023年04月30日，该车在中国人民财产保险股份有限公司承保交强险，机动车所有人:黄某某。

2.赣B56953重型特殊结构货车，中联牌，白蓝色，车辆识别代号:LGAX2B131F102****，发动机号:782419**，车辆检验有效期至2024年01月31日，该车在中国人民财产保险股份有限公司承保；机动车类型：清洁车；使用性质：其它非营业车辆，机动车登证所有人:寻乌县罗珊乡人民政府，实际使用人:寻乌***公司。

（二）涉事相关企业及人员情况

1.黄某某，男，1968年6月19日生，澄江镇江贝村上江小组人，系赣BK0A36普通二轮摩托车驾驶员，在本起事故中死亡，持有E型机动车驾驶证，驾驶证号码:362136196806l9****（事故发生时该驾驶证已记满12分）。初次领证日期2003年8月15日，发证机关为赣州市公安局交通警察支队。事发时经县公安交警提取样本检测，黄某某无毒驾、酒驾行为。

2.曾某某，男1973年3月9日生，罗珊乡罗塘村下湾一组人，系寻乌***环境管理有限公司员工，赣B56953重型特殊结构货车驾驶员，持有B2型机动车驾驶证,驾驶证号码:362136197303094****，初次领证日期2012年7月6日，发证机关为赣州市公安局交

通警察支队，驾驶证有效期10年，2018年7月6日至2028年7月6日。经县公安交警提取样本检测，曾某某无毒驾、酒驾行为。

3.寻乌***环境管理有限公司；社会信用代码：91360734MA38QKK03F；注册资本：人民币伍佰万元；法定代表人：周聪；类型：其他有限责任公司；成立日期：2019年7月29日；经营范围：垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务垃圾分类回收、利用及无害化技术开发、咨询服务;垃圾中转站的设计和技术开发;餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理;货物运输;水域垃圾清理;冰雪清除、运输服务等。住所：寻乌县广寻物流园8栋二楼；登记机关：寻乌县行政审批局。

（三）事发道路环境及车辆鉴定情况

1.事故现场位于542县道26KM+550M寻乌县澄江镇族亨村马趟项路段，县道，双向两车道，道路中间有单黄线，一般弯道路段，在距事故中心现场前的下坡道路右侧有T型交叉路口标志，在罗珊乡往澄江镇方向的道路右侧有金属护栏，道路左侧有绿化树及水沟，水泥路面，路面宽8米，天气:阴。路面状况、视线良好，道路的交通警示标志、标线清晰。

2.2023年4月3日赣州康泰司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术状况及车速进行检验鉴定。经鉴定：涉事车辆赣BKOA36普通二轮摩托车及赣B56953重型特殊结构货车制动系、行驶系、转向系、灯光系各部件机械性均能达到安全运行条件，符合中华人民共和国GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》相关技术标准的要求。事故发生时赣B56953重型特殊结构货车车速为40.5km/h～45km/h，赣BKOA36普通二轮摩托车速度为54km/h～58.5km/h。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年04月03日上午，黄某某驾驶赣BKOA36普通二轮摩托车从寻乌县澄江镇出发往寻乌县罗珊乡方向行驶。09时37分许，行驶至542县道26K+550M寻乌县澄江镇族亨村马趟项路段时(寻乌县X542县道竹村一澄江)，与相对方向由曾某某驾驶的赣B56953重型特殊结构货车发生碰撞，造成黄某某现场死亡和双方车辆受损的交通事故。

（二）事故应急处置及善后情况

事故发生后，县交管大队、县人民医院等单位反应及时、处置迅速，涉事企业寻乌***环境管理有限公司积极参与事故善后处理工作，主动配合事故调查，双方于2023年4月20日签订《道路交通事故损害赔偿调解书》，目前死者家属情绪稳定，未造成损失扩大和不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）事故原因

（1）直接原因

1.赣BKOA36普通二轮摩托车驾驶人黄某某在机动车驾驶证记分达到12分仍驾驶机动车，途经弯道影响安全视距的路段，未减速慢行，未按照交通信号确保安全驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第二十八条、五十九条第二款和《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条之规定，是造成事故的主要原因。

2.赣B56953重型特殊结构货车驾驶人曾某某驾驶机动车，途经弯道影响安全视距的路段，未减速慢行，未按照交通信号通行(扎道路中心黄线)，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十九条第二款之规定;是造成事故的主要原因。

3.县交管大队道路交通事故认定书第360734120230000035号：双方当事人的行为对发生该交通事放所起作用及过错的严重程度相当。根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项之规定，认定黄某某、曾某某负事故的同等责任。

（2）间接原因

寻乌***环境管理有限公司作为赣B56953重型特殊结构货车驾驶人曾某某所在单位，履行安全生产法定职责不够，对驾驶员安全生产教育和培训不到位，针对性不强;未建立重型特殊结构货车（垃圾运输车）相关的安全管理制度和操作规程。

四、对事故有关责任人员和单位的处理建议

1.黄某某，在驾驶证记分达到12分仍驾驶赣BKOA36普通二轮摩托车，且途经弯道影响安全视距的路段未减速慢行，未按照交通信号确保安全驾驶，对事故发生负有同等责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.曾某某，驾驶赣B56953重型特殊结构货车途经弯道影响安全视距的路段，未减速慢行，未按照交通信号通行(扎道路中心黄线)，对事故发生负有同等责任。建议由寻乌县公安局交管大队依法对其行政处罚。

3.寻乌***环境管理有限公司，企业主体责任落实不到位，未对驾驶赣B56953重型特殊结构货车驾驶员曾某某进行入职安全教育和培训，日常安全教育流于形式。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，建议由寻乌县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项规定对寻乌***环境管理有限公司进行行政处罚。

五、事故防范措施建议

各乡镇、各部门要认真吸取事故教训、举一反三，全面查找薄弱环节，全面排查整治安全隐患、坚决堵塞安全漏洞，切实把道路交通事故降下来，坚决遏制较大生产安全事故发生，营造安全稳定的社会环境。

（一）切实落实交通安全管理责任制。各乡镇、各有关部门要深刻吸取此次事故教训，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，进一步落实地方属地管理责任;要建立健全各级交通安全管理责任制，明确职责，实行分级负责，形成对策研究、措施制定、部署实施、监督评估等完整的事故防范工作运行机制，坚决遏制同类事故再次发生。

（二）强化道路交通安全排查整治。公安交管部门要紧紧围绕道路交通事故预防“减量控大”工作，加强道路隐患全面排查，特别是要强化弯道、临水临崖、三叉路口等危险路段及事故易发多发路段标志标牌标线、交通安全设施的排查治理工作，及时督促责任部门整改到位，确保设施齐全有效，着力推动公共安全治理模式向事前预防转型。同时紧盯源头，切实加强各类道路交通安全专项整治，严查无证驾驶，酒驾醉驾、超速超载、疲劳驾驶等严重交通违法行为，形成严管高压态势，守牢把稳路面安全风险防线。

（三）全面压实安全生产主体责任。各行业主管部门要加强对企业的安全监管，督促企业落实安全生产主体责任，建立完善安全管理各项规章制度，加强从业人员安全教育培训工作;安排专职人员对运输车辆进行实时动态管理，杜绝驾驶人员违规驾车行为。加强生产安全事故隐患排查，及时消除隐患，防止事故发生。

（四）全力营造道路安全遵规守法氛围。各乡镇、各有关部门要充分运用“两微-端”等各类宣传媒介，剖析事故案件，倡导文明交通理念，传播交通安全常识，及时发布交通信息，推送交通安全知识，曝光典型事故案例，提醒广大交通参与者关注自己和他人的安全，营造人人讲安全、事事讲安全、处处讲安全的社会氛围，全力提升群众道路交通安全素养，夯实基层安全生产基础。

寻乌县“4·3”道路交通责任事故调查组

2023年8月1日