播州尚嵇“4·6”一般道路交通事故调查报告

2026年4月6日6时13分许，播州区尚嵇镇屋基口隧道路段发生一起重型半挂牵引车碰撞中型普通客车事故，事故造成1人死亡2人受伤及两车受损，事故直接经济损失约75万元。

事故发生后，播州区人民政府高度重视，为尽快查明事故原因，严肃责任追究，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，播州区人民政府成立了由区政府办牵头，区应急管理局、区交通运输局、市公安局交通管理支队城区四大队、区总工会参加的播州尚嵇“4·6”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、座谈问询、综合分析等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况；认定了事故性质和责任，并针对调查过程中发现的问题，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，以及防范和整改措施。

经调查认定，播州尚嵇“4·6”一般道路交通事故是一起因驾驶员违法驾驶、相关单位管理不到位造成的生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关企业概况

1. 上海翊征物流有限公司；统一社会信用代码：91310114MA1GXXXXXX；注册资本：500 万元；成立日期：2021 年 6 月 25 日；住所：上海市嘉定工业区叶城路；法定代表人：王某华；经营范围：国内货物运输代理：国际货物运输代理：运输货物打包服务：装卸搬运：运输设备租赁服务：仓储设备租赁服务：机械设备租赁：小微型客车租赁经营服务：汽车零配件批发：汽车零配件零售：摩托车及零配件批发：摩托车及零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

中华人民共和国道路运输经营许可证号码：沪交运管许可嘉字 310114XXXXXX 号；业户名称：上海翊征物流有限公司；登记地址：上海市嘉定工业区叶城路；经营范围：普通运输；有效期：2025 年 1 月 9 日至 2029 年 1 月 8 日；发证日期：2025 年 1 月 9 日；发证机关：上海市嘉定区交通委员会。

2. 贵州星好运物流有限公司；统一社会信用代码：91520113MAEMXXXXXX；注册资本：1000 万元；成立日期：2025 年 6 月 17 日；住所：贵州省贵阳市白云区龚家寨街道同心路；法定代表人：孙某；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，

经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

中华人民共和国道路运输经营许可证号码：黔交运管许可贵阳字520113XXXXXX号；业户名称：贵州星好运物流有限公司；登记地址：贵州省贵阳市白云区龚家寨街道同心路；经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）；有效期：2026年1月12日至2030年1月11日；发证日期：2026年1月12日；发证机关：贵阳市白云区交通运输局。

3.遵义市播州区腾达汽车运输有限责任公司；统一社会信用代码：9152032174l1XXXXXX；注册资本：200万元；成立日期：2002年9月6日；住所：贵州省遵义市播州区桂花桥街道桂花社区大恒名城小区；法定代表人：陆某跃；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（普货运输、班车客运、汽车租赁、出租客运；保险兼业代理（机动车辆险、承运人责任险、货运险、人身意外险））。

中华人民共和国道路运输经营许可证号码：黔交运管许可遵义字520321XXXXXX号；业户名称：遵义市播州区腾达汽车运输有限责任公司；登记地址：贵州省遵义市播州区桂花桥街道桂

花社区大恒名城小区；经营范围：县内班车客运，县际班车客运，市际班车客运；有效期：2025 年 1 月 24 日至 2029 年 1 月 23 日；发证日期：2025 年 1 月 24 日；发证机关：遵义市交通运输局。

（二）涉事重型半挂牵引车租赁情况

经查，2025 年 8 月 10 日，贵州星好运物流有限公司（乙方）同上海翊征物流有限公司（甲方）签订《新能源货运车辆租赁合同》，上海翊征物流有限公司将名下 100 台新能源货运车辆（含事故车辆沪 A85227D 号）租赁给贵州星好运物流有限公司，合同明确甲乙双方权利义务关系如下：

主体	权利	义务
上海翊征物流有限公司（甲方）	1. 拥有 100 台租赁车辆的所有权，有权定期检查车辆使用、保养及完好情况； 2. 乙方逾期支付租金超过 30 天，有权收回车辆、没收 100 万元保证金，并要求乙方支付剩余租期租金总额 30%的违约金； 3. 租赁期满乙方退租时，有权收回车辆；乙方存在违约行为或未付清租金时，有权拒绝配合车辆过户； 4. 因乙方责任导致甲方被第三方追责，有权向乙方全额追偿损失	1. 提供 100 台合规的宁德 400 度电纯电动牵引车，完成上牌、保险、GPS 安装等全部营运手续并交付乙方； 2. 向乙方提供合法的租金增值税发票； 3. 协助乙方办理车辆年检、审证及保险事故理赔手续； 4. 租赁期满乙方无违约且付清全部款项时，配合办理车辆过户至乙方或其指定主体； 5. 若无故收回车辆或不配合过户，需向乙方支付相当于三个月租金的违约金
贵州星好运物流有限公司（乙方）	1. 租赁期内享有车辆的使用权与自主经营权，自主经营、自负盈亏； 2. 租赁期满无违约行为且付清全部租金后，有权以 20 万元/台（含税）的价格留购车辆，并要求甲方配合办理过户； 3. 车辆保险理赔款扣除修复、第三方赔偿费用后，在乙方无	1. 合同签订当日支付 100 万元车辆保证金，每月 30 日前支付当月租金 5000 元/台； 2. 承担租赁期内车辆保险费、营运税费、日常维护/保养/维修费、年检审证费等全部相关费用； 3. 合规营运，不得转租、抵押、质押或擅自改装车辆，

主体	权利	义务
	欠款情况下，有权索要剩余款项	不得用于违法活动； 4. 自行聘用并管理驾驶员及工作人员，签订劳动/劳务合同并缴纳社保； 5. 租赁期满选择退租时，需归还状态良好的车辆（正常损耗除外）；选择留购时，需付清 20 万元/台的留购价款； 6. 承担租赁期内交通事故、工伤事故、货物损毁的全部法律责任与经济赔偿（含超出保险赔付部分）

（三）事故企业安全管理概况

1. 上海翊征物流有限公司。公司下设安全管理部，设安全负责人 1 名、动态监控管理人员 2 名（1 名负责对公司运营车辆开展动态监控管理、1 名负责对公司外租至贵州星好运物流有限公司的 100 台运营车辆开展动态监控管理）、资料员 1 名。上海翊征物流有限公司于 2025 年 8 月 13 日同上海通先电子科技有限公司签订《设备购销与北斗设备平台使用合同》，双方约定：由上海通先电子科技有限公司负责对上海翊征物流有限公司外租给贵州星好运物流有限公司的 100 台重型半挂牵引车安装车载 GPS 装置，并将上述车辆纳入广安车联定位服务平台，由上海翊征物流有限公司自行利用该平台对上述车辆开展动态监控管理。上述车辆驾驶人由贵州星好运物流有限公司自行负责招录后，将名单反馈至上海翊征物流有限公司备案，由上海翊征物流有限公司先后依托“交通云课堂”“智安乐行”对车辆驾驶人每月开展线上安全教育培训。

2. 贵州星好运物流有限公司。公司设运营总监 1 名，办公室负责人（兼任安全负责人）1 名，车队长 3 名，公司为方便管理，自行对租赁的 100 台重型半挂牵引车接入湖北赛格车联网平台对车辆开展动态监控管理。

3. 遵义市播州区腾达汽车运输有限责任公司。公司设总经理 1 名，全面负责公司生产运营及安全生产工作，设安全科科长 1 名，负责公司安全生产各项工作，设车辆动态监控管理岗人员 2 名，负责对公司名下 32 条线路，78 台客运车辆开展动态监控管理。

（四）事故车辆概况

1. 沪 A85227D，车辆类型：重型半挂牵引车，车辆所有人：上海翊征物流有限公司，检验有效期至 2026 年 7 月，使用性质：货运，机动车参保公司：申能财产保险股份有限公司上海分公司，强制保险凭证号：66037300881602 52XXXXXX，商业保险凭证号：66037300891602 50XXXXXX，保险有效期至 2026 年 7 月 20 日。

2. 贵 A1846 挂，车辆类型：重型自卸半挂车，车辆所有人：贵州星好运物流有限公司，检验有效期至：2026 年 8 月 31 日，使用性质：货运。

事故发生后，遵义市公安局交通管理支队城区四大队于 2026 年 4 月 6 日委托四川旭日司法鉴定中心对涉事车辆进行了司法鉴定，于 2026 年 4 月 8 日出具《司法鉴定意见书》。经四川旭

日司法鉴定中心鉴定：被鉴定车辆沪 A85227D 号重型半挂牵引车牵引贵 A1846 挂号重型自卸半挂车转向装置、制动装置和照明装置所检验的安全技术状况符合国家标准 GB72582017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。被鉴定车辆沪 A85227D 号重型半挂牵引车牵引贵 A1846 挂号重型自卸半挂车事故发生时的行驶速度为 77km/h。

3. 贵 CB8494，车辆类型：中型普通客车，车辆所有人：遵义市播州区腾达汽车运输有限责任公司，检验有效期至 2026 年 6 月 30 日，使用性质：公路客运，机动车参保公司：中华联合财产保险股份有限公司遵义中心支公司，强制保险凭证号：P25030015203997700000XXXXXX，商业保险凭证号：P25030035203999300000XXXXXX，保险有效期至 2026 年 9 月 27 日。

事故发生后，遵义市公安局交通管理支队城区四大队于 2026 年 4 月 6 日委托四川旭日司法鉴定中心对涉事车辆进行了司法鉴定，于 2026 年 4 月 8 日出具《司法鉴定意见书》。经四川旭日司法鉴定中心鉴定：被鉴定车辆贵 CB8494 号中型普通客车所检验的安全技术状况符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

经查阅车辆动态监控视频，贵 CB8494 中型普通客车事故发生时的行驶速度为 29km/h。

（五）事故车辆驾驶人概况

1. 汪某全，沪 A85227D 号车辆驾驶人，男，出生日期：19

81 年 6 月 3 日，汉族，住址：贵州省遵义市播州区尚嵇镇，户籍地址：贵州省遵义市播州区鸭溪镇大岚村，档案编号：520301XXXXXX，初次领证日期：2007 年 3 月 27 日，有效期止：2033 年 3 月 27 日，准驾车型：A1A2，发证机关：贵州省遵义市公安局交通管理局，伤害情况：无；经检测，涉事车辆驾驶人汪某全呼气酒精检测结果为 0mg/100mL，排除酒驾行为。

2. 贺某波，贵 CB8494 号车辆驾驶人，男，出生日期：1971 年 10 月 18 日，汉族，住址：遵义市播州区尚嵇镇街上，户籍地址：贵州省安顺市西秀区金竹街，档案编号：522500XXXXXX，初次领证日期：1992 年 1 月 25 日，有效期止：长期，准驾车型：A2，发证机关：贵州省安顺市公安局交通警察支队，伤害情况：受伤。经检测，涉事车辆驾驶人贺某波呼气酒精检测结果为 0mg/100mL，排除酒驾行为。

（六）事故简要经过

2026 年 4 月 6 日 4 时 30 分许，汪某全驾驶沪 A85227D 号重型半挂牵引车牵引贵 A1846 挂重型自卸半挂车，从鸭溪镇出发沿 S101 省道往瓮安方向行驶；同日 5 时 50 分许，贺某波驾驶贵 CB8494 号中型普通客车从尚嵇家门外发车，往播州区城区方向行驶；6 时许，车辆行经播州区尚嵇镇保星村 S101 省道路段时，乘车人袁某碧、袁某碧在此处上车，二人计划前往播州区娄山菜市售卖蔬菜。6 时 13 分许，汪某全驾驶的重型半挂牵引车行驶至 S101 省道屋基口隧道至尚嵇段 0 公里 0 米（小地名：播

州区尚嵇镇保星村屋基口隧道）路段时，与对向正常行驶的贺某波驾驶的中型普通客车发生碰撞，事故造成袁某碧经抢救无效死亡、贺某波及袁某碧受伤，两车不同程度受损。

（七）事故道路情况

事故现场位于遵义市播州区S101省道屋基口隧道至尚嵇段0公里0米（小地名：播州区尚嵇镇保星村屋基口隧道）路段，道路呈东西走向，东往尚嵇镇方向，西往三岔镇方向，南北两侧为山体，潮湿的沥青路面，路面平整完好，视距200米。S101省道由贵州省遵义公路管理南段负责路况巡查及路面、安防设施养护维修等工作。

二、事故应急救援和善后处置评估情况

（一）事故应急救援和善后处置

事故发生后，驾驶员汪某全先后拨打120、119报警电话，6时36分许，遵义市公安局交通管理支队城区四大队八中队民警、播州区消防救援局先后赶到事故现场，开展伤者救援和事故现场管控；6时51分许，袁某碧被送往遵义市播州区人民医院抢救，7时49分经遵义市播州区人民医院救治无效后宣告死亡，目前死者遗体已火化安葬。

（二）事故应急救援处置评估情况

事故发生后，播州区应急管理局、播州区交通运输局、遵义市公安局交通管理支队城区四大队、播州区消防救援局等部门积极响应，开展伤员救治、善后处理、舆情管控、家属安抚等工作；

组织指挥有效，应急救援迅速，处置得当，善后处理平稳有序，死者家属情绪稳定，未造成社会负面影响。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

1. 袁某碧，贵 CB8494 号车辆乘车人，女，现居住地：贵州省遵义市播州区尚嵇镇保星村，伤害情况：2026 年 4 月 6 日经送医抢救无效后死亡。

2. 贺某波，贵 CB8494 号车辆驾驶人，男，现居住地：遵义市播州区尚嵇镇街上，伤害情况：受伤。

3. 袁某碧，贵 CB8494 号车辆乘车人，现居住地：遵义市播州区尚嵇镇龙泉社区，伤害情况：受伤。

（二）直接经济损失

此次事故造成 1 人死亡、2 人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721—1986）核定，事故直接经济损失约 75 万元。

四、事故原因

汪某全驾驶沪 A85227D 号重型半挂牵引车牵引贵 A1846 挂重型自卸半挂车行经遵义市播州区 S101 省道屋基口隧道时，持续超速行驶[1]并将车辆违法驶入对向车道，在持续超越前车过程中[2]，遇对向车道正常驶来车辆贵 CB8494 号时避让不及，致使

[1] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条规定：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第一款第四项:同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车:(四)行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。

贵A1846挂重型自卸半挂车发生甩尾并与贵CB8494号车辆发生碰撞，是造成本次事故的直接原因，贵CB8494号车辆乘车人袁某碧、袁某碧未按规定佩戴安全带的行为[3]加重了本次事故后果。

五、事故暴露出的问题

（一）上海翊征物流有限公司

1. “只租不管”责任悬空。公司将100台新能源货运车辆租赁给贵州星好运物流有限公司后，未同承租企业签订安全生产管理协议，双方安全管理责任未细化明确，对外租车辆的运营状况缺乏统一协调和有效监督，未定期对承租方的安全生产工作进行检查、指导，对外租车辆的安全运行状况失管失察，导致实际形成“只租不管”的局面[4]。

2. 车辆动态监控责任未落实。公司利用“广安车联定位服务平台”对100台外租车辆开展动态监控，但实际监控流于形式，未对外租车辆的安全运行状况进行有效跟踪和管控，导致车辆及驾驶人的违法驾驶行为不能被及时发现和制止。公司仅安排1名动态监控管理人员负责100台外租车辆的监控[5]，人员力量与任务量不匹配，难以实现车辆运行期间的有效值守。

3. 对外租车辆安全档案缺失。公司未建立外租车辆的安全档

---

[3]《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条：机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[5]《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十一条：道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有50辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业应当配备专职监控人员。专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入100辆车设1人的标准配备，最低不少于2人。

案，未跟踪记录车辆运营、维护、事故等情况，导致对车辆技术状况、维修保养周期等关键信息掌握不清，无法有效履行监督职责。

（二）贵州星好运物流有限公司

1. 安全管理体系严重缺失。公司在日常经营过程中，重经营、轻安全，未建立健全有效的安全生产管理制度体系[6]，安全管理力量薄弱，规章制度未能落实到道路运输一线。

2. 驾驶员招录与管理脱节。公司自行招录驾驶员后仅将名单反馈至上海翊征物流有限公司备案，未对驾驶员进行系统性的安全考核。

3. 隐患排查与整改未闭环[7]。公司未开展系统性的安全生产隐患排查整治，未建立隐患清单并落实整改责任人、时限和闭环管理，导致车辆技术状况、驾驶员操作行为等环节存在的问题、隐患未被及时发现制止。

（三）遵义市播州区腾达汽车运输有限责任公司

1. 对贵 CB8494 号中型普通客车长期未在配客站点上下客、站外揽客的行为失管失察[8][9]。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《道路旅客运输企业安全管理规范》第四十条第二款：客运班车应当严格按照许可的起讫地、日发班次下限和备案的途经线路运行，在起讫地客运站点和中途停靠地客运站点（统称配客站点）上下旅客，不得在规定的配客站点外上客或者沿途揽客，无正当理由不得改变途经路线。客运班车在遵守道路交通安全、城市管理相关法律法规的前提下，可以在

2. 2026 年 1 月以来，未对公司农村客运班线运营车辆开展路检路查，致使车辆技术状况、乘客安全带佩戴情况等关键安全环节长期存在管理漏洞[10]。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

汪某全，沪 A85227D 号重型半挂牵引车驾驶人，驾驶车辆在隧道内超速行驶并违法越线超车，导致本次事故发生，对本次事故的发生负有直接责任[11]，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

（二）对涉事企业及相关人员的处理建议

1. 贵州星好运物流有限公司。作为事故车辆的实际使用和运营单位，落实企业安全生产主体责任不到位，责成遵义市播州区交通运输局将该公司在本次事故中暴露出有关问题依法移送贵阳市白云区交通运输局予以处理。

2. 孙某，贵州星好运物流有限公司法定代表人，履行企业主要负责人安全生产法定职责不到位，责成遵义市播州区交通运输局将其在本次事故中暴露出有关问题依法移送贵阳市白云区交

起讫地、中途停靠地所在的城市市区、县城城区沿途下客。重大活动期间，客运班车应当按照交通运输主管部门指定的配客站点上下旅客。对于成立线路公司的道路客运班线，可自主确定中途停靠地客运站点并告知原许可机关，提前向社会公布，方便乘客上下车。

[9]《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条：客运班车应当按照许可的起讫地、日发班次下限和备案的途经路线运行，在起讫地客运站点和中途停靠地客运站点（以下统称配客站点）上下旅客。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[11]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

通运输局予以处理。

3. 黄某，贵州星好运物流有限公司运营总监，协助主要负责人履行安全生产职责，落实本单位安全生产规章制度不力，责成遵义市播州区交通运输局将其在本次事故中暴露出有关问题依法移送贵阳市白云区交通运输局予以处理。

4. 上海翊征物流有限公司。履行外租车辆安全监督管理职责不到位，对外租车辆长期存在“只租不管”的情况，责成遵义市播州区交通运输局将该公司在本次事故中暴露出有关问题依法移送上海市嘉定区交通委员会予以处理。

5. 王某华，上海翊征物流有限公司法定代表人，履行企业主要负责人安全生产职责不力，履行外租车辆安全监督管理职责不到位，责成遵义市播州区交通运输局将其在本次事故中暴露出有关问题依法移送上海市嘉定区交通委员会予以处理。

6. 孙某波，上海翊征物流有限公司安全负责人，落实本单位安全生产规章制度不力，对车辆动态监控管理、车辆二级维护等多环节失管、漏管，责成遵义市播州区交通运输局将其在本次事故中暴露出有关问题依法移送上海市嘉定区交通委员会予以处理。

7. 遵义市播州区腾达汽车运输有限责任公司。落实企业安全生产主体责任不到位，对公司客运车辆长期未在配客站点上下客、站外揽客的行为管理不到位；2026 年以来，对公司客运车辆未开展路检路查。责成遵义市播州区交通运输局将该公司在本次事

故中暴露出有关问题依法予以处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）压实涉事企业安全生产主体责任

1. 贵州星好运物流有限公司。一是要立即建立完善安全生产例会、安全教育培训、车辆维护保养、动态监控、隐患排查治理等核心制度，每月召开安全生产例会并形成规范记录存档。二是要严格执行驾驶员三级安全教育、常态化安全培训及专项培训机制，建立培训台账，驾驶员考核合格后方可上岗；完善驾驶员招录考核流程，从资质审核、技能测试等多维度把关。三是要规范车辆运维管理，制定车辆维护保养计划，严格落实车辆二级维护制度，留存完整维护记录；定期对车辆技术状况进行排查，确保车辆符合安全运行标准。四是要闭环隐患排查整治，全面开展安全生产隐患排查，重点覆盖车辆技术状况、驾驶员操作行为、安全管理流程等环节，建立隐患清单，明确整改责任人和时限，实现隐患排查、整改、销号的闭环管理。

2. 上海翊征物流有限公司。一是要完善外租车辆监管制度，破除“只租不管”漏洞，与承租企业签订安全生产管理协议，细化明确双方安全管理责任边界。二是要强化承租企业监督指导，定期对承租企业的安全生产工作进行检查、指导，重点关注安全教育培训、车辆动态监控、车辆维护等情况，发现隐患及时督促整改并跟踪落实。三是要建立外租车辆安全档案，跟踪记录外租车辆的运营、维护、事故等全生命周期信息，精准掌握车辆技术

状况、维修保养周期等关键内容，为监督管理提供支撑。

3. 遵义市播州区腾达汽车运输有限责任公司。一是要严格督促公司客运车辆执行配客站点上下客规定，不定期安排专人对公司客运车辆进行全面安全检查，核对驾驶员资质、车辆技术状况、乘客安全带佩戴情况等，留存检查记录。二是要加强客运驾驶员管理，定期组织客运驾驶员开展安全培训和警示教育，督促驾驶员严格遵守交通规则，规范驾驶行为。三是要强化乘客安全宣传，通过车载广播、张贴提示标语、驾驶员提醒等方式，常态化引导乘客按规定佩戴安全带，提升乘客安全意识。

（二）强化行业监管部门监管职责

1. 遵义市播州区交通运输局。一是要全面排查企业安全状况，对辖区内道路货运、客运企业开展拉网式安全生产排查，完善企业安全监管台账，重点检查货运企业的车辆租赁经营、车辆维护、动态监控、安全教育等情况，对违法违规企业依法严肃处理。二是要加强农村客运班线监管，定期检查客运企业进出站制度执行情况，针对客运企业农村客运车辆长期未在配客站点上下客、长期站外揽客等问题，责令企业限期整改，对整改不到位的依法移送处罚。三是要建立跨区域信息抄告机制，及时将辖区内异地企业的违法违规行为，抄告至其所在地、车辆注册地交通运输主管部门，形成跨区域监管合力。

2. 遵义市交通运输综合行政执法监察支队播州大队。要持续加大路面执法力度，重点整治农村客运班线长期站外揽客、网络

预约出租车线下巡游等违法违规行为，通过电子监控、现场巡查、联合执法等方式提升治理成效，维护道路运输市场秩序。

3. 遵义公路管理南段。要进一步加强 S101 省道屋基口隧道等重点路段的管养，完善隧道安防设施，满足隧道安全防护需求；定期对道路路况、安防设施开展排查维护，消除道路安全隐患。

（三）落实属地政府管理责任

1. 遵义市播州区鸭溪镇人民政府。一是要建立企业排查机制，健全辖区内企业安全生产排查体系，定期排查企业生产经营情况，及时掌握异地企业在本地开展经营活动的信息。二是要强化信息沟通联动，加强与行业监管部门的信息共享，发现企业存在安全生产隐患或违法违规行为，第一时间向相关部门书面报告。

2. 遵义市播州区尚嵇镇人民政府。一是要提升安全检查质效，优化对尚嵇客运站等重点场所的检查方式，细化检查内容，切实排查出实际存在的安全隐患，避免例行检查流于形式。二是要加强农村客运管控，针对农村客运班线长期未在配客站点上下客、站外揽客等问题，加大日常管控力度，及时纠正违规行为，同时建立问题报告机制，向行业监管部门反馈相关情况。

（四）加强驾驶员安全教育与违法惩戒

市公安局交通管理支队城区四大队加大对重点路段的执法力度，通过电子监控、现场巡查等方式，严厉查处超速、越线超车、不系安全带等违法违规行为，对违法驾驶员依法处罚，并将相关违法信息纳入诚信管理体系，强化违法惩戒力度。

播州尚嵇“4·6”一般道路交通事故调查组