乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司“11•30”特种设备相关事故调查报告

来源：海勃湾区应急管理局 发布日期：2025-03-10 17:26

2024年11月30日17:30左右，乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司炼钢车间三号桥式起重机，在行驶过程中发生一起起重机械亡，直接经济损失约160.9万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备事故报告和处理规定》等规定批准，成立由海勃湾区应急管理局、海勃湾区市场监管局牵头，海勃湾区公安分局、乌海海勃湾高新技术产业开发区管委会、海勃湾社局等部门人员组成的“11·30”事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调询、了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和事故防范措施。情况

一、基本情况

（一）事故单位情况

乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司（以下简称为包钢万腾公司），前身是内蒙古千里山钢铁厂，始建于1969月由级人民法院宣告千里山钢铁厂破产重组。1998年12月根据乌政改字(1998)19号文成立了乌海市千里山钢铁有限责于黄月，乌海市黄河工贸集团与包钢集团签署战略合作协议，并于2009年9月正式挂牌成立了乌海市包钢万腾钢铁有限019年团通过股权交易的方式，取得了乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司的控股权成立乌海市包钢万腾钢公司码:91150300761053 73XH;类型:其他有限责任公司;法定代表人:王大鹏;经营范围:许可项目：建筑用钢筋产品生产输电【分支机构经营】；自来水生产与供应；道路货物运输（不含危险货物）；热力生产和供应；危险化学品生产；危。（经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；工；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；石灰和石膏销售；金属矿石销售；机械设备租赁；非赁；物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）;注册资本:叁拾贰亿捌仟陆佰万元立日业期限:自2004年03月11日至2054年03月11日;住所:内蒙古自治区乌海市海勃湾区千里山工业园区。

（二）事故涉及单位情况

承德市恒捷商贸有限公司（以下简称为恒捷商贸公司），统一社会信用代码:91130822398871454C;类型:有限责任公司（自然人忠祥;经营范围:办公用品、电脑耗材、日用百货、计算机、软件及辅助设备、五金、交电、建筑材料、电线电缆、电气设备、通讯设

微信 微博 手机版 置顶 智能问答

材、冶金设备、环保设备、机电产品、电子元件、工艺品、黑色金属材料(不含生产性废旧金属材料)、化工产品(不含危险化学品)、计、制作、发布;电脑维护服务;网络设备、UPS电源、机械设备销售及维修;装饰装修工程施工；监控器材销售及安装***(依法须经批批准后方可开展经营活动);注册资本:捌佰万元整(人民币元);成立日期:2014年06月25日:营业期限:自2014年06月25日至2044年06月2兴隆县兴隆镇西关村鹏鸣花园小区13号楼2单元204室。

（三）事故设备情况

发生事故的起重机位于炼钢厂主跨北第三台车，单位内部编号3#（以下简称为3#天车）。

1、厂家名称：河南卫华重型机械股份有限公司

2、性能参数：设备种类：通用桥式起重机、规格型号：QE32+32-22 A7、设备代码：411010A21201920978、跨度：22米车运行速度：103.5m/min；

3、定期检验：2023年10月12日检验合格，下次检验时间2025年10月；

4、桥式起重机定期检验报告附页5.14防护罩、防护栏、隔热装置，检验结果：符合，结论：符合。

（四）现场勘察情况

见附件3

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生过程

2024年11月30日15时，炼钢厂3#天车停止作业（因安装视频监控停止作业，计划停止作业时间为11月30日15时—18时）。司3名施工人员（胡金杰、聂动动、王建行）对炼钢厂3#天车进行视频监控安装，聂动动负责驾驶室内视频监控安装作业、王建行负安装作业，胡金杰负责东侧端梁处视频监控安装作业指挥和监护工作，炼钢厂职工窦凯明负责现场管控、协调并全程监护；在安装王长宋广海通知窦凯明“需使用4#天车加料，3#天车需要动车让位”，17时07分值班作业长王全林催促要求3#天车动车，17时18分天车驾驶室处与天车平台上的恒捷商贸公司监护人胡金杰进行了3次安全确认，并在第3次胡金杰告知“作业人员已从端梁上下来，窦凯明登梯至天车平台配电室给天车送电，17时23分左右窦凯明在驾驶室门口通知天车司机刘帅可以动车了，17时26分当3#天车向凯明听到胡金杰呼喊，立即告知天车司机刘帅“停车”，刘帅立即将大车档位打到零位，并关闭电源，窦凯明马上登梯上车查看，发员王建行被其穿戴的安全带绳扣带入3#行车传动轴内，马上关闭了配电柜电源，电话通知了作业长葛继放、值班作 天车

（二）应急救援情况

17时40分安全副总经理李杰、生产副总经理杨爱国等人相继到达事故现场，了解现场情况和伤者情况后，安 杰立挥部，并立刻安排了相关救援工作，18是10分在确认以本单位力量无法救援伤者后，立刻拨打了119救援电话；1 挥李急管理局等相关部门报告事故情况。18时41分左右消防救援大队、120救护车、区应急管理局、区公安分局工作人 故现作。19时41分消防救援大队将伤者救援至地面，经120急救人员判定伤者已无生命体征，确定死亡。

三、人员伤亡、善后处理、设备损坏和直接经济损失情况

（一）人员伤亡和善后处理情况

事故造成1人死亡。死者姓名：王建行，身份证号码：37048119890408XXXX，家庭住址：山东省滕州市东 98号贸公司、包钢万腾公司、胡金杰与死者家属签订了四方赔偿协议。赔偿死者家属共计152万元。

（二）经核算，事故直接经济损失约160.9万元。

四、事故原因

通过事故调查组对事故现场勘查，对相关人员调查取证，认定事故原因如下：

（一）直接原因

1.包钢万腾公司炼钢厂负责现场管控、协调并全程监护人员窦凯明与恒捷商贸公司现场负责人及监护人员胡金杰在停止监控安装间违反了《安全技术交底》和《炼钢厂天车监控安装施工方案》，胡金杰位于3#天车平台配电柜处，处于直观事故现场监护人员，

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

捷商贸公司作业人员王建行要远离传动部位，且未及时告知王建行回收安全带绳索及绳扣；窦凯明三次与胡金杰确认是否可以动车其“作业人员已从端梁上下来，站在了安全位置”后，未亲自对3#天车周边环境及监控安装作业人员安全撤离进行现场确认，是造之一。

2.王建行在停止视频监控安装作业后站在3#天车行走机构传动轴联轴器位置，违反了《安全技术交底》，且未回收安全带绳索车的过程中，被其佩戴的安全带的绳扣卷入传动轴与平台之间，导致其被挤压致死，是造成事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因

1.包钢万腾公司：安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理工作不到位，违反企业制定的《特殊作业安全管理制度》有关规作业人员相关资质审核不严格，流于形式，允许未取得高处作业证的胡金杰、王建行和聂动动开展高空作业，且未按《危险化学品企(GB30871-2022）办理登高作业相关手续。

2.恒捷商贸公司：安全生产主体责任落实不到位，未建立健全安全生产责任制、安全生产教育培训和操作规程；未对从业人员训，使用未取得高处作业资格证的人员从事高处作业，从业人员不具备相应的安全生产知识和应急处理能力。

五、事故性质

（一）根据《工伤保险条例》第十四条规定，职工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的，应当认定为工伤。这作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的情况。

1.预备性工作 ：指在工作前的一段合理时间内，从事与工作有关的准备工作，如运输、备料、准备工具等。这段时间虽然不是工性工作与工作有直接关系，因此在这段时间内发生的意外事故应视为在工作时间或由于工作导致的伤害，所以算工伤。

2.收尾性工作 ：指在工作后的一段合理时间内，从事与工作有关的尾性工作，如清理、安全贮存、收拾工具和衣物等。如果职工且收尾性工作与用人单位的生产、经营活动有直接关系，那么应当认定为工伤。

本起事故3#天车是听从生产调度为生产服务的预备性工作，属于事故。

（二）本起事故致害物为3#天车，根据《企业职工伤亡事故分类》，（致害物：指直接引起伤害及中毒的物体或物质，4.16.7），本起事故 3#天车（桥式起重机）为特种设备，（定期检验：2023年10月12日；检验合格，下次检验时间2025年10月。告附页5.14防护罩、防护栏、隔热装置，检验结果：符合，结论：符合；）。

（三）根据《特种设备事故报告和调查处理规定》（第50号令）“第三条第四项规定，特种设备非作业状态 不属照《起重机 安全使用 第一部分：总则》（GB/T23723.1——2009）中3.5.1项“起重机的工作状态：起重机在允 由标的其他工作条件下搬运小于或等于额定起重量的工作状态”和3.5.2项“起重机的非工作状态：起重机处于停用状 上无制造商的状态”的规定，可以认定事故发生时，3号起重机处于非作业状态。故该起事故不属于特种设备事故。

根据《特种设备事故报告和调查处理导则》第1.7项规定“特种设备具备使用功能前或者在拆卸、报废、转移 下发相关事故”。

因此，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备事故报告和处理规 设备则》等规定以及结合事故调查情况，认定“11·30”事故是一起特种设备相关责任事故。

六、事故有关责任人及单位的处理建议

（一）相关人员责任认定和处理建议

1.胡金杰，男，恒捷商贸公司负责人及监护人员，违反了《安全技术交底》和《炼钢厂天车监控安装施工方 E建行位，并在窦凯明与其第3次确认是否可以动车时，告知窦凯明“作业人员已从端梁上下来，站在了安全位置”，于 有主人民共和国刑法》第一百三十四条第一款规定。建议海勃湾公安分局对其涉嫌刑事犯罪行为立案侦查。

2.王建行，男，恒捷商贸公司视频监控安装作业人员为本次事故伤亡人员。安全意识淡薄，未对作业场所存 辨识底》和《炼钢厂天车监控安装施工方案》规定，于对该起事故负有主要责任。鉴于已在事故中死亡，建议不予追究

3.窦凯明，男，包钢万腾公司炼钢厂负责现场管控、协调并全程监护人员，违反了《安全技术交底》和《炼钢 装施天车周边环境及监控安装作业人员安全撤离进行现场确认，对该起事故负有责任。建议包钢万腾公司按照公司规定予以处理，并将处

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

监督管理局、海勃湾区应急管理局。

4.韩一飞，男，包钢万腾公司炼钢厂厂长，负责炼钢厂全面工作。未有效落实安全生产责任制，未能有效检查炼钢厂安全生产责任。建议包钢万腾公司按照公司规定予以处理，并将处理结果报海勃湾区市场监督管理局、海勃湾区应急管理局。

（二）相关单位责任认定和处理建议

1.包钢万腾公司：企业安全主体责任落实不到位，未能有效落实安全生产工作，该公司对事故发生负有责任。在本次事故调查过商贸公司监控安装过程中，存在登高作业未办理登高作业票，并允许不具备登高作业资质的恒捷商贸公司施工人员登高作业的违法行管理局对包钢万腾公司立案调查。

2.恒捷商贸公司：安全生产主体责任落实不到位，未建立健全安全生产责任制、安全生产教育培训和操作规程，该公司对事故发故调查过程中发现该公司在监控安装过程中，未对从业人员进行安全生产教育和培训，使用未取得高

处作业资格证的人员从事高处作业，建议海勃湾区应急管理局对恒捷商贸公司立案调查。

七、事故防范和整改措施

（一）包钢万腾公司要认真吸取这次事故教训，落实落细安全生产主体责任，举一反三，督促员工严格遵守操作规程，同时开展实提高员工安全责任意识。加强对作业现场的安全管理，对发现的“三违”现象要从严处理。要进一步细化《起重机械安全管理规章全操作规程》、《设备检维修管理制度》等制度规程。强化对第三方作业人员安全教育培训工作，严格审查第三方相关资质，特种作

（三）恒捷商贸公司要深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实整改。严格落实各项安全生产规章制度和操作规程，进一步加强促员工严格执行技术交底要求。加强施工作业的现场安全管理，合理组织、协调施工，落实各类施工作业的安全防护措施，及时发现规违章施工行为。进一步提高隐患排查治理力度，及时处理各类安全隐患，严防各类事故发生。

“11·30”事故调查组

2025年3月10日

扫一扫在手机上查看当前页面

打印 保存

微信 微博 手机版 置顶 智能问答