桂林市叠彩区环城北一路36号 “8·25”一般触电事故调查报告

2025-11-13 18:30 来源：叠彩区应急管理局 作者：叠彩区住建局

2025年8月25日21时10分许，位于桂林市叠彩区环城北一路36号野＊＊饭店建筑一层外立面发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失

元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区安全生产条例》和《广西壮族自治区实施〈生产安全

告和调查处理条例〉办法》等有关法律法规，经桂林市叠彩区人民政府批准，成立桂林市叠彩区环城北一路36号“8·25”一般触电事故调查组（以下

故调查组”），事故调查组由区委常委、常务副区长任组长，区应急管理局、区住房和城乡建设局、桂林市公安局叠彩分局、区政府办公室、区总工

动人事争议仲裁院、区司法局和叠彩街道办事处为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过多次的现场勘查、调查取证

询、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故发生单位和相关人员的责任，总结分析了

教训，提出了防范整改的措施建议。

事故调查组认定，桂林市叠彩区环城北一路36号“8·25”触电事故是一起因作业人员安全意识不足、违规作业，施工单位安全主体责任落实不

屋承租人未履行现场安全监督职责导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2025年7月下旬，桂林市叠彩区环城北一路36号野＊＊饭店（以下简称“野＊＊饭店”，处于装修筹备阶段，尚未开业且未办理营业执照）筹建

＊峰，向桂林市叠彩区南洲制冷＊＊＊＊经营部（以下简称“南洲＊＊＊＊部”）经营者杨＊富采购10台空调，双方约定由南洲＊＊＊＊部同步提供

的后续安装服务。

2025年8月25日下午，南洲＊＊＊＊部经营者杨＊富带领工人蒋＊宏、吴＊仁、张＊智，在野＊＊饭店建筑一层外立面进行空调外机安装作业

时10分许，蒋＊宏站立于高度约3.5米的简易脚手架第2层作业时，腿部触碰到建筑外立面上敷设的低压导线，触电后失去平衡，从脚手架坠落至地

事故发生后，杨＊富、吴＊仁、张＊智立即上前查看蒋＊宏身体状况，并拨打120急救电话。此时蒋＊宏倒卧于地面，呼吸逐渐减弱。当日

许，急救车辆抵达现场，医护人员随即对蒋＊宏实施现场急救，后将其送往中国人民解放军第九二四医院继续抢救。至当日23时许，蒋＊宏因电击

坠落伤，经抢救无效，被宣告临床死亡。

（二）事故现场情况

经现场勘查及人员问询确认，南洲＊＊＊＊部经营者杨＊富在施工作业前未对施工现场开展安全隐患排查，未对现场电力线路作断电处理，未

及高处作业所需的安全防护用品。作业人员作业期间均未佩戴用电及高处作业所需的安全防护用品，同时蒋＊宏作业时未与建筑外立面上敷设的低

持足够安全距离。事发现场及周边无视频监控设备，未录制到与事故相关的视频资料。



图为事故发生现场照片

（三）事故伤亡及直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失约110万元人民币。

（四）事故相关单位及个人情况

房屋出租单位

桂林市叠彩区馥＊＊饰部（以下简称“馥＊＊饰部”），统一社会信用代码：92450303MA5L76UF＊＊，类型：个体工商户；经营者：汤＊明围：室内外建筑装饰、装修施工、设计、制作；发布国内各类户外广告；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

野＊＊饭店筹建人

（1）李＊富，男，24岁，身份证号：45032220＊＊＊＊＊＊1010，住址为广西桂林市临桂区会仙镇＊＊村委会＊＊底村4＊－1号，负责该屋租赁事宜，包括对接租赁场地的洽谈、合同签订等相关工作。

（2）石＊峰，男，39岁，身份证号：45030219＊＊＊＊＊＊0517，住址为广西桂林市秀峰区＊＊岭2＊栋1单元4＊＊室，负责该饭店的空宜，包括与桂林市叠彩区南洲＊＊＊＊＊＊经营部对接空调的采购及后续安装服务等相关工作。

施工单位

桂林市叠彩区南洲＊＊＊＊维修经营部，统一社会信用代码：92450303MAE0TDH1＊＊，类型：个体工商户；经营者：杨＊富；经营范围目：家用电器销售；日用电器修理；家用电器安装服务；通讯设备销售；通讯设备修理；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依展经营活动）。

空调安装人员

（1）杨＊富，男，30岁，身份证号码：45222819＊＊＊＊＊＊4057，户籍地：广西三江侗族自治县＊＊镇＊＊村＊＊大屯6＊号之一。

（2）蒋＊宏（在本次事故中死亡），男，41岁，身份证号：45032419＊＊＊＊＊＊2216，户籍地：广西桂林市七星区穿山东路1＊号13＊栋2＊室。

（3）吴＊仁，男，32岁，身份证号码：45222819＊＊＊＊＊＊4017，户籍地：广西桂林市七星区朝阳路奇峰小筑＊＊苑＊栋1单元。

（4）张＊智，男，33岁，身份证号码：45032619＊＊＊＊＊＊0314，户籍地：广西永福县永福镇＊洞村＊洞屯1＊队6＊号。

（五）合同签订情况

房屋租赁合同签订情况

馥＊＊饰部，于2025年6月10日与野＊＊饭店筹建人之一李＊富签订了《房屋租赁合同》。合同约定，将位于桂林市叠彩区环城北一路36号西出租给李＊富使用。该合同第六条第6项中明确规定，李＊富作为该房屋的实际管理人，须承担其使用期间发生的所有安全事故责任，相应责任与部无关。

空调购销、安装工程合同情况

野＊＊饭店筹建人之一石＊峰与南洲＊＊＊＊部经营者杨＊富未签订有关书面协议。双方通过微信沟通方式，商定空调购销与安装相关事宜，用为人民币87675元，并已预付定金人民币70000元。双方未明确各自安全生产责任边界，未约定作业安全保障措施及事故责任承担方式。

二、事故应急处置情况

接到事故报告后，叠彩区委、区政府迅即启动应急响应，成立“8·25”应急处置工作组。区各相关部门按预案职责分工，立即开展处置工作：力量进行现场应急处理；二是责成属地叠彩街道办事处及相关部门妥善接待并安抚死者家属；三是协调涉事责任方开展善后赔偿协商，并为家属提临时救助与法律援助。

区应急管理局依据相关法律法规，对事故涉及的责任单位及责任人依法下达限期整改指令，明确要求其对事故关联的建筑区域、施工设施及电展全面安全隐患排查，并限期完成整改，严防同类事故再次发生。

三、事故原因分析

经综合现场勘验、调查询问、综合分析等情况，公安机关排除人为故意刑事嫌疑。

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验，并查阅了有关资料，对事故涉及的相关人员进行了询问，结合公安机关排除人为故意刑事嫌疑的明了死亡原因。

（一）直接原因分析

蒋＊宏，作为具有相应资质的从业人员，未按规定佩戴用电及高处作业所需的安全防护用品，未对作业环境风险保持足够警惕，未与建筑外立的低压导线保持安全距离，且在未采取有效安全防护措施的情况下进行夜间用电、高处作业，安全防护意识严重不足，最终导致自身遭受电击伤、伤，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1．桂林市叠彩区南洲＊＊＊＊维修经营部，其经营者杨＊富在组织施工作业前，未按规定对施工现场开展安全隐患排查以消除事故风险，未环境是否符合安全要求，未对现场电力线路采取断电处理措施，未按规定为作业人员配备用电及高处作业所需的安全防护用品，安全管理与保障责位，是导致本次事故发生的间接原因之一。

2．李＊富，作为野＊＊饭店房屋的实际管理人，未对进场作业的施工单位资质和安全管理情况进行认真审查，未对作业现场的安全条件进行督，放任施工单位违规作业，安全管理责任缺位，是导致本次事故发生的间接原因之一。

3．石＊峰，作为野＊＊饭店负责空调采购事宜的筹建人，未与安装单位签订书面合同，未通过合同约定双方安全生产管理职责，导致安全主定不清，是导致本次事故发生的间接原因之一。

四、有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议免予追究的责任人员

蒋＊宏：安全防护意识不足，未严格遵守相关安全规定、违规作业，对自身伤亡负有主要责任。鉴于其已在事故中死亡，故建议不再追究其安任。

（二）建议不予追究的责任单位

桂林市叠彩区馥＊＊饰部：依据租赁合同约定及事故因果关系调查结论，未发现其单位及相关人员与该起事故发生有关联的违法违规行为，建究其安全生产责任。

（三）对事故单位的处理建议

桂林市叠彩区南洲＊＊＊＊维修经营部：该经营部为个体工商户，其经营者杨＊富作为此次事故施工单位的责任主体，未按规定履行施工现场与保障职责，对事故发生负有安全生产责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定［[1]］，建议由区应急管理局对其经营者杨＊政处罚。

（四）对事故责任人的处理建议

1．石＊峰：未按规定与施工单位签订相关协议，未明确双方安全生产职责，对事故发生负有责任，建议由叠彩街道办事处、区市场监督管理对其进行安全生产约谈，并责令其限期改正。

2．李＊富：未按规定履行进场作业安全管理职责，未对现场安全条件进行确认，对事故发生负有责任，建议由叠彩街道办事处、区市场监督共同对其进行安全生产约谈，并责令其限期改正。

五、事故整改和防范措施

（一）深入开展隐患排查治理。区各相关单位，特别是物业管理单位、房屋产权人、出租方和使用人，应定期对建筑物及其附属设施，尤其是设的电气线路、设备等进行全面的安全检查与维护保养，及时发现并消除绝缘层破损、老化、漏电等事故隐患。对排查出的安全隐患，要建立台账改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，确保整改到位，形成闭环管理。

（二）加强行业监管与执法检查。区住房和城乡建设、市场监督管理、应急管理等部门应按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生须管安全”的要求，加强对空调安装、装饰装修、房屋租赁等行业领域的安全监管。加大执法检查力度，重点检查企业安全生产主体责任落实、从证上岗和安全培训、作业现场安全措施落实、安全防护用品配备与使用、隐患排查治理等情况，对发现的违法违规行为，依法严肃处理。

（三）强化安全宣传与警示教育。区各有关部门、街道（乡）要广泛开展用电安全、高处作业安全等知识的宣传教育，提高社会公众、特别是人员的安全意识和自我保护能力。及时将本事故案例及教训向同类型企业进行通报，组织开展警示教育，督促各生产经营单位引以为戒，举一反三似事故发生。

［[1]］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

政府网站找错

主办:桂林市叠彩区人民政府 承办:桂林市叠彩区人民政府办公室

网站维护单位：桂林市叠彩区政府信息中心 联系电话：0773-8985670、8985671

桂公网安备：45030302000178号 桂ICP备18006254号　网站标识码：4503030001