应急管理局：南宁市武鸣区名乐洗果厂“2•18” 机械伤害事故调

发布时间：2021-04-28 11:10　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中 小

2021年2月18日下午18:20时许，位于南宁市武鸣区双桥镇平陆村坛鼠地块强达综合产业园二期地块的南宁市武鸣区名乐洗果厂制筐车间发生一起机

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮（广西壮族自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（南府发〔2017〕79号）的有关规定，南宁市公安局武鸣分局、伊岭工业委管委会、城区农业农村局、城区市场监管局、城区总工会、双桥镇政府等部门和单位组成的南宁市武鸣区名乐洗果厂参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查了对事故有关责任人员的处理意见，并针对事故原因和暴露出的问题提出了事故防范措施和整改建议。现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位概况及相关人员情况

（一）事故发生单位概况

南宁市武鸣区名乐洗果厂（以下简称名乐洗果厂），位于广西南宁市武鸣区双桥镇平陆村坛鼠地块强达综合产业园二期地块，成立于2019年09月2个体工商户，经营者：李某靖，组成形式：个人经营，经营范围:水果清洗、水果框制作及销售、仓储服务(危险化学品和易燃易爆物品除外)。
工厂采用电脑全自动塑料注射成型机和洗果机,设有洗选果车间和制作果筐车间（以下简称制筐车间），其中制筐车间面积约3000平米。事故发生地点位干机）内，工作原理及流程为：人工使用叉车转运塑料颗粒（每编织袋重1吨）至搅拌烘干机旁的上料机（独立运转，底部装有四个移动轮，可机动挪移（高0.7米）将塑料颗粒注入，然后启动上料机由上料机往上抽塑料颗粒注入搅拌烘干机，由搅拌烘干机边搅拌边加热至70-80℃后出料，再由人工操作

经查，事发时名乐洗果厂正常生产，发生事故的拌料班共有4名工人，分成白班夜班两个班组，白班上班时间为7:00-19:00，夜班上班时间为19:00-7停止运转，中间安排其他人员值守机械后轮流吃饭，饭后即上班。韦某奇与工友陈某为同一个班组，当天上白班，陈某负责给白色专用的搅拌机（无刻者的工作地点相距20米。

（二）相关人员情况

韦某奇，男，壮族，1981年10月22日出生，身份证号码：45012219811022****，家住南宁市武鸣区两江镇合耸村渌博屯**号，2020年11月到名乐洗

事故发生经过和救援情况

2021年2月18日下午17：00左右，拌料班组韦某奇与工友陈某和安全员周某民及其他工人为外来购买果筐的大货车装果筐，约17：30时结束后，韦某原料塑料颗粒。完成一车后，18:13时许，韦某奇继续操作叉车从与搅拌烘干机相距5米处将一编织袋（重1吨）黑色塑料颗粒移至上料机旁，经多次调整然后从搅拌烘干机右侧小编织袋包装的原料堆爬上搅拌烘干机口，双脚站于搅拌烘干机口西面和北面顶部呈犄角势，用力拉扯编织袋的两只提手，奋的，便开始用刀（厂部配备专门用来割编织袋的小刀）割编织袋卸料，塑料颗粒逐渐注入搅拌烘干机，袋内塑料颗粒逐渐减少后，韦某奇将整袋塑料颗拌烘干机与塑料颗粒搅拌加热，韦某奇便左脚站在搅拌烘干机口北面外侧的原料堆上，右脚蹬在搅拌烘干机口北面外沿，双手用力扯想取出编织袋，未出编织袋。因角度不合适使不上劲，于18:21:59时右脚从机口北侧边沿上跨向机口西侧边沿，在跨过机口西侧边沿途中右脚套进编织袋提手仍浑然不知

在转动过程中卷到编织袋，18:22:23韦某奇右脚被编织袋提手套住拉入搅拌烘干机内，韦某奇经奋力自救仍无法脱险便大声呼救，于18:22:43时被卷入
某听到呼救声迟疑一下后从相距约20米的工作地点跑过来施救，因紧张中途摔了一跤，正在车间办公区休息的机修工曾某桂听到呼救声也立即跑过
18:22:55切断了搅拌烘干机电源，搅拌烘干机立即停止运转。陈某第一个沿着搅拌烘干机旁的原料堆爬上搅拌烘干机，未发现韦某奇于是大声呼喊“救
机内的塑料颗粒，曾某桂切断搅拌烘干机电源后立即离开现场出来喊人增援，然后又即刻返回现场将叉车驶离事发现场，并与一名女工打开出料口进行
铲将塑料颗粒铲往旁边以腾出空间继续排料。18:31时许安全员周某民赶到现场，确认搅拌烘干机已断开电源并用手试探搅拌烘干机内的塑料颗粒温度
救援。此时看见陈某左手抱着韦某奇右手一边在刨塑料颗粒，周某民一边刨扒塑料颗粒往出口排，一边让陈某和韦某奇说话，但韦某奇双目紧闭毫无回
其中右腿与编织袋卡在了搅拌机烘干机的中轴上，无论周某民、陈某如何用刀割编织袋和用力拉韦某奇都无法将韦某奇救出。18:44时许双桥镇中心医
市公安局武鸣分局双桥派出所民警陆续赶到现场，立即组织对韦某奇进行施救。 19:25时许韦某奇被消防救援人员救出，医护人员立即对韦某奇进行
因：创伤性休克。

事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡。死者：韦某奇，男，壮族，1981年10月22日出生，身份证号码 ：45012219811022****，南宁市武鸣区两江镇合耸村渌博屯**号

事故造成直接经济损失82万元。

四、事故现场勘验情况

事故发生地点位于南宁市武鸣区双桥镇平陆村坛鼠地块强达综合产业园二期地块的南宁市武鸣区名乐洗果厂制筐车间西北面的一台博健达卧式油温
上大下小漏斗形状，进料机口为长方形，规格：2.3米×1.4米，深1.5米，下部出料口呈圆形，直径0.3米，距地面0.8米。制筐原料为塑料颗粒，搅拌
厘米的搅拌轴，搅拌轴上有两组四块铁片组成的搅拌叶片，每块铁片长40厘米，宽10厘米，厚3厘米，铁片上见有模糊血迹。有部分薄铁皮已凹凸不规则
小块编织带，在搅拌机正面停有一辆龙工牌柴油平衡重式叉车，叉车右侧有一台上料机。

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因分析

1.直接原因

韦某奇，违反安全操作规程作业，在对搅拌烘干机进行注料过程中右脚不慎套入正在卸料的编织袋提手，被正在运转的搅拌烘干机的搅拌叶片卷中
发生的直接原因。

2.间接原因

（1）经查，名乐洗果厂未认真落实安全生产主体责任，虽建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和安全操作规程，但未认真落实到位，
实施本单位生产安全事故应急救援预案，主要负责人李某靖、安全员周某民未经培训掌握和具备与生产经营活动相应的必要的安全生产管理知识和管理
产管理混乱，是事故发生的间接原因之一；

（2）安全教育培训不到位。名乐洗果厂未按规定对包括韦某奇在内的从业人员进行三级安全教育培训，从业人员未具备必须的安全生产知识，未熟
的安全操作技能，是事故发生的间接原因之二；

（3）隐患排查治理不到位。主要负责人李某靖、安全员周某民未督促检查本厂安全生产工作，无日常安全检查、隐患排查治理相关记录；生产现场
致使韦某奇长时间违规操作行为未被及时发现并制止，直至事故发生，是事故发生的间接原因之三；

（4）应急救援失当。未按规定制定并实施本厂的生产安全事故应急救援预案并组织开展生产安全事故应急救援演练，使从业人员了解事故应急处理
援经验。经查阅相关资料及监控视频，现场工友陈某听到韦某奇呼救声时，迟疑了7秒钟后才确定事故发生，又未意识到需在第一时间切断相距仅3米的
曾某桂赶到切断电源，搅拌烘干机方停止转动，错过最佳救援时机，导**亡事故发生，是事故发生的间接原因之四。

（二）存在问题

南宁高新技术产业开发区武鸣产业园管理办公室作为承担该园区企业的安全生产监管职责，事故调查组在调查过程要求该园区办公室提供相关安全
导材料时，该园区办公室未予以配合并按规定提供，且未作出情况说明。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及对事故责任人的处理建议

（一）南宁市武鸣区名乐洗果厂（个体工商户）投资人李某靖，落实安全生产主体责任不到位，虽建立健全安全生产责任制，并制定安全生产规章
和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入；安全教育培训不到位，未按规定对包括韦某奇在搅拌烘干机内的从业人员进行三级安全教育
全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；隐患排查治理不到位，对韦某奇违规操作行为未能及时发现并制止；应急救援失当，未
开展生产安全事故应急救援演练，导致从业人员缺乏应急救援经验，贻误最佳救援时机，对事故的发生负有责任。以上行为违反《中华人民共和国
（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项之规定，建议由南宁市武鸣区应急管理局按有关规定对南宁市武鸣区名乐洗果厂（个体工商户）

（二）周某民，南宁市武鸣区名乐洗果厂安全管理员，未经培训掌握和具备与生产经营活动相应的必要的安全生产管理知识和管理能力，协助负责
工作人员职责，导致现场安全生产管理混乱，直至事故发生，对事故的发生负有责任，责成南宁市武鸣区名乐洗果厂按有关规定对周某民进行处理，并

（三）韦某奇，南宁市武鸣区名乐洗果厂拌料工，安全意识淡薄，违反安全操作规程，对工作现场存在的可能导致事故发生的生产安全事故隐患
任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其安全生产方面的责任；

（四）南宁高新技术产业开发区武鸣产业园管理办公室，作为承担该园区企业的安全生产监管职责，事故调查组在调查过程要求该其提供履职情况
办公室未予以配合并按规定提供，且未作出情况说明。建议由南宁高新技术产业开发区管委会对南宁高新技术产业开发区武鸣产业园管理办公室相关人

七、事故防范和整改措施

（一）南宁市武鸣区名乐洗果厂（个体工商户）及其投资人李某靖要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制，
定并实施本厂安全生产教育与培训计划，加强从业人员三级安全教育和培训，按照规定提取和使用安全生产费用，确保安全生产投入，加强隐患排查治
组织开展生产安全事故应急救援演练，提高现场管理水平，坚决杜绝生产安全事故的发生。

（二）南宁高新技术产业开发区武鸣产业园管理办公室要汲取事故教训，举一反三，在辖区范围内对事故情况进行通报，开展安全生产大排查大整
责任，强化隐患治理闭环工作，消除事故隐患，杜绝类似事故发生。

南宁市武鸣区名乐洗果厂“2·18”

机械伤害事故调查组

2021年4月28日

扫一扫在手机打开当前页