无锡市兴百利机械设备有限公司
“1•13”高处坠落一般事故调查报告

2022 年 1 月 13 日 9 时 50 分许，位于射阳县临海农场的江苏省大华种业集团有限公司临海分公司加工部 2 号库，无锡市兴百利机械设备有限公司工人在安装种子包衣设备附件过程中，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 170 万元（不含事故罚款）。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）和《生产安全事故报告和调查处理办法》（盐政规发〔2014〕8 号）有关规定，射阳县应急管理局受射阳县人民政府委托，会同县公安局、总工会、市场监管局和农业农村局等单位组成事故调查组，并聘请行业专家参与，对该起事故进行调查，同时邀请县纪委监委介入。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过对事故现场勘查、查阅相关资料、询问有关当事人并根据专家意见，现已查明事故发生经过和事故原因，认定了事故性质和事故责任，提出了对相关事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题和教训，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故单位概况及现场勘查情况

（一）事故相关单位概况

1、无锡市兴百利机械设备有限公司（以下简称：兴百利公司）成立于 2015 年 3 月 16 日，注册地址为无锡市惠山区玉祁街道芙蓉村蓉丰路，统一社会信用代码为 91320206******G，

公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人周某新，主要经营范围为农业机械、包装机械、连续搬运设备、输配电及控制设备的制造、加工、销售及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：技术进出口、货物进出口、进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2、江苏省大华种业集团有限公司临海分公司（以下简称：大华种业临海分公司）成立于2000年4月20日，注册地址为射阳县临海农场大华路1号，统一社会信用代码为91320924********U，公司类型为有限责任公司分公司，负责人刘某勇，主要经营范围为农作物种子（按隶属的公司种子经营许可证经营）销售；农产品（粮食、鲜茧除外）、农膜、种子加工设备、种子检验仪器、包装材料销售；信息咨询服务（国家有关专项的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）采购合同及相关情况

1、采购合同签订情况：2021年5月31日，兴百利公司和大华种业临海分公司签订《大华种业临海分公司水稻小麦15吨/小时种子加工线设备》采购合同，分别在大华种业临海分公司1号加工线安装一套除尘罩设备和2号库安装一套种子包衣加工生产线，合同总价为壹佰肆拾肆万贰仟肆佰元整（¥1442400元），合同供货期50天。

2、设备安装班组分工：2021年7月下旬兴百利公司指派吴某（叉车工，证号：320222197701133910、现场安装负责人）、游某山（焊工，证号：T320222196309094238）和许某平（小

工）三人进驻大华种业临海分公司进行设备安装，吴某负责安装协调，游某山负责焊接、组装，许某平负责下料和协助，后期吴某安排胡本勇（临时工，许某平小舅子）负责油漆。同时，应吴某要求，大华种业临海分公司安排临时工张某虎和王洪波协助作业。事故发生前2日，吴某因事离开射阳返回无锡，至事故发生当日未返回。

3、包衣设备安装情况：根据协议，大华种业临海分公司加工部2号库需安装一套种子包衣加工生产线，至事故发生时，三台提升机均直立于地面，顶部与料仓固定，从西向东第一台为进粮提升机主要是将种粮提升至暂储仓（长2.62米，宽2.62米，高5.1米）；第二台提升机主要是将暂储仓的种粮提升至包衣机，通过包衣机对种粮进行包衣；第三台提升机是将包衣好的种粮提升至成膜仓，后进行计量包装。

4、涉事叉车情况： 涉事叉车牌号：场内苏J.02734，型号：FD35II，额定起重量：3500kg，制造单位：中国龙工控股有限公司，制造日期：2016年3月10日，使用单位：江苏省大华种业集团有限公司临海分公司，检测机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院，检测日期：2021年4月12日，下次定期检验日期：2022年4月，检验结论：合格。

（三）事故现场勘查情况

经对事故现场勘查，事故发生现场位于大华种业临海分公司2号仓库。（详见下图示意图）



图 1：大华种业临海分公司 2 号仓库外貌。



图 2：许某平坠落地面后的情形。



图 3：涉事叉车及货叉上的料仓铁箱（以下简称铁箱，铁箱长 1.6 米、宽 1 米、高 1.5 米，顶部离地面 3.6 米，其作用是作为登高作业平台并用来增加举升高度。）

二、事故发生经过和救援情况

2022 年 1 月 13 日 7 时 40 分左右，游某山、许某平、胡某勇 3 人到大华种业临海分公司加工部 1 号加工线安装除尘罩，安装结束后由胡某勇进行涂刷油漆。接着游某山和许某平到 2 号库安装种子包衣设备附件，同时让张某虎操作叉车托举他们从事高处作业。游某山被举升至第二台提升机顶部检修平台，开始焊接作业，许某平在地面准备焊接材料。

9 时 50 分左右，许某平备好料，将圆钢管和花纹板放在叉车铁箱上，自己也爬上去准备协助游某山焊接。张某虎根据许某平指挥将其举升至第二台提升机顶部料仓平台附近时，许某平喊张某虎停车，张某虎停车后随即发现许某平坠落至地面。

游某山发现许某平坠落后立即下来查看，拨打 120 急救电话同时到仓库门口呼救，同时张某虎向加工部经理李勇电话报告事故情况。几分钟后李勇带人赶到 2 号库，发现许某平躺在

叉车东侧约 1 米远的地方，头部周围有血迹，头部西北侧有一顶安全帽。10 时 20 分左右，120 急救车到达现场，许某平经随车医生抢救无效死亡。10 时 32 分，现场人员拨打 110 报警，随后临海农场海滨派出所出警进行处置。

事故发生后，在临海农场、海滨派出所和大华种业临海分公司的协助下，兴百利公司安排人员处理善后工作，并于 1 月 14 日与死者亲属达成赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员基本情况

许某平（死者），男，兴百利公司安装工，58 岁，身份证号：320222196410093918，住址：无锡市惠山区玉祁镇曙光村庄巷桥 39 号。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约 170 万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

大华种业临海分公司无证人员张某虎违章驾驶叉车举升许某平从事高处作业，在举升过程中许某平未系挂安全带和正确佩戴安全帽不慎坠落，导致事故发生。

（1）许某平在进行高处作业时未系挂安全带和正确佩戴安全帽，违反了《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 3.0.5 条：“高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的安全防护用品、用具，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。”之规定；

（2）大华种业临海分公司张某虎安全意识淡薄，违章驾驶叉车载人从事高处作业，违反了本公司《叉车工安全操作规

程》第 15 条：“起升或下降货物等，起重架下绝对禁止有人，严禁货叉上载人，驾驶室除规定的操作人员外，严禁其他任何人进入或在室外搭乘”之规定。

（二）间接原因

1、兴百利公司安全生产主体责任未落实到位，是这起事故的主要原因。

（1）违规组织高处作业。安排无高处作业证人员在 3.6 米高处（一级高处作业）从事设备安装作业；作业前未编制作业方案、安全防范措施和应急处置方案；未确认现场作业安全条件；未对作业人员进行安全技术交底；没有明确专人在现场对高处作业进行统一指挥监督，现场监护不到位。

（2）安全教育培训不到位。现场作业人员对高处作业安全风险认识不足，安全意识淡薄，缺乏应有的安全知识和安全技能。

2、大华种业临海分公司安全管理流于形式，是这起事故的次要原因。

（1）相关方管理不到位。未与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责，未确认相关方作业人员的上岗资格，未对其劳动防护用品的配备是否符合安全作业要求进行检查，未开展针对性的安全培训教育和安全技术交底工作，现场安全巡查不细致，忽视相关方的安全风险、对生产作业过程缺乏有效管理；

（2）特种设备和特种设备作业人员管理流于形式。在本单位 2 名叉车工 1 名转岗、1 名脚受伤无法作业的情况下，未采取有效措施保证特种设备安全运行，而是放任无证人员多次操作特种设备从事搬运、卸货和登高作业，直至事故发生。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，无锡市兴百利机械设备有限公司“1•13”高处坠落一般事故是一起因从业人员违章操作、违反安全管理规定、事故单位未落实安全生产主体责任而导致的生产安全责任事故。

五、相关行政部门和单位的履职情况

（一）射阳县农业农村局。负责农业安全生产监督管理，指导农业经营主体做好农业安全生产事故防范工作，监督管理农作物种子、种苗及渔业种苗等工作。根据调查显示，种子监督管理工作原由县农业综合行政执法局（以下简称执法局）负责，2021 年 12 月中下旬，局主要负责人将该项职能口头交办给局科技教育与种业管理科。2019 年至 2022 年 1 月，该局累计对大华种业临海分公司开展安全生产检查 5 次（检查无方案无具体检查内容），均未发现问题和隐患，近 3 年也无涉及种业生产经营主体的安全生产行政处罚。作为行业主管部门，未能有效落实安全生产“三管三必须”的要求，该局分管领导和业务部门仍存在“管业务不管安全”的思想；安全生产工作职责划分不细不实，执法局和业务部门存在推诿扯皮的现象，导致企业安全生产主体责任的落实存在监管漏洞和真空。

（二）射阳县市场监督管理局。负责特种设备安全监督管理，每年对县内特种设备使用单位按年初制定的计划进行安全监督检查。根据工作职责分工，该局千秋分局自 2020 年 1 月至 2022 年 3 月对辖区内的大华种业临海分公司特种设备开展 1 次日常监督检查，未严格按照《特种设备使用单位现场安全监督检查项目表》对大华种业临海分公司的安全管理情况和叉车使用情况进行检查，对涉事叉车的安全状况检查未形成记录，

安全监督检查工作不规范、不到位。同时，作为特种设备领域安全监管部门，安全生产宣传教育不深入，未能有效督促企业杜绝无证操作特种设备和违反特种设备操作规程的违法行为。

六、事故责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员

许某平，男，兴百利公司安装工，安全意识淡薄，未取得高处作业证从事高处作业，未系挂安全带和正确佩戴安全帽，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员

张某虎，男，53 岁，大华种业临海分公司临时工，未取得《特种设备作业人员证》驾驶叉车；违反公司规章制度和叉车操作规程载人从事高处作业，对事故发生负有直接责任，公安机关已对其立案处理。

（三）建议给予行政处罚人员

1、周某新，男，45 岁，兴百利公司法定代表人。作为主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对事故发生负有主要领导责任，建议由县应急管理局依法给予行政处罚。

2、吴某，男，45 岁，兴百利公司生产总经理，大华种业临海分公司设备安装现场负责人，未正确履行现场负责人安全职责，违规组织高处作业，多次带头违章操作叉车载人从事高处作业，本人离开作业现场未指定专人负责现场监护工作，对事故发生负有重要领导责任，建议由县应急管理局依法给予行政处罚。

3、刘某勇，男，54岁，原大华种业临海分公司经理（2022年1月10日，调任江苏省大华种业集团有限公司白马湖分公司经理）。未能保证本单位的安全生产规章制度和操作规程实施到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由大华种业集团依法给予行政处罚。

4、姚某超，男，50岁，大华种业临海分公司副经理，协助经理分管安全生产工作。未正确履行安全生产工作职责，未能协助本单位主要负责人保证本单位的安全生产规章制度和操作规程实施到位，未能及时排查生产安全事故隐患，未及时制止违反操作规程的行为，对事故发生负有责任，建议由大华种业集团依法给予行政处罚。

5、李某，男，49岁，大华种业临海分公司加工部经理。对相关方安全管理不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，未及时制止违反操作规程的行为，对事故发生负有重要责任，建议由县应急管理局依法给予行政处罚。

6、陈某明，男，49岁，大华种业分公司加工部副经理、分公司兼职安全员。对相关方安全管理不到位，未能及时排查生产安全事故隐患，未及时制止违反操作规程的行为，对事故发生负有重要责任，建议由县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）事故单位责任认定及处理建议

1、兴百利公司未严格落实企业安全生产主体责任，未根据危害风险制定作业方案、安全防范措施和应急处置方案；未确认作业人员的上岗资格以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求；未配备相应的安全设施，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域，确定专人现场统一指挥和监督；未在危

险作业前向作业人员说明危险因素、作业安全要求和应急措施，并经双方签字确认；安全教育培训不到位，对事故的发生负有主要责任。建议县应急管理局依法给予行政处罚。

2、大华种业临海分公司未与相关方签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责；未确认相关方作业人员的上岗资格，未对其劳动防护用品的配备是否符合安全作业要求进行检查；未开展针对性的安全培训教育和安全技术交底工作；未对相关方安全生产工作统一协调管理；现场安全巡查不细致，对无证人员多次操作特种设备从事搬运、卸货和登高作业问题失察，对事故的发生负有次要责任。建议县应急管理局依法给予行政处罚。

（五）相关行政部门责任人员认定和处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关政府及相关工作人员履职方面的问题及相关材料，已移交有权机关进一步调查处理。

（六）对相关行政部门的处理建议

1、射阳县农业农村局作为行业主管部门，未能有效落实安全生产“三管三必须”的要求，对本部门职责范围内的行业安全生产监管工作、特别是安全生产执法工作重视不够，未能督促大华种业临海分公司切实遵守安全生产法律、法规、国家标准和行业标准，正确履行安全生产主体责任。建议责成射阳县农业农村局向射阳县人民政府作深刻书面检查。

2、射阳县市场监督管理局作为特种设备领域监管部门，安全生产宣传教育不深入，未能有效督促企业杜绝无证操作特种设备和违反特种设备操作规程和有关安全规章制度的违法行为。建议责成射阳县市场监督管理局向射阳县人民政府作深刻书面检查。

七、事故防范和整改措施建议

（一）兴百利公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，加强对外派施工人员的管理和安全教育培训，全面落实危险作业各项安全职责，督促作业人员提高安全意识，严格遵守操作规程和安全管理规定，杜绝违章作业，防止事故发生。

（二）大华种业临海分公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，建立、健全并有效落实安全生产规章制度和操作规程，加强对相关方的管理和安全教育培训，从严管理特种设备和特种设备作业人员，举一反三严查各类“三违”行为，防止事故发生。

（三）射阳县市场监督管理局要进一步加大对全县特种设备使用单位安全监管力度，重点对特种设备作业人员持证情况和执行特种设备操作规程和安全规章制度情况进行检查，督促特种设备使用单位严格遵守特种设备相关的法律法规和标准规范。

（四）射阳县农业农村局要进一步加大对全县农业生产经营主体的安全监管力度，突出对主要负责人履职、危险作业、外包作业的监督检查，从严查处各类安全生产违法行为，督促企业按照“一必须五到位”的要求严格落实安全生产主体责任。

“1·13”事故调查组

2022 年 5 月 20 日