湖南卓越再生资源有限公司
废旧锅炉拆除项目“9·6”一般触电事故

调查报告

益阳市资阳区人民政府事故调查组

2025 年 12 月 16 日

目录

一、事故基本情况 2
（一）事故相关单位基本情况及安全生产管理情况 2
（二）废旧锅炉拆除项目基本情况 3
1.项目确定及施工合同签订情况。 3
2.项目施工及入场作业人员组织情况。 4
（三）事故现场勘验情况 5
（四）事故死亡人员基本情况 7
（五）事故直接经济损失情况 7
（六）部门单位履职情况 7
二、事故发生经过、救援及善后处理情况 8
（一）事故发生经过 8
（二）事故救援情况 8
（三）事故善后处理情况 9
三、事故原因和性质 9
（一）事故直接原因 9
（二）事故间接原因 9
（三）事故性质 9
四、事故有关责任人员及责任单位的处理建议 10
（一）建议免于责任追究的单位和人员 10

（二）建议给予行政处罚的责任人员 10
（三）对有关公职人员的处理建议 11
（四）建议免于行政处罚的责任单位 11
五、 事故防范和整改措施建议 12

湖南卓越再生资源有限公司废旧锅炉拆除项目“9·6”一般触电事故调查报告

2025年9月6日13时许，自然人姚某科在拆除湖南诺泽生物科技有限公司废旧锅炉时发生一起触电事故，导致一人死亡，直接经济损失约90万元（不含事故罚款）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》的相关规定，2025年9月26日，经区人民政府同意，批准由区应急局牵头成立湖南卓越再生资源有限公司废旧锅炉拆除项目“9·6”一般触电事故联合调查组（以下简称调查组），调查组组长由区应急局党委书记郭凤毛同志担任，市公安局资阳分局、区总工会、区市监局、区商务局、大码头街道、长春经开区管委会为调查组成员单位，并邀请区纪委监委参加，对该起事故进行调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证及事故现场照片等资料，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、信息报送、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的有关问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：湖南卓越再生资源有限公司废旧锅炉拆除项目“9·6”一般触电事故是因项目实际承揽人姚某科安全意识淡薄，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训、未按照规定如实告知有关的安全生产事项，诺泽生物在作业现场具有较大危险因素的设施设备上未按要求设置明显警示标志而发生的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况及安全生产管理情况

湖南诺泽生物科技有限公司（以下简称诺泽生物）。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：9143090005165986 8D，成立日期：2012 年 08 月 2 日，公司住所：益阳市资阳区马良北路 293 号，法定代表人：刘智谋，注册资本：贰仟万元整，经营范围：食品生产；食品添加剂生产；饮料添加剂生产；饮料生产；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；保健食品（预包装）销售；生物农药技术研发；食用农产品零售等（具体见营业执照）。诺泽生物现有员工 60 名。

经查，诺泽生物按要求成立了消防及安全生产组织机构，建立健全了安全生产责任制度，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程，实施了安全生产教育和培训，组织开展了风

险隐患的排查治理，安全生产投入得到有效保障，建立了内部员工安全隐患有奖举报机制，在事故发生后，及时向有关单位进行了报告。

（二）废旧锅炉拆除项目基本情况

1.项目确定及施工合同签订情况

2024年12月26日，诺泽生物向资阳区市场监督管理局申请注销涉事废旧锅炉并获得批准。此后公司一直使用园区的公用蒸汽，注销的锅炉一直闲置在厂房内。

2025年8月23日，《益阳市资阳区“美丽蓝天”项目申报工作推进会议方案》发布的方案中，对两吨以下锅炉必须予以淘汰注销，诺泽生物在第一批项目申报名单内。公司研究后决定对锅炉予以拆解，并明确由生产厂长王某明牵头负责。9月3日，王某明找到承揽人姚某科（包工头，主要从事废品收购、打零工）到锅炉房现场查看并报价，姚报价金额为41800元。双方敲定价格和有关细节后商定次日签订合同，同时应王某明提出提供相关单位资质要求，姚某科通过微信向其发送了湖南卓越再生资源有限公司（以下简称卓越公司）《营业执照》照片。9月4日，姚某科以卓越公司（乙方）的名义，与诺泽生物（甲方）签订了《锅炉拆解回收合同》，同时，姚某科以个人名义与诺泽生物签订《施工安全协议书》，姚某科在以上合同和协议书上签字（但未盖卓越公司公章）。《安全施工协议书》中明确了甲乙双方的安全管理的权利和义务。

经查，卓越公司并没有授权姚某科与诺泽生物签订上述合同，姚某科存在冒用他人资质的行为，诺泽生物在与姚某科签订合同时存在把关不严的问题。此外，根据《特种设备安全管理条例》有关规定，特种设备申请注销后，其拆除行为并未纳入《特种设备安全管理条例》监管范围；另外，经咨询市区两级市监部门特种设备科负责人，均表示从事拆卸已注销特种设备不需要资质。中国质量新闻网（国家市场监督管理总局主管）在2024年3月29日《市场监管总局公众留言问答之压力容器篇》之3关于压力容器容器整体拆除中提出的“压力容器容器现场整体拆除，是否需要相应的资质”的问题，特种设备安全监察局答复“对压力容器的拆除，特种设备相关法规规范无资质要求”。

2.项目施工及入场作业人员组织情况

施工合同签订后，2025年9月5日7时30分，姚某科带领3名施工人员（氧割工2人，小工1人）入场。施工前，诺泽生物工作人员文某平等对姚某科等4人作了安全培训、技术交底，告知了注意事项。尤其是特别交代了锅炉房里墙上套管的主电线是带电的不能动。同时，王某明安排员工李某才、刘某负责现场安全管理。培训结束后，姚某科带领队伍开始施工。李、刘二人因有本职工作在身，并未脱离原岗位专职现场监督，两人不定时的轮流出现在施工现场。当天施工情况正常。

9月6日早上，姚某科带领4人（新增加了1名小工，即王

某林）进场施工。并现场指挥两个氧割工负责切割锅炉管道，两个小工负责搬运切割出来的废铁及砖块等。中餐前，姚某科在施工现场查看情况时，发现墙上套管的主线已被破坏掉地上(有 4 根线)，线上的套管也不见了。见状姚某科未做处理就把线捡到一边，也没有报告安全管理人员就去吃中饭了。饭后，姚某科带领人员继续施工，至 13 点 18 分，王某林在现场作业时触电导致事故发生，姚某科第一时间拨打了 120 急救电话。

经查，姚某科作为项目承揽人，未经甲方负责人员同意增加施工人员，未按照《施工安全协议书》约定，申请甲方对新增人员进行安全教育；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；9 月 6 日中午开工前未报告甲方；施工现场安全管理不到位，未对作业人员进行安全教育和培训，对发现的重大安全隐患既未及时采取处置措施，也未及时报告甲方安全管理人员，冒险作业，导致事故发生。甲方负责人王某明对现场安全管理人员工作履职情况督导不力，现场管理人员李某才、刘某在发现事故线路配电盒没有标识的情况下未及时按要求设置明显警示标志。

（三）事故现场勘验情况

事故现场位于益阳市资阳区马良路 293 号，锅炉房所处位置坐西朝东，事故现场示意图如下：



事故现场示意图（一）

现场勘验情况：事故发生在诺泽生物废旧锅炉房处，原套管立于墙面的主线被破坏后散落地面，连接主线的配电盒未按要求设置安全警示标志（如下图二）。



事故现场示意图（二）

（四）事故死亡人员基本情况

王某林，男，身份证号码43232**********15，益阳市资阳区张家塞乡******。经人介绍到姚某科手下打零工，未签订劳动合同和购买工伤保险。2025年9月6日，在湖南诺泽生物科技有限公司拆除废旧锅炉过程中发生触电事故，王某林在事故中死亡。

（五）事故直接经济损失情况

直接经济损失约90万元，其中诺泽生物赔偿70万元、姚某科赔偿20万元。

（六）部门单位履职情况

区市监局：负责全区特种设备的安全监管检查，对特种设备生产、经营、使用、检验、检测进行监督检查。2024年1月25日，区市监局对诺泽生物进行了特种设备安全检查时发现该公司特种设备存在两处隐患，要求予以整改，3月7日，诺泽生物提交了整改报告，隐患整改到位，2024年7月16日，再次对诺泽生物开展了特种设备安全检查，现场检查时锅炉未使用。2024年12月26日，诺泽生物向区市监局申请锅炉注销，同日，区市监局受理并注销了锅炉使用登记证书。根据《特种设备事故和调查报告处理规定》第三条第四款，特种设备具备使用功能前或在拆卸、报废、转移等非作业状态下发生的事故不属于特种设备事故。因此该事故资阳区市监局不负监管责任。

长春经开区：长春经济开发区应急办，负责经开区安全生产

日常管理工作。对辖区内企业安全生产管理不到位，负有管理责任。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年9月6日早上6时，施工队伍就进场了，此时，诺泽生物安排的现场安全管理人员还未到场。8时上班后，李某才就发现姚某科正在指挥两人在切割锅炉，另两个负责搬运切割出来的废铁，13时许，姚某科带领工人中饭后返回废旧锅炉房准备继续施工，到锅炉房后氧割工师傅要王某林去拿撬棍凿锅炉上的耐火砖。上午施工的时候已经割了几根锅炉管道，管道里的水已经流到了地面，墙边还有从地面上伸出来的电线。王某林在刚拿到撬棍的时候，突然就“啊哟”一声倒地了，当时姚某科意识到王某林已经触电，与陈新（小工）把王某林手上的撬棍拨掉，立即把人从里面抬了出来。

（二）事故救援情况

王某林触电被抬出来后，陈新随即大声呼喊“来人啊”“触电哒”，同时姚某科拨打120急救电话，公司负责监工的刘某和李某才听到呼喊声后立即赶到了现场并将情况报告了公司领导，随即对王某林进行了心肺复苏还有人工呼吸等急救，一直到救护车到来。下午1时30分许，救护车赶到，此时王某林仍有生命体征。医护人员将王某林抬上救护车送至益阳市人民医院抢救，下午4时许，医院急救人员宣布王某林死亡。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，公安资阳分局马良派出所干警第一时间赶到现场进行现场勘验和维持秩序，善后工作在长春经开区、大码头街道及相关部门的调解下，诺泽生物及姚某科与死者家属经多轮协商于9月7日早上6时许达成一致，并签订人民调解协议书，善后工作处理到位，无不良社会影响。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

人的不安全行为：实际承揽人安全意识淡薄，在发现带电电源线掉落地上的情况下，未采取有效措施进行处置，未报告甲方管理人员，未为现场施工人员提供符合行业标准的劳动防护用品，未提醒现场施工人员注意防范，冒险作业。

（二）事故间接原因

1.湖南诺泽生物科技有限公司未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，检查本单位的安全生产工作不到位，对发包项目作业现场较大危险因素的设施设备上未按要求设置明显警示标志，对事故的发生负有责任。

2.长春经开区督促辖区内企业落实安全生产主体责任不力，对企业安全生产管理不到位，负有管理责任。

（三）事故性质

经调查认定，湖南卓越再生资源有限公司“9·6”一般事故是一起因触电导致的安全生产责任事故。

四、事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究的单位和人员

1、湖南卓越再生资源有限公司与诺泽生物签订的合同经查证系承揽人姚某科冒用，故该公司在该起事故中无需承担责任。

2、死者:王某林，男，身份证号码 43232**********15，益阳市资阳区张家塞乡******。安全意识淡薄，对事故的发生负有直接责任。因其在事故中死亡，建议免于责任追究。

（二）建议移送司法机关处理的人员

姚某科作为项目承揽人，未经甲方负责人员同意增加施工人员，未按照《施工安全协议书》约定，申请甲方对新增人员进行安全教育；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；施工现场安全管理不到位，未对作业人员进行安全教育和培训，对发现的重大安全隐患既不报告甲方，也未采取处置措施，冒险作业，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规的规定。应对事故承担主要责任。建议：因其违反安全管理规定的行为造成了严重后果，符合《中华人民共和国刑法》第 134 条，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关处理。

（三）建议给予行政处罚的人员

1、王某明，男，湖南诺泽生物科技有限公司生产厂长，废旧锅炉拆除项目主要负责人，检查督导本单位的安全生产工作不到位，未检查到发包项目作业现场较大危险因素的设施设备上未按要求设置明显警示标志。对事故的发生负有管理责任。

建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定依法给予行政处罚。

2、刘某，男，湖南诺泽生物科技有限公司机修工，项目施工现场安全管理人员，对施工现场安全管理不到位，未及时排查生产安全事故隐患，在作业现场较大危险因素的设施设备上未按要求设置安全警示标志。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）款的规定，建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法给予行政处罚。

3、李某才，男，湖南诺泽生物科技有限公司电工，项目施工现场安全管理人员，对施工现场安全管理不到位，未及时排查生产安全事故隐患，在作业现场较大危险因素的设施设备上未按要求设置安全警示标志。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）款的规定，建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法给予行政处罚。

（四）对有关公职人员的处理建议

王某，男，中共党员，该事故调查组成员，长春经济开发区产业发展局副局长，负责经开区安全生产日常管理工作。对辖区内企业安全生产管理不到位，负有管理责任。建议由经开区纪检部门根据干部管理权限，给予批评教育处理。

（五）建议免于行政处罚的责任单位

湖南诺泽生物科技有限公司建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度，按要求设置了消防及安全

生产组织机构，组织制定并实施了安全生产教育和培训，明确了废旧锅炉拆除项目负责人和现场安全管理人员，签订了锅炉拆解合同和施工安全协议，施工作业前对施工人员进行了安全培训。但在废旧锅炉拆除项目中作业现场较大危险因素的设施设备上未按要求设置安全警示标志。诺泽生物现场管理人员对作业现场存在的安全隐患两次告知项目承包人，且诺泽生物在事故发生后立即上报，并积极配合事故调查组开展调查，事故发生后主动承担赔偿70万元并在24小时内迅速到位，得到了被害人家属的谅解，消除了负面影响，事故发生后积极开展安全生产隐患大排查大整治。建议根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第三十三条的规定减免行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露出的问题，事故相关单位和部门要深刻吸取事故教训，狠抓安全生产责任落实，认真组织开展安全生产风险隐患排查工作，坚决防范和遏制事故发生。提出以下防范和整改措施建议：

（一）建立健全安全生产责任制。湖南诺泽生物科技有限公司要牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产理念。进一步建立健全并完善公司各项安全生产规章制度，强化安全责任的落实，真正做到“安全生产人人有责、安全生产人人参与”，杜绝各类安全生产事故的发生。

（二）强化安全生产教育培训。一要加强项目现场管理人员安全生产认识、安全生产意识、安全生产责任的学习，使其明白身上肩负的安全责任，明白发生安全生产事故应当承担的

法律责任。二要对特种作业人员的资格严格把关，强化上岗前的安全培训学习，讲清施工现场的管理制度、劳动纪律、着装规定等，增强施工人员责任意识，提高每名施工人员的安全生产意识。

（三）加强施工现场安全检查力度。业主单位和施工单位要重点检查施工现场是否有“三违”行为、安全生产条件和安全生产设施是否满足施工要求，加强施工项目的安全检查和现场管理，对存在的安全风险隐患要落实责任人，并限时整改，形成闭环管理过程。

（四）加强部门监管执法。行业主管部门和直管单位要压实监管责任，提升监管水平，严格按照“三管三必须”原则落实监管责任，坚持“严管合法、严打非法”的工作要求，强力推进“打非治违”，始终保持高压严管态势，以“零容忍”的态度坚决遏制非法违法行为，突出抓好行业领域的安全防范工作，坚决遏制事故发生。