芷江顺民页岩砖厂“3•1”机械伤害事故调查报告

芷江侗族自治县人民政府 发布时间： 2016-04-20 14:34

县长信箱

2016年3月1日早晨5时许，芷江顺民页岩砖厂制料车间发生了一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失90万元。

根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《湖南省安全事故调查审查批复规定》的有关规定，并报请县人民政府批准，2016年4月13日，县政府成立了由县安监局、县监察局、县总工会、芷江镇人民政府组成的芷江顺民页岩砖厂“3·1”机械伤害事故调查组(以下简称事故调查组)。同时，邀请县人民检察院派员参加了事故调查工作。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是的现场勘察和综合分析，查明了事故发生和处置的经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，分析出事故发生的原因，认定了此次事故的性质和责任，并提出了对有关责任人员的处理建议和事故防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

(一)事故发生时间：2016年3月1日早晨5时许。

(二)事故发生单位：芷江顺民页岩砖厂。

(三)事故发生地点：芷江县麻缨塘乡麻缨塘村。

(四)事故单位性质：个人独资企业。

(五)事 故 级 别：一般事故。

(六)事 故 类 别：机械伤害事故。

(七)事 故 性 质：生产安全责任事故。

(八)直接经济损失：90万元。

(九)死亡人员情况：

丁中山，男，39岁，身份证号：4330271976XXXXXXXX，芷江罗旧人，制料车间工人。

二、事故单位相关情况

事故单位概况：芷江顺民页岩砖厂始建于2009年，原法人代表为邓长汉。2014年2月，郑学文收购砖厂并对砖厂进行改造升级。企业于201 年11月20日重新取得营业执照，统一社会信用代码为：91431228MA4L1T4112，发证机关为芷江侗族自治县工商行政管理局，登记住所为：芷江侗族自治县麻缨塘乡麻缨塘村百家园组，经营范围为页岩砖生产及销售。企业采矿许可证号：C4312282010017130054936，发证机关为芷江侗族自治县国土资源局，有效期为2015年7月27至2016年7月27日，开采方式为露天开采，生产规模为10万吨/年。安全生产许可证编号：(湘)FM安许证字[2015]N146y2号，发证机关为湖南省安全生产监督管理局，有效期为2015年9月14日至2018年9月13日。企业主要负责人为郑学文(主要负责人资质证书编号：14043030003920，发证机关为怀化市安监局，有效期为2014年12月4日至2017年12月4日)，生产负责人为陈良宏，专职安全管理人员为邓国勇(安全管理人员资质证书编号：14043040003852，发证机关为怀化市安监局，有效期为2014年12月4日至2017年12月4日)。

事故单位安全管理情况：企业成立了安全生产领导小组，组长为郑学文，副组长为陈良宏。企业安全生产管理机构为安保室，根据分工，郑学文主持全厂安全生产工作，陈良宏负责生产车间工作人员规范操作，邓国勇专职负责安全生产管理。企业各项安全生产制度和操作规程健全。2015年9月15日至18日，企业组织全体员工进行集中安全教育培训，并开展了实操培训。企业按时为员工购买了工伤保险，按时发放了劳动防护用品，并分别于2015年9月10日和2016年1月5日同员工签订了《安全生产责任书》，明确了员工安全生产责任。郑学文、陈良宏、邓国勇每日均参加安全巡查，对发现的隐患进行交办解决。

死者生前工作情况：丁中山于2015年9月1日经陈良宏介绍进入芷江顺民页岩砖厂工作，从事工种为破碎工，其参加了公司2015年9月8日至12日举办的岗前教育培训。平时丁中山安全意识淡薄，性子急，有时穿拖鞋上班，有时不按要求穿工作服，也存在进入防护栏内作业的违章行为。陈良宏和邓国勇均对丁中山违章行为进行过批评教育，但碍于人情，未严格按照要求对其进行停工处理。

三、事故发生经过和救援过程

县长信箱

2016年2月29日晚上12点，丁中山进班工作。3月1日早晨5时左右，由于料太湿，碎料粘连堵塞滚动筛，丁中山见势后翻入滚动筛护栏内，用钢筋敲打滚动筛，清除堵塞滚动筛的碎料。由于工作服未扣好，工作服被缠入身前高速转动的拍板滚动轴，瞬间丁中山整个人就被卷入滚动筛与拍板滚动轴的间隙，造成滚动筛被卡死。料场正在铲料的朱学文发现传送带出料口未出料便前去查看，发现滚动筛已停止滚动，走近一看，发现丁中山被卡在滚动筛与拍板滚动轴之间。郑学文大声叫了丁中山2声，丁中山没有答应，郑学文立马关掉设备电源，叫来不远的曹登万、陈良宏和伍相君一起救人。朱学文将丁中山的衣服用刀子割破，然后四人一起将丁中山从护栏内抬出来。然后，郑学文和陈良宏为丁中山做心肺复苏，发现丁中山还有微弱的呼吸。陈良宏马上打了120，但120无法联系上，陈良宏又联系张云，要张云联系车辆前来救人。接下来，朱学文、陈良宏、伍相君用木板将丁中山抬到公路边，此时正好救护车赶到，张云和陈良宏一起将丁中山送往芷江县人民医院。经人民医院值班医生诊断，丁中山已在运送途中死亡。

县长信箱

四、事故原因及性质

(一)事故原因

1、直接原因

死者丁中山安全意识淡薄，在滚动筛未停止工作的情况下，违章进入防护栏内作业，造成事故。

2、间接原因

砖厂安全管理较松懈，对员工习惯性违章行为仅作批评教育和少量处罚，对屡教不改的员工未果断采取停工措施。

(二)事故性质

综上所述，芷江顺民页岩砖厂“3·1”机械伤害事故为一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

1、丁中山，系芷江顺民页岩砖厂打料工，其安全意识淡薄，违章作业，导致事故发生。鉴于其在本次事故中死亡，免予追究其相关责任。

2、郑学文，系芷江顺民页岩砖厂主要负责人，对本单位生产作业工人违章作业查处督促不到位，未履行好法定的安全生产管理职责，在本次事故中负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五款“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”之规定，建议由县安全生产监督管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定进行处罚。

3、陈良宏，系芷江顺民页岩砖厂生产主管，对本单位生产作业工人违章作业查处不到位，在本次事故中负有直接领导责任。建议由芷江顺民页岩砖厂依照厂规厂纪进行严格处理。

4、邓国勇，系芷江顺民页岩砖厂专职安全生产管理人员，对本单位生产作业工人违章作业查处不到位，未履行好法定的安全生产管理职责，在本次事故中负有间接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第六款“制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”之规定，建议由县安全生产监督管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十三条之规定进行处罚。

六、防范措施和建议

此次事故后果严重，教训深刻，足以引起类似企业的警醒。为切实吸取事故教训，芷江顺民页岩砖厂要切实做好安全生产各项工作，举一反三，杜绝此类事故的再次发生。主要做好以下几项工作：

一是要进一步加强企业安全管理，建立和完善各项安全生产规章制度和责任追究制度。要督促生产管理人员，尤其是现场安全管理员认真履行安全管理职责，确保各项安全措施及操作规程落实到位，责任到人。

二是要加大砖厂安全投入力度，严格按照相关要求在施工现场设立安全警示标牌，加强企业安全文化建设，时刻警醒员工按章作业；要完善作业设备相关安全防护设施，进一步提升设备本质安全水平，预防事故发生。

三是要进一步加强对员工教育培训力度，尤其是要以案说法，加强警示教育，增强管理人员和一线工人的安全意识，促成全员从“要我安全”到“我要安全”的理念转变，使管理人员和一线工人真正具备必要的安全生产知识，切实杜绝员工习惯性违章行为。

四是加大反“三违”工作力度，企业生产负责人和安全管理人员要加强安全巡查，发现员工习惯性违章要及时纠正并进行严厉处罚，对屡教不改的员工，坚决按要求进行停工辞退处理。

芷江顺民页岩砖厂

“3·1”机械伤害事故调查组

2016年4月20日

县长信箱

打印

县长信箱