武强经济开发区衡水杰华乐器有限公司“2.22”火灾事故调查报告

2025年2月22日13时56分40秒，武强经济开发区衡水杰华乐器有限公司提琴车间外南侧除尘器在改造施工过程中发生一起火灾事故，造成4人灼烫轻伤，直接经济损失约5万元。

2025年2月25日16时40分，衡水杰华乐器有限公司向县应急管理局报告了该起事故，属于事故迟报，县应急管理局接报后进行了初步核查了解，并按规定进行了逐级上报。2月27日，按照县领导指示，武强县应急管理局成立了由局长担任组长的事故调查组，并聘请2名专家参与事故调查工作。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、调查取证、问询谈话等，查明了事故发生的经过、原因、经济损失，认定了事故性质，查清了企业层面存在的问题，并针对事故原因和暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，武强经济开发区衡水杰华乐器公司“2.22”火灾事故是一起因现场管理缺失、施工人员违规作业引发的生产安全责任事故。

一、事故单位单位情况

衡水杰华乐器有限公司成立于2020年11月19日，类型为有

限责任公司（外国法人独资），注册资金1000万美元，经营范围为西洋乐器制造，有吉他、提琴生产线2条，达到年产18万只吉他、6万只提琴的产能，年销售额5000万元人民币，现有员工112人，设有生产、销售、行政、财务等部门。

该公司的安全管理体系不健全，主要表现为：未设置安全管理机构和专职的安全管理人员；未建立全员安全生产责任制；安全生产规章制度缺失，未制定除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、维修管理等粉尘防爆安全管理制度；未对员工进行安全生产教育和培训；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未制定本单位的生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。

二、事故发生经过及救援过程

（一）事故发生前作业情况

2024年12月底，衡水杰华乐器有限公司（以下简称杰华公司）自查发现提琴车间除尘器存在重力沉降室收尘、无锁气卸灰装置、泄爆装置不符合规范要求的事故隐患，计划在原除尘器本体上加装锁气泄灰装置及收尘仓、泄爆装置。

2025年2月16日，杰华公司进行年后复工生产，联系企业外施工人员吉全旺进行除尘器改造，落实隐患整改。入厂施工前杰华公司未核实施工人员焊工资质证书。

（二）事故发生经过

2025年2月22日上午8时左右，施工方吉某某带3名临时雇

佣人员进厂施工。施工方先吊装除尘器箱体至车间南门口处，加高灰斗 6 根支撑 40CM，同时拆除原沉降室墙体，由 2 米拆除至 1.2 米，将除尘管道与车间进行断开。10 时左右灰斗支撑焊接完毕，然后将除尘器箱体吊装至除尘器灰斗支撑上部后收工。

13 时 45 分左右，除尘器西侧搭设脚手架，施工方吉某某在脚手架上进行除尘器箱体与灰斗连接焊接作业，13 时 55 分，焊接人员吉某某停止焊接，下来和工人王某某清理现场；另一名工人吉某某在沉降室墙体内用电镐拆墙，13 时 56 分 40 秒，施工人员冯某某站在沉降室墙体上用铁锤锤击除尘器箱体，造成除尘器箱体内木粉尘积尘散落、扬起，遇箱体焊接高温处点火源，造成除尘器内木粉尘燃烧，火焰在除尘器下部锥形灰斗开口处、除尘器箱体与灰斗结合部位缝隙喷出，施工方 4 人面部及手部受火焰灼伤。

（三）事故救援经过

除尘器发生火灾后，杰华公司立即开始进行救援，使用消火栓进行灭火，10 分钟左右灭火完成，同时对 4 名受伤人员送往武强县医院进行救治。

（四）天气情况

2025 年 2 月 22 日 13 时到 14 时天气晴，气温 3.9 到 4.7℃，**平均风速** 1.7m/s（3 **级**），**相对湿度** 20%-22%。

三、事故原因及性质

（一）现场勘察情况

涉事除尘器为布袋除尘器，位于提琴车间外南侧，用于收集提琴车间木粉尘，改造前位于提琴车间外南侧木粉尘沉降室砖混墙体上，事发时位于提琴生产车间南侧约3米。

（二）事故直接原因

经事故调查组调查询问、现场勘验、视频分析认定事故直接原因：无特种作业操作证人员对除尘器箱体和灰斗进行焊接作业，在动火作业前未清理干净除尘器内部积尘和作业区域的可燃性粉尘，焊接完成后在除尘器箱体焊接高温部位未冷却的情况下，另一名施工人员使用铁锤锤击除尘器箱体，造成箱体内积聚的木粉尘散落，遇达到木粉尘燃点的焊接高温部位，引发木粉尘燃烧。

（三）事故间接原因

1.杰华公司安全管理体系不健全。未设置安全管理机构和专职的安全管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款之规定；未建立全员安全生产责任制，安全生产规章制度缺失，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款之规定；未制定除尘系统和相关安全设施设备运行、维护及检修、维修管理等粉尘防爆安全管理制度，违反了《工贸企业粉尘防爆安全规定》第七条之规定；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款之规定，《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第八条之规定。

2.杰华公司除尘器改造违法外包，且对承包方安全管理不到

位。将涉及动火作业的除尘器改造项目承包给未取得特种作业操作证的个人实施，且未签订承包合同，未约定各自的安全生产管理职责。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定；未督促承包方制定检修方案，未对检修方案涉及粉尘防爆的安全措施和应急处置措施进行审核，违反了《工贸企业粉尘防爆安全规定》第二十条之规定。

3.杰华公司未开展风险因素专项辨识及现场安全管理。除尘器改造前，未开展动火作业风险因素专项辨识，违反了《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第九条第三款之规定；除尘器改造过程中，对动火作业未安排专门人员进行现场安全管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条之规定。

4.杰华公司未进行专项作业审批。除尘器改造作业前未制定专项方案，未进行专项作业审批；进行动火作业前，未清除除尘器内部积尘，作业过程中使用铁锤锤击除尘器进行清理粉尘作业，违反了《工贸企业粉尘防爆安全规定》第十九条之规定。

5.施工方无证上岗作业。施工方四名人员均未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，无证在粉尘爆炸危险区域进行动火作业，对涉爆粉尘作业场所焊接的危害后果认识不到位。

四、责任追究建议

（一）彭某某，男，衡水杰华乐器有限公司法定代表人。未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单

位安全生产规章制度;未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除外来人员作业过程中的事故隐患;未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，且事故发生后，未及时报告生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第(一)项之规定，建议由武强县应急管理局依法对其处以其上一年度年收入百分之六十的罚款。

(二)何某某，女，负责衡水杰华乐器有限公司日常管理工作。未及时督促消除外来人员作业过程中的事故隐患，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由武强县应急管理局依法对其处上一年年收入百分二十的罚款。

(三)张某某，男，衡水杰华乐器有限公司安全生产管理人员。对公司检维修和动火作业监督管理不到位，未及时排查安全隐患，制止冒险作业、违章操作，未履行安全生产法规定的安全生产管理职责，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由武强县应急管理局依法对其处上一年年收入百分二十的罚款。

五、对策措施建议

(一)生产经营单位要严格落实企业主体责任和企业主要负

责人安全责任。制定并落实安全生产全员责任制、规章制度、操作规程，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，认真汲取事故教训，从制度落实、安全教育、现场管理等方面入手，全面梳理安全生产管理工作存在的薄弱环节，深入排查各类事故隐患，严防类似事故再次发生。

（二）各级各相关部门要坚持人民至上、生命至上，坚决树牢安全发展理念，压紧压实安全生产监管责任，举一反三深入开展安全生产隐患大排查大整治行动，特别是要对涉爆粉尘等重点高危企业的外委施工、动火作业等开展专项整治，真正从根本上消除隐患、从根本上解决问题。

（三）构建安全生产群防群治体系。加强社会各界和广大群众参与安全生产积极性，及时发现并消除事故隐患；完善企业内部事故隐患和安全生产违法行为举报奖励制度，大力推进企业安全隐患自查自纠活动，全员发动、全员参与安全隐患排查整改，形成安全生产共抓共治良好氛围。

武强县应急管理局事故调查组

2025年4月16日