武鸣县城厢镇香泉村广幕屯“5.9”事故调查报告

发布时间：2013-08-14 00:00　来源：武鸣县安全生产监督管理局　【字体：大 中

武鸣县城厢镇香泉村广幕屯“5•9”事故调查报告

2013年5月9日11时30分左右，武鸣县城厢镇香泉村广幕屯那过水库附近发生一起事故，造成一人死亡。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，立即组织安监、公安、供电和城厢镇政府等有关部门人员赶赴事故现场进行救援和善后处理工作。根调查处理条例》的有关规定，5月13日县人民政府依法成立了城厢镇香泉村广幕屯“5•9”事故调查组（武政办〔2013〕79号），由县政府分管副县长会、供电公司、城厢镇政府等单位相关人员组成，并邀请县检察院派员参加事故调查工作。按照事故调查处理“四不放过”和“依法依规，实事求是证，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故的性质，分清了事故责任，对事故责任单位和责任人提出了处理意见。经全体调查组成员讨论一致同意

一.　事故发生工程项目概况

1.覃*，男，住广西武鸣县城厢镇解放街。2012年5月覃*等三人与城厢镇香泉村民委签订那过水库承包经营合同。由于水库不通电路，于201040124201304001285），新增一户一表业务，报装容量5KW/KVA ,供电电压为380V，项目从香泉村广幕公变台区接电，接电距离约1公里共20根电杆。申曾**和黄*对工程进行施工，双方口头约定：电杆和横担等材料由雇主覃*采购并负责送到施工现场。人工安装费用为13500元，并预付人工费5000元，四、六根电杆的横担已经安装完毕，电工黄*和曾**正分别在倒数第三根电杆和倒数第七根电杆上安装横担，两人相距约左右。

2.曾**，家住广西武鸣县城东香泉村第十三队参鸡屯，系武鸣县瑞达农电管理有限公司聘用分管城厢镇香泉村的电工。经参加业务培训考试合格

3.黄*，现住广西武鸣县城厢镇六联村岜宅屯，系武鸣县瑞达农电管理有限公司聘用分管城厢镇六联村的电工。经参加业务培训考试合格，持有电

二.　事故发生及救援经过

2013年5月9日10时，曾**、黄*到那过水库给曾**先前聘请村民埋好的电杆杆顶安装横担，两人系上安全带各自登上不同的电杆进行安装。11时2顶安装时，因电杆埋杆深度不够，埋杆周围的泥土松软且电杆基部不加固，致使电杆发生倾斜，在附近做农活的村民发现后，立即向他发出警告，曾*并倒下，曾**被电杆压住腹部。事故发生后，在不远处干活的香泉村民曾*、曾*立即跑过去开展施救，把压着曾时基的电杆移开，并把曾**抬到田边，村民报告后，立即赶到现场，并通知曾**的二哥曾**，12时20分两人用车将曾**送到县人民医院抢救。15时20分医生宣布曾**抢救无效死亡，死亡原因报告城厢镇供电所所长黎**，曾**因电杆倒杆被压中抢救无效死亡。

三.现场勘察、事故伤亡及经济损失情况进

（一）经现场勘察，事故发生地为距离城厢镇香泉村广幕屯那过水库约300米左右的一块水田里，田埂宽40cm，上下水田埂高差40cm，电杆为水泥田埂的下面水田边，经电杆下埋痕迹确定事故发生前埋杆深度约0.8m。

（二）人员伤亡情况

曾**，男，43岁，现住广西武鸣县城东香泉村第十三队参鸡屯，系武鸣县瑞达农电管理有限公司的聘用农村电工，在事故中死亡。

（三）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失人民币28万元

四.事故发生的原因和性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

发生事故的电杆是立在土质松软的水田边，埋杆深度不够，而且底部未加固，导致电工曾时基爬到电杆上作业时电杆倾斜倒下压中，是事故发生

2.间接原因

那过水库承包者覃*等三人在低压用电报装流程尚未完成情况下擅自将工程项目委托给不具备电力工程项目施工、安装资质的个人进行施工；武但监管不到位，没有及时发现覃*在未取得合法手续的情况下，私自聘请无电力工程项目施工、安装资质的个人施工，是事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查，这是一起承包者安全管理不到位，将工程项目承包给无资质的个人施工，以包代管，同时监管部门监管不到位，对工程项目施工单位或位造成的生产安全责任事故。

五.事故的责任认定及处理建议

（一）曾**，男，43岁，是武鸣县瑞达农电管理有限公司的聘用农村电工，安全意识淡薄，在自身不具备电力安装工程项目施工资质的情况下，求规范施工，导致事故的发生，对事故的发生负有责任，鉴于当事人在事故中已经死亡，建议免予追究其生产安全事故责任。

（二）黄*，是武鸣县瑞达农电管理有限公司的聘用农村电工，安全意识淡薄，在自身不具备电力安装工程项目施工资质的情况下，私自承接电力导致事故的发生，对事故的发生负有责任，建议武鸣县瑞达农电管理有限公司按公司内部相关规定进行处理。

（三）覃*，事故项目业主，安全管理不到位，在低压用电报装流程尚未完成情况下擅自委托没有电力安装工程资质的个人进行施工，施工过程中责任，建议由县安全生产监督管理局依法进行处理。

（四）武鸣县供电公司虽按规定流程受理报装业务，并履行了告知义务，但对本辖区电力安装工程项目施工监管不到位，未尽到对工程项目施工单手续的情况下，私自委托无电力安装工程施工资质的个人施工，对事故发生负有责任，建议武鸣县供电公司向武鸣县人民政府作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施

为认真汲取这起事故教训，防止类似事故的发生，提出如下防范措施:

（一）覃*，作为工程项目业主，要按照有关规定办理用电报装手续，同时按照相关规定将工程项目承包给有电力安装资质的单位或个人进行施工产。

（二）黄*，要认真学习有关安全生产法律法规，明确自身的工作职责，不能私自承接电力安装工程，杜绝类似事故的再次发生。

（三）县供电公司进一步加强对本辖区内电力施工安全管理力度，杜绝违章作业，及时消除各类生产安全事故隐患，确保安全生产。

（四）武鸣县瑞达农电管理有限公司要加强对公司员工进行安全教育，明确公司员工的工作职责和业务范围，禁止公司聘用的农村电工私自承接

附：城厢镇香泉村广幕屯“5•9”事故调查组会议签到表

城厢镇香泉村广幕屯

“5•事故调查组

扫一扫在手机打开当前页