“5·7”一般窒息生产安全事故调查报告

2024年5月7日14时20分许，凤翔县柳林搬运队在制酒辅助车间红粱筒仓作业时，发生人员被困，最终造成1人死亡，造成直接经济损失136.3万元。

经调查认定：凤翔县柳林搬运队“5·7”事故是一起因作业人员违章冒险作业而造成的人员窒息死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

凤翔县柳林搬运队（以下简称：柳林搬运队）属于个体经营企业，现有员工97人，主要从事装卸、搬运、房屋维修和保洁服务。

（二）事故发生单位安全管理情况

柳林搬运队安全生产管理严重缺失，未落实安全生产主体责任，主要负责人未履行安全生产工作职责，未建立安全生产责任制和安全生产管理规章制度，未对从业人员进行安全生产培训教育。

（三）事故发生的经过

2024年5月7日8时许，制酒辅助车间红粱筒仓6号仓出粮口堵塞，柳林搬运队现场负责人程某红带领3名装卸工到6号仓仓底进行疏通作业，截止中午11时30分下班时，出粮口依然不能正常下粮。午饭后，12时20分左右，程某红和3名装卸工回到6号仓仓底继续作业。作业期间，粉碎班封某某和粉碎工罗某某到达了作业现场，封某某安排罗某

某尝试打开6号仓出入口，14时左右，罗某某打开了出入口，观察了仓内余粮后返回到仓底并向组长封某某做了汇报，然后两人离开了作业现场。程某红在得知出入口已经打开，即安排冯某某和王某某到出入口准备疏通作业。冯某某和王某某两人到达出入口平台后，冯某某一人进入仓内，用钢钎斜着向下疏通，王某某在筒仓出入口外侧用手电筒给冯某某照明。大约15分钟后，程某红和田某某带着照明设施来到现场，程某红去接通照明电源。同时，田某某上到6号仓出入口平台，协助王某某固定好照明灯具后随即进入仓内，在靠近出入口的出粮口正上方进行作业，很快就疏通了出粮口，因疏通后，粮食快速从出粮口向下流，田某某的腰部以下瞬间被困在粮堆，无法行动。仓外的程某红和王某某立即进仓施救，施救过程中程某红不慎也被困在田某某身后位置。两人被困后，冯某某急忙出仓通知仓底人员关闭出粮口，并通知其他人员进行施救，随后有多人陆续进入仓内实施救援，救援过程中，史某某也被困在仓内。

15：08分左右，工作人员拨打119请求救援，大约15：55分区消防救援大队到达现场开展救援工作。18时10分，被困人员程某红、田某某和史某某陆续被救至仓外，120急救中心将三名被困人员全部送达医院急诊抢救，5月8日凌晨程某红因抢救无效死亡。

二、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.直接原因

事发现场为监控盲区，没有视频。经现场调查和综合分析，事故调查组认为：程某红违章指挥、冒险作业、盲目施

救是造成该起事故的直接原因。

2.直接原因分析

（1）柳林搬运队现场负责人程某红，在组织作业人员进入有限空间作业前，未按要求办理有限空间作业审批手续，违章指挥人员进入筒仓内冒险作业。

（2）程某红在人员被困后未按《有限空间现场处置方案》关于“抢险人员要穿戴好必要的劳动防护用品(防毒面具、工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等)，系好安全带，以防止抢险救援人员受到伤害”“发现有限空间有受伤人员，用安全带系好被抢救者两腿根部及上体妥善提升使伤者脱离危险区域，避免影响其呼吸部位”等明确要求，盲目施救。

（二）间接原因分析

1.柳林搬运队未对从业人员进行安全培训教育，未按规定办理有限空间作业许可手续，对作业人员疏于管理。

2.安全管理意识淡薄，对现场作业人员疏于监督管理。

3.属地镇政府对企业安全生产监督检查不到位，未能做到安全检查全覆盖。

三、有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）有关责任人员处理意见

1.程某红，男，49岁，柳林搬运队队长，安全意识淡薄，违章指挥、冒险作业、盲目施救导致事故发生，对本次事故负有直接责任。鉴于在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.程某强，男，58岁，柳林搬运队经营者，未履行生产经营单位主要负责人职责，对本次事故负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规

定。建议由凤翔区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，依法对其给予经济处罚。

对在事故调查中发现的有关公职人员问题线索移交纪委监委处理。

（二）有关责任单位处理意见

柳林搬运队安全管理存在严重的漏洞，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，负主要责任。建议由凤翔区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，对该企业给予经济处罚。

建议区安全生产委员会办公室对属地镇人民政府通报批评。

四、事故整改和预防措施

（一）深刻吸取事故教训

深刻汲取事故教训，落实相关整改和防范措施。一要开展安全生产隐患大排查大整治，全面消除安全隐患；二要修订和完善生产安全事故应急预案，并按规定进行演练；三要持续改进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设；四要改进工艺流程，提升设备设施本质安全；五要加强从业人员安全培训教育，提高从业人员安全意识、专业技术能力；六要对检查发现的安全问题，要督促和跟踪整改，及时消除事故隐患，避免生产安全事故的发生；七要全面提升安全生产管理水平，切实把安全生产主体责任落到实处。

（二）压实各级安全生产监管责任

一是工信部门要进一步落实行业监管责任，牵头完善工业企业安全管理制度，加大工业企业行业监管力度，督促企

业认真落实主体责任，全面提升安全生产标准化水平，及时发现并消除安全隐患，确保安全生产各项工作有效落实；二是属地镇政府要举一反三，加强对辖区内企业监督检查，特别是事故多发、易发的行业，要做到底数清、情况明，督促企业切实落实安全生产主体责任，做到安全保障心中有数。

（三）强化安全宣传教育

进一步健全安全宣传教育培训制度，完善安全宣传教育培训体系，采取多种有效途径和形式，有针对性地组织开展安全宣传教育培训和应急救援演练，提高从业人员技术水平、自救互救、自我保护和事故防范能力，增强全员安全意识，营造良好安全的环境。