名　　称: 黄石下陆中铜华中铜业有限公司 新增辅助厂房项目“4·19”一般机械伤害事故调查报告

索 引 号: 000014349/2026-40632　　**发布日期:** 2026-07-16　　**发布机构:** 下陆区应急管理局

文　　号: 无　　**文件分类:**　　**所属机构:**

黄石下陆中铜华中铜业有限公司 新增辅助厂房项目“4•19”一般机械伤害事故调查报告

2026年4月19日11时05分左右，位于湖北省黄石市下陆区下陆大道铜鑫路特1号的中铜华中铜业有限公司新增辅助厂房项目1标段1#机加工车间内，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，立即作出批示，要求全力救治伤员，妥善处理善后，迅速查明原因，依法严肃追究责任。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，区政府批准成立了由区应急管理局牵头，区总工会、下陆公安分局、区建设局、新下陆街道等部门组成的事故调查组（以下简称调查组），并邀请区纪委监委派员参加。调查组通过现场勘查、调查取证、技术鉴定、查阅资料和询问有关人员，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对暴露出的问题提出了整改和防范措施。

经调查认定，黄石下陆中铜华中铜业有限公司新增辅助厂房项目“4·19”一般机械伤害事故是一起因作业人员违章操作、现场安全管理缺失、安全教育培训不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

中铜华中铜业有限公司新增辅助厂房项目仓库（钢筋混凝土框架结构，高13.125米）和7-顶，3月开始砌墙施工，由湖北赢荣建设工程咨钢结构及彩板维护安装等劳务分包。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：湖北优格建筑工程有限的综合性建筑施工企业，统一社会信用代码为9资源和城乡建设局颁发的《建筑业企业施工劳务人安全生产考核合格证书》。公司安全员陈小云

2.建设单位：中铜华中铜业有限公司（以业执照》，统一社会信用代码914202007775973(

3.施工总承包单位：九冶建设有限公司（业执照》，统一社会信用代码916104007869787(司具体负责新增辅助厂房项目的施工总承包，并

4.监理单位：湖北赢荣建设工程咨询有限《营业执照》，统一社会信用代码91420117MA7l市政公用工程乙级，为新增辅助厂房项目的施工

5.设备租赁单位：浙江大黄蜂建筑机械设的《营业执照》，统一社会信用代码 91331127M了事故涉及的剪叉式升降平台。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.湖北优格建筑工程有限公司（劳务分包《建设工程施工劳务分包合同》，承接中铜华中理；2026年2月24日后，改由同样无资质证书的多个项目，现场安全监管力量严重不足。对于新高处模板拆除作业（高处作业）未履行书面审批意使用，公司未制定该设备的专项安全操作规程

2.九冶建设有限公司（施工总承包单位）项目经理，张立会（持有C3类安考证）为专职安理及安全生产负有统一协调管理职责。

3.湖北赢荣建设工程咨询有限公司（监理工程师，华聪为监理员。监理单位对施工现场的

（四）事故发生经过

2026年4月19日上午7时左右，优格公司木装配模板。约10时，在施工员丰度（现场监护人造柱模板并放置于地面后，发现墙面上还有小木位，约11时05分，工人吴英进拖运砂灰经过该处靠在剪叉式升降平台护栏上，头戴安全帽朝墙，备使平台下降，过程中有血滴滴落。平台落地后其上。张立会随即拨打120急救电话，严尔鹃同

11：15分左右120医护人员赶到后进行抢救，

（五）事故现场情况

事故现场位于1#机加工车间6#-7#轴线墙连系杆接触部位有挤压痕迹。平台内遗留有安全有血）和点状血迹。平台护栏高度1.1米。



复原事故剪叉式升降

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

人员伤亡情况：事故造成1人死亡。

死者：张怀和，男，55岁，家庭住址湖北

直接经济损失情况：事故直接经济损失13

（七）其他情况

事故发生时天气状况良好，无影响作业的

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员于11时05分许发现公司项目部第一时间向华中铜业进行了报告，华

（二）事故现场应急处置情况

现场人员发现情况后，立即尝试操作升降死亡。110民警到达后对现场进行了保护。应急误。

（三）医疗救治和善后情况

张怀和经现场医护人员确认已死亡，未送

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能第一时间呼救并二是初期救援缺乏有效组织和专业指导。总体评

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员张怀和安全意识淡薄，在从事高调查分析推断：张怀和在背对操作手柄的情况下栏与固定钢连系杆挤压，造成窒息死亡。

（二）间接原因

1.优格公司安全生产主体责任严重不落实现场安全管理不到位：高处危险作业无审批、无职安全员配备不足，无法履行现场监管职责。安

2.九冶公司安全生产统一协调管理职责履
实施有效的监督、检查和统一协调，对分包单位

3.赢荣咨询安全监理责任流于形式。未对

四、有关责任单位存在的主要问题

1.湖北优格建筑工程有限公司。未对从业
操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》
岗，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十
《建设工程安全生产管理条例》第二十三条[3]
（GB40160-2021）第12.1条规定[4]。

2.九冶建设有限公司。未对分包单位（优
法》第四十九条第二款[5]规定。对分包单位的
反《建设工程安全生产管理条例》第二十四条[6]

3.湖北赢荣建设工程咨询有限公司。未认
反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[7]

五、对有关责任人员和责任单位的处理建

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张怀和，优格公司木工班班长，安全意识

（二）对责任人员的行政处罚建议

1.陈庆，优格公司法定代表人，未有效履
事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民
处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.严尔鹄，九冶公司中铜华中铜项目部项
监督检查不力，存在“以包代管”问题，对事故
民共和国安全生产法》第九十六条[11]规定，处

3.王利平，优格公司中铜华中铜业有限公司新
履行施工现场安全生产管理职责，对事故发生负
全生产法》第九十六条规定，处上一年年收入百

（三）对责任单位的行政处罚建议

1.湖北优格建筑工程有限公司，安全生产
急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》

2.九冶建设有限公司，作为施工总承包单
任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国

3.湖北赢荣建设工程咨询有限公司，未
力。建议由行业主管部门依法对监理单位及相关

（四）其他处理建议

责成湖北优格建筑工程有限公司、九冶建
理员等）作出严肃处理，处理结果报黄石市下陆

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任悬空。优格
导致一线员工违章作业引发惨剧。

（二）总包单位安全管理缺失。九冶公司
能有效传递至作业末端。

（三）安全教育培训流于形式。对剪叉式

（四）现场安全监护落实不到位。高处作

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，坚决防

（一）全面落实企业主体责任。事故相关的根本漏洞。要立即对所有从业人员开展全覆盖监护制度；九冶公司须切实履行管理职责，纠正人员、设备的审查与现场巡视，对隐患坚决督促

（二）加强行业监管检查力度。区建设局等环节，以及分包管理、人员持证、教育培训、产条件不达标的企业和项目，要依法依规采取停

（三）强化提升本质安全水平。鼓励在建时监控与智能管控。同时，大力加强安全宣传教入企业日常管理，建立长效机制，积极营造“人

（四）对事故相关单位和责任人进行严肃处理按照事故调查组查明的事故原因、事故性质、事相关技术力量对事故单位整改情况评估，对履职

黄石下陆中铜华中铜业有限公司新增辅助厂房

“4·19”一般机械伤害事故调

2026年7月3日

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作

[3] 《建设工程安全生产管理条例》第二十监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目

[4] 《剪叉式升降工作平台安全规则》12.1

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的问题的，应当及时督促整改。

[6] 《建设工程安全生产管理条例》第二十

[7] 《建设工程安全生产管理条例》第十四暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产
单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单
位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十
列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二
章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预
估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措
全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十
上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的
刑法有关规定追究刑事责任。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百
下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百
安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单
一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停