南宁市中凯铝业有限公司“3.23”起重机伤害事故调查报告

发布时间：2017-06-01 00:00　来源：武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大 中

南宁市中凯铝业有限公司“3·23”起重机伤害事故经南宁市武鸣区人民政府于2017年6月1日批复同意结案，现将南宁市中凯铝业有限公司“3·23”起

南宁市中凯铝业有限公司

“3·23”起重机伤害事故调查报告

2017年3月23日15时左右，位于南宁市伊岭工业集中区平陆工业园的南宁市中凯铝业有限公司（以下简称“中凯公司”）喷涂车间下料区发生一起

事故发生后，城区党委、政府高度重视，城区政府分管领导立即组织城区政府办、安监局、公安分局、人社局、监察局、总工会、伊岭工业委作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，成立了由城区安监局牵头，城区监察局凯铝业有限公司“3·23”起重机伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请城区人民检察院派员参加事故调查。事故调查组按照事故调查处理“展调查工作。经现场勘查、调查取证、查阅资料和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故的性质，分清了事故的责任，提出了事故报告如下：

一、事故发生单位概况及相关人员情况

（一）事故发生单位概况

中凯公司位于南宁市武鸣区伊岭工业集中区B区-83号，紧靠南武城市大道。该公司成立于2009年9月8日，法定代表人：黄**，公司类914501226927967908，经营范围：建筑材料（除危险化学品和木材）、塑料及塑料制品、塑钢门窗、塑料型材、密封条、金属材料、装饰装修材料、及销售；五金交电、机械设备、自动化成套设备、电子产品、照明设备、楼宇自控设备的销售。公司年产值约6000万元，现有员工人数46人。

（二）相关作业人员的基本情况

覃**，广西象州县大乐镇丁贡村民委那马村*号，于2016年2月底到中凯公司，当年3月1日正式上班，系中凯公司桥（门）式起重机操作员，持有

曹**、徐**（此二人系夫妻关系），负责中凯公司喷涂车间下料区下料工作。

（三）事发地点的基本情况

事故发生地点在中凯公司的喷涂车间下料区烘干炉燃烧机旁。喷涂车间下料区工作人员有覃**、曹**、徐**3人，主要工作任务是由覃**操作起重烘干等工序，对料架上的铝型材进行酸洗烘干，再吊到铝型材生产线东边下料区，最后由曹**、徐**把已经酸洗烘干的铝型材卸到工具手推车上，并将操作工覃金福再将已卸完铝型材的空的料架吊回酸洗铝型材生产线西边，由其他人员重新装料进行下一轮的酸洗铝型材工序。

二、事故发生和救援经过及现场勘查情况

（一）事故发生经过和救援情况

3月23日下午15时左右，曹**、徐**将料架上已经酸洗的铝型材卸到工具手推车上，起重机操作员覃**在曹**、徐**尚未离开下料区的情况下，行下一轮铝型材的酸洗。覃**在操作起重机提升过程中，靠近驾驶室一侧的卷扬机因制动系统突然失灵，造成吊梁下滑脱钩，撞向地面后倾倒压中地面到地面，与在下料区旁边的曹**和在附近听到料架撞地声音后赶到的车间主任朱**一起将压在徐**身上的料架移开，把徐**抬出下料区。此时，在喷涂告厂长，其他工作人员也赶紧拨打120、110求救。约5分钟后，厂长赶到现场并派车将受伤的徐**送武鸣区人民医院进行抢救，15：40，徐**因重型颅

（二）现场勘查情况

经勘查，事故发生地点为中凯公司喷涂车间下料区烘干炉燃烧机旁。该公司喷涂车间设备由西向东依次为：烘干炉、烘干炉门开关、桥式起重机6.9米，高2.8米，跨度3.17米。上述设备上方为南桂（1+1吨）通用桥式起重机，CDEY1+1—10.43A6S，起重机滑道高度8米，南北跨度10.43米，地面

现场坠落水泥地面的上料架横梁长8.6米，高0.2米，宽0.1米，靠近起重机室一端的横梁挂勾明显变形。挂料架近边为固定端，距变形挂勾横梁端米。挂上料架远近边支柱各分为七层挂料支梁，支梁为实心钢棒，长为0.8米，固定于支柱上（左右端各为0.4米）。上料架支柱及支梁与烘干炉门开关洞分别为：近边支柱0.19米位置自下往上第一根支梁碰撞痕迹0.22米，第二根支梁碰撞痕迹长0.35米，远边自下往上第一根支梁碰撞痕迹长0.115米，第二迹，水泥地面有一长0.18米，宽0.08米，深0.014米不规则的凹坑，近边支柱自下往上第七根支架有血迹及头发丝。

三、事故造成的人员伤亡和经济损失

事故造成1人死亡（徐**，女，汉族，家庭住址：贵州省水城县阿戛乡阿戛村幺岩组），直接经济损失86.98万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

起重机司机覃金福操作起重机提升过程中，靠近驾驶室一侧的卷扬机因制动系统突然失灵，造成吊梁下滑脱钩，撞向地面后倾倒压到徐义嫦，是

2.间接原因

（1）中凯公司未认真落实安全生产主体责任，安全生产管理制度落实不到位，没有认真落实安全隐患排查治理制度，未能及时发现并消除起重机

（2）黄**，中凯公司法定代表人，未能认真落实安全生产管理职责；未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，直至事

（3）朱**，中凯公司安全生产负责人，作业现场安全负责人，对作业现场的安全监管不到位；对检查发现的安全隐患未认真落实整改，使起重机

（4）覃**，中凯公司起重机司机，未能对起重设备进行排查并消除安全隐患；在未确认地面人员是否撤离危险区域的情况下就操作起重机进行作业

（二）事故性质

这是一起安全隐患排查治理不到位和操作工安全意识淡漠导致的生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任单位责任认定和处理建议

1.伊岭工业委，作为中凯公司的属地监管部门，没有督促企业严格落实安全生产主体责任，安全生产管理监督不到位，企业生产车间安全生产警示标业严格落实岗位安全操作制度。对事故发生负有属地监管责任，建议由城区安委会在全城区范围内进行通报，责成伊岭工业委向城区政府作深刻检讨。

2.中凯公司，未认真落实安全生产主体责任，安全生产管理制度落实不到位，没有认真落实安全隐患排查治理制度，未能及时发现并消除生产安共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定，建议由城区安监局依据相关的法律法规对中凯公司进行行政处罚。

（二）对事故相关人员的责任认定和处理意见

1.黄**，中凯公司法定代表人，未能认真落实安全生产管理职责；未能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，直至事故发五项的规定，建议由城区安监局依据相关的法律法规对其进行行政处罚。

2.朱**，中凯公司安全生产负责人，作业现场安全负责人，对作业现场的安全监管不到位；对检查发现的安全隐患未认真落实整改，使特种设备全生产法》第二十二条第（五）项、第（七）项的规定，建议由中凯公司按照公司有关管理规定进行处理，并将处理结果报城区安监局备案。

3.覃**，中凯公司起重机操作员，未能对起重设备进行排查并消除安全隐患；在未确认地面人员是否撤离危险区域的情况下就操作起重机进行作法》第五十四条的规定，建议由中凯公司按照公司有关管理规定进行处理，并将处理结果报城区安监局备案。

4.徐**，安全生产意识淡薄,未能意识到在起重机起吊作业时在下料区范围内可能存在的安全风险，在未进行作业的情况下没有及时撤离危险区域行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的规定，鉴于其在事故中已死亡，免于追究其安全生产方面的责任。

5.韦**，伊岭工业委党工委委员、党政办主任，分管伊岭工业园区安全生产工作，对安全生产工作指导不到位，没有能指导和督促相关部门对辖行不到位，安全生产管理不到位，建议由城区政府分管领导对韦**进行约谈，并由城区安委会在全城区范围内进行通报。

6.方**，伊岭工业委安监局局长，是伊岭工业园区安全生产直接责任人，履行安全生产管理工作不到位，安全生产管理不到位，建议由城区政府进行通报。

7.韦*、韦**、陆**，伊岭工业委安监局工作人员，履行安全生产管理工作不到位，对中凯公司安全生产管理、检查、指导不到位，发现问题没**、陆**进行约谈。

六、事故防范和整改措施

为汲取事故教训，避免类似事故的发生，建议有关单位从以下几个方面强化安全防范措施：

（一）中凯公司：一是加强特种作业人员的资质审查，严禁不具备相关资质的作业人员无证上岗，起重作业严格遵守“十不吊”、“八严禁”规定；育员工按安全规程作业；**三是**加强隐患排查治理工作，加强起重设备的维修、维护和保养，严紧起重设备带病作业；**四是**认真开展各项规章制度贯彻患，杜绝生产安全事故的发生。

（二）伊岭工业委：加强园区安全生产管理工作，督促企业贯彻落实安全生产主体责任，督促企业加强隐患排查治理工作，制定有效措施，杜绝生

南宁市中凯铝业有限公司“3·23”事故调查组

2017年5月19日

扫一扫在手机打开当前页

