沙河口大连云鼎文化传媒有限公司
“9·19”一般物体打击事故
调查报告

沙河口区政府事故调查组

目　录

事故调查组成立情况 2

一、 事故基本情况 3
(一) 事故发生单位及相关单位概况 3
(二) 涉事作业基本情况 4
(三) 涉事企业安全管理情况 4
(四) 行业监管部门和属地街道安全生产履职情况 5
二、 作业前的准备工作及事故发生经过 5
（一）作业前的准备工作 5
（二）事故发生经过 6
三、 事故现场情况 7
四、 人员伤亡和直接经济损失 8
五、 事故应急处置、上报及评估情况 8
（一） 事故现场应急处置情况 8
（二） 医疗救治情况。 9
（三） 事故信息接报情况。 9
（四） 事故应急处置评估 9
六、 事故原因分析 10
（一） 直接原因分析 10
（二） 其他可能因素排除 10
（三） 事故间接原因及事故相关单位存在的问题 10
1.云鼎公司 10
2．圣亚公司 11
七、 对有关责任人员和责任单位的处理建议 11
（一） 对有关责任人员的处理建议 11
（二） 对有关责任单位的处理建议 14
八、 事故防范和整改措施 15

沙河口大连云鼎文化传媒有限公司“9·19”一般物体打击事故调查报告

2025年9月19日13时许，大连云鼎文化传媒有限公司在圣亚海洋世界鲸鱼广场内放倒桁架时，桁架失控，作业人员张某（黑龙江）被倾倒的桁架砸中，经送医抢救无效死亡。事故造成直接经济损失约95万元。

事故发生后，沙河口区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，成立由区应急管理局、区文旅局、区总工会、大连市公安局沙河口分局、星海湾街道办事处、大连云鼎文化传媒有限公司所在地政府等单位组成的大连云鼎文化传媒有限公司“9·19”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了相关单位安全生产责任落实不到位等情况，认定了事故的性质和事故责任，提出对责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的主要问题，提出了防范和整改措施，编制了事故调查报告，现事故调查已经完结。

调查认定：沙河口大连云鼎文化传媒有限公司“9·19”一般物体打击事故是一起因临时作业负责人违章指挥，组织

临时作业人员在未配备劳动防护用具和作业工具的情况下，冒险开展放倒桁架作业,桁架失控造成的生产安全责任事故。

一、 事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：大连云鼎文化传媒有限公司（以下简称云鼎公司），住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连保税区海富路9-1号5954室，统一社会信用代码：91210242MA100KU63M，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：赵某敏，实际决策人、主要负责人：曲某坤。经营范围：广告设计、制作、发布；电脑图文设计、制作；企业形象设计；文体活动策划；信息咨询；企业营销策划；礼仪庆典服务；会议服务；摄影摄像服务；展览展示服务；家政服务；企业管理服务；教育信息咨询（不得从事教育培训及办学）；室内外装饰装修工程设计、施工；园林绿化工程施工；舞台设备租赁；日用百货销售；国内一般贸易；国际贸易、转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），于2019年10月11日注册成立，注册资本100万元。该公司实有工作人员2人，为曲某坤和员工丛某艳。

2.事故相关单位：大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称圣亚公司），住址：辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8号，统一社会信用代码：91210200604862592R，类型：股份有限公司（中外合资、上市），法定代表人：杨某平，总经理：褚某彬。经营范围：建设、经营水族馆、海洋

探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、经营性演出、水生野生动物驯养繁殖（展览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展览、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），于1994年1月18日注册成立。

（二）涉事作业基本情况

涉事作业为云鼎公司承揽圣亚公司广告服务业务中的派生服务。2025年4月9日，圣亚公司与云鼎公司签订《年度广告宣传物料采购合同》，约定云鼎公司为圣亚公司提供广告服务，圣亚公司按照单价包干形式，每季度按业务量为云鼎公司结算费用。该合同内包含喷绘背景安装拆卸等相关派生作业内容，并规定“货物交至甲方（圣亚公司）指定地点并保证货物安全，且经甲方指定收货人按照本合同约定验收合格确认后，风险同时转移给甲方，所有权随之转移”。双方在合同内对安全生产管理职责进行了约定。

（三）涉事企业安全管理情况

1.云鼎公司。该公司未建立本单位的全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度。该公司未就广告服务中派生而来的相关作业制定操作规程；未与临时作业人员签订劳动合同，并进行必要的安全教育；现场作业未制定作业方案，未进行安全技术交底，未及时为作业人员配备劳动防护用品和作业工具。

2.圣亚公司。该公司建立了企业安全管理体系和全员安全生产责任制，建立了内部安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度，但对履行“三管三必须”安全管理职责理解有偏差；部门和员工安全意识不强，未对外协单位在本单位场地内进行的作业进行全过程安全管理。

（四）行业监管部门和属地街道安全生产履职情况

1.沙河口区文化和旅游局（以下简称区文旅局）：能够按照“三管三必须”原则，针对文旅行业领域风险特点，提升对圣亚公司的安全监管力度，压实企业安全生产主体责任。能够针对元旦、春节等重要节假日，科学制定安全检查计划，排查化解安全风险。能够结合季节特点与行业安全形势，动态调整专项治理重点，提升圣亚公司等行业单位安全治理精准度与实效性。能够完善隐患闭环管理，及时开展“回头看”，确保行业生产经营单位隐患整改不打折扣、不走过场。行业安全监管履职基本到位。

2.沙河口区星海湾街道办事处（以下简称星海湾街道）：能够按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，建立健全监管体系，能够针对圣亚公司安全风险特点开展常态化巡查检查，指导圣亚公司建立完善并落实各项安全生产规章制度，能够将上级工作精神及时传达至企业，并督促企业加强内部安全教育。安全生产履职基本到位。

二、 作业前的准备工作及事故发生经过

（一）作业前的准备工作

2025年9月4日，圣亚公司品牌宣传部（以下简称圣亚

品宣部，系《年度广告宣传物料采购合同》具体签订和执行部门）通知云鼎公司更换2025年国庆节主题喷绘布及其他场馆宣传物料（包含涉事桁架物料拆装等）；9月8日，云鼎公司到现场进行现场踏勘，测量所需物料尺寸、确定桁架；9月15日经圣亚品宣部审核，双方约定9月19日下午进行现场安装作业（未约定具体时间，但约定云鼎公司涉及桁架的作业时间为当日16时30分以后），桁架作业点（涉事桁架）位于圣亚海洋世界鲸鱼广场内。

2025年9月18日，云鼎公司主要负责人曲某坤请求于某斌（大连长德文化传播有限公司法定代表人，曲某坤朋友）帮忙为其介绍几名工人，于某斌联系杨某（临时务工人员）让其找几个力工为曲某坤干活，杨某遂联系刘某平、赵某星、王某山、张某（黑龙江）等四人（该四人均为临时务工人员）组成临时作业队，云鼎公司与杨某等五人均未签订劳动合同，未进行安全教育培训；9月18日晚，曲某坤通过微信向云鼎公司工作人员丛某艳交代次日作业有关要求，告知丛某艳作业工具在其（曲某坤）手中，要求由丛某艳安排到场工人将涉事桁架上的背景布撕掉，配重（水泥块）挪到一边，并强调工人能抬就抬走，抬不动就等其到场。

（二）事故发生经过

9月19日12时30分许，杨某、刘某平、赵某星、王某山、张某（黑龙江）共5人的临时作业队来到现场，联系丛某艳（此时，曲某坤、于某斌等其余人员还未到达现场）。丛某艳告知李某泽（圣亚公司品宣部员工，圣亚现场协调人）

工人已经到达现场，李某泽与丛某艳一同将工人带领进入鲸鱼广场内部，丛某艳告知杨某等5人作业内容为拆除桁架上的旧背景布，但未将16时30分前不得作业的要求告知杨某等5人。安排完工作后，丛某艳、李某泽离开作业现场去其他安装点位验收物料。二人走后，杨某在未进行任何安全交底的情况下，组织其余4人开始作业，在将桁架配重拆除放置在海洋馆外墙下后，杨某作为临时工长，在没有劳动防护用品和作业工具的情况下，安排刘某平在桁架左侧，自己在右侧，张某（黑龙江）在桁架正面，赵某星与王某山在桁架背面，通过正面顶住桁架、背面及左右两侧拉住桁架的方式放倒桁架。13时许，在放倒桁架的过程中，桁架失控，将在桁架正面（倾倒方向）顶住桁架的张某（黑龙江）砸倒。作业过程中，5人未佩戴安全帽，未配备绳索等任何作业工具。

三、 事故现场情况

事故现场位于圣亚海洋世界鲸鱼广场西侧。鲸鱼广场呈不规则长方形，南北长、东西短，内侧有椭圆形装饰水池，装饰水池围墙为长约55m，宽约0.3m，高约0.3m的长方形墙体。装饰水池与海洋馆外墙距离最远处9.5m,最近处5.5m。死者挪动的桁架距离海洋馆外墙约0.5m，距离装饰水池约5m，桁架为长约6m，宽约1m，高约4m的长方体空心铁质架，靠装饰水池一侧有喷绘布，桁架重约300kg。张某（黑龙江）被压在倒塌的桁架、装饰水池围墙与地面之间形成的三角形区域内（见图1）。



（图 1）

四、 人员伤亡和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。死者张某（黑龙江），男，身份证号：2302221972XXXXXXXX，住址：黑龙江省讷河市二克浅镇庆祥村 X 组。事故发生后，云鼎公司和圣亚公司共同对死者家属进行赔偿，赔偿金额 95 万元。

事故直接经济损失 95 万元。

五、 事故应急处置、上报及评估情况

（一） 事故现场应急处置情况

事故发生后，杨某等人看到张某（黑龙江）被困，立即开始施救，场地周边人员一起将压在张某（黑龙江）身上的桁架搬开，看到张某（黑龙江）头朝东、脚朝西，仰面，无意识，头部与装饰水池围墙相撞，头部有血流出。13 时 16

分，赵某星拨打120急救电话，救护车到达后，杨某与医护人员将张某（黑龙江）送到大连医科大学附属第二医院抢救，刘某平、赵某星、王某山3人在现场等待。13时37分，赵某星拨打110报警电话，大连市公安局沙河口分局接警，安排民警临场处置。

（二） 医疗救治情况。

张某（黑龙江）经送医抢救无效，于当日死亡。2025年11月6日，大连市沙河口公安分局出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为颅脑损伤。

（三） 事故信息接报情况。

事故发生后，杨某立即将事故信息报告给丛某艳，丛某艳随即将事故信息报告给曲某坤及李某泽，李某泽将事故信息报告给张某（山东）（圣亚公司品宣部负责人），张某（山东）在现场引导急救车入场。13时50分，大连市公安局沙河口分局将事故信息报送区政府总值班室（与区应急管理局值班室合署办公）。14时许，沙河口区应急管理局接到区政府总值班室报告后，立即派出相关执法人员赶赴现场开展相关工作。经查明，此次事故不存在迟报、谎报、瞒报的情况。

（四） 事故应急处置评估

事故发生后，沙河口区委、区政府迅速启动应急响应，公安、应急、文旅、辖区街道等相关单位及时赶赴现场实施应急救援和现场处置，现场救援工作组织有力、措施得当，未造成次生、衍生事故。经评估，沙河口大连云鼎文化传媒有限公司“9·19”一般物体打击事故信息报送及时、流转

通畅，应急响应迅速、程序正确，现场救援处置合理有效，事故处置全程未引发网络舆情，社会面平稳有序。

六、 事故原因分析

（一） 直接原因分析

通过对事故现场进行勘察，对圣亚公司相关负责人、云鼎公司相关负责人以及杨某等4名工人询问和分析，认定事故的直接原因：**一是**杨某作为现场实际指挥者，未制定作业方案、未对作业风险进行充分辨识、未对作业人员进行安全交底，在没有劳动防护用品和作业工具的情况下，违章指挥，组织张某（黑龙江）等人依靠人力放倒桁架，错误安排作业站位，致使张某（黑龙江）被桁架砸伤后送医抢救无效死亡。**二是**张某（黑龙江）安全意识淡薄，在没有劳动防护用品和作业工具的情况下，盲从杨某违章作业，冒险作业导致自己被倾倒桁架砸中，经抢救无效死亡。

（二） 其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问等方式，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等可能。

（三） 事故间接原因及事故相关单位存在的问题

1.云鼎公司

安全管理粗放，未依法建立健全安全管理制度，未按规定与临时作业人员签订劳务合同、未进行安全教育和培训，导致作业人员缺乏基本的安全技能和安全意识；未对广告服务派生的相关作业开展风险辨识，未采取措施防范作业过程中存在的隐患，存在疏忽大意；在作业现场只进行工作布置，

未制定作业方案、未进行安全培训和安全交底，未及时向现场作业人员提供劳动防护用品和安全防护设备，在明知仅靠5人人力无法搬动300kg桁架的情况下仍安排作业，未对人员违章指挥、冒险违章作业的行为及时制止，是事故发生的责任单位，对事故发生负有主要责任。

2.圣亚公司

未督促作业单位严格管理作业人员，未采取有效的管理，及时发现并消除放倒桁架作业过程中存在的事故隐患，未完全防范作业人员违章指挥和冒险作业的风险。存在安全生产管理漏洞。

七、 对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.曲某坤，男，中共党员，云鼎公司实际决策人、主要负责人，负责公司全面工作。**曲某坤履行企业安全生产第一责任人职责不到位，未建立健全本单位安全生产管理制度和全员安全生产责任制；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患；未督促作业现场负责人对临时作业人员进行安全生产教育和培训，导致作业人员缺乏基本的安全知识和风险意识；未及时为现场作业提供必要的安全防护用品、为作业人员购买保险，**其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项[1]之规定，对事故发生负有责

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[3]之规定，对其予以行政处罚。

2.丛某艳，女，群众，云鼎公司员工。丛某艳作为云鼎公司现场临时负责人，**未对作业人员进行安全教育和风险提醒，未传达圣亚公司关于作业的安全管理要求；在作业过程中未对现场进行检查，未完全防范人员违章指挥和冒险作业的风险，未及时发现并消除放倒桁架过程中可能造成的安全隐患，**其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[4]之规定，对事故发生负有责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[6]之规定，由区应急管理局对其予以行政处罚。

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

2 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

4 《中华人民共和国安全生产法》　第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

5 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

3.杨某，男，群众，力工（云鼎公司现场作业实际负责人）。**杨某安全意识淡薄，在未制定作业方案、未对作业进行风险辨识、未对人员进行安全交底、没有劳动防护用品和作业工具的情况下，违章指挥、错误组织现场作业，安排张某（黑龙江）站在桁架放倒拍落区域内作业，直接导致事故发生并致张某（黑龙江）死亡，**其行为涉嫌构成犯罪，建议由公安机关追究其刑事责任。

4.张某（山东），女，群众，圣亚公司品牌宣传部经理。**张某（山东）作为部门负责人未履行岗位安全生产职责，未对云鼎公司现场作业进行安全检查，未及时发现并消除放倒桁架过程中存在的安全隐患。**其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其予以行政处罚。

5.李某泽，男，群众，圣亚品牌宣传部员工。**李某泽作为事发时圣亚公司现场协调人，未履行岗位安全生产职责，未督促外包单位对现场作业人员进行安全生产教育培训，未及时制止现场作业人员未佩戴安全防护用品入场作业的行为，**其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第六条[7]之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[8]之规定，由圣亚公司依照有关规章制度给予处分，并将

---

7 《中华人民共和国安全生产法》 第六条 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

8 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处

处理结果报区应急管理局。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.对云鼎公司的处理建议：云鼎公司未建立健全安全管理制度，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[9]；**未按规定对作业人员进行安全教育和培训，导致从业人员安全意识淡薄，**其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]；**未制定现场作业方案，未进行安全技术交底，导致作业人员管理流于形式，**其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[11]；**未按规定为作业人员配备安全帽等劳动防护用品，**其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[12]；**未在人员作业时开展安全检查工作，未及时发现并消除放倒桁架过程中可能造成的安全隐患，**其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[13]之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人

分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

9《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

10《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

11《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

12《中华人民共和国安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

13《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[14]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[15]之规定，建议区应急管理局对云鼎公司予以行政处罚。

2.对圣亚公司的处理建议：圣亚公司未采取有效管理措施，及时发现并消除放倒桁架过程中存在的事故隐患；未完全防范人员违章指挥和冒险作业的风险。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[16]；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[17]之规定，建议由区应急管理局对圣亚公司予以行政处罚。

八、 事故防范和整改措施

（一）云鼎公司要深刻汲取事故教训，依法履行安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，依法加强临时作业人员管理，并确保安全生产教育培训工作得到落实，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；科学编制安全作业方案，并向从业

14《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

15《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

16 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

17 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条　生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；按规定为从业人员配备劳动防护用品和必要的作业工具；加强对作业现场的安全检查，及时发现并消除事故隐患。

（二）圣亚公司要压实全员安全生产责任制，及时发现并消除各类事故隐患；要举一反三，加强对发包、出租项目的安全管理，做好人员资质和作业方案的审核；及时督促外协单位做好安全交底，督促外协单位依法为作业人员配备劳动防护用品和必要的作业工具，督促外协单位及时进行现场安全检查，发现问题及时整改。

（三）区文旅局要加强行业监管，特别是督促企业加强外协单位、人员的安全管理，依法签订专门的安全协议，明确安全管理职责；要督促企业将外协单位、人员的安全生产工作纳入本单位统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题及时督促整改。

（四）星海湾街道要进一步压实属地监管职责，持续加强对本街道区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，督促企业严格履行安全生产相关法律法规和各项规章制度，确保区域安全生产形势得到切实稳固。