福泉马场坪街道七冶安装工程有限责任公司
“9·3”一般高处坠落事故调查报告

2023年9月3日15时10分许，贵州越都化工有限公司外协作业单位七冶安装工程有限责任公司组织工人在贵州越都化工有限公司综合厂房施工作业过程中一工人不慎从高处坠落，事故1人死亡，直接经济损失220万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，福泉市人民政府依法成立了福泉市马场坪街道办事处七冶安装工程有限责任公司“9·3”高处坠落事故调查组对该起事故进行调查。市委常委、市人民政府副市长冯发金任组长，市应急局、市公安局、市总工会、市住建局、市工信局、马场坪街道办事处等单位派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查清了事故发生原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人的处理意见及事故防范措施和整改建议。

调查认定：福泉马场坪街道七冶安装工程有限责任公司“9·3”高处坠落事故是因企业安全意识淡薄，高处作业过程中违章解除安全带挂钩进行作业，作业过程中失去平衡导致的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设项目基本情况

由七冶安装工程有限责任公司作为施工单位承建的贵州越都化工有限公司易地搬迁资源综合利用项目（三期及功能项用房项目）位于黔南高新区马场坪园区（西区）M3-9 地块（206 片区内），压型钢板工程量共 2 万平米，事发时累计完成 8000 平方米。

（二）项目参建单位基本情况

业主单位：贵州越都化工有限公司

施工单位：七冶安装工程有限责任公司

监理单位：四川华宇工程监理咨询有限公司贵州第二分公司

1.贵州越都化工有限公司

法定代表人：吴*清

统一社会信用代码：915****

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：8000 万元

成立时间：2003 年 04 月 01 日

营业期限：长期

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处工业园区（西区）

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关

批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（过磷酸钙（普通过磷酸钙、富过磷酸钙、重过磷酸钙）、饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、饲料级磷酸一二钙、硫酸、颗粒磷肥、复混肥、复合肥、钙镁磷肥、钙镁磷钾肥、磷铁、生铁、磷酸及磷酸盐产品、氟硅酸、氟硅酸钠、磷矿砂、磷矿粉、氧化锌、氧化铝自产自销（以上产品均凭许可证生产销售）；磷矿石、硫铁矿、铅锌矿、硅矿、铁矿、蛇纹石、白云石、重晶石购销；货物进出口贸易；原煤、焦煤购销；建筑材料购销；劳务服务；（维修机电、装卸运输、保洁服务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

2.七冶安装工程有限责任公司

法定代表人：张*

统一社会信用代码：915****

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2008 年 10 月 08 日

注册资本：壹亿圆整

营业期限：2008 年 10 月 08 日至 2058 年 10 月 07 日

住所：贵州省贵阳市白云区白云北路 9 号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定

无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（在全国范围内承揽冶炼工程、房屋建筑工程、机电安装工程、化工石油工程施工的总承包，承揽钢结构工程、送变电工程及管道工程的专业承包；承揽压力管道、起重机械和锅炉的安装、改造与维修，以及压力容器和非标设备的制造、安装、改造与维修，金属门、窗加工，机械加工，网络工程，房屋出租，施工机械设备租赁；机电设备及建材经营；汽车运输、汽车修理（仅限分支机构经营）；汽车保养；在国家批准范围内从事货物进出口和技术进出口业务；市政公用工程、电力工程、矿山工程、公路工程、水利水电工程施工总承包；炉窑工程、防腐保温工程、土石方工程、建筑装修与装饰工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、环保工程的专业承包及电力设施的承装承修与承试工程；工业气体制造、物资供销、仓储与运输；提供劳务派遣服务；园林绿化工程、景观工程、古建筑工程。）

持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D352002890；有效期:至2022年12月31日，后有效期延至2023年12月31日；资质类别及等级：防水防腐保温工程专业承包壹级,公路工程施工总承包贰级,水利水电工程施工总承包贰级,电力工程施工总承包贰级,矿山工程施工总承包贰级,石油化工工程施工总承包贰级,市政公用工程施工总承包贰级，机电工程施工总承包贰级,电子与智能化工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,城市及道路照明工程专业承包贰级,输变电工程专业承包贰级,

输变电工程专业承包贰级，环保工程专业承包贰级.....

持有《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ 安许证字〔2009〕000796-1，许可范围：建筑施工，有效期：2015 年 3 月 18 日至 2018 年 3 月 11 日，已延期至 2024 年 3 月 11 日

2023 年 2 月 1 日发包方贵州越都化工有限公司与承包方七冶安装工程有限责任公司签订了《贵州越都化工有限公司施工合同》，2023 年双方签订了《工程项目安全/环保管理协议书》，具体时间未明确。

3.四川华宇工程监理咨询有限公司

法定代表人：段*忠

统一社会信用代码：915****

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：人民币五百万元

成立时间：2001 年 12 月 31 日

营业期限：2001 年 12 月 31 日至长期

住所:成都市武侯区武侯大道顺江段 77 号汇点广场 2 栋 807 号

经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）工程监理服务、工程项目管理、工程咨询、招投标代理、社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

持有《工程监理资质证书》，证书编号：E251003641，有效

期至2025年8月19日，资质等级：电力工程监理乙级，水利水电工程监理乙级，机电安装工程监理乙级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务.....

2022年6月28日，委托人贵州越都化工有限公司与监理人四川华宇工程监理咨询有限公司贵州第二分公司签订《建设工程监理合同》（GF-2012-0202）,监理期限：自2022年7月1日至2023年12月31日。

4.四川华宇工程监理咨询有限公司贵州第二分公司

负责人：陈*芬

统一社会信用代码：915****

类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

成立时间：2021年03月26日

营业期限：长期

经营场所:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区兴义路贵阳恒大滨河左岸10栋1单元9层15号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工程监理服务;工程项目管理；工程咨询；招标代理；社会经济咨询。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。)）。

四川华宇工程监理咨询有限公司贵州第二分公司为事发项

目监理单位。

（三）事故发生经过

七冶安装工程有限责任公司福泉项目部承接的贵州越都化工有限公司易地搬迁资源综合利用项目综合厂房屋面彩瓦施工由钱某华作业班组负责进行，该班组于2023年7月21日进场，进场后按要求开展了三级安全教育培训，安全教育培训至7月27日结束，培训完成并经考试合格后钱某华作业班组于2023年7月28日开始开展屋面彩瓦施工作业，2023年7月28日至8月23日开展屋面檩条安装，8月24日至9月3日开展屋面彩瓦安装。

2023年9月3日上午07:05，七冶安装工程有限责任公司福泉项目部经理助手王*彬申请办理了高处安全作业票，作业票经钱*华、七冶安装工程有限责任公司福泉项目部项目经理欧阳*、贵州越都化工有限公司安全环保部经理曾*新逐级审核后同意开展当天的高处作业，上午07:50，班长钱*华组织钱*林、孙*坤、赵*林、李*为、吴*5人对已安装好的综合厂房钢架大棚顶部开展彩瓦安装，上午作业至11:50结束，随后大家一起吃午饭并休息。下午13:30，钱*华继续组织5人开展彩瓦安装，钱*华、钱*林、孙*坤、赵*林负责高处作业，李*为、吴*负责地面协助，15:00左右，钱*华、钱*林、赵*林3人在钢架大棚顶部休息，孙*坤在另外一侧进行作业，3人休息过程中钱*华和赵*林一直系着安全带，钱*林私自解下了安全带，休息完毕后约15:10，钱*华继续

组织大家开展彩瓦安装作业，钱*林因未系安全带移动过程中失去平衡从高处发生坠落（坠落垂直高度17米），事发后七冶安装工程有限责任公司福泉项目部安现场全员蒋*豪立即拨打120急救电话，15:25左右120医护人员到达现场确认钱*林已身亡，随后根据福泉市殡葬管理规定钱*林尸体被运送到福泉市黄龙井殡仪馆存放。

（四）事故现场情况

接到事故报告后，中共福泉市委、市人民政府高度重视，组织了市应急局、市公安局、市工信局、市总工会、马场坪街道办事处积极开展事故现场勘查工作。

事故发生地点位于福泉市马场坪街道办事处贵州越都化工有限公司易地搬迁资源综合利用项目（三期及功能项用房项目）综合厂房A-L交16-17轴，坠落地面为未硬化的砂石路面，坠落点现场遗留有部分血迹，坠落区域已拉起警戒线。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

钱*林（死者），男，汉族，33岁，家庭住址：贵州省福泉市金山办事处坪山村岩脚组1号，身份证号码：522****0035，系七冶安装工程有限责任公司福泉项目屋面彩瓦施工作业工人。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问

题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，调查组核定事故造成直接经济损失 220 万元。

（六）其他情况

1.当天天气情况

经查阅贵州省福泉市气象资料，2023 年 9 月 3 日天气晴朗，气温 17℃-28℃，风力 1-4 级，无雷电、暴风雨等不可抗拒因素，排除气象因素对本次事故的影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及处置情况

2023 年 9 月 3 日 15:15 左右，市公安局指挥中心接到七冶安装工程有限责任公司福泉项目部现场作业人员电话报警：在马场坪街道办事处贵州越都化工有限公司易地搬迁资源综合利用项目综合厂房工地发生一起高处坠落事故，市公安局指挥中心随即电话向市人民政府总值班室报告事故发生情况，市人民政府总值班室立即启动应急预案，组织市应急局、市住建局、市公安局、市卫健局、马场坪街道办事处等部门开展现场救援、应急处置工作。

（二）政府应急处置情况

市应急局、市住建局、市公安局、市卫健局、马场坪街道办事处接报后迅速到达事发现场，依职责开展应急处置工作。马场坪街道办事处会同涉事单位组织力量做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）伤亡人员善后处置情况

市人民政府成立了事故善后工作组，主动对接，多渠道安抚死者家属，遇难人员于2023年9月4日火化，9月7日下葬。

（四）政府应急处置评估结论

事故发生后，各职能部门和属地街道应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的直接原因是：工人钱某林安全意识淡薄，高处作业过程中违章解除安全带挂钩进行作业，作业过程中失去平衡造成本次事故。

四、事故有关单位调查情况和存在的问题

（一）项目参建单位

1.项目业主单位。贵州越都化工股份有限公司对本公司综合厂房作业现场监管缺失：未督促施工单位落实作业人员正确佩戴使用安全带；在2023年5月26日、2023年8月26日的《安全隐患排查记录》中均记录有“个别作业人员未正确佩戴安全带”，处理意见均为“对作业人员进行安全教育”，在多次发现相同隐患问题后，未及时采取有效措施规范施工单位作业人员的违章作业行为。

2.项目施工单位。七冶安装工程有限责任公司在贵州越都化工股份有限公司综合厂房项目开展高处作业过程中，现场安全管

理混乱：未严格按照本公司编制的《贵州越都化工异地搬迁资源综合利用项目屋面、墙面压型钢板施工方案》第七条[1]开展高空作业；在多次发现作业人员未正确佩戴安全带进行高空作业后，未采取有效的措施规范本单位作业人员的违章作业行为。

3.项目监理单位。四川华宇工程监理咨询有限公司贵州第二分公司，在涉事项目施工作业过程中建立了相应的管理制度，明确了项目监理负责人落实专项管理，监理负责人对施工单位作业人员违规操作监督管理不到位。

（二）有关部门和单位

福泉市住房和城乡建设局。作为市建筑施工安全监管部门，一是印发《福泉市住房和城乡建设局2023年质量安全监督检查执法计划》，要求对全市在建房屋和市政基础设施项目按季度进行全覆盖检查；二是市住建局多次召开建筑行业安全生产“打非治违”工作安排部署会，同时采取案例警示教育、行业专家授课等形式，进行业务指导和技术知识培训；三是自贵州越都化工有限公司易地搬迁资源综合利用项目启动至事故发生，市住建局分别于2023年4月3日、7月28日共进行2次开展安全检查，均对照检查发现问题下达《福泉市建筑工程质量安全隐患整改通知书》，督促企业加强安全生产管理和落实安全生产主体责任，全面进行隐患整改工作。

[1]《贵州越都化工异地搬迁资源综合利用项目屋面、墙面压型钢板施工方案》第七条：第1项施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，超过2米的高空作业应系好安全带严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋进入施工现场；第2项各班组执行班长安全负责制，项目部安全督制，制止不安全行为。

（三）地方党委政府

福泉市马场坪街道办事处。2023年该街道按季度组织召开安全生产联席会议，多次通过下发文件及会议安排部署本辖区内建筑施工的安全生产工作，2023年2月14日、4月26日、6月15日、7月20日、7月25日共对贵州越都化工股份有限公司开展5次安全检查，检查发现隐患已督促企业落实整改工作。

五、责任追究建议

（一）免于追究法律责任人员

钱*林，男，七冶安装工程有限责任公司屋面瓦作业班组工人，未严格执行高处作业安全规程，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于追究法律责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1.吴*清，女，作为贵州越都化工股份有限公司法定代表人、董事长，对本公司建设项目的安全监管措施不力，疏于安全风险分级管控和隐患排查治理工作，督促检查本单位建设项目安全生产工作不到位，间接导致该起生产安全事故的发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项[2]的规定，对本次事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[3]的规定，建议由

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……。

福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.欧阳*，男，作为七冶安装工程有限责任公司贵州越都化工有限公司异地搬迁资源综合利用项目部（三期及功能性用房）项目经理，对本公司项目工地安全监管措施不力，疏于安全风险分级管控和隐患排查治理工作，督促检查本单位建设项目安全生产工作不到位，致使工人违章操作，导致该起生产安全事故的发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项的规定，对本次事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定，建议由福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

3.陈*芬，女，四川华宇工程监理咨询有限公司贵州第二分公司负责人。对本公司监理的项目工地监管不力，致使监理员在涉事项目施工过程中未认真履行监理职责，疏于安全风险分级管控和隐患排查治理工作，未督促施工单位采取有效的措施规范违规操作行为，导致该起生产安全事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项的规定，对本次事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定，建议由福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

（三）对有关企业的处理

1.贵州越都化工股份有限公司，作为贵州越都化工有限公司异地搬迁资源综合利用项目业主单位，项目施工作业现场监管缺

失，督促施工单位作业人员正确佩戴使用劳保用品缺失；在2023年5月26日、2023年8月26日的《安全隐患排查记录》中均记录有“个别作业人员未正确佩戴安全带”，处理意见均为“对作业人员进行安全教育”，在多次发现相同隐患问题后，未及时采取有效措施规范施工单位作业人员的违章作业行为，导致生产安全事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项[4]的规定，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]的规定，建议由福泉市应急管理局对贵州越都化工有限公司依法给予行政处罚。

2.七冶安装工程有限责任公司，作为贵州越都化工有限公司异地搬迁资源综合利用项目施工单位，开展高处作业过程中，安全管理混乱，未严格按照本公司编制的《贵州越都化工异地搬迁资源综合利用项目屋面、墙面压型钢板施工方案》第七条要求开展高空作业；在多次发现作业人员未正确佩戴安全带进行高空作业后，未采取有效的措施规范本单位作业人员的违章作业行为导致生产安全事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项的规定，对事故发生负有

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为……。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……。

主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由福泉市应急管理局对七冶安装工程有限责任公司依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业未依法履行安全生产主体责任。贵州越都化工股份有限公司、七冶安装工程有限责任公司未及时采取有效措施规范作业人员的违章作业行为；四川华宇工程监理咨询有限公司贵州第二分公司，在涉事项目施工过程中未认真履行监理职责。

（二）企业安全管理混乱。七冶安装工程有限责任公司开展屋面彩瓦安装作业过程中，未严格按照本公司编制的《贵州越都化工异地搬迁资源综合利用项目屋面、墙面压型钢板施工方案》开展高空作业；在多次发现作业人员未正确佩戴安全带进行高空作业后，未采取有效的措施规范本单位作业人员的违章作业行为。

七、事故整改和防范措施

1.贵州越都化工股份有限公司、七冶安装工程有限责任公司、四川华宇工程监理咨询有限公司贵州第二分公司共同召开“9·3”一般高处坠落事故警示教育大会，加强对主要负责人、安全管理员、现场作业人员及其余全体员工的安全教育培训，进一步强化企业安全风险分级管控、隐患排查治理和安全教育培训工作，提升全员安全生产意识，杜绝违章作业，全面提升企业的安全生产红线意识和管理水平，进一步细化管控措施，杜绝类似事故的发生。

2.贵州越都化工股份有限公司、七冶安装工程有限责任公司、四川华宇工程监理咨询有限公司贵州第二分公司主要负责人、安全管理人员要加强对贵州越都化工异地搬迁资源综合利用项目施工作业全区域的安全检查力度，对存在的安全隐患及时整改，违章操作行为及时纠正，对于违章作业、无证上岗等情形进行全面排查，规避安全风险。

3.贵州越都化工股份有限公司、七冶安装工程有限责任公司、四川华宇工程监理咨询有限公司贵州第二分公司要加强《中华人民共和国安全生产法》《贵州省安全生产条例》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的学习，严格按照《贵州越都化工异地搬迁资源综合利用项目屋面、墙面压型钢板施工方案》规范施工作业，开展好作业人员安全教育培训工作，严格落实作业场所安全防护措施。

4.贵州越都化工股份有限公司、七冶安装工程有限责任公司、四川华宇工程监理咨询有限公司贵州第二分公司，要认真吸取事故教训，举一反三，提高对安全施工的认识，开展好安全生产隐患大排查大检查，对易发生类似事故的作业进行全面排查，严格按照“五落实”整改到位，做到安全作业，不安全不作业。

福泉马场坪街道七冶安装工程有限责任公司“9·3”一般高处坠落事故调查组