景县河北泽邦塑胶科技有限公司“4·19”高处坠落事故调查报告

2022年4月19日17时20分左右，景县高新区河北泽邦塑胶科技有限公司实验办公楼施工现场发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失220万元左右。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，2022年4月21日，景县人民政府成立由县应急管理局牵头，县总工会、县公安局参加的景县河北泽邦塑胶科技有限公司“4·19”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请有关建筑专家参与，对事故开展全面调查。县纪委监委成立追责问责组依规依纪对有关责任单位和责任人员同步展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、综合分析和专家论证等，查明了事故发生的经过原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理和整改防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

1、建设单位概况

河北泽邦塑胶科技有限公司，位于景县工业园区，成立于2003年3月18日，公司类型：有限责任公司，注册资

本：伍仟玖佰万元整，法定代表人：姚淑莹，实际控制人李忠利。统一社会信用代码：91131127787000791U。经营范围：塑胶科技研发、塑胶新产品开发；生产销售橡塑制品、金属软管、液压软管、海洋漂浮输油管线、自营进出口业务。

2、施工单位概况

景县房屋建筑工程公司成立于 1993 年 06 月 16 日，注册地址：景县水厂路南头，法定代表人张振贵，统一社会信用代码：91131127109976867H，注册资本陆佰伍拾万元整，企业类型为集体所有制，经营范围：可承担 1、高度 50 米以下的工业、民用建筑工程；2、高度 70 米以下的构筑物工程等。

1993 年 6 月取得原河北省建设厅核发的《建筑企业资质证书》，2021 年 12 月 22 日换发取得衡水市行政审批局颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别和等级：建筑工程施工总承包叁级，证书编号：D313044873，有效期至 2022 年 06 月 30 日。2005 年 6 月取得原河北省建设厅核发的《安全生产许可证》，2020 年 6 月 21 日取得河北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号（冀）JZ 安许证字【2005】001429，有效期至 2023 年 6 月 21 日。

（二）工程项目概况

1、工程项目基本情况

河北泽邦塑胶科技有限公司实验办公楼项目工程地点位于景县高新区景兴大街港华燃气北侧，包括 1 个二层实验办公楼和 1 个加工车间，总占地面积 21 亩，建筑面积 9000M^2，总投资额：989 万元。该项目有土地手续，用地性质为工业用地，未办理建设工程规划许可证及施工许可证。2021 年 4 月 28 日，河北泽邦塑胶科技有限公司与景县房屋建筑工程公司签订施工合同。合同额 989 万元，合同工期 2021 年 4 月 28 日至 2023 年 4 月 28 日，工程工期约为 730 天。该项目未聘请监理公司。

2、现场勘查情况

事故调查组组织建设单位、施工单位、事故调查组相关人员、专家组成员于 2022 年 4 月 21 日 14 时 40 分对事故现场进行了勘查。

①河北泽邦塑胶科技有限公司实验办公楼整体呈 L 形，东西长 45 米，南北宽 9.5 米，为砖混结构，地上二层，建筑面积 5560 平方米，建筑高度 7.55 米，檐口高度 8.35 米。②实验办公楼周边无横网、立网等防护设施。③二楼屋顶女儿墙高度 0.8 米（加保温层后实际高度 0.62 米），宽 0.44 米，女儿墙上有间距 1.2 米，高度 15 公分避雷支架，女儿墙未安装防护栏杆，女儿墙上有人行走的鞋痕，分别为由东向西一趟鞋痕，由西向东一趟鞋痕。 ④死者坠落位置为实验楼二层屋顶南侧女儿墙处（距西侧女儿墙 2 米，距地面高度 8.35 米），坠落地面头朝东，脚朝西，呈仰卧

状，坠落处有洒落建筑垃圾。⑤屋面保温层为水泥发泡混凝土。⑥混凝土泵车上料管位于实验楼中部龙门架处，长度100米，直径5.1厘米。

（三）事故当天天气情况

04月19日（周二），天气现象晴，风向风力：西南风＜3级，最高温度25℃，最低温度10℃。







二、事故发生的经过、救援、报告情况

（一）事故发生经过

2022 年 4 月 19 日 14 时左右，水泥发泡组组长李兴旺联系工人卢连池（事故死者）、卢连东在实验楼二层楼顶进行水泥发泡保温作业。李兴旺负责在楼下操作水泥发泡混凝土泵，卢连东在楼顶操作输送混凝土的管子（直径 5.1 厘米）放料，卢连池负责用托板找平。16 时 30 分左右，卢连池跟卢连东说手机找不到了，就沿着南侧女儿墙下去找手机。17 时 20 分左右，卢连池在楼下找到手机后回到楼顶，沿南侧女儿墙返回工作岗位时坠落到地面。

（二）事故救援情况

卢连东发现卢连池跌落地面后，立即喊地面的李兴旺停止混凝土泵，告知卢连池摔下去了，随后李兴旺拨打 120 急救电话，同时把有关情况告诉了景县房屋建筑公司经理张振贵，张振贵安排人员立即组织抢救。17 时 40 分左右急救车到达现场，把卢连池送到景县人民医院进行救治。20 时 10 分左右转院至衡水市哈励逊医院救治，22 时 10 分衡水市哈励逊医院宣布救治无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后景县房屋建筑工程公司，于 2022 年 4 月 20 日 18 时 10 分向景县应急管理局进行了书面报告，造成企

业迟报，景县应急管理局接报后在规定时间向衡水市应急管理局进行了报告，并按规定逐级上报。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

卢连池未佩戴防护用品，违规沿无防护措施的女儿墙上行走，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、景县房屋建筑工程公司

(1) 未编制施工组织设计及专项安全施工组织设计。施工单位屋面保温工程施工顺序不合理，上料点选择不当，未考虑人员安全通道，未按临边防护规定设置安全护栏和安全网。违反了《中华人民共和国建筑法》第三十八条[1]、《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-2016) 第4.1.1 [2]的规定。

(2) 安全生产风险管控与隐患治理不到位。施工单位对事发的实验办公楼施工时具有发生高处坠落的风险没有识

[1] 建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的工程项目,应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。

[2] 坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式安全立网封闭。

别管控，未发现并消除高空作业防护不到位的隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[3]、河北省住房和城乡建设厅下发的《建筑施工安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》（冀建安【2018】31号）[4]的规定。

（3）从业人员未进行安全生产教育和培训。施工单位未建立安全生产教育和培训档案，卢连池、卢连东未按照三级安全培训教育规定进行培训，即上岗作业。违反了《中华

人民共和国安全生产法》第二十八条[5]、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十七条[6]的规定。

（4）对施工现场安全生产状况监督检查不到位。卢连池

---

[3] 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。
生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 建立完善的安全生产风险辨识分级管控和生产安全事故隐患排查治理体系，实现风险关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，构建全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制。

[5] 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

在工作过程中，安全员长时间不在岗，没有专人对其工作场所进行安全监督检查，未及时发现并制止卢连池违章作业的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条[7]、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十三条[8]的规定。

（5）未按规定向作业人员进行安全技术交底。违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十七条[9]规定。

2、河北泽邦塑胶科技有限公司

未与施工单位签订专门的安全管理协议，未安排专人对施工现场进行安全检查，对施工单位安全生产管理上存在的安全隐患未能及时发现并督促整改。违反了《中华人民

[7] 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[8] 专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[9] 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

共和

国安全生产法》第四十九条[10]的规定。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和相关责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

卢连池，男，景县杜桥镇大高义村人，违章作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对涉事企业相关人员内部处理建议

李兴旺，男，群众，河北泽邦实验办公楼项目水泥发泡组组长，负责水泥发泡保温施工工作。对临时雇佣的新工人未进行三级安全教育和培训即上岗作业；未及时发现卢连池违章操作行为，对事故发生负有责任。建议由景县房屋建筑工程公司给予辞退处理，由县住建局督促落实。

（三）建议给予行政处罚人员

1、刘奇，男，群众，景县房屋建筑工程公司河北泽邦实

[10] 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

验办公楼项目安全员，负责该项目的员工安全培训教育、安全生产日常巡查工作。对本公司工人未按照三级安全培训教育规定进行培训，即上岗作业；施工现场安全生产状况经常性检查不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]的规定，建议由景县应

急管理局对其处 2021 年年收入（35520 元）百分之二十罚款，即人民币 7104 元的行政处罚。同时，暂停其安全生产有关资格 6 个月，由县住建局督促落实。

2、秦振营，男，群众，景县房屋建筑工程公司河北泽邦实验办公楼项目经理，负责项目部全面工作。未落实工人安全三级教育和培训；对施工现场安全生产状况监督检查不到位，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由景县应急管理局对其处 2021 年年收入（47360 元）百分之二十的罚款，即人民币 9472 元的行政处罚。同时，暂停其安全生产有关资格 6 个月，由县住建局督促落实。

3、张国章，男，群众，景县房屋建筑工程公司安全副经理，负责该公司安全巡查、检查、职工安全培训工作。对公司全员安全教育和培训不到位；对公司安全生产管理工

[11] 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

作不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由景县应急管理局对其处 2021 年年收入（57060 元）百分之二十的罚款，即人民币 11412 元的行政处罚。同时，暂停其建筑施工企业主要负责人安全生产有关资格 6 个月，由县住建局督促落实。

4、张振贵，男，群众，景县房屋建筑工程公司总经理，负责公司全面工作。对公司安全生产管理工作监督检查不到位，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[12]规定，建议由景县应急管理局对其处 2021 年年收入（62400 元）百分之四十的罚款，即人民币 24960 元；未按规定时限上报事故造成迟报，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[13]规定，建议由景县应急管理局对其处 2021 年年收入百分之六十的罚款，计人民币 37440 元；两项合并，由景县应急管理局对其处 2021 年年收入 100%的罚款，计人民币 62400 元的行政处罚。

5、李忠利，男，群众，河北泽邦塑胶科技有限公司总经

[12] 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[13] 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

理，实际控制人，负责公司全面工作。未认真履行主要负责人的安全管理职责，未督促施工单位安全生产工作，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由景县应急管理局对其处2021年年收入（80183.97元）百分之四十的罚款，即人民币32073.59元的行政处罚。

（四）建议对事故责任单位的处罚

1、景县房屋建筑工程公司。未认真落实安全生产主体责任。对事发实验办公楼施工防护不到位；对工人未进行三级安全教育和培训；安全生产风险管控与隐患治理不到位施工现场安全生产状况检查不到位，对事故发生负有责任依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[14]规定，由景县应急管理局给予人民币35万元罚款的行政处罚。同时，暂扣安全生产许可证等相关资质证书3个月，由县住建局督促落实。

2、河北泽邦塑胶科技有限公司。①安全生产主体责任落实不到位，对施工单位安全生产工作未进行统一协调和管理，对事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定，由景县应急管理局给予人民币30万元罚款的行政处罚；②对其在未办理建设工程

[14] 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

规划许可证、施工许可证的情况下，即开工建设问题，交由相关监管部门另案调查处理。

（五）给予组织处理人员

景县纪委监委追责问责组，对景县高新技术产业开发区管理委员会、景县住房和城乡建设局、景县自然资源和规划局三个单位 6名责任人员，依法依规依纪提出组织处理意见。

1、霍雪健，男，中共党员，景县住房和城乡建设局建筑市场稽查股股长，负责县域内无施工许可证的非法违法施工项目的稽查。对非法违法建设项目排查不到位，监管责任未落实，对事故发生负有责任，建议由县纪委监委对其进行诫勉谈话。

2、修月鹏，女，中共党员，景县住房和城乡建设局副局长。对打非治违工作安排落实不到位，对事故发生负有责任，建议由县纪委监委对其进行批评教育并责令做出深刻检查。

3、曹钰桦，女，中共党员，景县高新技术产业开发区管理委员会环保所所长，包联河北泽邦塑胶科技有限公司安全生产工作。对非法违法建设项目排查不到位，对事故发生负有责任，建议由县纪委监委对其进行诫勉谈话。

4、翟学辉，男，中共党员，景县高新技术产业开发区管理委员会二级主任科员，负责事故企业片区的安全生产工作。对打非治违工作安排部署不到位，对事故发生负有责

任，建议由县纪委监委对其进行批评教育并责令做出深刻检查。

5、刘胜武，男，中共党员，景县自然资源和规划局执法队副队长，负责城市规划行政执法。对非法违法建设项目未及时发现和制止，对事故发生负有责任，建议由县纪委监委对其进行诫勉谈话。

6、王志东，男，中共党员，景县自然资源和规划局副局长。对规划执法检查工作落实不到位，对事故发生负有责任，建议由县纪委监委对其进行批评教育并责令做出深刻检查。

（六）建议对相关部门的处理

责成景县住房和城乡建设局、景县自然资源和规划局、景县高新技术产业开发区管理委员会向景县县委、县政府做出深刻书面检查，并组织有关人员认真学习贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产工作重要论述，加强安全监管执法，强化企业主体责任落实，牢牢守住安全生产底线切实维护人民群众生命财产安全，坚决遏制生产安全事故。

五、事故防范和整改措施

（一）严格落实安全生产主体责任。各单位要各负其责、各尽其责、形成合力，共同做好安全生产工作。

1、严格落实建设单位安全管理职责。要加强对施工单位统一协调、管理，定期开展安全检查，对发现的安全问题

要及时督促施工单位整改落实，确保施工安全。

2、严格落实施工单位安全管理职责。对施工现场安全生产状况开展经常性检查，按照安全风险分级采取相应管控措施。要加强对从业人员的安全教育培训，做好班前安全教育，及时告知作业场所存在的危险因素及防范措施，及时制止“三违”行为。同时，要按照《河北省安全生产条例》第六十八条第二款的有关要求，立即对该项目开展一次安全生产状况评估工作。

（二）行业主管部门要严格落实安全生产监管责任。要按照“三个必须”管行业必须管安全的要求，住建部门要认真履行部门职责，建立建筑领域打非治违长效机制，开展安全生产专项整治行动，严格监管执法，督促建设、施工单位认真开展安全生产风险因素辨识和事故隐患排查治理，全面治理建设项目安全风险隐患，督促企业落实安全生产主体责任。

（三）景县高新技术产业开发区管理委员会要严格落实属地政府安全生产监管责任。要按照景县人民政府办公室《关于建立安全生产打非治违长效工作机制的实施意见》（景政办字【2016】22号）文件要求，落实安全生产监管责任，建立打非治违长效机制，督促企业认真落实安全生产主体责任。

景县河北泽邦塑胶科技有限公司

“4·19”高处坠落事故调查组

2022 年 6 月 3 日