东丽经开区天津市思特玻璃有限公司“6·20”一般高处坠落事故调查报告

2026年6月20日，位于东丽经济技术开发区的天津市思特玻璃有限公司内发生一起生产安全事故，1名从业人员在办公楼东侧临时罩棚顶部进行维修作业过程中从高处坠落至地面，造成1人受伤，直接经济损失约40万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经东丽区人民政府批准，由区应急管理局牵头，公安分局、总工会、东丽经开区管委会为成员单位，同时邀请区监察委、检察院派员参加，成立东丽区人民政府天津市思特玻璃有限公司“6·20”事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况、直接经济损失，查明了事故性质，认定了事故责任，总结了事故教训，提出了对责任单位和责任人的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，东丽经开区天津市思特玻璃有限公司“6·20”一般高处坠落事故是一起因涉事企业安全管理缺失，高处作业现场未采取安全措施、未设置安全监护人员，现场作业人员在不具备高处作业资格情况下开展维修作业，最终造成1人受伤的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

1.天津市思特玻璃有限公司（以下简称天津思特玻璃公司）

公司统一社会信用代码：91120102727539525N；企业经济类型：私营经济；法定代表人：孙某梅；住所：天津市东丽区张贵庄路北侧；实际经营地址：天津市东丽开发区三经路22号。经营范围主要包括：防火、中空、太阳能、中空百叶窗、钢化、夹层、彩釉及艺术装饰玻璃制造、加工、安装、设计，新型玻璃研发、生产、销售及技术咨询、转让，装饰装修工程等。

天津思特玻璃公司员工共80人，设总经理1名，全面主持公司管理工作；设公司常务副总经理1名，分管安全、生产、设备、日常经营等工作；设车间总调度1名，具体负责生产排产计划及生产一线人员调配工作。

2.河北众惠互利人力资源服务有限公司（以下简称河北众惠人力公司）

公司统一社会信用代码：91130925MA0DCYXN5H；企业经济类型：私营经济；法定代表人：孙某会；住所：盐山县老收费站南500米。经营范围主要包括：劳务派遣、劳务外包、货物装卸服务、家政服务、物业管理服务；承揽绿化工程、建筑工程、机械设备租赁；人力资源服务等。

（二）公司工艺流程情况

天津思特玻璃公司主要从事高性能复合防火玻璃系统及相关特

种玻璃产品的研发、生产、加工和销售，主要产品包括C类防火玻璃、A类防火玻璃及配套型材等。公司防火玻璃生产以玻璃基片为主要原料，根据产品要求进行改裁、磨边、钢化等前期加工。钢化后的玻璃经检验、上片和清洗后进入合片工序，通过码条、热压等方式进行合片，并对玻璃边部进行密封；完成边部密封后，将配置好的防火胶液灌注至玻璃内部并进行封口，随后进行加热、固化处理，经成品检验合格后入库。

（三）合同签订及涉事人员情况

天津思特玻璃公司与河北众惠人力公司签订《人力资源外包服务合同》，合同约定：河北众惠人力公司为天津思特玻璃公司提供安排劳动力、代发工资、代缴社会保险和住房公积金等服务。

经调查发现，天津思特玻璃公司与河北众惠人力公司存在劳务派遣用工关系，劳务派遣人员共计54人。此次事故伤者孟某尧系河北众惠人力公司派遣至天津思特玻璃公司的劳务派遣人员。孟某尧于2025年2月入职，同年2月18日接受天津思特玻璃公司的三级安全教育培训并考核合格后，到公司玻璃部门担任操作工一职。

（四）现场勘验情况

1.事故发生地点位于天津思特玻璃公司办公楼东北侧、办公楼与车间过道附近的临时罩棚。

2.临时罩棚主要用于存放托盘、淘汰设备及临时物料。临时罩棚为钢结构搭建，防水雨棚做顶。罩棚长 27.32 米、宽 6.99 米、高 4.72 米。人员坠落高度为 4.5 米。如图 1 所示。



图 1 涉事罩棚照片

二、事故经过、应急处置及评估情况

（一）事故经过

2026 年 6 月 20 日，因降雨造成天津思特玻璃公司办公楼东北侧临时罩棚顶部积水、局部破损。天津思特玻璃公司车间总调度呼某拴安排公司操作工王某桥、劳务派遣人员孟某尧及李某堂 3 人处理罩棚积水并对破损部位进行修补、加固。

当日13时许，孟某尧、李某堂、王某桥开始作业。作业过程中，孟某尧在距地面约4.5米的罩棚顶部板材上使用手持电动工具、压条等器具对棚顶进行维修加固；李某堂在脚手架上向其递送工具、材料并参与打螺丝；王某桥在地面递送物品。

15时35分许，孟某尧在作业过程中从罩棚顶部不慎坠落，经罩棚与相邻建筑之间的缝隙落至地面，造成其头部等部位受伤。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员立即展开现场救援，并拨打120急救电话。120急救车赶到现场后将孟某尧送到天津市第三中心医院救治，后转到天津市海河医院进行康复治疗。

（三）事故接报及响应情况

6月20日16时34分，区应急管理局接到市局指挥中心电话告知相关情况后，立即向区政府及区各有关部门进行报告。区应急管理局、经开区管委会相关领导带队前往事故现场，到达现场后有序开展现场处置工作。本次事故按照规定上报，不存在迟报、瞒报、谎报、漏报情况。

（四）应急处置评估

在本次应急救援处置过程中，现场人员救援开展及时，区政府及区有关部门、属地街道应急响应迅速，现场指挥协调有力，信息流转畅通，应急处置措施得当。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人受伤。伤者：孟某尧，男，55岁，山东省德州市人。经天津市第三中心医院出具的《诊断证明》诊断，依据《生产安全事故分类与编码》（GB6441-86）和《生产安全事故伤害损失工作日判定》（GB/T15499-1995），认定孟某尧的受伤情况构成重伤。

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定统计，截至现在该起事故直接经济损失约40万元人民币（不含事故罚款）。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过事故调查组现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，判定事故发生直接原因如下：

现场作业人员孟某尧在未佩戴使用安全帽、安全带等劳动防护用具、作业现场未采取安全可靠防坠落措施的情况下持续开展高处作业，最终导致其不慎从临时罩棚顶部坠落至地面受伤，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.现场作业人员安全意识淡薄。孟某尧未接受高处作业的安全培训、未取得相应资格[1]，不具备高处作业相应作业能力，对高处作业存在的安全风险辨识不到位，风险预判能力不足，违规开展高处

[1]《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条第二款：特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

作业。

2.高处作业组织管理失控。呼某拴作为现场生产调度和作业安排人员，在明知相关人员未取得高处作业相应资格的情况下，仍安排其从事高处维修作业；安排作业前未向公司主要负责人、安全管理人员报告，未制定作业方案，未履行审批手续，未进行安全技术交底，未明确符合要求的现场监护和安全检查措施[2]。

3.企业特种作业资格管理不到位。天津思特玻璃公司虽制定特种作业安全管理制度并组织过安全培训，但未将教育培训与依法取得特种作业资格有效衔接，致使无证人员从事高处维护作业[3]。

4.现场风险辨识和防护措施不到位。天津思特玻璃公司未针对临时高处作业活动开展有效的安全风险辨识和评估[4]，未设置可靠安全带挂点、生命绳或其他防坠落设施，未确保作业人员安全帽、安全带等劳动防护用品正确使用。

5.安全生产检查督促不到位。天津思特玻璃公司现场安全巡视检查工作流于形式，未能及时发现并消除无证高处作业以及未落实防坠落措施等存在的事故隐患[5]。

---

[2]《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条：生产经营单位进行检修、保养、抢修、调试、装卸等作业，属于国家和本市规定危险作业的，应当遵守有关规定；不属于国家和本市规定危险作业的，应当进行风险分析，采取断电、吹扫、通风、检测等安全措施，设置安全监护人员、划定警戒区，确保作业安全。

[3]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第九条第一款：特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术培训，包括理论培训和实际操作培训。

[4]《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条：生产经营单位应当履行下列安全风险分级管控责任：（一）落实安全风险分级管控制度，开展安全风险的辨识、评估、公告、防控等工作；（二）全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏、并持续更新完善。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

五、处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

天津思特玻璃公司作为安全生产责任主体，对从业人员安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员熟悉本公司有关高处作业的规章制度；未辨识出罩棚维修作业现场存在的安全风险并采取相应的管控措施，未及时发现并消除事故隐患。天津思特玻璃公司对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]、第四十一条第一款及第二款[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项[9]的规定，建议由东丽区应急管理局对天津思特玻璃公司给予行政处罚。

（二）对有关责任人员的处理建议

1.孙某春，作为天津思特玻璃公司总经理，负责公司全面工作，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除事故隐患。孙某春对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[10]的规定，依据《中华人

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款及第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]的规定，建议由东丽区应急管理局对孙某春处2025年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2.杨某权，作为天津思特玻璃公司常务副总经理，分管安全、生产、设备、日常经营等工作，检查本单位的安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患。杨某权对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[12]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[14]的规定，建议由东丽区应急管理局对杨某权处2025年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

3.呼某拴，作为天津思特玻璃公司车间总调度，具体负责生产排产计划及生产一线人员调配工作，未及时制止和纠正现场作业人员违反高处作业相关规定的违规行为，安全管理工作不到位。呼某拴对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[15]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项的规定，建议由东丽区应急管理局对呼某拴处2025年年收入百分之二十

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

罚款的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）天津思特玻璃公司要深刻汲取事故教训，举一反三，针对本次事故组织全体员工召开安全警示教育会，对全体员工开展高处作业安全专项教育培训，重点围绕禁止违章作业行为、防护用品佩戴、作业环境安全风险辨识等内容。

（二）天津思特玻璃公司要针对全厂区高棚、高梯、脚手架等可能涉及高处作业活动的设施设备开展全面排查工作，对排查中发现的隐患问题进行逐一整改闭环，彻底消除设备设施存在的松动、破损等安全风险隐患。

（三）天津思特玻璃公司要建立长效安全管控机制，全面推行高处作业许可审批制度，凡涉及高处作业前必须严格履行作业申请与作业票办理程序，做到“无审批、不作业”，还要强化作业全过程的安全监护，明确并落实现场专职监护人员职责，确保作业现场安全管控到位，坚决杜绝违章作业行为再次发生。

东丽区人民政府天津市思特玻璃
有限公司“6·20”事故调查组