# 西安高新鱼化嘉苑二标段项目“7•13”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2025-09-26 09:57 来源：应急管理局

2025年7月13日7时45分许，西安高新区鱼化嘉苑二标段项目20号楼隔震层内，1名工人在使用角向磨光机切割电缆桥架时颈部受伤，后经医院抢救无效死亡。直接经济损失约230万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，2025年7月17日，市政府批准成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、高新区管委会等单位组成的西安高新鱼化嘉苑二标段项目“7·13”事故调查组（以下简称调查组），邀请市纪委监委派员参加，同时聘请相关专家参与，开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，提出了改进和防范措施建议。

经调查认定，西安高新鱼化嘉苑二标段项目“7·13”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

鱼化嘉苑二标段项目位于西安高新区龙定路以南、鱼化寨街以北、鱼化一路以西、鱼化三路以东，项目总建筑面积约250722.43平方米，主要包括3#楼、4#楼、7#楼、8#楼、11#楼、12#楼、13#楼、15#楼、16#楼、20#楼（幼儿园）等全部施工工作。事故发生地点位于20#楼隔震

层，事故发生前，20#楼主体结构封顶，车库主体完成，消防工程安装施工基本完成，处于调试、收尾阶段。

（二）相关单位情况

1.建设单位：西安市高新区领嘉建设开发有限公司（以下简称：领嘉建设公司），经营范围：物业管理、园区管理服务、工程管理服务、公共事业管理服务等。

2.施工单位：陕西建工某公司（以下简称总包单位），经营范围：建设工程施工、住宅室内装饰装修等。

3.专业分包单位：辰飞机电安装工程有限公司（以下简称：辰飞机电公司），经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动、消防技术服务等。

4.监理单位：陕西建科项目管理有限公司（以下简称：陕西建科公司），经营范围：建设工程监理等。

（三）事故发生经过

2025年7月13日7时30分许，辰飞机电公司工人姜某带领小工吕某坤携带电扳手、电锤、角向磨光机（以下简称角磨机）进入20#楼避震层进行电缆桥架切割作业。姜某负责使用角磨机切割桥架，吕某坤在约3米远处整理施工材料。7时45分许，姜某使用角磨机对悬空的电缆桥架进行切割时，电缆桥架夹住树脂砂轮造成砂轮局部破裂，砂轮旋转受阻，角磨机向左侧反弹至姜某颈部。吕某坤听到姜某惨叫后，发现姜某倒地，颈部受伤，随即跑出避震层求救，遇见附近工友后，告知姜某受伤。同时，在附近巡查的辰飞机电公司生产经理管某宏也赶到现场救援，7时55分，工友拨打了120急救电话。8时11分，120到达现场，对姜某进行了心肺复苏，随后将其送往西安高新医院。8时47分，姜某经医院抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

7月14日、15日，调查组组织专家先后两次对事发现场进行勘查，有关情况如下：

事发地点位于高新区鱼化嘉苑二标段项目20#楼（幼儿园）隔震层地下一层，层高2.44m，梁下高1.74m。涉事消防电缆桥架为防火涂层电缆桥架，通过隔震层接入室外电缆井，尺寸为宽度14cm，厚度9cm，切割长度为50cm，切割点距地面1.4m。经现场对电缆桥架固定稳定性进行试验，桥架横向摆动幅度较大，摆动幅度约5cm。

事发现场采用人工照明，在距离地面0.3m的柱子旁边上放置一盏LED照明灯具，现场遗留1个安全帽、1副近视眼镜、1个充电扳手、1个电锤。角磨机防护罩上可见角磨机切割砂轮甩出的大量片状血迹，东侧水平桥架上可见点状血迹。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况

姜某，男，陕西长武县人，为辰飞机电公司工人，于此次事故中死亡。

2.直接经济损失情况

此次事故直接经济损失约230万元（不含事故罚款）。

二、事故信息接报及响应情况

（一）事故信息接报及善后处置情况

2025年7月13日7时55分，现场工友拨打了120急救电话。8时11分，120到达现场将姜某送往西安高新医院救治。8时05分，辰飞机电公司生产经理管某宏向总包单位项目经理梁某、施工员王某电话报告了事故情况，梁某安排王某赶到高新医院。8时47分，姜某经医院抢救无效死亡后，梁某安排王某和吕某坤去鱼斗路派出所报案。9时57分，梁某向高新区应急管理局报告了事故情况。10时03分，鱼斗路派出所接到报案后对现场进行了勘察，排除了刑事案件可能。

7月14日，辰飞机电公司与死者家属签订了赔偿协议，善后工作结束。

（二）事故应急处置评估情况

该起事故应急救援处置科学、有序，未发生次生灾害；舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序稳定。

事故发生后，总包单位未按规定时限上报事故情况，属于迟报。

三、事故原因分析

（一）直接原因

姜某在对悬空的电缆桥架进行切割时，未按规定佩戴个人防护用品，使用的角磨机未安装辅助手柄，在作业时未按规定保证桥架固定稳妥，桥架摆动幅度大，角磨机树脂砂轮被桥架卡住，后产生与砂轮旋转方向相反的运动，破裂后旋转受阻，造成角磨机反弹至工人左侧颈部，割伤其颈部动脉致死。

（二）有关责任单位存在的主要问题

1.辰飞机电公司。安全生产主体责任落实不力，未针对项目实际开展安全风险分级管控且未建立风险辨识清单；对新入职工人安全培训教育不到位，动火作业管理缺失，2025年以来共开展动火作业4次，均未按照规定落实审批报备手续，其中7月12日、13日进行动火作业时未安排人员进行监护，未发现工人在作业时未佩戴安全防护用品、未安装辅助手柄的行为；安全技术交底流于形式，未对工人进行施工方案和安全技术交底；每日隐患排查检查不到位，未建立隐患排查治理台账且无整改复查资料，2025年开展月检查共计发现问题13项，均无整改佐证资料。

2.总包单位。新入场人员三级安全教育培训不到位，培训时长不足且未如实记录，存在个别人员未经培训考核合格就上岗作业的情况；现场管控不到位，未及时发现辰飞公司多次未经审批就开展动火作业的行为；隐患排查治理不扎实，2025年1至6月，检查发现20#楼31项问题，均无复查闭环佐证资料；事故发生后，未按规定时限上报事故情况，属于迟报。

3.陕西建科公司。未建立隐患排查治理台账，部分隐患无复查整改资料。重大事故隐患整治不到位，2025年以来共发现该项目重大事故隐患6项，虽督促施工单位进行整改，但均无整改闭环佐证资料且未向行业部门上报。

4.领嘉建设公司。作为建设单位，疏于对监理单位、施工单位的管理，未及时发现其隐患排查整治不到位的问题。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追责人员（1人）

姜某，男，辰飞机电公司工人，动火作业前未按规定进行上报审批，在使用角磨机作业时未按规定固定工件、未安装辅助手柄、未佩戴防护用品，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）对有关责任人员的处罚建议（4人）

1.丁某明，男，辰飞机电公司法定代表人，未有效落实主要负责人职责，未针对项目实际情况建立风险辨识清单和危险源辨识清单，未对项目现场隐患排查治理情况进行检查；对员工安全培训教育情况督促不力；对事故发生负有领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等规定给予其相应的行政处罚。

2.谷某新，男，辰飞机电公司鱼化嘉苑二标段项目经理，未针对项目实际情况建立风险辨识清单和危险源辨识清单；对新入职工人安全培训教育不到位；对现场安全检查发现的隐患问题未及时督促整改闭环；对上述问题负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第三项、第五项之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定给予其相应的行政处罚。

3.管某宏，男，辰飞机电公司鱼化嘉苑二标段生产经理，施工方案和安全技术交底流于形式，未对全部工人进行交底；现场管理不到位，动火作业管理缺失，未发现作业人员未经审批就进行动火作业的行为；对施工现场安全巡查检查力度不够、流于形式，对检查发现的问题没有进行复查，月安全检查发现13项问题，无整改验收记录及佐证资料。对事故发生负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等规定给予其相应的行政处罚。

4.梁某，男，中共党员，总包单位鱼化嘉苑二标段项目经理，未有效督促落实进场人员的安全生产培训教育计划，未及时发现并消除施工现场存在的事故隐患；事故发生后，未按规定时限向有关部门报告事故情况。对有上述问题负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项、第七项之规定，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款、第一百一十条第二款和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条等规定给予其相应的行政处罚；其违纪行为建议按照《安全生产领域违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》有关规定，由其所在党组织进一步调查处理。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议（3家）

1.辰飞机电公司，作为项目专业分包单位，未依法履行安全生产主体责任，未针对项目实际开展风险辨识，安全技术交底和安全培训教育不到位，隐患排查治理不扎实，未建立隐患排查整治台账；动火作业管理缺失，存在切割作业人员未经审批且未佩戴防护用品进行动火作业的问题。对此次事故发生负有主要责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款、第四十一条第一款和第二款、第四十三条、第四十五条的规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项等规定，给予其相应的行政处罚。

2.总包单位，对新入场人员三级安全教育培训不到位，学时不足且未如实记录；隐患排查治理不扎实、现场管控不到位，对有关问题负有责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第四款、第四十一条第二款的规定的规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项和第四项、第一百零二条等规定，给予其相应的行政处罚。

3.陕西建科公司，未建立隐患排查治理台账，隐患排查整治不到位，部分隐患无复查整改资料，对有关问题负有责任。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款的规定，建议由市住建局对其作出相应的行政处罚。

（四）其他处理

1.领嘉建设公司，作为建设单位，对施工单位、监理单位在整改复查中不到位的问题失管失察，建议其向上级单位作出书面检查。

2.高新区住建局，未能有效督促项目各参建单位落实安全生产主体责任，对企业的整改情况未形成书面复查记录，执法程序不规范，建议向高新区管委会作出书面检查。

五、事故改进和防范措施建议

（一）辰飞机电公司，要认真汲取事故教训，切实加强施工现场安全管理，扎实开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作，强化隐患排查治理，加大安全检查力度，重点加强对动火作业、切割焊接等关键工序、关键设备的安全管理、旁站和检查，及时发现并制止违法违规和各类不安全行为；认真开展安全培训教育和安全技术交底，督促从业人员正确佩戴劳动防护用品，切实提高从业人员安全风险意识和自我防范能力。

（二）总包单位，要严格遵守国家法律法规和公司制定的各项制度，加强对所属项目的检查力度，认真压实各级监管责任，严格落实事故信息报送规定，杜绝迟报、谎报行为；要扎实开展人员三级安全教育培训工作，严格落实培训时长要求，确保全员经培训考核合格后方可上岗；进一步加强对分包单位的管理，加大隐患排查整治力度，及时制止违章作业、冒险作业行为。

（三）陕西建科公司，要严格履行监理职责，在日常监理巡查过程中，及时督促施工单位对发现的安全隐患问题进行整改并形成闭环，涉及重大事故隐患，要按规定整改闭环并上报行业主管部门；进一步督促施工单位做好作业人员三级安全培训教育和安全技术交底工作。

（四）领嘉建设公司，要切实履行建设单位首要责任，加强对施工、监理等单位的安全管理，督促各参建单位提高隐患排查整治能力水平，确保隐患整治闭环。

（五）高新区住建局，要持续提升安全生产管理能力，狠抓参建各单位主体责任落实。要严格按照治本攻坚三年行动要求，扎实开展建筑领域隐患排查整治工作，对排查出的问题隐患，建立清单台账，做到闭环管理，持续推动重大事故隐患动态清零，确保安全生产形势稳定。