索引号：	11341602783099464B/202308-00059	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	谯城区应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管 / 公民
有效性：	有效	**关键词：**	无
名称：	谯城区赵桥乡“7·2”一般高处坠落事故调查报告	**文号：**	无
发文日期：	2023-08-22 14:08	**发布日期：**	2023-08-22 14:08

谯城区赵桥乡“7•2”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2023-08-22 14:08　　来源：谯城区应急管理局　　浏览：24 次

2023年7月2日12时左右，在亳州市谯城区赵桥乡亳州市XX科技有限责任公司，发生一起搭建彩钢瓦作业高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，经亳州市谯城区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区住建局、区公安分局、区总工会及赵桥乡人民政府等部门组成的“2023·7·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员及综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

亳州市XX科技有限责任公司（以下简称公司），法定代表人：张XX；注册地址：安徽省亳州市谯城区XX路东300米；统一社会信用代码：913416XXXX；经营范围：农作物秸秆处理及加工利用服务；农业专业及辅助性活动等。

死者：石X，男，40岁，汉族，身份证号码：341281XX，系本次搭建彩钢瓦作业的实际施工人。石X未取得高处作业特种作业操作证，未接受过系统性的安全生产教育培训。

（二）事故现场及作业环境情况

事故现场位于谯城区赵桥乡XX路东300米；亳州市XX科技有限责任公司院内。事发时石X正在厂区院内东侧搭建彩钢瓦。现场搭设有一处简易木质脚手架，高度约3米。经现场勘查，未设置扫地杆、剪刀撑，未设置防护栏杆和安全网。事发时，石X未佩戴安全帽，未系挂安全带。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年6月25日左右，公司原存放秸秆的厂房上的彩钢瓦年久失修，破损严重，准备更换新彩钢瓦。张XX排人完成采购后，于7月2日开始组织人员施工。7月2日上午，石X独自一人对原破损的彩钢瓦进行拆除。12时许，石X在向下拉拽彩钢瓦时因用力过猛，身体失去平衡。由于未系挂安全带，石X从约3米高的脚手架上直接坠落至地面。

（二）应急救援情况

事故发生后，在场的其他人员听到异响后立即跑至现场，发现石X仰面躺在地面上，头部出血。随即拨打了120急救电话，并送往医院救治。2023年7月3日11时许，伤者家属向赵桥派出所报案称伤者已死亡。当地派出所随后进行调查，于7月3日19时调查结束，确定伤者石X于2023年7月3时凌晨2时左右，经救治无效死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：石X，男，40岁。

（二）直接经济损失情况

经核定，本次事故共造成直接经济损失约人民币35万元。主要包括：丧葬费、一次性工亡补助金、家属精神抚慰金及善后处理事务性费用等。目前，相关赔偿款项已由公司与死者家属达成一致并支付完毕。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

人的不安全行为：死者石X安全意识极其淡薄，严重违反高处作业安全操作规程。在未取得特种作业资质、未佩戴安全帽、未系挂安全带、脚手架未设置防护栏的情况下，擅自进行高处作业；且在作业过程中操作不慎，失去重心导致坠落。

物的不安全状态：现场使用的脚手架搭设不符合相关标准，缺乏必要的安全防护设施（如安全帽、安全带、防护栏等）。

（二）间接原因

公司负责人张XX安全生产主体责任缺失，将拆除和搭设彩钢瓦的工作安排给不具备相应资质和安全生产条件的个人，且未对施工人员进行安全教育，未对施工现场存在的隐患进行排查整治。

属地安全监管存在盲区。赵桥乡人民政府及相关村委会对辖区内零星修缮工程的安全监管力度不够，日常巡查排查不到位，对房屋修缮作业中普遍存在的无证上岗、不佩戴安全防护用品等违法违规行为未能及时予以纠正和制止。

（三）事故性质

经事故调查组综合认定，谯城区赵桥乡“2023·7·2”高处坠落事故是一起因违章作业、安全防护缺失及属地监管不到位引发的一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故直接责任人的处理建议

死者石X，安全意识淡薄，严重违反高处作业安全操作规程，在未采取安全防护措施的情况下冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对亳州市XX科技有限责任公司的处理建议

公司负责人张XX将高处作业安排给不具备资质的个人，未履行安全管理职责，对事故发生负有主要管理责任。鉴于其在事故发生后积极做好死者家属安抚和善后处置工作，建议对于免于予行政处罚。

（三）对属地监管部门的处理建议

赵桥乡人民政府在零星工程安全监管方面存在履职不到位的问题。建议责成赵桥乡人民政府向谯城区人民政府作出深刻书面检查。

六、 事故主要教训

（一）作业人员安全素质亟待提升。本次事故再次暴露出部分基层务工人员安全技能匮乏、自我保护意识极差的问题。“习惯性违章”和“侥幸心理”是导致悲剧发生的直接推手。

（二）零星工程安全监管薄弱。此类工程往往规模小、工期短、点多面广，极易成为监管盲区，使得安全防护措施形同虚设。

七、 事故整改和防范措施

（一）严厉打击违法违规行为，强化源头管控。赵桥乡要联合相关部门积极开展建设工程安全专项整治，严厉查处将工程发包给无资质队伍或个人、无证上岗等违法行为。

（二）压实属地管理责任，消除监管盲区。赵桥乡及各村（居）委会要建立健全农村零星工程备案登记制度，将辖区内所有房屋修缮、装修工程纳入网格化监管。加大日常巡查频次，发现违章作业和安全隐患必须立即叫停并督促整改。

（三）深化安全教育培训，提升防范意识。要结合本次事故教训，通过微信公众号、村广播、宣传横幅等多种形式，普及高处作业“十不准”及安全带、安全帽的正确使用方法，切实提高一线作业人员的安全防范能力。

谯城区“2023·7·2”一般高处坠落事故调查组

2023年8月18日

扫一扫在手机打开当前页