四川彭山经开区A区四川吉业达建筑工程有限公司“3·24”一般物体打击瞒报事故调查报告

四川彭山经开区A区四川吉业达建筑工程有限公司“3·24”
一般物体打击瞒报事故调查组

2026年6月24日

目 录

一、事故发生经过及应急处置情况.....1
（一）事故发生经过.....1
（二）应急处置情况.....2
（三）事故报告及瞒报情况.....2
二、基本情况.....2
（一）涉事单位概况.....2
（二）涉事人员情况.....3
（三）作业现场及设备情况.....3
（四）事故现场勘验情况.....4
三、事故原因分析及事故性质认定.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....7
（三）事故的类别.....7
（四）事故性质.....7
四、调查发现的主要问题.....7
（一）事故发生单位.....7
（二）有关部门.....8
（三）地方党委政府.....8
五、对责任单位和责任人员的处理建议.....8
（一）建议给予行政处罚的单位.....8
（二）对相关责任人员的处理建议.....8

六、事故主要教训.....9
七、整改措施建议.....11

2026年3月24日13时40分，四川彭山经开区A区四川吉业达建筑工程有限公司发生一起物体打击事故，造成1人受伤，后经抢救无效于2026年4月3日死亡，直接经济损失约150万元，事故发生后，事故单位未依法向负有安全生产监管职责的部门报告，涉及瞒报。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经眉山市彭山区人民政府同意，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区经济和信息化局、区总工会、彭山经开区应急管理局等单位组成的四川彭山经开区A区四川吉业达建筑工程有限公司“3·24”一般物体打击瞒报事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请区人民检察院派员参与事故调查，报请区纪委监委同步成立追责问责审查调查组，开展审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故经过及原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年3月24日13时40分许，四川吉业达建筑工程有限公司临时工陈斌，在四川思念食品有限公司厂区外围建筑拆除施工

项目工地，从事车间冻库聚氨酯板拆除传递接应作业。作业过程中，陈斌佩戴安全帽站立于地面，负责接应升降机平台上由临时工彭小琴从高处传递下放的聚氨酯板。该板材规格为宽1米、长7米，单块重量约100斤。作业期间，因冻库冰块融化导致作业区域地面湿滑，陈斌在对接物料时身体重心失衡，不慎摔倒。此时高处传递的聚氨酯板受重力作用持续下落，板材边缘击打在陈斌安全帽下檐处的额头部位，致其头部严重受伤，引发事故。

（二）应急救援情况

事故发生后，工友彭小琴立即为陈斌按压伤口止血，其他工友拨打120急救电话并呼喊项目经理覃朋。覃朋迅速赶到现场，组织人员保护现场。14时15分许，伤者被送往眉山市彭山区人民医院。后因伤情过重，经多次转院救治，陈斌最终于2026年4月3日17时40分在眉山市中医院抢救无效死亡。

（三）事故报告及瞒报情况

事故发生后，四川吉业达建筑工程有限公司未向彭山经开区应急管理局、彭山区应急管理局、区经济和信息化局等负有安全生产监督管理职责的部门报告，亦未按施工合同约定向发包方四川思念食品有限公司通报事故情况。自事发至伤者于2026年4月3日死亡，该公司始终未履行事故报告义务，超过法定报告时限，其行为构成瞒报。

二、基本情况

（一）涉事单位概况

施工单位：四川吉业达建筑工程有限公司，统一社会信用代码：

91511402MA63CJX917，法定代表人：洪燕，注册资本：肆仟捌佰万元整。经营范围包括建设工程监理、建设工程施工、测绘服务、建设工程质量检测、住宅室内装饰装修、施工专业作业、建筑劳务分包、建筑拆除作业等。该公司具备相关建筑施工经营资质。本次承接四川思念食品有限公司厂区内、外围建筑拆除施工项目，主要负责厂区老旧附属建筑、车间配套设施拆除及清运作业。

发包单位：四川思念食品有限公司，统一社会信用代码：915114007958258 81C，法定代表人：姚中英。经营范围：速冻食品生产、加工、销售；相关原材料的购销。

合同安全约定：四川思念食品有限公司于2026年3月9日与四川吉业达建筑工程有限公司签订的《四川思念食品有限公司外围建筑拆除施工项目施工合同》第九条第二款约定，发包方（甲方）负责监督承包方（乙方）的施工质量、进度、安全，并对成本管控目标进行监督管理。

（二）涉事人员情况

1. 陈X：男，民族：汉族，身份证号：5111221968XXXXXXXX，系四川吉业达建筑工程有限公司临时务工人员，事故现场地面接应作业人员，日常从事建筑拆除、物料传递辅助工作，作业时已佩戴安全帽。

2. 彭小X：男，民族：汉族，身份证号：5111221977XXXXXXXX，系四川吉业达建筑工程有限公司临时务工人员，事故现场自行剪叉式升降工作平台物料传递作业人员，负责高处聚氨酯板传递下放工作。

（三）作业现场及设备情况

事故事发地点位于四川思念食品有限公司厂区原料库房外围建筑拆除施工项目作业区域，现场为车间冻库拆除作业面，主要作业内容为拆除冻库聚氨酯保温板。作业采用自行剪叉式升降工作平台进行高处传料、地面人员接应的人工传递方式。涉事物料为冻库聚氨酯板，规格为宽 1 米、长 7 米，单块重量约 100 斤，体积大、重量重、与人体接触面积较大，传递作业风险较高。作业当日，现场地面湿滑，未设置防滑警示标识，未铺设防滑防护设施，作业区域风险防控措施缺失。

（四）事故现场勘验情况

2026 年 5 月 13 日 10 时 30 分至 11 时 00 分，调查组对事故现场进行了勘验，基本情况如下:

事故现场位于思念食品有限公司原料库房，拆除项目施工已完结。现场有一栋大跨度弧形钢屋面冷链冷库建筑，建筑前方为大面积开挖堆积的黄泥土坡，边坡陡峭，无护坡、排水沟等防护措施，土体裸露松散；地面坑洼泥泞，混杂有碎石、建筑垃圾、废



三、事故原因分析及事故性质认定

（一）直接原因

事故发生的直接原因是：作业现场地面湿滑，作业环境不符合安全施工条件；聚氨酯板体积大、重量大，下落过程中冲击力强，作业人员摔倒后无法及时避让，板材边缘撞击其头部致伤。

（二）间接原因

四川吉业达建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，作业现场安全管理缺失。具体表现为：未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度和安全风险分级管控制度；未按规定对聚氨酯板拆除作业进行全面的安全风险辨识，对作业风险认知不足；安全风险分级管控措施不力，未能及时发现并消除作业场地湿滑这一安全隐患。

（三）事故的类别：物体打击事故。

（四）事故性质

经调查组综合认定，四川吉业达建筑工程有限公司“3·24”一般物体打击事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位、现场安全管理混乱，且事发后施工单位瞒报的一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题。

（一）事故发生单位

四川吉业达建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位。法定代表人洪燕履行安全生产主要负责人法定职责不到位，未督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐

患；未及时并如实报告生产安全事故。

（二）有关部门

经调查组查阅区经济和信息化局相关安全生产资料，未发现履职不到位的情况。

（三）地方党委政府

经调查组查阅彭山经开区应急管理局相关安全生产资料，未发现履职不到位的情况。

五、对责任单位和责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》及《生产安全事故报告和调查处理条例》，提出如下处理建议:

（一）建议给予行政处罚的单位

四川吉业达建筑工程有限公司安全风险辨识不全面，隐患排查治理不到位[1]；岗位操作规程指导性和实操性不强；安全技术交底不规范[2]。对事故发生负主要责任，建议由彭山区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理建议

1.洪燕。四川吉业达建筑工程有限公司法定代表人。其未依法履行安全生产现场检查职责，将本应由其亲自履行的现场安全监督职责全权委托覃朋代为履行，且未出具书面授权委托书，对项

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第二款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施以及事故应急措施。

目现场安全风险管理缺位[3]，未及时消除作业场地湿滑的生产安全事故隐患[4]，在事故发生后，未履行法定报告职责，隐瞒事故情况，延误政府部门应急处置和事故调查[5]，对事故发生负主要责任，建议由彭山区应急管理局依法给予行政处罚。

2.覃朋。四川吉业达建筑工程有限公司项目现场负责人，负责拆除项目的全面管理工作。其组织开展的风险辨识不全面，对拆除作业过程中的安全生产工作检查不到位，未及时排查和消除事故隐患，对事故发生负直接管理责任，建议由彭山区应急管理局依法给予行政处罚。

3.周妍。四川吉业达建筑工程有限公司安全管理人员，负责公司安全生产工作。其对拆除作业的安全生产工作检查不到位，未及时排查并消除生产安全事故隐患[6]。对事故发生负主要管理责任，建议由彭山区应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任严重缺失，法治意识和红线意识淡薄

四川吉业达建筑工程有限公司作为施工单位，未依法履行安全生产主体责任，存在以下突出问题：一是主要负责人未履行法

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第五条 :生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人 ,对本单位的安全生产工作全面负责。

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款 : 生产经营单位的主要负责人组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七款 : 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：及时、如实报告生产安全事故。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(五)项 :生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责 :(五)检查本单位的安全生产状况 ,及时排查生产安全事故隐患 ,提出改进安全生产管理的建议。

定现场检查职责。 该公司主要负责人未依法履行安全生产第一责任人的现场检查职责，以负责内勤为由，从未到施工现场进行安全生产检查，将本应由其亲自履行的现场安全监督职责全权委托项目负责人代为履行。二是现场安全管理混乱，风险防控措施缺位。未对作业环境开展有效的风险辨识和评估，在明知作业地面湿滑的情况下，未采取铺设防滑垫、设置警示标识等任何有效防控措施，任由危险状态持续存在。三是安全管理制度不够完善，专项方案针对性不足。 该公司虽建有基本的安全管理制度，但针对高风险作业环节（如大体积重型板材人工传递），未制定与之相匹配的专项安全操作规程和施工方案，制度内容与实际作业风险未有效衔接，存在针对性不强、可操作性不够的问题。四是事故信息管控失效，瞒报事实确凿。该公司主要负责人作为信息报送第一责任人，业务素质欠缺，对事故上报法定流程了解不足，在事发后未主动对接监管部门，致使伤亡情况未及时上报。充分暴露了其主要负责人履职能力不足、项目应急制度形同虚设的严重管理漏洞。

（二）作业方式原始粗放，风险辨识管控流于形式

事故直接反映出企业采用的高处人工传递大体积重型板材作业方式存在严重安全缺陷。聚氨酯板规格为宽1米、长7米、单块重达100斤，体积大、重量沉、受力面积广，人工传递过程中重心难以控制，协同配合稍有偏差即可能引发物体打击事故。企业未对该作业环节进行充分的风险评估，未采用机械吊装、绳索牵引等更安全的作业方式，而是长期依赖原始的人工传递。同时，

对作业环境中的湿滑风险视而不见，未铺设防滑垫、未设置警示标识、未要求作业人员穿戴防滑鞋具，风险管控措施“零落实”，为事故的发生埋下了直接隐患。

（三）瞒报行为性质恶劣，暴露出事故报告制度的执行漏洞

事故单位从事发至伤者死亡的十余天内，始终未向四川彭山经开区应急管理局、彭山区应急管理局、彭山区经济和信息化局等监管部门报告，亦未向发包方通报，直至审计署对四川省工伤保险资金进行审计时，该瞒报行为才通过数据比对被发现。这一行为严重违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》关于事故报告时限和程序的强制性规定，性质恶劣。

七、整改措施建议

为吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下建议:

（一）四川吉业达建筑工程有限公司。要认真履行安全生产主体责任，深刻汲取事故教训，举一反三，切实落实风险管控措施，强化隐患排查治理，确保安全生产管理措施落地落实。

1.组织全员学习《安全生产法》，特别是事故报告制度。必须明确“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告”，严禁迟报、漏报、瞒报。

2.严格现场管理，在拆除作业中，必须划定警戒区，严禁上下垂直交叉作业，规范物料传递方式。规范专项作业流程管理。针对大尺寸、大重量物料拆除传递、高处传料、地面接应等高危作

业，必须编制专项安全作业方案，严禁人工直接传递重型物料，优先采用机械辅助转运、分段拆解、落地平稳放置的作业模式，从源头规避作业风险。

3.强化施工现场环境管控。每日作业前开展全方位现场隐患排查，重点排查地面湿滑、作业空间狭窄、物料堆放杂乱等隐患，对湿滑地面采取防滑铺垫、积水清理、防滑警示标识设置等措施，作业区域全程封闭管控，杜绝隐患作业。

4.严格落实现场旁站监护制度。所有高危施工作业必须配备专职安全员全程旁站监护，实时管控作业人员操作行为，及时制止违规作业、冒险作业行为，全程做好作业安全记录。

（二）四川思念食品有限公司。

1.健全安全教育培训制度，建立发包方项目管理人员“一人一档”培训台账，定期组织安全生产法律法规、发包方安全管理职责、承包商监管要点、风险辨识与管控等专项培训。

2.建立考核评估机制，对发包方项目管理人员的安全生产履职能力实行定期考核，考核不合格者不得继续担任相应岗位职务。

3.组织发包方项目管理人员深入学习此次事故案例，对照岗位职责查找自身不足，制定个人整改计划，切实增强安全责任意识和现场监管能力。

（三）彭山经开区应急管理局、彭山区应急管理局、彭山区经济和信息化局。

对该起瞒报事故在全区范围内进行通报，警示各生产经营单位。开展外包项目专项整治，重点检查发包方是否履职、承包方

是否具备资质及是否落实安全责任。