“6·18”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2024年6月18日下午16时10分，宝鸡市凤翔区城关镇东湖路南段隶属于陕西博欣众晟建筑工程有限公司的阳光家具城在电梯安装过程中发生一起高处坠落事故，造成1名作业人员死亡，造成直接经济损失95万元。

经调查认定：凤翔城关陕西博欣众晟建筑工程有限公司“6·18”高处坠落一般生产安全事故定性为生产安全责任事故。

一、事故基本情况

2024年6月18日上午8点半左右，马某军等3人在宝鸡市凤翔区城关镇东湖路南段陕西博欣众晟建筑工程有限公司阳光家具城电梯安装项目现场工作。下午2时30分，因施工材料运输需要，马某军等3人配合着开始在家具城吊装电梯导轨，马某军在三楼负责用绳往上吊导轨，王某辉在一楼负责给导轨挂钩，刘某智在二楼和三楼中间悬挑梁铺设的钢篱笆（距离基坑底部约9米）上协助马某军往上吊导轨。起吊过程中，因导轨的下端未稳固担在二楼和三楼中间的钢篱笆上，当马某军爬到三楼最高处从导轨的顶端卸了钩，王某辉也上到3层，站在刘某智的上面，三人做好准备，一人抓一段，再次起吊，此时刘某智换脚，敷设的钢篱笆突然侧翻，由于没有佩戴安全帽、安全绳等防护用具，致使刘某智和导轨、架板等一起掉落至基坑底部。

事故发生后，马某军发现刘某智坠落于基坑的东侧电梯底部（坠落高度差 9 米），并拨打 120、119。119 消防救援人员把人从井道抬上来，120 急救车随即将坠落者刘某智送往区医院抢救。15 点 10 分，刘某智经抢救无效死亡。

二、事故原因分析

（一）直接原因

调查组经过调查、现场查勘、专家论证，认定事故的直接原因是：刘某智（电梯安装施工作业人员）在离电梯井底部水平距离 9 米处吊装电梯导轨施工作业时，由于没有佩戴安全绳等防护用具，敷设的钢篱笆突然侧翻致使刘某智和导轨、架板等一起掉落至基坑底部经抢救无效后死亡。

（二）间接原因

1.西安鸿泰设备工程有限公司，将电梯安装工程违法分包给不具备安全生产条件或者相应资质的个人马某军（《中华人民共和国安全生产法》第四十九条、《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条），安全管理失察，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理、指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，未依规履行安全管理职责，对施工现场安全管理落实不到位，未教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未能及时发现和消除作业现场存在的隐患问题。

2.安装队负责人马某军，无工作单位，本人只取得《特种设备作业人员证》，违反有关安全管理的规定，在未取得特种设备安装资质，非法承揽电梯安装工程，未对刘某智、王某辉从业资质进行审查、安全培训教育，未签订《安全生产管理协议》，就召集组织实施电梯工程安装施工作业，安

全意识淡漠，对施工现场安全保障落实不到位。

3.陕西博欣众晟建筑工程有限公司，未成立安全管理机构，未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，未在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及时督促整改安全隐患。

三、有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）有关责任人员处理意见

1.刘某智，男，41岁，作为施工工人，缺乏安全常识，违反安全生产规章制度和操作规程，未正确佩戴和使用劳动防护用品，高空冒险作业（《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、第五十八条），鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.马某军，男，35岁，违法承揽电梯安装工程，组织的电梯安装队伍安全措施不到位就施工作业，造成1名人员死亡，对事故发生负直接责任，属于情节严重。建议宝鸡市凤翔区市场监管局依据《特种设备安全监察条例》第九十条的规定，报具有管辖权的发证机关依法撤销马某军特种设备作业人员资格。建议市公安局凤翔分局对电梯安装施工负责人马某军的行为，依照刑法有关规定进行审查，并提出处理意见。

3.刘某平，男，62岁，西安鸿泰设备工程有限公司法定代表人，安全生产主体责任落实不到位，对分包工程安全管理失察，未对分包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，安全监管缺失，导致事故发生，对事故发生负领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九

十五条第一款，建议由宝鸡市凤翔区应急管理局给予刘贵平违法行为立案处罚。

（二）有关责任单位处理意见

1.西安鸿泰设备工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对分包工程安全管理失察，未对分包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，安全监管缺失，导致事故发生，对事故发生负有责任。事实违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十九条第一款规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议由宝鸡市凤翔区应急管理局对西安鸿泰设备工程有限公司依法立案处罚。根据国家市场监督管理总局《特种设备事故隐患分类分级》（TCPASEGT008-2019）第4.3.2.3风险管控缺失、失效，可能导致重大和特别重大事故的隐患。建议由宝鸡市凤翔区市场监督管理局对西安鸿泰设备工程有限公司立案查处。

2.陕西博欣众晟建筑工程有限公司，未对电梯安装单位西安鸿泰设备工程有限公司进行统一协调管理，造成监管缺失。虽然与事故发生无直接因果关系，但其监管缺失的行为导致西安鸿泰设备工程有限公司现场安全管理缺失。建议凤翔区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款依法对陕西博欣众晟建筑工程有限公司的违法行为立案处罚。

建议由区安委办对宝鸡市凤翔区市场监督管理局、宝鸡市凤翔区商务局给予通报批评，建议凤翔区城关镇人民政府写出书面检查，由区安委办给予通报批评。

四、事故整改和预防措施

区政府要结合正在进行的全市重大事故隐患专项排查整治2023行动和安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026），对安全生产工作进行再研究再部署，把企业安全责任明确到具体单位、具体人，采取通报、约谈、考核等方式，倒逼责任单位、责任人履职尽责。监管部门要紧盯重点企业、重点项目，加大检查和执法力度，督促和倒逼企业落实安全生产主体责任，严格落实企业安全生产主体责任和全员安全生产责任制，持续开展风险分级管控和隐患排查治理，严格实行安全生产风险隐患查治闭环管理；扎实开展安全教育培训和应急演练，切实提升作业人员安全意识、安全技能和应急处置能力，把事故苗头消灭在萌芽之时成灾之前。

陕西博欣众晟建筑工程有限公司要落实企业安全生产主体责任，按照规定设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员，要落实安全管理职责，深刻吸取这起事故的惨痛教训，举一反三，加强施工过程安全管理和现场日常督查检查，发现问题应立即采取措施，予以纠正。要加强对承包、承租单位的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查。

西安鸿泰设备工程有限公司要深刻吸取这起事故的惨痛教训，强化底线思维，牢固树立“安全第一、生命至上”的理念，全面落实企业安全生产主体责任，健全完善安全生产责任制、隐患排查等相关规章制度，要认真落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按规定加大对工程施工和从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规

程，掌握作业岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，及时消除各类事故隐患，确保生产作业安全，增强全员安全生产责任意识，杜绝类似事故再次发生。

宝鸡市凤翔区市场监督管理局、宝鸡市凤翔区商务局、宝鸡市凤翔区城关镇人民政府要吸取事故教训，要积极落实《安全生产治本攻坚三年行动实施方案》（宝凤安委发〔2024〕4号）要求，抓好全区安全治本攻坚三年行动的实施，夯实全区生产经营单位领域的安全生产主体责任，狠抓特种设备、商贸、流通行业领域安全风险防控，做到防患于未然，严厉打击各类违法违规行为，坚决遏制事故发生。