# 故城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目“11·29”一般触电事故调查报告

2022年11月29日16时许，故城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目江江河郑口镇贾黄村段修建节制闸工地发生一起一人死亡的触电事故，直接经济损失约120万元。事故发生后，企业隐瞒未报。

经群众举报，2022年12月15日故城县政府成立核查组进行核查查证，因发生事故后肇事司机逃逸，公安机关先行立案侦查；事故现场遭到破坏，调查取证困难；受到新冠疫情影响，询问相关人员和收集材料比较困难等原因，致使核查进度较慢。期间举报者又向省、市应急管理部门举报了该起事故，2023年1月29日，市安委办下达了《关于对群众举报事项开展核查调查情况跟踪督办的通知》，故城县进一步提升重视程度，坚决贯彻落实省应急管理厅主要领导的批示要求，按照省、市的安排部署，在前期核查的基础上，进一步对举报事项进行核查调查，经核查，举报情况属实。事故查实后，故城县人民政府随即成立调查组依法依规调查。衡水市安委办对该起事故挂牌督办。

为依法做好事故调查处置工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第

493号）的相关规定，故城县人民政府于2023年2月4日成立了由县政府常务副县长任组长，副县长任副组长，县应急管理局、县公安局、县总工会相关人员为成员的2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目“11·29”触电事故调查组，县纪委监委成立追责问责组同步开展工作。

事故调查组按照“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查询问、提取资料和制作文书、召开事故分析会等进行了依法调查，现已查明事故发生有关单位和人员的情况、事故发生及救援报告情况、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，并提出了对相关单位和有关责任人员的处理建议。针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，故城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目“11·29”触电事故，是一起企业瞒报的因违规操作造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.项目发包单位：故城县水利局县政府组成部门，负责监督水利工程建设与运行管理等工作。故城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目由故城县水利局负责建设。故城县水利局于2021年12月31日成立故城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目建设处，为工程项目法人单位，下设工程管理科、财务管理科、综合管理科、安全生

产科、组织协调科。故城县水利局进行了公开招标，四川鑫锦丰建设工程有限公司于 2022 年 4 月 24 日中标故城县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目第五标段工程，为施工单位，工程为在江江河郑口镇贾黄村段修建节制闸。

2. 施工单位：四川鑫锦丰建设工程有限公司（以下简称鑫锦丰公司），位于成都市青羊区上同路 61 号，成立于 2018 年 10 月 24 日，为有限责任公司，法定代表人吕敬敏，经营范围为水利水电工程、河湖整治工程等，2019 年 7 月 2 日取得成都市住房和城乡建设局颁发的建筑企业资质证书，证书编号 D351886175，河湖整治工程专业承包叁级。2022 年 3 月 18 日取得四川省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证，编号（川）JZ 安许证字[2019]003253。

该公司 2022 年 4 月 25 日，与故城县水利局签订故城县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目第五标施工合同，实施工期 180 天，合同价为 7631269.24 元。

3. 水泥泵车出租单位：河北耐固建筑工程有限公司（以下简称耐固公司），位于衡水滨湖新区彭杜乡北田村，法定代表人霍继权，成立于 2017 年 7 月 24 日，为有限责任公司，经营范围为水利水电工程、市政公用工程、工程机械设备租赁等。

该公司只有一部车，为中联牌水泥泵车，牌号冀 T69843，2021 年 4 月霍继权、王金龙、霍继成三人合伙以公司名义购

买，日常王金龙负责车辆的管理。2022年11月29日，鑫锦丰公司租赁该公司车辆到现场施工，双方未签订租赁协议和安全管理协议。

4.监理单位：福建泉宏工程管理有限公司（以下简称泉宏公司），位于福建省泉州市丰泽区泉秀街道成洲社区宝洲街146号泉州市建筑服务产业园区办公大楼A10栋1-18，成立于2006年2月6日，为有限责任公司，法定代表人陈智杰，经营范围为承接工程监理业务、工程造价咨询业务等。2022年6月24日取得水利部核发的水利工程建设监理单位资质等级证书，证书编号水建监资字第22022101A109号，资质等级甲级。

2022年4月11日，该公司与故城县水利局签订故城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目施工监理合同，工期180天，监理费为本项目财政预算评审后建安费的0.98%。

5.建设单位委托管理单位：山东崇禹工程项目管理有限公司（以下简称崇禹公司），位于中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜风路101号齐鲁文化创意基地15号楼2单元502室，成立于2013年12月12日，法定代表人黎连民，经营范围为工程项目管理、工程监理、工程设计、勘查及咨询服务、水利水电工程、市政公用工程施工等。

2022年4月24日，该公司与故城县水利局签订故城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目管理合同，

对本项目施工安全文明监督，审查施工安全措施、劳动防护和环境保护设施等，并负责检查、督促落实，管理费为本项目财政预算评审后建安费的0.98%。

**（二）涉事人员基本情况**

1、死者李瑞堂，男，56岁，群众，河北省藁城市丘头镇丘头村人，在四川鑫锦丰建设工程有限公司务工。

2、朱大亮，男，32岁，群众，武邑县龙店镇朱家庄村人，现住衡水市桃城区恒丰印象城，河北耐固建筑工程有限公司混凝土泵车司机。

3、王金龙，男，42岁，群众，衡水市桃城区人，河北耐固建筑工程有限公司调度员。

**（三）事故发生经过**

2022年11月29日下午，鑫锦丰公司雇用耐固公司的混凝土泵车，在江江河节制闸工程工地为其输送混凝土。朱大亮遥控操作泵车臂，负责出混凝土量和方向，李瑞堂负责手扶泵车臂混凝土出口，向地面摊混凝土。16时许，朱大亮操控泵车臂不慎触碰到上方高压线，造成李瑞堂触电受伤，经抢救无效死亡。

**（四）事故现场情况**

发生事故电力线路为坊南线562线路康宏支线04至05号杆之间，电压为10千伏，线路对地距离7.1米，符合对地安全距离要求。

**（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

该事故造成一人死亡，直接经济损失约120万元。

**（六）天气情况**

事故发生当天2022年11月29日，多云间晴，平均气温-1.7℃（最高气温7.1℃，最低气温-4.6℃）,2分钟平均风速3.6m/s，平均相对湿度33%，日照时数合计2.2小时。

## 二、事故应急处置及评估情况

**（一）事故信息接报及响应情况**

发生事故后，鑫锦丰公司现场人员常彦飞随即向总经理吕敬敏进行了报告，吕敬敏未按照程序时限，及时如实向相关部门报告事故情况，存在瞒报事故违法行为。

发生事故后，耐固公司水泥泵车司机朱大亮随即向调度员王金龙进行了报告，王金龙向公司法定代表人霍继权进行了报告，霍继权未按照程序时限，及时如实向相关部门报告事故情况，存在瞒报事故违法行为。

**（二）事故现场应急处置及医疗救治情况**

事故发生后，鑫锦丰公司现场人员王国飞立即拨打了120急救电话，急救车将李瑞堂送至故城县中医院进行抢救，11月29日17时26分，停止抢救宣告其死亡。

朱大亮受王金龙指使趁工地人员都去抢救李瑞堂之际，开水泥泵车逃离现场，造成事故现场遭到破坏。县公安机关于12月7日将朱大亮抓获，并以涉嫌过失致人死亡罪对其刑事拘留。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

朱大亮违规操作，在高压线保护区内作业致使泵车臂触碰高压线，导致手扶泵车臂混凝土出口的李瑞堂触电，是造成李瑞堂死亡的直接原因。

### （二）间接原因分析

1.河北耐固建筑工程有限公司安全生产资金投入不足，未对从业人员进行安全操作规程培训，对周围作业环境危险因素辨识不足。违反了《安全生产法》第二十三条、第二十八条第一款之规定[①]。

2.四川鑫锦丰建设工程有限公司对周围作业环境危险因素辨识不足，隐患排查治理不到位，在明知上方有高压线存在安全风险，仍在不采取管控措施的情况下组织施工作业，违反了《安全生产法》第四十一条第二款之规定[②]。

3.福建泉宏工程管理有限公司履行监理责任不到位，发现施工现场有高压线并对施工企业进行了提醒，但没有督促施工

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

② 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

企业采取有效的管控措施，违反了《安全生产法》第四条第一款[③]《建设工程安全管理条例》第二款之规定[④]。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

### （一）事故企业

**1.河北耐固建筑工程有限公司。**霍继权、王金龙、霍继成三人合伙以公司名义购买了一辆水泥泵车对外经营，未建立各项安全生产责任制度、管理制度和操作规程，安全生产资金投入不足，不具备安全生产条件，未对从业人员进行安全教育培训。**未与鑫锦丰公司签订租赁协议和安全管理协议，未明确双方安全管理职责。**事故发生后，肇事人员驾驶水泥泵车逃逸，致使事故现场遭到破坏，并未按照程序时限，及时如实向相关部门报告，瞒报事故。

**2.四川鑫锦丰建设工程有限公司。**对周围作业环境危险因素辨识不足，隐患排查治理不到位。**未向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。未与耐固公司签订租赁协议和安全管理协议。**事故发生后，未按照程序时限，及时如实向相关部门报告，瞒报事故。

**3.福建泉宏工程管理有限公司。**履行监理责任不到位，发现

---

[③] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[④] 《建设工程安全管理条例》第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

存在事故隐患，未要求施工单位整改。

**4.山东崇禹工程项目管理有限公司。未按照管理合同约定，全面履行项目管理单位职责。**发现施工现场有高压线并对施工企业进行了提醒，但没有督促施工企业采取有效的管控措施。

**（二）有关监管部门**

**故城县水利局。**作为全县水利建设工程安全生产监督管理行业主管部门和该工程的建设单位，未认真履行《安全生产法》《河北省党政领导干部安全生产责任制实施细则》及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”等有关规定，对水利建设工程安全隐患排查、安全生产检查工作组织领导不力，监督检查不到位。未督促涉事企业开展有效的风险辨识和隐患排查，对发现的风险点未督促企业采取有效的管控措施，对涉事企业安全生产监督管理不到位，对企业瞒报事故行为失察。

## 五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）建议司法机关追究责任人员

1.朱大亮违规操作，对事故发生负有直接责任，已被检察机关批准逮捕，现羁押在故城县看守所，建议司法机关依法依规处理。

2.王金龙作为车辆管理人，发生事故后指使朱大亮逃逸并且破坏事故现场，建议移交司法机关进行处理。

### （二）建议给予行政处罚人员

1.吕敬敏，女，群众，四川鑫锦丰建设工程有限公司法人代表、总经理，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。发生事故后未按照程序时限，及时如实向相关职能部门报告事故情况，存在瞒报事故违法行为，建议由故城县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条处2022年年收入40%的罚款[5]，第一百一十条之规定处2022年年收入100%的罚款，合并处罚2022年年收入140%的罚款，计8.568万元[6]。

2.汪静，男，群众，四川鑫锦丰建设工程有限公司故城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目第五标段项目部经理，对发现的事故隐患没有采取相应的管控措施，对事故的发生负有责任，建议依据《安全生产法》第九十六条之规定由故城县住建局协调有关部门暂停其安全生产有关资格3个月，故城县应急管理局对其处2022年年收入30%的罚款，计0.9万元[7]。

---

[5][8] **《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项**：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6] **《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条**：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。**《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》规定对生产安全事故隐瞒不报、谎报的，处上一年年收入100%的罚款。**

[7][9] **《中华人民共和国安全生产法》第九十六条** ：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.陈智杰，男，群众，福建泉宏工程管理有限公司法定代表人、总经理，对发现的事故隐患没有督促施工企业采取相应的管控措施，对事故的发生负有责任，建议由故城县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项之规定，处2022年年收入40%的罚款，计4万元⑧。

4.冯金虎，男，群众，福建泉宏工程管理有限公司故城县2022年度地下水超采综合治理农业灌溉水资源置换项目第五标段专业监理工程师，对发现的事故隐患没有督促施工企业采取相应的管控措施，对事故的发生负有责任，建议依据《安全生产法》第九十六条之规定由故城县住建局协调有关部门暂停其安全生产有关资格3个月，故城县应急管理局对其处2022年年收入30%的罚款，计1.6万元⑨。

5.霍继权，男，群众，河北耐固建筑工程有限公司法定代表人，安全生产资金投入不足，未对从业人员进行安全操作规程培训，致使不具备安全生产条件，对事故的发生负有责任，建议由故城县应急管理局依据《安全生产法》第九十三条对其罚款3万元⑩。

---

⑧

⑨

⑩ 《安全生产法》第九十三条规定：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；

**（三）给予党纪政务及组织处理人员**

故城县纪委监委追责问责组，对故城县水利局相关责任人员，依法依规依纪提出组织处理意见。

1.黄海忠，男，中共党员，故城县水利局党组成员、副局长，该项目法人代表，对水利建设工程安全隐患排查、安全生产检查工作领导不力，对企业瞒报事故行为失察，建议给予政务警告处分。

2.冯振华，男，群众，故城县水利局农水规计与监管股股长，负责全县水利工程安全生产工作，对涉事企业安全生产监督管理不到位，建议给予记过处分。

3.尹景禹，男，群众，故城县水利局农水规计与监管股工作人员，该项目安全生产科科长，对涉事企业开展有效的风险辨识和隐患排查，对发现的风险点采取有效的管控措施督促不力，建议给予撤职处分。

**（四）事故有关单位的处理建议**

1.河北耐固建筑工程有限公司未对从业人员进行安全教育培训，对事故的发生负有责任；发生事故后公司人员开水泥泵车逃离现场，故意破坏事故现场，建议故城县应急管理局依据《全生产法》第一百一十四条第一项之规定，对其处以60万元罚款[11]，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条

[11]⑪⑬⑮ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

第（二项之规定，对其处于110万元罚款⑫，合并处170万元的行政处罚。

2.四川鑫锦丰建设工程有限公司对发现的事故隐患没有采取相应的管控措施，对事故的发生负有责任，并且发生事故后未按照程序时限，及时如实向相关职能部门报告事故情况，存在瞒报事故违法行为，建议故城县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一项⑬处50万元罚款，《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项之规定处110万元罚款，合并对其处以160万元罚款的行政处罚⑭。

3.福建泉宏工程管理有限公司作为项目的监理单位，对发现的事故隐患没有督促施工企业采取相应的管控措施，对事故的发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议故城县应急管理局对其处以40万元罚款的行政处罚⑮。

---

⑫ 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（二）项规定：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处l00万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）伪造或者故意破坏事故现场的；《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》.伪造或者故意破坏事故现场的没有贻误事故抢救的，按以下标准处以罚款：发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款；

⑬

⑭《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)谎报或者瞒报事故的；《河北省安全生产行政处罚自由裁量标准》发生一般事故谎报或者瞒报事故的，没有贻误事故抢救的，处100万元以上150万元以下的罚款；

⑮

4.关于山东崇禹工程项目管理有限公司未按照管理咨询合同约定履行项目管理单位职责、发现施工现场有高压线，只是进行了提醒，未督促施工企业采取有效的管控措施问题，建议由故城县水利局处理。并对处理结果备案。

5.建议故城县水利局向县委、县政府作出深刻书面检查。组织相关人员认真学习贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产工作重要论述，认真履行《安全生产法》《河北省党政领导干部安全生产责任制实施细则》的规定，及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”等职责，加强水利建设工程安全监管，深入排查整治安全隐患，牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全，坚决遏制生产安全事故。

## 六、事故主要教训

该起事故充分暴露出，河北耐固建筑工程有限公司未建立各项安全生产责任制度、管理制度和操作规程，未对从业人员进行安全教育培训，从业人员法律意识淡薄，发生事故后逃逸并破坏事故现场。四川鑫锦丰建设工程有限公司负责人安全生产意识淡薄，隐患排查治理不到位，明知存在事故隐患仍组织施工作业，未按照程序时限，及时如实向相关职能部门报告事故情况。福建泉宏工程管理有限公司履行监理责任不到位，发现存在事故隐患，未要求施工单位整改。故城县水利局未督促涉事企业开展有效的风险辨识和隐患排查，对发现的风险点未督

促企业采取有效的管控措施，对涉事企业安全生产监督管理不到位，

## 七、事故防范和整改措施建议

（一）各级党委政府及部门要深刻汲取事故教训，压实各方责任，突出建筑施工、市政、水利等建设工程领域安全生产专项整治，深入开展安全生产“抓末端、除隐患、保安全”、“安全生产大排查大整治”和“安全生产大起底”等行动，紧盯薄弱环节，全面排查整治风险隐患。

(二)要进一步深化“双控”机制建设，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控等各环节工作责任及管理措施，全面提升企业安全生产管理水平，牢牢守住安全发展底线，杜绝类似事故发生。

（三）故城县水利局要以对人民群众生命高度负责的态度，切实采取有效措施，加强对在建项目的安全监管，督促企业认真落实安全生产主体责任，进一步完善安全生产规章制度和操作规程，加强项目施工安全技术管理和施工现场安全管理，结合工程实际，组织开展风险辨识和隐患排查治理，对发现的风险点采取有效的管控措施。

（四）四川鑫锦丰公司及其有关负责人，要深刻汲取此次瞒报事故教训，引以为鉴，依法认真组织对法规规定的事故报告

处置进行学习，建立完善突发事件或生产安全事故应急处置规范制度流程职责，并加强全员教育培训，确保事件发生后依法处置，杜绝迟报、漏报、谎报、不报或瞒报行为的发生。

（五）河北耐固建筑工程有限公司要对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全生产操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处置措施，严格执行作业人员考核合格上岗作业制度。

（六）福建泉宏工程管理有限公司在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，要及时要求施工单位整改。情况严重的，应当要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。