杭州富阳龙利装饰材料商行
“2•12”高处坠落一般事故调查报告

2022年2月12日14时48分许，位于射阳县黄沙港镇海港路的江苏盛宝仑纸业有限公司造纸车间，作业人员在车间二楼进行内墙粉刷施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约128万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《生产安全事故报告和调查处理办法》（盐政规发〔2014〕8号）有关规定，县应急管理局受射阳县人民政府委托，会同县公安局、总工会、市场监管局、住建局、黄沙港镇等单位组成事故调查组，并聘请行业专家参与，对该起事故进行调查，同时邀请县纪委监委介入。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过对事故现场勘查、查阅相关资料、询问有关当事人并根据专家意见，现已查明事故发生经过和事故原因，认定了事故性质和事故责任，提出了对相关事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题和教训，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位概况及有关情况

（一）事故相关单位概况

1、杭州富阳龙利装饰材料商行（以下简称：杭州龙利商

行）成立于2019年5月29日，注册地址为浙江省杭州市富阳区鹿山街道工业功能区四号路 3 号，统一社会信用代码为92330183MA2GMMUD2D，公司类型为个体经商户，经营者为周莎莎，主要经营范围为装饰材料（除油漆）、建筑材料（除沙石）销售；建筑装修装饰工程、园林绿化工程施工；苗木（除种苗）种植。

2、江苏盛宝仑纸业有限公司（以下简称江苏盛宝仑公司）成立于2020年2月29日，注册地址为射阳县黄沙港镇海港路，统一社会信用代码为 91320924MA20XB3A15，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本为7000万元整，法定代表人徐正来，主要经营范围为纸制品制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（二）工程相关情况

1、工程承揽情况

因江苏盛宝仑公司造纸车间内墙墙面发霉脱落，2022年1月28日，该公司与杭州龙利商行签订《墙面翻新施工方案及合同》，车间内墙墙面全面刷新、修补工程由杭州龙利商行承揽，施工单价为每平方30元。合同明确高空作业人员必须持证。

2022年2月8日，杭州龙利商行实际负责人之一陈加灿与个人姚华杰签订《墙面翻新施工方案及合同》，将该工程的

现场施工包给姚华杰，由杭州龙利商行负责施工涂料、工具和设备，姚华杰负责工人和现场施工，工价按每平方 11 元计算。

2、施工车间情况

施工车间为双层框架结构，长 245 米，一楼宽 33 米，二楼宽 25 米，高 22 米（一楼高 8 米，二楼高 14 米），建筑面积 14210 平方米。二楼车间为造纸生产线，车间东西两侧各有一台桥式起重机（以下简称起重机），起重机运行轨道（以下简称轨道）分别铺设在车间南北混凝土轨道梁上，离地面高度约 11 米。

3、施工工艺流程

（1）墙面基层处理：将墙面基层上起皮、松动、发霉处清除，墙体残留在基层表面上的灰尘、污垢等清除扫净;

（2）修补墙面：用腻子粉将墙面上破损部位补刷平整，待干燥后用砂纸将墙面磨平，并浮尘扫净后粉刷;

（3）粉刷涂料：刷涂一次抗碱性防霉底涂，待干燥后再刷涂白色防霉涂料 2 次。

4、高处作业情况

施工作业人员使用升降机和移动脚手架进行起重机轨道以下的墙面施工作业，轨道以上升降机和脚手架高度达不到的墙面，由作业人员从车间最西侧的起重机爬梯攀爬至轨道上进行施工作业。墙面施工作业从西向东进行，如果需要进行对面墙体的施工作业，为节省时间作业人员会从西侧起重机走台步行至对面轨道上。所有施工作业人员无高处作业证、佩戴安全

帽、未系挂安全带。

（三）涉事桥式起重机情况

江苏盛宝仑公司造纸车间二楼东侧起重机投入使用日期为2012年11月11日,型号规格是QES50+(25)+(25)-22.5A5,额定起重量为50t，2021年3月31日，江苏特种设备安全监察检验研究院对该设备进行了定期检验，检验结论为合格。江苏盛宝仑公司定期委托第三方对起重设备进行自行检查,2021年6月27日、2021年9月6日第三方均发现东侧起重机走台板腐蚀严重的问题，提出更换走台板的建议；2022年1月10日该公司制订了隐患治理方案和桥式起重机大修方案,并购买了维修材料。

（四）事故现场情况

经对事故现场勘查,事故发生于江苏盛宝仑公司造纸车间二楼造纸机烘干组段,事发时涉事起重机吊钩正吊着烘缸刮刀架。该起重机的走台板到地面（楼面）的高度约为11米。（详见下图）





图1：事故发生后50吨桥式起重机走台板现状图；图2：造纸车间事故发生点；





图 3：桥式起重机一块走台板脱落；

图 4：江苏盛宝仑公司造纸车间二楼。

二、事故发生经过及救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2022 年 2 月 9 日，包工头姚华杰组织施工人员陆续进入江苏盛宝仑公司开始施工；2 月 10 日，江苏盛宝仑公司生产副总赵允全与杭州龙利商行实际负责人陈加灿和王利国对接车间墙面施工工作；公司安环办计划在 13 日外来施工人员全部到齐后组织安全培训。

2022 年 2 月 12 日下午，施工作业人员孙海涛站在造纸车间二楼轨道上粉刷南侧墙面，14 时 48 分左右，南侧墙面粉刷施工已近尾声，孙海涛打算到对面北侧轨道上继续施工，此时车间东侧起重机正吊着烘缸刮刀架停在不远处，于是他手提一桶涂料（重约 15 千克）从起重机走台步行横穿车间，在走到距南墙约 6 米处时，脚下一块走台板受力脱落，孙海涛连同涂料桶从走台板脱落处坠落至地面。

（二）应急救援及善后处理情况

孙海涛坠地后，现场人员随即拨打“120”、“110”并联系姚华杰和盛宝仑公司相关负责人，江苏盛宝仑公司生产副总赵允全赶到现场后，迅速组织施救。“120”赶到现场后，医生对伤者进行抢救，因伤势过重，经抢救无效死亡。

事故发生后，黄沙港镇迅速组织有关部门开展善后工作，协助安抚稳定死者亲属情绪。2022 年 2 月 14 日，杭州龙利商行与死者家属达成赔偿协议，善后处理工作结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死者人员基本情况

孙海涛，男，油漆工，40 岁，身份证：341221198209071511，住址：安徽省临泉县鲖城镇孙楼行政村前孙楼 42 号。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约 128 万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

孙海涛未采取可靠的高处作业安全措施走在离地约 11 米的起重机走台上，由于走台板锈蚀严重无法承重导致其踩穿坠落至地面。

（二）间接原因

1、杭州龙利商行安全生产主体责任未落实到位，是这起事故的主要原因。

（1）违规组织高处作业。安排无特种作业操作证人员在

约 11 米高处从事墙面施工作业；作业前未编制作业方案、安全防范措施和应急处置方案；未确认现场作业安全条件；未对作业人员进行安全技术交底；没有明确专人在现场对高处作业进行统一指挥监督，现场监护不到位。

（2）安全教育培训不到位。现场作业人员对高处作业安全风险认识不足，安全意识淡薄，缺乏应有的安全知识和安全技能。

2、江苏盛宝仑公司安全管理严重缺失，是这起事故的重要原因。

（1）监控治理事故隐患不力。起重机走台板锈蚀严重的隐患，江苏盛宝仑公司既未采取措施及时消除，也未积极采取设置警戒标志、暂时停止使用走台、加强维护保养等安全防范措施，致使事故隐患一直存在直到酿成事故。

（2）相关方管理不到位。未在施工合同中约定各自的安全生产管理职责，未确认相关方作业人员的上岗资格，未对其劳动防护用品的配备是否符合安全作业要求进行检查，未开展针对性的安全培训教育和安全技术交底工作，现场安全巡查不细致，忽视相关方的安全风险和事故隐患、对生产作业过程缺乏有效管理。

（三）事故性质

经调查认定，杭州富阳龙利装饰材料商行“2•12”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

五、属地政府和相关部门的履职情况

（一）黄沙港镇人民政府。负责对辖区内生产经营单位执行有关法律、法规和国家标准、行业标准的情况进行监督检查。2022 年 1-2 月份，黄沙港镇经济发展局对江苏盛宝仑公司开展了 2 次安全检查，从检查内容看，一定程度上存在“不想查、不敢查、查不深、不会查”的无效检查问题，未能有效督促企业履行安全生产主体责任；同时，对镇安委办交办的该企业存在“危险作业、安全培训、相关方管理”等问题未高度重视，未能督促企业彻底整改到位并及时反馈整改情况。

（二）射阳县市场监督管理局。负责特种设备安全监督管理，每年对县内特种设备使用单位按年初制定的计划进行安全监督检查。自 2020 年 1 月以来，“双随机、一公开”检查计划中未抽取到江苏盛宝仑公司，暂未对该公司进行特种设备安全监督检查；但是在日常监督检查过程中，该局黄沙港分局未严格要求企业按规定进行特种设备日常维护保养，对江苏盛宝仑公司特种设备的隐患排查治理工作，疏于监管。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任和移送司法机关的人员

1、孙海涛，男，油漆工，安全意识淡薄，未取得特种作业人员操作证且未采取可靠的安全措施从事高处作业，对现场安全风险认知不足，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2、姚华杰，男，施工现场负责人，安排无特种作业证人员从事高处作业，未严格落实施工现场安全防范措施，未及时

发现、纠正违章作业行为，对事故的发生负有主要责任，建议移交司法机关依法处理。

（二）建议给予行政处罚及企业内部处理人员

1、周莎莎，女，杭州龙利商行经营者。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任，建议县应急管理局依法对其进行行政处罚。

2、徐正来，男，江苏盛宝仑公司法定代表人，未能保证本单位的安全生产规章制度和操作规程实施到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任，建议县应急管理局依法对其进行行政处罚。

3、刘金文，男，江苏盛宝仑公司常务副总，作为该施工项目承办负责人，未严格履行“谁承办、谁负责”的安全管理原则，未能协助本单位主要负责人保证本单位的安全生产规章制度和操作规程实施到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任，建议县应急管理局依法对其进行行政处罚。

4、赵允全，男，江苏盛宝仑公司生产副总，未正确履行安全生产工作职责，未能协助本单位主要负责人保证本单位的安全生产规章制度和操作规程实施到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议县应急管理局依法对其进行行政处罚。

5、孙朗，男，江苏盛宝仑公司安全员，未确认相关方作业人员的上岗资格，未对其劳动防护用品的配备是否符合安全作业要求进行检查，未开展针对性的安全培训教育和安全技术交底工作，建议江苏盛宝仑公司依据内部管理规定对其进行处理。

（三）对属地政府和相关部门责任人员认定及处理建议

1、严平标，男，黄沙港镇经济发展局党支部书记、副局长，负责工贸企业安全生产监管工作。未能有效通过监督检查督促企业履行安全生产主体责任，对江苏盛宝仑公司隐患排查治理和相关方管理工作监督检查不到位，对事故发生负有监管责任，建议由黄沙港镇人民政府对其进行诫勉谈话。

2、刘晓峰，男，射阳县黄沙港镇副镇长，负责镇工业工作，分管镇经济发展局。指导镇经济发展局开展安全生产监督检查工作不到位，未及时发现镇经济发展局日常安全生产工作存在的问题和疏漏，对事故发生负有领导责任，建议由黄沙港镇人民政府对其进行谈话提醒。

3、武运权，男，射阳县市场监督管理局黄沙港分局副分局长，主持工作。在日常监督检查过程中，对江苏盛宝仑公司特种设备的隐患排查治理工作监督检查不到位，对事故发生负有监管责任，建议由射阳县市场监督管理局对其进行谈话提醒。

（四）对属地政府和相关部门的处理建议

1、黄沙港人民政府。对辖区内生产经营单位安全生产工

作监督检查不力，危险作业、相关方管理监管不严，未能督促该企业全面开展安全风险辨识管控和隐患排查治理，对这起事故负有监管责任。建议责成黄沙港人民政府向射阳县人民政府作深刻书面检查。

2、射阳县市场监督管理局作为特种设备领域监管部门，严格要求企业按规定进行特种设备日常维护保养，未能有效督促企业认真开展特种设备的隐患排查治理工作，对这起事故负有监管责任。建议责成射阳县市场监督管理局向射阳县人民政府作深刻书面检查。

（五）事故责任单位处理建议

1、杭州龙利商行安排无特种作业操作证人员在约 11 米高处从事墙面施工作业；高处作业前未编制作业方案、安全防范措施和应急处置方案；未确认现场作业安全条件；未对作业人员进行安全技术交底；没有明确专人在现场对高处作业进行统一指挥监督；对现场作业人员安全教育培训不到位对事故的发生负有主要责任，建议县应急局依法对其进行行政处罚。

2、江苏盛宝仑公司监控治理事故隐患不力，既未采取措施及时消除起重机走台板锈蚀严重的隐患，也未积极采取设置警戒标志、暂时停止使用走台、加强维护保养等安全防范措施；未在施工合同中约定各自的安全生产管理职责，未确认相关方作业人员的上岗资格，未对其劳动防护用品的配备是否符合安全作业要求进行检查，未开展针对性的安全培训教育和安全技术交底工作，现场安全巡查不细致，忽视相关方存在的安全风

险和事故隐患、生产作业过程管理不严，对事故的发生负有重要责任，建议县应急局依法对其进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）杭州龙利商行要深刻吸取此次事故教训，建立、健全安全生产管理制度，杜绝使用无特种作业操作证人员从事特种作业，严格按照规定开展安全生产教育和培训，提升从业人员安全生产意识，加强作业现场安全管理，从严落实各项安全防范措施，严格遵守操作规程和安全管理规定，杜绝违章作业，防止此类事故再次发生。

（二）江苏盛宝仑公司要严格落实企业安全生产主体责任，建立相应机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，全面开展安全风险辨识管控和隐患排查治理工作，认真履行危险作业和相关方管理安全职责，督促作业人员提高安全意识，举一反三吸取事故教训，确保生产安全。

（三）射阳县市场监督管理局要进一步加大对全县特种设备使用单位安全监管力度，重点对特种设备使用企业按规定进行日常维护保养或者定期自行检查并如实记录的情况进行检查，督促特种设备使用单位严格遵守特种设备相关的法律法规和标准规范。

（四）射阳县黄沙港镇人民政府要切实履行属地监管责任，举一反三，督促辖区内生产经营单位全面排查危险作业和相关方管理方面存在的问题和隐患，认真督促生产经营单位落实安全生产主体责任，加强安全生产宣传，提高辖区社会全民

安全生产意识，防范和遏制同类事故的发生。

“2·12”事故调查组

2022年8月5日