# 南宁市武鸣区伊岭岩风景区照相馆“8.21”事故调查报告

发布时间：2016-12-29 00:00　来源：武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大 中

南宁市武鸣区伊岭岩风景区照相馆“8·21”事故已于2016年12月29日经南宁市武鸣区人民政府批复同意结案，现将南宁市武鸣区伊岭岩风景区照相

**南宁市武鸣区伊岭岩风景区照相馆**

**“8·21”事故调查报告**

2016年8月21日下午15时30分，位于南宁市武鸣区伊岭岩风景区内的照相馆发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。伤者：危**，男，壮族，*广

事故发生后，城区人民政府立即成立了南宁市武鸣区伊岭岩风景区照相馆“8·21”事故调查组，由城区安监局牵头，会同城区监察局、公安分局、邀请城区人民检察院派员参加，对事故展开全面调查。经现场勘查取证，查阅相关资料和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因，确定了事故的

一、事故发生单位概况

**（一）各相关单位（自然人）概况**

1.南宁市武鸣区伊岭岩风景区（以下简称伊岭岩风景区）管理处位于南宁市南武大道中段伊岭岩风景区内，成立于1989年4月26日，企业营业执壮族，39岁，住址：广西武鸣县城厢镇兴武大道），注册资金：壹佰贰拾捌万元整，类型：全民所有制，经营范围：主营旅游景区、景点观赏服务（不餐饮、定型包装食品（此兼营项目为分支机构经营），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营期限：长期。

2.南宁市武鸣区伊岭岩风景区岩洞内照相项目承包者阮**（个体经营户），男，壮族，家庭住址：广西武鸣县双桥镇伊岭村下圩屯，事发时尚未办

3.广西侗家桥亭建设工程有限公司（以下简称桥亭公司）业务经理侯**，男，汉族。家庭住址：广西三江侗族自治县古宜镇桥西南。事发时该公司未

4.东方雨虹防水店店主黄**，男，壮族，家住武鸣区城厢镇灵源路。事发时，该店尚未办理工商营业执照。

**（二）事发前各单位（自然人）劳务关系情况**

武鸣区伊岭岩风景区管理处于2016年3月将伊岭岩风景区岩洞内照相项目发包给个体经营户阮**，签订有《伊岭岩风景区照相承包合同书》，租赁风景区岩洞内照相。经营用地范围：①出洞口岩洞照相部（游客取相点）；②岩洞内第七大景（江山如此多娇）的照相点。承包合同中未签订有关安全生

2016年1月8日，阮**将承包的伊岭岩风景区留影阁（即照相馆）装修工程发包给桥亭公司，签订有《合同协议书》，承包范围：木楼木结构、门窗屋顶漏水，桥亭公司立即进行维修，但未能彻底修复。

8月8日，就未修复照相馆漏水事宜，桥亭公司将伊岭岩风景区留影阁（即照相馆）工程中的防水补漏维修工程转包给东方雨虹防水店老板黄**防水补漏施工过程中桥亭公司未派人进行现场监管，未检查督促工人正确佩戴劳保用品，直至事故发生。

二、事故发生经过、救援及现场勘察情况

**（一）事故发生经过和救援情况**

2016年8月21日下午15:30左右，东方雨虹防水店店主黄**，民工危**、李**正对伊岭岩风景区内照相馆（分为外间和里间，里间为厨房，外间为往上钉固在吊顶架梁上，承重稳定性较差。按工作分工，黄**、李**在外间楼面作业，危**则在里间楼面作业，三人均未佩戴安全帽及戴好安全绳。危1.22米，宽0.88米，危**从3.1米高的楼面上顺着空隙坠落到陶瓷砖铺设的地板上，身体呈侧卧状，当即嘴、鼻出血，昏迷不醒。黄**见状立即拨打“1间，黄**、李**马上将危**抱上黄**的私人小轿车送往武鸣区人民医院抢救，到医院后随即被收入重症病房；当天晚上和次日进行两次开颅血肿清除等疗。至11月21日止，患者仍处于浅昏迷状态，肢体功能恢复尚可，监控显示生命体征维持在正常范围。医院病历诊断为：1.左侧额颞顶硬膜下血肿；2.性蛛网膜下腔出血；5.颅骨粉碎性骨折；6.肺挫伤；7.胸骨柄、胸骨体粉碎性骨折；8.双侧血胸；9.吸入性肺炎；10.呼吸衰竭；11.颅底骨折；12.第4、膜下及纵裂积液。

**（二）现场勘察情况**

事发地点位于伊岭岩风景区内照相馆的厨房。厨房长3.7米，宽3.4米，楼面装修吊顶，地板为陶瓷砖铺设，地面坠落有约10块木板；地板至吊顶天上钉固而成，钉子细小且较短，楼面吊顶掉落的木板留有一长1.23米、宽0.88米，另一长0.75米、宽0.71米两个空隙相连的空间。

三、事故伤害及经济损失情况

事故造成危康才“颅骨粉碎性骨折”等伤害。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（中华人民共和国国家标准UDC658.382GB6441-86）中“≥105天
（国家标准GB/T15499-1995）中“颅骨粉碎性骨折”损失工作日为400天的规定，危康才的伤害已构成重伤。截至2016年11月21日事故已造成直接经济

四、事故发生的原因、类别和性质。

**（一）事故发生的原因分析**

1.直接原因

工人危**安全意识淡薄，高处作业（高度超过2米）时未采取任何安全防范措施，在照相馆楼面吊顶上方进行防水补漏作业，因所踩的楼面吊顶不到地面上受伤，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）南宁市武鸣区伊岭岩风景区管理处及主要负责人蒙**，将伊岭岩风景区岩洞内照相项目承包给阮**，未签订专门的安全生产管理协议，承包合主体责任，未督促检查景区照相项目的安全生产状况，未及时排查并清除生产安全事故隐患。

（2）南宁市武鸣区伊岭岩风景区岩洞内照相项目承包者阮**，将承包项目中的伊岭岩风景区留影阁装饰工程承包给桥亭公司。在施工过程中未履况，未及时消除生产安全事故隐患。

（3）桥亭公司将伊岭岩风景区留影阁装饰项目中维修补漏工程转包给无证经营的东方雨虹防水店店主黄**。在维修施工过程中未检查项目的安全生虹防水店店主黄**组织施工，未及时发现和制止工人施工中未佩戴安全帽和安全绳等违规行为。

（4）东方雨虹防水店店主黄**无证经营，在组织工人进行楼面防漏水维修时未做好隐患排查治理并及时消除事故隐患，未检查落实工人正确佩戴安坠落致重伤。

**（二）事故类别**

经调查认定，这是一起高处坠落事故。

**（三）事故性质**

经调查认定，这是一起高处坠落造成1人重伤的一般生产安全事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）南宁市武鸣区伊岭岩风景区管理处及主要负责人蒙**，未能按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定履行安全生产主体责任，在与风景全生产管理职责，未对承包项目中各施工方的安全生产统一协调管理，对事故的发生负有责任，建议南宁市武鸣区旅游局依据相关法律规定对其进行处

（二）伊岭岩风景区岩洞内照相项目承包方阮**，未能按照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定履行安全生产管理职责，在与桥亭公司签订装检查作业现场的安全生产状况，未对承包项目中各施工方的安全生产统一协调管理，未及时发现并消除事故隐患，未尽到安全保障的责任，对事故的发关法律对其进行行政处罚。

（三）桥亭公司及业务经理侯**，安全教育制度落实不到位，对施工现场监管不力，未及时发现在高处作业人员没有采取任何安全防范措施的情况下故的发生负有责任。建议南宁市武鸣区安全生产监督管理局依据相关法律法规对其进行行政处罚。

（四）东方雨虹防水店店主黄**，无证经营，非法组织民工施工，对施工现场监管不力，未做好隐患排查治理并及时消除事故隐患，未督促、检查将负有责任，建议南宁市武鸣区工商质监行政管理局依据相关法律法规对其进行查处，并将查处结果报南宁市武鸣区安委办备案。

（五）危**，自我安全保护意识不强，在高处作业时未按规定佩戴安全帽和系扣安全带，违反安全操作规程，对事故的发生负有直接责任，鉴于其巳

六、事故防范及整改措施

（一）伊岭岩风景区管理处要认真履行安全生产主体责任，加大对景区安全生产管理及员工安全教育培训，加强协调景区各承包单位及个人的安全生及时排查并消除安全生产事故隐患，杜绝类似事故的发生。

（二）城区旅游局要加强对本辖区内旅游景区的安全检查力度，重点检查旅游景区与各承包单位及个人安全生产责任落实情况，督促旅游景区建立程。加强对旅游景区的监管力度，开展安全生产隐患大排查大整治，及时消除生产安全事故隐患。同时督促旅游景区加强对从业人员的安全教育培训，意识，确保安全生产。

（三）城区工商质监行政管理局要加强排查各行业无证经营情况，规范、引导企业或个人具备相关资质，持证经营，坚决打击、取缔无证经营行为。

南宁市武鸣区伊岭岩风景区照相馆

“8·21”事故调查组

2016年12月29日

扫一扫在手机打开当前页

