雨花亭街道自然经济合作社雅塘村组村级道路修复工程项目“10·18”物体打击一般事故调查报告

雨花区人民政府

雨花亭街道自然经济合作社雅塘村组村级道路修复工程项目“10•18”物体打击一般事故调查组

2026 年 4 月 30 日

目　录

一、事故有关情况..... 2

（一）相关单位及人员基本情况.....2

1. 长沙德兴渣土运输公司.....2

2. 长沙市雨花区赵海机械设备租赁服务部..... 2

3. 冀明运输服务部..... 2

（二）工程项目基本情况..... 3

（三）涉事车辆情况..... 3

二、事故发生经过及应急处置情况..... 4

（一）事故发生经过..... 4

（二）应急处置情况..... 5

（三）人员伤亡情况..... 5

三、事故现场勘查及检测鉴定情况.....6

（一）事故现场勘查情况.....6

（二）其他有关情况..... 9

四、事故涉及有关方面安全管理情况及存在问题.....9

（一）有关企业..... 9

1. 长沙德兴渣土运输公司.....9

2. 长沙市雨花区赵海机械设备租赁服务部..... 9

3. 冀明运输服务部..... 10

（二）有关部门.....10

五、事故原因和事故性质..... 11
（一）直接原因..... 11
（二）间接原因..... 11
（三）事故性质..... 11
六、对有关单位和人员的处理建议..... 12
（一）不予追究责任单位及人员.....12
（二）有关企业单位..... 12
（三）有关企业人员..... 12
七、事故防范整改措施建议..... 13
（一）全面压实企业安全生产主体责任.....13
（二）严格落实行业安全生产监管职责.....14
（三）严格落实安全生产属地责任.....15

雨花亭街道自然经济合作社雅塘村组村级道路修复工程项目“10·18”物体打击一般事故调查报告

2025年10月18日11时左右，在雨花亭街道自然经济合作社雅塘村组村级道路修复工程项目，一辆随车起重运输车（湘AF4611）在起吊钢板时，随车起重机的回转机构突然断裂，吊臂失稳后带动转台砸到驾驶员冀x（身份证号码：4301xxxxxxxxxxxx），冀x被送医后抢救无效死亡，直接经济损失50.8万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，雨花区人民政府成立了以区应急管理局为牵头单位，区公安分局、区城管局、区住建局、区交运局、区总工会、雨花亭街道为成员单位的事故调查组，并邀请区纪委监委参与调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因以及暴露出来的有关问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，雨花亭街道自然经济合作社雅塘村组村级道路

修复工程项目“10·18”物体打击一般事故，是一起随车起重运输车操作人员冀x违反吊装作业规定、冒险作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位及人员基本情况

1.长沙德兴渣土运输公司（以下简称德兴公司）

企业类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：黄xx；注册资本壹仟玖佰万元整；成立日期：2011年8月24日；住所地：长沙市雨花区劳动东路1058号凯拓吾悦商业中心5栋2层2086号房；经营范围：许可项目：道路货物运输，建设工程施工，建筑劳务分包。一般项目：土石方工程施工，机械设备租赁，建设工程机械与设备租赁，园林绿化工程施工。系案涉道路修复工程施工单位。

2.长沙市雨花区赵海机械设备租赁服务部

企业类型：个体工商户；经营者：赵X；统一社会信用代码：9243011MA4Q6YPR3H；注册日期：2018年12月24日；经营范围：机械设备租赁。经营场所：长沙市雨花区黎托街道粟塘小区49栋6室。系案涉钢板出租及铺设作业承接单位。

3.冀明运输服务部

企业类型：个体工商户；经营者：冀x（事故死者，身份证号码：4301xxxxxxxxxxxxx）；经营范围：普通货物运输；统一社会信用代码：9243011MA4ND7PN26；注册日期：2016年5月12日；工商注册号：430111600898795；注册地址：长沙市雨

花区东山街道长托社区十五组（即死者住所地）。系案涉钢板运输、起重吊装作业实施单位。

（二）工程项目基本情况

2025年6、7月间，受降水影响，雨花亭街道自然经济合作社正圆巷后方的一条无名道路局部发生塌陷。为保障周边群众的出行与安全，2025年10月，雨花亭街道自然经济合作社对该村级道路开展填土修复工作。该工程由雨花亭街道自然经济合作社雅塘村组主导，长沙德兴渣土运输公司负责具体施工。由于施工区域环境受限，长沙德兴渣土运输公司的施工车辆需横穿正在修建中的雅塘村路（尚未交付）才能进入修复场地。为保护在建道路路面，长沙德兴渣土运输公司项目负责人赵xx联系了长沙市雨花区赵海机械设备租赁服务部经营者赵x（该服务部提供钢板等工程设备租赁服务），租赁钢板，并口头约定由其在施工车辆经过雅塘村路的区域铺设钢板，钢板租赁价格为每块每天10元，事后据实结算。因长沙市雨花区赵海机械设备租赁服务部旗下无运输车辆，经赵xx介绍，赵x与冀明运输服务部经营者冀x口头商定，钢板的运输及装卸由冀明运输服务部承担，价格为每车每趟600元，事后据实结算。事发时，工程处于施工前准备阶段，长沙德兴渣土运输公司无施工人员及设施进场，工地无安全员在现场进行安全监管。

（三）涉事车辆情况

产品名称：随车起重运输车；生产企业：东风汽车集团有限

公司；车辆号牌：湘 AF4166；产品型号：EQ5250JSQL；行驶证注册日期：2019 年 9 月 16 日；燃油类别：柴油；起吊重量：12 吨（指标准工况下的最大起重重量）（见图 1）；道路运输经营许可证：湘交运管许可长字 430111012413 号，有效期至 2028 年。经函询雨花区市场监督管理局，随车起重运输车不属于特种设备。

2025 年 11 月 25 日，该车由冀 x 家属转卖过户至吴 x（个体工商户）并于 2025 年 12 月 11 日在开福区重新注册登记并核发道路运输证。



图 1：随车起重机起吊重量铭牌

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 10 月 18 日 11 时，冀 x 驾驶湘 AF4166 牌随车起重运输车，载着 8 块钢板抵达雅塘村路施工现场入口（泥土地面）。随后其把随车起重运输车的两个前横向伸缩支腿和两个后支腿全部展开，直接支设在泥土地面上。然后同赵 x 一起开始卸载与

铺设钢板。冀 x 一边站在驾驶室与货厢间的起重机操作平台操控起重机，一边到货厢里用钢绳挂装钢板，赵 x 则在地面帮忙把吊运的钢板铺设好并解开挂装钢板的钢绳，

10 月 18 日 11 时 12 分，冀 x 与赵 x 刚铺设完 3 块钢板，天开始降小雨。冀 x 违规将 4 块小钢板放在 1 块大钢板上，用钢绳固定大钢板的四角，一次性捆绑起吊合计约 5.9 吨的 5 块钢板。

10 月 18 日 11 时 14 分，冀 x 站在驾驶室后的起重机操作平台操作随车起重机把 5 块钢板一起从货厢吊起，见吊臂和钢绳无异常后，就开始操作吊臂往驾驶室左侧移动。当钢板刚被吊出货箱，随车起重机的回转机构突然断裂，吊臂失稳后带动转台砸到冀 x 胸部，把他挤到左前水平支腿上，随后冀 x 从左前水平支腿滑落到地面。

（二）应急处置情况

事发后，赵 x 立刻拨打 120 和 110。10 月 18 日 11 时 27 分，长沙市中心医院救护车到达现场，将冀 x 送往医院。10 月 18 日 12 时许，医院宣布冀 x 经抢救无效死亡。

雨花亭街道按规定向雨花区人民政府及相关部门上报了事故信息，并立即组织死者家属同赵 x 协商人身伤害赔偿事宜，经过多次沟通，双方最终达成赔偿协议，并已履行完毕，未造成负面社会影响。

（三）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。有关伤亡人员情况如下：

冀 x，男，44 岁，身份证号码：4301xxxxxxxxxxxxx，住址：

长沙市雨花区东山街道 xx 社区 xx 组。

三、事故现场勘查及检测鉴定情况

（一）事故现场情况

1.事发点现场勘查情况

经现场勘查，询问相关人员，事发时作业人员冀 x 将随车起重运输车的两个前横向伸缩支腿和两个后支腿全部伸展开，直接支设于泥土地面。其采用 4 块小钢板置于 1 块大钢板上，用钢绳固定大钢板四角的方式，将 5 块钢板一同吊运并向驾驶室左侧方向移动。钢板刚被吊运出货箱，随车起重机的回转机构突然断裂，吊臂失稳后带动转台倾倒。（见图 2）



图 2　事发点整体勘查图

2.钢板现场勘查情况

事发时吊运的 5 块钢板，小的 4 块（长度 4 米，宽度 2.1 米，厚度 1.8 厘米，最低重量为 1100kg，材质为普通钢板），大的 1

块（长度 5 米，宽度 2.1 米，厚度 1.8 厘米，最低重量为 1500kg，材质为普通钢板），5 块钢板合计重量最低为 5900kg（见图 3）



图 3　钢板现场勘查图

3.起重机现场勘查情况

经现场勘查及相关人员问询调查，随车起重机臂架系统为直臂式（吊臂节数 4 节，包括基本臂（主臂）、三级伸缩臂节），事发时起重机吊臂长度为 11m，起重臂角度为 68°（见图 3），根据湘 AF4166 牌随车起重运输车（东风牌，型号 EQ5250JSQL）载荷指示仪标注（见图 4）可知，在 11m 吊臂长度、68° 起重臂仰角这种工况下，该起重机理想工况的额定起重量约为 4 吨，合理误差范围为 ±0.3 吨。超载直接致使回转机构承受的轴向压力、倾覆力矩成倍增长，超出设计承载极限，再加上回转动作的影响，回转机构的 32 颗连接螺栓因应力过载全部断裂（见图 5）。



图 4　随车起重机载荷指示仪



图 5　回转机构现场勘查图

（二）其他有关情况

1.事发现场视频情况

事发地位于雨花区雨花亭街道自然经济合作社正圆巷后方的一条无名道路。此处装有公安机关设置的天网视频监控，全程记录下了冀 x 抵达事发地之后的作业活动及受伤过程。

2.有关天气气象情况

阴天有小雨，气温 14℃～18℃，西北风 4 -5 级，阵风 6- 7 级。

四、事故涉及有关方面安全管理情况及存在问题

（一）有关企业

1.长沙德兴渣土运输公司

作为道路修复工程的施工单位，将钢板铺设等配套作业委托给长沙市雨花区赵海机械设备租赁服务部，未约定明确各自安全生产管理职责，未对受托单位的安全生产工作履行统一协调、管理、定期安全检查的法定义务。施工准备阶段未安排安全员到作业现场进行安全监管，对现场违规冒险作业行为失管失察。

2.长沙市雨花区赵海机械设备租赁服务部

赵 x 服务部承接案涉钢板租赁、现场铺设的生产经营业务后，将钢板运输、装卸、起重吊装等核心作业环节委托给冀明运输服务部实施，未约定明确双方的安全生产管理职责，未对受托作业的安全生产工作履行统一协调、管理、定期安全检查的法定义务。

3.冀明运输服务部

冀x服务部作为钢板运输、装卸、起重吊装作业的直接实施单位，实施随车起重吊装作业过程中，未安排专门人员进行现场安全管理，未落实起重吊装作业安全操作规程；经营者冀x作为作业操作员，心怀侥幸、冒险作业，在设备超载的情况下强行起吊，最终导致事故发生，完全未履行危险作业的现场安全管控义务。是本次事故的直接责任单位。

（二）有关部门

1.自然经济合作社

作为村级道路修复工程的建设单位、发包主体，安全生产主体责任落实不到位，未建立有效的现场协调机制，以口头约定替代书面协议，致使安全生产责任不清，导致现场安全管理混乱。

2.雨花亭街道办事处

街道班子成员能定期召开专题会议研究部署安全生产工作，建立了安全生产监管机制，总体上尽到了属地管理责任，但对所辖村级工程项目的安全生产状况监督检查尚存薄弱之处，未能及时发现并督促自然村落实建设单位安全管理责任；对辖区内涉及多行业（住建、城管、交通）的工程建设项目缺乏综合协调与巡查，未能有效堵塞“以包代管”、现场无人监管的安全漏洞。

3.区城管局

设立了长沙市雨花区渣土事务中心（后改名为：长沙市雨花区建筑垃圾事务中心），并由局班子成员分管，负责指导、协调、

监督管理建筑垃圾等固体废弃物综合处置工作，建立了渣土运输企业安全隐患排查制度，周例会分析所管企业的安全生产工作，并组织分管企业进行了安全生产宣传教育和法制宣传教育，事发前，对长沙德兴渣土运输公司进行了多次现场安全生产督促检查，并对所查的问题记录在案，限期整改。

4.区交通运输局

明确了班子成员分管安全生产工作，并设立了安全生产专干，建立了例会制度分析、部署、总结、研判安全生产形势、情况，制定了《2025年雨花区交通运输安全生产工作要点》，每季度开展了安全隐患排查工作，每月开展了普通货物安全生产检查，对所管辖的企业安全生产工作监管没有发现明显漏洞。

五、事故原因和事故性质

（一）直接原因

冀x在事发时作为随车起重运输车操作员，冒险进行作业，对超载状况视而不见，强行实施起吊操作，结果造成随车起重机回转机构断裂，吊臂失稳后带动转台倾倒砸中自己。

（二）间接原因

1.未履行安全生产协调管理责任。长沙德兴渣土运输公司、长沙市雨花区赵海机械设备租赁服务部、冀明运输服务部三家单位均使用“口头约定”，既未约定各方安全生产管理责任，也未进行安全交底，导致在事故发生前，相关方处于安全监管“真空”状态。

2.作业现场安全管理缺失。吊装作业现场三家单位均没有安排专门人员进行管理，现场存在的违反操作规程的行为没有进行制止和纠正。

（三）事故性质

雨花亭街道自然经济合作社雅塘村组村级道路修复工程项目“10·18”物体打击一般事故是一起随车起重运输车操作人员冀x违章冒险作业而造成的一般生产安全责任事故。

六、有关单位和人员的处理建议

（一）不予追究责任单位及人员

事发时冀明运输服务部随车起重运输车操作员冀x心存侥幸，冒险作业是导致事故发生的直接原因，冀明运输服务部是事故的责任单位。鉴于个体工商户不具备独立的法人资格，其法律人格与经营者完全绑定，字号仅为经营名义[①]，最终的法律责任、财产责任均由经营者个人承担[②]。本案中冀明运输服务部为冀x个人经营，对该个体工商户的行政处罚，本质上就是对冀x个人的责任追究；行政处罚相对人（冀x）已经死亡，导致行政处罚的惩戒对象消失，行政处罚程序无法继续履行，亦无法实现行政处罚的立法目的。建议不予追究责任。

（二）有关企业单位

[①] 《中华人民共和国民法典》第五十四条：自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。

[②] 《中华人民共和国民法典》第五十六条第一款：个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。

长沙德兴渣土运输公司，该公司在生产经营中，未与项目承包单位签订专门的安全生产管理协议，未约定各自安全生产管理职责，未对受托单位的安全生产工作履行统一协调、管理，建议由雨花区城管局依规对长沙德兴渣土运输公司进行处理。

（三）有关企业人员

1.赵 x：长沙市雨花区赵海机械设备租赁服务部经营者，没有及时防范风险并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定[③]，建议由长沙市雨花区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[④]予以处罚。

2.赵 xx：长沙德兴渣土运输公司项目负责人，落实安全生产管理职责不到位，开展安全巡查不到位，安全隐患排查不到位，未能及时发现、消除作业现场安全隐患，责令长沙德兴渣土运输公司依据有关规定对其作出处理。

七、事故防范和整改措施建议

---

③《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

④《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

针对事故暴露出来的问题，为进一步细化工作措施，切实落实安全生产责任，有效防范类似事故再次发生，提出如下整改措施建议：

（一）全面压实企业安全生产主体责任

生产经营单位需深刻汲取事故教训，举一反三，牢固树立“隐患就是事故”的责任意识，坚决克服麻痹和侥幸心理，增强法律意识，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规。切实落实安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制、安全生产规章制度和各岗位操作规程等安全生产管理制度。加大安全生产资金投入力度，完善安全设施设备，改善作业环境。强化隐患排查治理工作，定期开展全面、细致的安全检查，及时发现并消除安全隐患。安全工作要贯穿始终，要在各个环节予以落实，特别是在准备阶段和收尾阶段不能掉以轻心，要加强现场安全管控，及时发现和制止各类冒险作业行为，切实堵塞安全漏洞。

（二）严格落实行业安全生产监管职责

区职能部门应进一步夯实行业安全生产基础，严格落实“管行业必须管安全”的要求，从根本上消除事故隐患、解决安全问题。要督促企业严格落实安全生产主体责任，全面开展隐患排查治理工作，加强施工现场的安全管理。要督促企业负责人牢固树立安全意识，绷紧安全生产这根弦，防微杜渐、如履薄冰，坚决克服等闲视之、麻痹大意的思想。

（三）严格落实安全生产属地责任

雨花亭街道办事处要切实履行属地责任，精准识别安全生产风险点，及时向相关部门移送违法线索。对辖区内的施工单位、施工现场要全方位、全程开展安全生产检查，责令相关企业以此为戒，杜绝重蹈覆辙。

雨花区人民政府雨花亭街道

自然经济合作社雅塘村组村级道路修复工程项目

“10·18”物体打击一般事故调查组

2026 年 4 月 30 日