乌海海勃湾内蒙古尚世如意文化传媒有限公司“4·29”一般其他伤害事故调查报告

乌海市政府事故调查组

2025年10月29日

2023年4月29日10时许，位于乌海市海勃湾区人民路93号人民广场内蒙古尚世如意文化传媒有限公司车展活动搭建篷房现场发生其他伤害事故，此次事故共造成1人死亡，直接经济损失133万元。

乌海市人民政府接到内蒙古自治区安委办《关于核查群众举报事项的函》，要求我市组织相关部门对群众举报事项予以核查，如初步认定为生产安全事故的，需提级调查。经核查组核实，初步认定该举报事项为生产安全事故。8月20日，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规和《乌海市人民政府办公室关于成立乌海海勃湾内蒙古尚世如意文化传媒有限公司“4.29”一般高处坠落事故调查组的通知》（乌海政办字〔2025〕36号）文件要求，成立由市委常委、常务副市长任组长，乌海市海勃湾区人民政府、市应急管理局、商务局、公安局、卫生健康委员会、总工会等相关部门组成的事故调查组，邀请市纪委监委参加，同时聘请安全生产专家组为事故调查工作提供技术支撑。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过现场勘验、查阅资料、调查询问、综合研判，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，乌海海勃湾内蒙古尚世如意文化传媒有限公司

“4·29”一般其他伤害事故是一起因搭建篷房作业人员未佩戴安全帽站在梯子上用力拽撤篷布时失稳跌落致死的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

内蒙古尚世如意文化传媒有限公司（以下简称尚世如意公司）成立于2017年9月，统一社会信用代码：91150291MA0NHCWU2A。注册地址为内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区富林路2号总部经济园区CEO福邸6-107。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张某。经营范围：其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；专业设计服务；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；礼仪服务；个人商务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；婚庆礼仪服务；图文设计制作；办公服务；娱乐性展览；摄像及视频制作服务；工业互联网数据服务；通用设备修理；物联网应用服务；计算机及办公设备维修；体育赛事策划；体育竞赛组织；票务代理服务；组织体育表演活动；体育经纪人服务；餐饮管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；体验式拓展活动及策划；社会经济咨询服务。

2.施工单位概况

武汉瑞德升篷房膜结构科技有限公司（以下简称瑞德公司）成立于2011年10月，统一社会信用代码：91420116584857146E.注册地址为武汉市黄陂区前川街水塔肖家榨74号.企业类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：刘某堂。经营范围：篷房研发、设计、制作、销售及租赁；膜结构研发、设计、制作、销售及租赁；承办会展服务；展示器材设计、制作、销售及租赁；代理国内广告设计，制作，发布。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）

3.车展活动基本情况

2023年4月2日，尚世如意公司向海勃湾区商务局提交了“关于举办乌海市海勃湾区2023年第二届新能源车展活动的申请”，海勃湾区商务局于2023年4月24日为内蒙古尚世如意文化传媒有限公司出具“关于举办2023年乌海市海勃湾区第二届新能源车展活动的批复函”，同意活动主办方于指定活动周期内使用乌海市海勃湾区人民广场举办车展活动。

车展活动规定布展时间：2023年4月25日-2023年4月29日；车展活动规定展出时间：2023年4月30日-2023年5月3日；车展活动规定撤展时间：2023年5月4日-2023年5月5日。

2023年4月20日，尚世如意公司与瑞德公司达成车展活动篷房搭建工作口头协议。

（二）篷房搭建流程

钢架结构组装：先组装基础框架将立柱、横梁等通过连接件

拼接。

篷布覆盖与固定：多人协作将篷布从篷房一侧放入轨道上向另一侧铺开并固定篷布。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.车展活动安全管理机构设置和人员配备情况

尚世如意公司法定代表人张某负责车展活动安全知识培训、安全通道设置，安全问题上报反馈，对接安全监督管理部门，与救援人员对接和联络，突发状况后引导、清理疏散通道、报警报案、现场警戒，对接医疗救援等。

瑞德公司法定代表人刘某堂负责车展活动篷房搭建和现场搭建工人安全培训，确保现场搭建安全。

2.员工教育培训情况

尚世如意公司、瑞德公司对涉事作业人员的安全教育培训流于形式，只进行口头告知，未针对搭建篷房作业存在的安全风险辨识及安全防护用品佩戴进行教育培训。

（四）事故发生经过

2023年4月20日，尚世如意公司与瑞德公司达成车展活动篷房搭建工作口头协议。4月29日7时30分许，瑞德公司临时雇佣的工人尚某勤、张某伟、邢某勇和另外四名工人在乌海市海勃湾区人民广场南侧大屏幕前开始搭建篷房工作。当日主要任务是搭建篷布，具体分工为尚某勤、张某伟、邢某勇和另外一名工人负责将篷布从地面拉到篷房架子上，再将篷布顺着架子上的

轨道搭建，篷房对面的三名工人负责拉绳子来带动轨道的行进实现操作篷布搭建。

10时46分许，在二号展棚的第六间到第七间篷房之间（见图1）施工作业过程中尚某勤内侧的篷布卡在了轨道上，于是尚某勤在未佩戴安全帽的情况下，站在梯子（梯子总高2.6米，当事人位于离地约1.2米至1.5米高度）上拽撤篷布，由于用力过猛，导致手部滑脱，尚某勤从梯子上跌落至地面。由于跌落时头部先着地导致尚某勤颅脑损伤，工友邢某勇、张某伟立即上前查看并多次呼唤尚某勤，尚某勤均无反应。

10时48分许，张某伟拨打电话将事故情况告知刘某堂，刘某堂接到电话通知后立即返回事故现场，在此期间其他工人拨打了120急救电话，后考虑120救护车到达事发现场需要时间，为争取抢救时间，刘某堂和邢某勇立即将尚某勤用面包车送往乌海市人民医院救治。



图1 事发区域示意图

（五）事故现场情况

事故地点为乌海市海勃湾区人民广场南侧大屏幕前。人民广场总占地面积约2.5万平方米，整体地势平坦，无明显坡度（坡度≤1°），属于黄河冲积平原地貌，场地海拔约1100米，无高地、洼地等复杂地形，视野开阔，无遮挡物影响作业视线。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，直接经济损失约133万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，尚世如意公司、瑞德公司均未第一时间向相关部门上报情况。瑞德公司负责人刘某堂于当日19时36分拨打110电话向公安机关报警，19时50分许，乌海市公安局海勃湾

分局出警人员通过电话向海勃湾区商务局、应急管理局通报事故基本情况。收到消息后乌海市海勃湾区商务局、应急管理局、海勃湾公安分局相关负责人立即抵达事故现场。

尚世如意公司、瑞德公司均未在规定时间内向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，属于迟报。

海勃湾区商务局、海勃湾区应急管理局负责人经现场初步研判为意外事件，仅以信息形式上报海勃湾区人民政府，未成立事故调查组开展事故调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，瑞德公司搭建篷房作业人员张某伟立即通知了负责人刘某堂，并与邢某勇对伤者尚某勤进行简单救援，刘某堂接到通知后，立即返回事故现场。在此期间现场其他工人拨打了120急救电话，后考虑120救护车到达事发现场需要时间，为争取抢救时间，刘某堂和邢某勇立即将尚某勤用面包车送往乌海市人民医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

11时07分，尚某勤被送到乌海市人民医院急诊科就诊，13时00分出现心跳呼吸停止，给予持续心肺复苏，14时05分宣告死亡。

4月30日，海勃湾公安分局治安管理大队调取了尚某勤在乌海市人民医院的抢救病例，并委托宁夏一路平安司法鉴定中心对尚某勤进行尸表检验，鉴定结论为尚某勤符合摔跌性颅脑损伤

死亡。

5月9日，由尚世如意公司法定代表人张某委托孙树森代表涉事两家企业出面和家属沟通，并支付赔偿款133万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后瑞德公司现场作业人员对伤者进行了简单救援，并将尚某勤及时用面包车送往乌海市人民医院救治。现场救援处置及时，未引发次生事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

篷房搭建作业人员尚某勤在未佩戴安全帽的情况下，站在梯子上用力拽撒篷布时失稳跌落，导致颅脑损伤后送医抢救无效死亡。

（二）直接原因分析

1.事发时尚某勤未佩戴安全帽，头部防护措施缺失。

2.事发时站在梯子上作业（梯子总高2.6米，当事人位于离地约1.2米至1.5米高度），拽撒篷布用力过猛导致手部滑脱，由于失去重心从梯子上跌落导致头部着地，颅脑损伤致死。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

1.司法鉴定情况

由乌海市公安局海勃湾分局聘请宁夏一路平安司法鉴定中心进行司法鉴定，鉴定意见为：死者尚某勤死亡原因符合摔跌致重型颅脑损伤死亡。（详见附件6）

2.乌海市人民医院诊断情况

直接死亡原因：颅脑损伤特重型，发病至死亡大概间隔时间 2.5 小时。（详见附件 7）

（四）其他可能因素排除

1.经公安部门调查及询问笔录分析，排除死者被他人侵害嫌疑。

2.经乌海市地震局查询地震目录，2023 年 4 月 29 日乌海市海勃湾区未发生 ML2.0 级及以上地震，可以排除地震灾害因素。

3.根据气象观测数据，2023 年 4 月 29 日事发当日，乌海市平均气温为 10.9℃，最高气温 21.5℃，最低气温-0.7℃，多云，西北风 4-5 级，无其他异常和极端天气情况。

（五）事故间接原因

1.作业现场安全管理不到位。

尚世如意公司、瑞德公司安全生产管理职责履行不到位，篷房搭建现场安全管理不到位，对作业人员尚某勤在未佩戴安全帽的情况下违规作业的行为未及时发现并纠正。

2.安全教育培训工作落实不到位。

尚世如意公司、瑞德公司对作业人员的作业安全教育培训流于形式，只进行口头安全告知，对搭建篷房作业安全风险和安全防护用品佩戴教育培训不到位。

3.尚世如意公司未与瑞德公司签订安全管理协议，未审查瑞德公司现场施工安全条件。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）因死亡免于追究责任人员

搭建篷房施工作业人员尚某勤安全风险意识淡薄，在未佩戴安全帽的情况下违规冒险开展作业，不慎跌落导致死亡，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]有关规定要求，鉴于尚某勤已在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对责任人的处理建议

1.张某，尚世如意公司法定代表人，车展活动负责人，安全生产管理职责履行不到位，未与承包方签订安全管理协议，未全面审查瑞德公司现场施工安全条件，对作业人员未佩戴安全帽的情况下违规冒险开展作业的情况未及时发现并纠正，对事故发生负有主要领导责任，事故发生后迟报事故。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[2]、第四十九条[3]、第八十三条[4]有关规定要求，建议由海勃湾区人民政府依据《中华人民共和国

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当督促及时整改。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、虚报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

安全生产法》第九十五条[9]、第一百零三条[10]、第一百一十条[11]有关规定给予行政处罚。

2.刘某堂，瑞德公司法定代表人，车展活动搭建篷房现场负责人，安全生产管理职责履行不到位，对作业人员未佩戴安全帽的情况下违规冒险开展作业的情况未及时发现并纠正，事故发生后迟报事故，对事故发生负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条和第八十三条有关规定要求，建议由海勃湾区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、第一百一十条有关规定给予行政处罚。

（三）对有关公职人员处理建议

1.苹某英，原乌海市海勃湾区商务局局长，对本次车展篷房搭建作业现场疏于管理，专业技术水平不足，将本起生产安全事故认定为意外事件，未提请海勃湾区人民政府成立事故调查组，建议移交海勃湾区纪委监察机关依规依纪依法处理。

---

[9]《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处或者单处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位将生产经营项目、场所或者设备发包或者出租给生产经营单位或者个体经营者的，应当与承包方、承租方签订专门的安全生产管理协议或者在合同中约明各自的安全生产管理职责，并自签订之日起五日内报送生产经营项目、场所所在地的县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案。

生产经营单位发包或者出租给两个以上生产经营单位或者个体经营者的，应当对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促承包单位、承租单位消除安全隐患。

承包单位、承租单位对本单位的安全生产负责；不具备安全生产条件的，不得再对外发包或者出租。

生产经营单位不得将生产经营项目、场所发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处或者单处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；造成重大事故的，责令停产停业整顿。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故瞒报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

2.张某峰，乌海市海勃湾区商务局副局长，对尚世如意公司、瑞德公司安全教育培训和个体劳动防护用品佩戴不到位的情况疏于管理，建议移交海勃湾区纪委监察机关依规依纪依法处理。

3.他某代，原乌海市海勃湾区应急管理局局长，业务能力不足，将本起生产安全事故认定为意外事件，未督促海勃湾区商务局提请海勃湾区人民政府成立事故调查组，建议移交海勃湾区纪委监察机关依规依纪依法处理。

（四）对责任单位的处理建议

1.尚世如意公司落实安全生产主体责任不到位，督促检查安全生产工作不到位，未与承包方签订安全管理协议，未审查瑞德公司现场施工安全条件，未及时消除安全生产事故隐患。建议由海勃湾区人民政府依据《安全生产法》第一百零三条[1]、第一百一十四条[2]规定给予行政处罚。

2.瑞德公司落实企业安全生产主体责任不到位，现场安全管理不到位，安全风险辨识和教育培训流于形式。建议由海勃湾区

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位特种生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，并处五万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

人民政府依据《安全生产法》第一百一十四条规定给予行政处罚。

（五）对监管部门的处理建议

1.海勃湾区商务局作为行业主管部门，对车展篷房搭建现场安全管理不到位，事故发生后未提请海勃湾区人民政府成立事故调查组，建议海勃湾区人民政府对海勃湾区商务局予以通报批评。

2.海勃湾区应急管理局作为综合监管部门，事故发生后未督促海勃湾区商务局提请海勃湾区人民政府成立事故调查组，建议海勃湾区人民政府对海勃湾区应急管理局予以通报批评。

五、事故防范和整改措施建议

（一）深刻吸取事故教训，强化现场安全管理

尚世如意公司、瑞德公司要落实企业安全生产主体责任，加强施工作业的现场安全管理，合理组织、协调施工，落实各类施工作业的安全防护措施，及时发现、制止、纠正现场的违规违章施工行为，举一反三，坚决杜绝“三违”现象的发生。

（二）加强教育培训工作，提升从业人员素质

尚世如意公司、瑞德公司要加强从业人员入场安全教育培训，开展岗位应知应会、危险有害因素告知，重点对搭建篷房作业施工方案、安全操作规程安全风险和应急防护措施等内容进行培训并考核，考核不合格者不允许作业，严禁流于形式的教育培训，做到培训人员、内容、时间的三落实。

（三）加强承包方安全管理

尚世如意公司要加强对承包方安全生产工作统一管理，加强承包方单位安全操作规程、施工方案和应急预案进行审查，定期进行安全检查，发现问题及时督促整改，形成闭环管理，坚决杜绝“一包了之、以包代管”，要根据风险特征和防范要点，对作业过程进行全过程监督。

（四）政府主管部门加强安全管理

海勃湾区商务局要进一步加强车展活动的安全管理，对车展活动进行全过程的安全检查，及时发现活动现场存在的安全隐患并督促整改，深刻汲取本次事故教训，举一反三，严防此类事故的再次发生。