安徽富进恒建筑劳务有限公司
“12 ·14”一般高处坠落事故调查报告

2023 年 12 月 14 日 8 时 40 分，安徽富进恒建筑劳务有限公司在昭觉县境内的四呷大桥下部结构及上部结构悬臂现浇梁工程施工作业时发生一起一般高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 120 万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县委副书记、县政府县长白此联作出重要指示批示，县委常委、县政府常务副县长廖宇超作出具体部署。县应急管理局、县公安局、县医院等第一时间赶赴现场，指导应急处置救援工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《昭觉县人民政府关于将生产安全一般事故调查处理授权给县应急管理局的通知》（昭府发〔2019〕188 号）相关规定，昭觉县应急管理局依法成立了由应急管理、纪委监委、公安机关、人社部门、工会等负责同志参加的安徽富进恒建筑劳务有限公司“12 ·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 12 月 13 日，四呷大桥下部结构及上部结构悬臂现浇梁工程（以下简称“四呷大桥工程”）左幅 10 号墩已浇筑完成，按照施工要求和施工进度，安徽富进恒建筑劳务有限公司作业人员周昌盛（总带班）安排木工组进行下架体爬架平台及挂座拆除（以下简称“作业平台拆除”）工作，木工组小组长魏勇自行安排自己和罗先保进行作业平台拆除工作。

2023 年 12 月 14 日，安徽富进恒建筑劳务有限公司作业人员魏勇、罗先保（2 人均无高处作业证）和云南中庞建设工程有限公司塔吊员吉鲁军博 3 人在“四呷大桥工程”左幅 10 号墩上进行 13 日未完成的拆除工作，该平台距离地面约 71 米，其中魏勇、罗先保分别在桥墩两侧独自进行作业平台拆除，由吉鲁军博负责将构件吊至地面，作业现场无安全管理人员和吊装作业指挥人员，吊装作业由魏勇通过对讲机向吉鲁军博发送信号后进行。上午 8 时 40 分左右，3 人已拆除载人升降电梯所在的作业平台构件并吊装至地面，下一步准备拆除魏勇所在的作业平台。在拆除该平台时，魏勇站在吊篮内操作，因魏勇未正确使用安全带、安全绳失足坠落，导致死亡。

（二）应急处置情况

1.应急处置情况。2023 年 12 月 14 日中午 11 点 53 分，县应急管理局接到县公安局转接报案，称西昭高速在新城镇四呷村的项目地发生一起高坠事故，县应急管理局立即组织执法人员现场调查，同时，电话向县委办、政府办报告。经

初步调查，2023 年 12 月 24 日上午 8 点 40 分，在四川省凉山彝族自治州昭觉县谷曲镇瓦洛村四呷大桥，安徽富进恒建筑劳务有限公司四呷大桥下部结构及上部结构悬臂现浇梁工程左幅 10 号墩发生一起高处坠落一般生产安全事故，死亡 1 人。随即将现场初步调查结果上报至凉山州应急管理局指挥中心、州应急管理局调查评估和统计科、生产安全事故统计信息直报系统。

2 .应急处置评估结论。事故发生后，昭觉县党委政府及相关部门及时启动应急预案，组织有力，应急处理措施得当，舆情管控和家属安抚工作迅速，有效防止了事故扩大和次生事故的发生。

二、基本情况

（一）事故单位情况

安徽富进恒建筑劳务有限公司，法定代表人：李鑫；成立于 2018 年 4 月 20 日；营业执照统一社会信用代码为 91340102MA2RMLWE0T；营业期限：长期；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：壹仟陆佰万人民币；经营范围:建筑劳务分包；建设工程施工等。单位地址（注册地址）:安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路 8 号合肥岗集综合交通物流港一期 11 号楼 5 层 501-17 室。

建筑业企业资质证书：单位地址（注册地址）：安徽省合肥市长丰县岗集镇现代路与金行大道交口老镇工业区 1 栋 1-506 室；统一社会信用代码为 91340102MA2RMLWE0T；法定代表人：李鑫；注册资本：伍佰万元人民币；经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；证书编号：D334151439；

有效期：2023 年 12 月 31 日；资质类别及等级：施工劳务序列不分等级。

（二）事故相关单位情况

中铁十局集团第七工程有限公司，成立于 2009 年 9 月 9 日；统一社会信用代码：91610131693811729L；营业期限：长期；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：胡波；注册资本：80000 万人民币；单位地址：西安市高新区锦业二路 69 号；经营范围:公路工程总承包、桥梁工程专业承包、隧道桥梁工程专业承包等。

（三）四呷大桥工程合同签订情况

中铁十局集团第七工程有限公司二分部（甲方）与安徽富进恒建筑劳务有限公司（乙方）于 2023 年 1 月 31 日签订《西昭项目二分部四呷大桥下部结构及上部结构悬臂现浇梁建设工程合同》和《安全生产协议》。工程施工时间为：2023 年 2 月 1 日至 2024 年 6 月 23 日。

合同和协议规定：乙方必须按甲方要求配齐施工负责人、技术负责人、安全管理人员、质量安全负责人、特殊工种等主要人员，且必须持证上岗，若未按要求执行，后果由乙方承担。

工程所需特种设备及相关特种作业人员是安徽富进恒建筑劳务有限公司租赁云南中庞建设工程有限公司的特种设备及操作人员。

（四）施工工艺

按照《桥梁高墩专项施工方案》的规定，作业平台拆除流程为：翼板及端头设置吊篮至模板平台，施工人员站在模

板平台上挂好下架体吊绳后，进入吊篮拆除下架体与挂座链接销轴，将下架体调离挂座后拆除挂座，运至地面安全范围拆解归类存放。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故共造成 1 人死亡，直接经济损失 120 万元。死亡人员信息如下:

魏勇，男，53 岁，工作单位：安徽富进恒建筑劳务有限公司从业人员，从事工种：木工，在事故中因高处作业无证上岗且未正确使用安全带、安全绳失足坠落导致死亡。

三、事故原因及事故性质认定

（一）直接原因

1、无证作业

魏勇作为小带班，在未经过专门的高处作业培训并取得高处作业证的情况下，擅自在四呷大桥工程左幅 10 号墩上进行作业平台拆除的高处作业。

2、高处作业人员未正确佩戴和使用劳动防护用品

经对当事人（魏勇）身上的劳动防护用品进行检查，发现魏勇未佩戴安全帽、佩戴了安全带，但安全带未发现断裂情况，安全锁未变形也未发现下坠产生的刮痕，魏勇未佩戴安全帽、未正确使用安全带，无法起到安全保护作用。

（二）间接原因

安徽富进恒建筑劳务有限公司:

1、未健全安全生产规章制度。未建立安全生产检查及

事故隐患排查、整改等制度，未严格落实操作规程，公司负责人和管理人员在已经知道没有作业人员持有高处作业证的情况下仍然安排人员进行高处作业。

2、安全管理混乱。安全生产职责不清，未认真组织开展安全隐患排查治理，吊装作业时未安排专职指挥人员，现场安全管理人员未在作业现场，应急处置能力严重不足。

3、对特种作业人员管理不到位，对职工安全教育培训不到位。无高处作业特种作业人员，无劳保用品发放台账，日常安全教育培训流于形式。

4、主要负责人未履行安全生产的法律、法规和有关规定：未健全和落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度及安全技术操作规程;未每季度至少组织督促、检查一次本单位的安全生产，及时消除生产安全事故隐患，检查及处理情况未记录在案。

5、吊装作业时未安排专人在现场指挥，未及时排查生产安全事故隐患并消除事故隐患。

6、未组织从业人员学习施工方案，让从业人员自行安排高处作业，未严格落实岗位安全责任，未督促从业人员遵守安全生产规章制度和操作规程。

（二）事故性质

经事故调查组认定，安徽富进恒建筑劳务有限公司“12·14”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追责人员

魏勇，男，安徽富进恒建筑劳务有限公司作业人员。由

于魏勇在未经过培训取得高处作业证的情况下，擅自在四呷大桥工程左幅 10 号墩上进行作业平台拆除作业，将作业平台构件拆除并挂在塔吊挂钩上后，因未正确使用安全带、安全绳失足摔下桥墩，导致死亡，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第五十七条的规定，对事故发生负直接责任。鉴于魏勇已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故相关责任企业的处理建议

安徽富进恒建筑劳务有限公司未健全安全生产管理制度，安全管理混乱，对特种作业人员管理不到位，对职工安全教育培训不到位，未落实企业主体责任造成事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条、第四十五条的规定，对事故的发生负主要责任。建议由县应急管理部门依法给予行政处罚。

（三）对事故相关责任人员的处理建议

1.李申，安徽富进恒建筑劳务有限公司总经理，全面负责日常生产经营活动，是企业实际主要负责人，未健全和落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度及安全技术操作规程;未每季度至少组织督促、检查一次本单位的安全生产，及时消除生产安全事故隐患，检查及处理情况未记录在案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、五项的规定，对事故发生负主要管理责任。建议由县应急管理部门依法给予行政处罚。

2.魏景华，安徽富进恒建筑劳务有限公司现场安全管理员，吊装作业时未安排专人在现场指挥，未及时排查生产安

全事故隐患并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第二十六条第一款、第四十六条第一款的规定，对事故发生负重要管理责任。建议由县应急管理部门依法给予行政处罚。

3.周昌盛，安徽富进恒建筑劳务有限公司四呷大桥工程总带班，在公司下发操作方案后，未认真研究学习规程内容，就将方案拿给魏勇，让魏勇自行安排木工组进行作业平台拆除的高处作业，且在拆除过程中未在现场监督，而在离施工现场二、三十米处收拾模板，未落实岗位安全责任，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对事故发生负一般管理责任。建议由县应急管理部门依法给予行政处罚。

五、事故教训

此次事故充分暴露出企业安全意识淡薄，未严格执行、履行安全生产法律法规的相关规定和要求，安全管理混乱，企业内部的安全生产责任落实不到位，监管乏力，甚至缺失。制度和操作规程有据不依或无据可依现象严重，为企业在生产经营活动中埋下诸多安全隐患，这极易造成安全事故，为此我们要举一反三，深刻领会习近平总书记、李强总理等中央领导同志关于安全生产系列重要讲话批示精神，始终坚持安全生产、生命至上的安全理念，督促、检查、执法相结合的方式促进企业落实企业安全生产主体责任，采取有效防范措施，消除事故隐患，杜绝事故发生。

六、事故防范和整改措施建议

（一）在各行业开展安全生产大检查，广泛开展打非治

违行动，迫使企业排查事故隐患，治治理隐患、防止事故发生。

（二）通过安全执法检查，强化企业建立健全安全生产制度，落实安全生产岗位责任，落实企业主体责任。

（三）企业要加大对职工安全教育培训，考核合格后方可上岗作业。

（四）宣传部门、各负有安全监管职责的职能部门广泛开展安全生产法律法规、安全生产知识的宣传教育活动，努力提高全社会的安全生产意识，做到人人参与，人人监督，确保我县安全生产持续稳定向好。

安徽富进恒建筑劳务有限公司

“12 • 14”一般高处坠落事故调查组

2024 年 1 月 9 日