青山红卫路八大家红坊里项目42街40–3号商铺门面招牌标识拆除工程“5·23”一般高处坠落事故调查报告

青山区“5·23”一般高处坠落事故调查组

2026年9月

目

录

一、事故基本情况.....2
（一）涉事工程有关情况.....2
（二）事故发生单位及相关单位概况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
（六）其他情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）间接原因分析.....6
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....7

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议.....7

（三）其他处理建议.....8

五、事故主要教训.....8

六、事故整改和防范措施.....8

青山红卫路八大家红坊里项目42街40–3号商铺门面招牌标识拆除工程“5·23”一般高处坠落事故调查报告

2026年5月23日，湖北安佳建筑修缮技术有限公司在红卫路街道八大家红坊里项目42街40–3号商铺进行门面招牌标识拆除作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称“安全生产法”）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规规定，区人民政府成立由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区城管执法局、区住更局、区商务局、红卫路街道办事处等单位组成的“5·23”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区检察院等有关部门参加，对事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生的主要经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故的性质和事故责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，青山红卫路八大家红坊里项目42街40–3号商

铺门面招牌标识拆除工程“5·23”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章作业、现场安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事工程有关情况

1.涉事工程位于武汉市青山区八大家花园42街坊40-3栋商铺,建筑面积103.7m^2，系自然人宋某连于2026年5月18日向武汉市都市产业投资集团有限公司租赁，由武汉都市信诚商业运营管理有限公司运营管理，租用期限为1年。

2.宋某连在租用商铺后计划进行装修，用于弱电设备销售。由于商铺前租户遗留下2块门面招牌，宋某连联系湖北安佳建筑修缮技术有限公司拆除门面招牌标识，口头约定拆除费用4000元。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.湖北安佳建筑修缮技术有限公司。以下简称“安佳修缮公司”，工程承包方，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立于2023年9月21日，住所为湖北省武汉市黄陂区前川街双凤大道潘家田前川汽修商住楼B栋一单元102室，经营范围：对外承包工程；房屋拆迁服务、建设工程施工；住宅室内装饰装修等。持有湖北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》。

2.自然人宋某连。工程发包方，男，湖北松滋人。

3.武汉市都市产业投资集团有限公司。以下简称“都市投资

公司”，商铺出租方，类型为其他有限责任公司，成立于2005年3月30日，住所为武汉市江岸区三阳路55号A座17楼，经营范围：住房租赁经营、写字楼租赁经营；商业综合体管理服务；物业管理等。

4.武汉都市信诚商业运营管理有限公司。以下简称“都市运营公司”，商铺运营管理方，类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，成立于2025年2月5日，住所为湖北省武汉市青山区工业路2号45号楼一单元13层1号，经营范围：非居住房地产租赁；物业管理；租赁服务等。

（三）事故发生经过

2026年5月23日7时许，安佳修缮公司员工李某和汤某按照吴某的安排，到达八大家花园42街坊40-3栋商铺对门面招牌进行拆除。8时30分许，吴某到达施工现场进行安全旁站。11时30分许，在完成第一块招牌拆除后，李某和汤某现场休息并就餐吃饭，吴某返回家中就餐。

12时30分许，李某和汤某搭设完两层脚手架（总高3m）后，将其放置在事故招牌左侧下方并用绳子固定在墙壁上，并在周边拉设了警戒线。李某穿戴安全带和安全帽后爬上脚手架平台（其中安全带未系挂，安全帽帽带未系紧），使用工具开始拆除事故招牌。13时许，李某使用撬棍撬招牌时，一部分招牌出现垮塌，垮塌的招牌将第二层脚手架砸开，导致李某从平台上后仰摔下（期间安全帽在空中脱离），致使头部着地受伤。

（四）事故现场情况

本次事故地点为位于八大家红坊里40-3栋商铺，垮塌的招牌（图1，尺寸为1000mm*2000mm）将脚手架二层（图2，立杆主节点脱离）砸开。



图1（垮塌的招牌）



图2（被砸开的脚手架）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡：李某（男，武汉黄陂人），为安佳修缮公司员工。

2.事故损失情况。事故造成直接经济损失为145万元。

（六）其他情况

1.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正）

中特种作业目录“3、高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。 3.2 高处安装、维护、拆除作业指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业”。李某未持有高处作业操作证的，实施门面招牌拆除作业属于未按规定取得相应资格上岗作业[1]的违法行为。

2.安佳修缮公司与李某签订了以完成一定工作任务为期限的《劳动合同》，岗位为普工。

3.事故当天上午，都市运营公司在巡查过程中发现施工现场存在安全隐患，通知租户宋某连并要求停工整改。

4.安佳修缮公司负责人吴某在接到事故现场人员报告后，未在规定时间内向安全监管部门报告[2]。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话。15时31分，区卫健局将信息上报至区委区政府总值班室。区应急管理

---

[1][]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2][] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（493号令）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

局、区公安分局、区住更局、红卫路街道等单位接报后均立即组织人员赶赴事故现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工作人员立即上前察看李某受伤情况。13时20分许，120急救车到达现场后将李某送往武汉市第九医院救治，后经抢救无效死亡

（三）事故应急处置评估

经事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后，区应急管理局、区住更局、红卫路街道办事处等单位接报后，迅速组织人员赶赴现场处置，响应及时，分工明确，措施得当，处置稳妥，善后工作开展有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过对事故现场进行勘察、对人员进行询问等，认定事故的直接原因是：李某安全意识淡薄，在未取得高处作业操作证的情况下进行门面招牌拆除作业，未正确佩戴使用安全带、安全帽等劳动防护用品[3]，从被垮塌招牌砸开的第二层脚手架平台上坠落，导致头部着地受伤。

（二）间接原因分析

安佳修缮公司未健全全员安全生产责任制[4]，安排未取得相

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责

应资格的李某从事门面招牌拆除作业[5]，未有效监督、教育李某正确佩戴使用安全带、安全帽[6]。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李某在未取得高处作业操作证的情况下进行门店招牌拆除作业，未正确佩戴使用劳动防护用品，从高处坠落受伤，对事故负有直接责任，因在事故中死亡，根据法律规定，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1. 安佳修缮公司。安全生产主体责任落实不到位，未健全全员安全生产责任制安排未取得相应特种作业资格的人员从事高处作业，安全教育培训不到位，未有效监督、教育从业人员正常佩戴使用劳动防护用品，对事故负有责任。违反《安全生产法》第二十二条第一款[7]、第三十条第一款[8]和第四十五条[9]的规定，建议由应急管理部门依照有关法律法规给予行政处罚。

2. 吴某。男，安佳修缮公司法定代表人，未健全全员安全生

任人员、责任范围和考核标准等内容。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

产责任制，未及时消除生产安全事故隐患，未及时报告生产安全事故，对事故发生负有重要管理责任。违反《安全生产法》第二十一条第一项、第五项和第七项[10]的规定，建议由应急管理部门依照有关法律法规给予行政处罚。

（三）其他处理建议

对事故调查过程中发现有关单位监管人员在履职尽责方面的问题，由区纪委监委按照干部管理权限和相关责任追究的规定进行处理。

五、事故主要教训

本起事故的发生暴露出部分生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，安全生产制度不健全、安全生产教育培训不到位，安全隐患治理不深入，作业人员违法违规违章作业行为仍然存在。

六、事故整改和防范措施

（一）安佳修缮公司要深刻汲取本次事故教训，认真分析事故原因，严格落实特种人员持证上岗作业要求，加强员工安全教育培训，加大现场安全管理，监督从业人员正常佩戴使用劳动防护用品，及时制止违法违规违章作业行为。

（二）区城管局要深刻汲取事故教训，深入剖析事故原因，

---

[10][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项和第七项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

以案为鉴，加大对招牌标识领域小散工程和零星作业的安全监管，做好安全宣传和指导，加大巡查和隐患排查治理。

（三）红卫路街道要深刻汲取事故教训，配合行业监管部门，加大对本辖区内小散工程日常安全巡查，及时上报安全生产违法违规违章行为。