南宁市武鸣区南环路旁箱梁预制场“2.19”起重伤害事故调查

发布时间：2017-05-16 00:00　来源：武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大 中

2017年2月19日18时许，位于南宁市武鸣区南环路旁的箱梁预制场内发生一起龙门吊起重伤害事故，造成一人死亡，已造成经济损失50万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，成立了由城区安监局牵头，城公路局、城厢镇人民政府为成员单位的武鸣区南环路旁箱梁预制场“2·19”龙门吊起重伤害事故调查组（以下简称调查组）开展调查工作，并邀请城区检

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故的经过、原因和人员伤亡情况，认事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故主要涉及单位概况及项目施工承包情况

（一）事故主要涉及单位概况

1.广西壮族自治区桂西公路管理局是宾阳（思陇）经武鸣至隆安（那桐）二级公路工程（以下简称：宾隆二级路工程）项目的业主。2013年10月（那桐）二级公路工程项目建设办公室，主要负责工程项目的组织实施。工程项目路线总长105.1公里，共分为6个土建标段进行施工建设，是连接宾阳线长72.1公里。

2.江西有色建设集团有限公司。该公司成立于2002年1月28日，营业期限：2002年1月28日至长期；法定代表人：林**；企业法人营业执照注册会展路X号；注册资本：贰亿零陆拾玖万圆整；实收资本：贰亿零陆拾玖万圆整；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：公路工程施工总承包；地基工程施工总承包；工程咨询；承包境外地基与基础工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的至2015年2月12日）；勘查工程施工甲级（钻探）（有效期到2018年9月28日），交通安全设施工程施工及安装。以上项目国家有专项许可的凭证经营。

（二）项目施工承包情况

广西壮族自治区桂西公路管理局将宾隆二级路工程6个土建标段施工工程及整条宾隆二级路工程的箱梁预制工程进行公开招投标。其中宾隆二级里）施工工程及整条宾隆二级路工程的箱梁预制工程为江西有色建设集团有限公司于2014年3月4日中标。2016年10月12日，江西有色建设集团有限公场地（陆*在预制场地内安装有两台龙门吊）作为宾隆二级路工程的桥梁箱梁预制工作场地，同时该公司任命孔**（男，汉族，大学文凭，家住云南昆宾隆二级路工程箱梁预制工作的项目经理，负责项目部的管理工作。

2016年10月15日，孔**将桥梁箱梁预制工作委托给姚**（广西合浦县廉州镇人，个体经营者）施工制作，签订有《20米箱梁预制协议书》。协议项目部）已租好的箱梁预制场地内预制箱梁。乙方完成的箱梁预制混凝土强度达到设计强度、张拉、压浆、封端等工作要求。甲方先拨付80%的施工款制工作，经甲方、监理、业主共同验收合格后，一个月内拨付给乙方。”

2016年10月18日，姚**又将该桥梁箱梁预制工作委托给刘**（广西博白县双旺镇那青村人，个体经营者）施工制作，签订有《箱梁预制协议书》制场内预制箱梁。乙方在每次完成六片箱梁预制、张拉、压浆、封端等工作，经甲方、监理工程师、业主验收合格后，10天内先支付给乙方伍万元施工方全部完成箱预制工作，经监理、业主验收合格后，甲方付给乙方各种费用叁拾肆万元”。刘**进场后，在原箱梁预制场已安装有两台龙门吊的基础上，门吊属刘**私有设备。

二、事故发生经过、救援情况及原因分析

（一）事故发生经过及救援情况

2017年2月19日，刘**在箱梁预制工作全部结束后，当天下午通知箱梁预制场管理员林**（刘**外甥）聘请吊车司机韦**来拆除自己安装的两台龙地监工员林**打电话给吊车司机韦**，让他开其本人的吊车(车牌号为：桂AJ2110)到武鸣区南环路旁箱梁预制场地拆卸两台龙门吊。17时，韦**将吊车门吊的拆卸，17时40分，现场监工员刘**（刘**儿子）在未佩戴安全绳及安全帽的情况下，爬上高8米的龙门吊横梁上，拆解龙门吊横梁与支撑三角架往下爬至距离地面3米的位置停下。韦**喊叫并用手示意刘**撤离，刘**没有撤离，叫吊车司机韦**将横梁吊起。当吊机将横梁摆离龙门架约6米处时，向北面的速生桉林地倒下，刘**也随架子砸向地面。韦**见状立即停止吊车操作并跑向刘**身边，看到刘**右额眉毛上方有一处约6公分的伤口，伤口呼叫在不远处的另一监工员林**及其他几名工人一同将刘**抬出速生桉林地，随后林**立即拨打“120”电话求救和“110”电话报警，接着打电话向宾隆二场后确认刘**死亡，民警也相继到达现场进行调查。当晚刘**家属将其遗体运回家乡安葬。

（二）事故原因分析

江西有色建设集团有限公司通过公开招投标，成为宾隆二级路№4标段工程及整条宾隆二级路桥梁箱梁预制工作的中标单位。中标后将桥梁箱梁的集团有限公司分包的桥梁箱梁的预制工作劳务转包给刘**。刘**于2017年2月19日上午已全部完成桥梁箱梁的预制工作并通过验收，且所有预制的箱

。江西有色建设集团有限公司于2017年2月19日下午3点已按协议规定结清场地租金。刘在箱梁预制工作全部结束后，通知其外甥林**聘请吊车拆除的情况下，操作吊车作业，导致龙门吊起重伤害事故发生，造成刘**当场死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成一人死亡，死者：刘**，男，汉族，家住广西玉林市博白县双旺镇那青村六队，目前已造成经济损失50万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

吊车司机韦**在吊机作业中，在监工员刘**未撤离到安全距离的情况下，违规作业，导致固定龙门吊基脚架的临时缆风钢丝绳断裂，直至龙门吊

（二）间接原因

龙门吊所有权人刘**在拆卸龙门吊过程中，未制定相关安全措施，现场监管职责不明确，未指定拆卸龙门吊作业指挥人员。同时现场监工员安全

（三）事故性质

经调查组调查认定，这是一起现场监管职责不到位、员工安全意识淡薄、吊车司机违规作业导致的生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）刘**,家住广西博白县双旺镇那青村六队，龙门吊设备所有权人，个体经营。在组织拆卸龙门吊工作中，事先未制定相关安全措施，现场监**擅自违章指挥、吊车司机违规作业，致使龙门吊起重伤害事故发生，对事故发生负有主要责任。建议城区安监局依据相关法律法规对刘**进行行政处

（二）韦**，家住广西武鸣县双桥镇杨李村韦屯，吊车司机，其吊车车牌号：桂AJ2110。在吊车作业中违反吊车安全操作规程，在现场人员未撤的发生负有责任。建议由城区公安机关依据相关法律法规追究韦**法律责任。

六、事故防范措施及整改建议

（一）城区工商质监局要加强对各种特种作业人员法律法规宣传教育工作，加强对特种作业人员安全操作规程的培训，组织人力对特种作业场所

（二）城厢镇政府要加强对农民出租承包地用于工程项目建设进行安全生产方面的教育，加强对类似出租土地进行工程项目建设的场所进行安全全生产事故发生。

武鸣区南环路旁箱梁预制场

“2·19”起重伤害事故调查组

2017年5月16 日

扫一扫在手机打开当前页