中国化学工程第六建设有限公司“7.31”物体打击 一般生产安全事故调查报告

来源： 日期：2023-10-12

中国化学工程第六建设有限公司“7.31”物体打击

一般生产安全事故调查报告

2023年7月31日19时40分左右，中国化学工程第六建设有限公司（装备科技公司）位于余家湖街道办事处曹湾路生产基地发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失180余万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规的规定，2023年8月8日，襄城区人民政府依法批准成立了由区政府办、区应急管理局、区纪委监委、区总工会、区检察院、襄城公安分局、区人社局、区经信局和余家湖街道办事处等单位有关负责同志参加的中国化学工程第六建设有限公司“7.31”一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组根据调查工作需要还聘请相关专家对事故现场进行勘验，并出具技术分析报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、事故善后和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因和暴露出来的突出问题，提出了事故处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.中国化学工程第六建设有限公司（装备科技公司）。该公司位于湖北省襄阳市襄城区余家湖工业园曹湾路1号，公司经理：尹**。装备科技公司（生产基地）占地面积80亩，总投资达 1.6 亿元，设有材料堆放下料车间，碳钢压力容器制造车间，不锈钢设备专用制造车间，焊接培训中心，喷砂车间以及室外组装场地，并配套设置金工产品加工区，无损检测室，试压场地和研发大楼等,2018年根据生产需求增建了新车间，新车间面积约9500平方米。目前装备科技公司在册员工72人，其中专业技术人员62 人，工人技师10人，专职安全管理人员4人，注册安全工程师1人，安全管理机构设在质量安全部。

根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017/XG1-2019)》和《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)》(安监总厅管四(2014)29号)，中国化学工程第六建设有限公司生产基地属于机械行业大类中的炼油、化工生产专用设备制造，主要产品：压力容器、常压容器、储罐、半成品储罐等。

2.中电凯源科技有限公司（以下简称中电凯源）。该公司成立于2014年11月19日，注册资本5千万元，法定代表人刘**，经营范围：电气专用设备技术研发、技术咨询；电力设施安装服务；建筑工程、地基与基础工程、公路工程、市政公用工程、环保工程、消防设施工程、公路路基工程、公路路面工程、钢结构工程；机电设备的设计、安装；特种设备工程、管道工程设计、安装；建筑劳务分包等等。中电凯源2020年12月28日取得湖北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（鄂）JZ安许证字【2015】011218，许可范围：建筑施工，有效期至2023年12月28日。中电凯源2020年7月21日取得襄阳市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》（编号：TS3842F02-2024）,有效期至2024年7月20日，许可项目：1.承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目：公共管道安装，许可参数GB1；2.承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目：公共管道安装，许可参数GB2；3.承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目：工业管道安装，许可参数GC2。

2023年1月1日中电凯源与中国化学工程第六建设有限公司签订了《建设工程劳务分包合同》，有效期至2023年12月31日；劳务分包方式：纯人工；劳务分包范围：设备预制及其他零星工程（具体以实际施工范围为准）；工作内容：非标设备制造、钢结构及设备预制，无损检测，热处理，理化实验相关。

2023年1月1日中电凯源与中国化学工程第六建设有限公司签订了《安全生产和生态环保协议书》，协议约定：“乙方作为安全生产的主体责任，承担自身发生生产安全事故的主体责任，承担事故的一切直接及间接损失。”

（二）相关单位履行安全生产责任情况

1.中国化学工程第六建设有限公司（装备科技公司）。该公司按照法律法规建立了的安全管理制度，设立了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，定期组织召开了安全生产例会和安全生产教育警示大会，开展了“三级”教育培训，开展了重大事故隐患排查整治专项行动，坚持组织开展安全生产隐患排查治理，编制了安全生产应急预案，并定期组织实施了应急演练，落实了安全生产经费投入等相关规定。较好的履行了安全生产主体责任。

2.中电凯源科技有限公司。该公司建立了安全生产管理制度，设立了安全生产管理机构，建立了安全生产责任制度、教育培训制度、检查及隐患整改制度、安全生产费用提取制度、安全生产会议制度、安全生产技术交底制度。虽然该公司按照相关法律法规建立了相应的安全管理制度，但在落实上还存在一些缺陷，未认真落实安全生产检查和教育培训制度，公司安全生产责任制里未明确公司主要负责人职责，公司安全项目经理（现场负责人）长期缺岗，未认真履职尽责，存在疏于管理等问题。

（三）事故伤亡人员情况

杜**（死者），男，1991年11月16日出生，身份证号码：***户籍地：湖北省十堰市房县军店镇指北村1组白果26号，系中电凯源派遣劳务人员从事设备制造、焊接、电焊作业等工作任务，工作地点：中国化学工程第六建设有限公司装备科技公司（生产基地）。

二、事故发生的经过、救援、善后处置及直接经济损失情况

（一）事故发生经过及救援情况

2023年7月31日17:30左右中电凯源派遣班组长赵**根据工作任务安排劳务派遣员工宋**、杜**到新车间加班。

18:00宋**、杜**按照班组长安排的工作任务，开始在新车间进行加班。宋**在一台设备侧面对半成品储罐焊缝进行打磨作业，杜**在另一台设备侧面对半成品储罐焊缝进行气刨，两台设备在一条直线上的滚轮支架上放置（两设备直径一般大小），且两设备间距约2.5米，宋**打磨的半成品储罐直径3.5m、钢板厚度12mm，重量3910kg。

19:40左右宋**打磨的半成品储罐突然从滚轮倾倒，砸伤杜**，宋**立即查看杜**伤情，发现伤情严重后，拨打电话给刘**，刘**让其打给同宿舍贾**。

19:42贾**到达现场，拨打了120急救中心电话，并在急救中心医生的指导下对杜**进行心肺复苏抢救。

20:00左右120急救车到达现场，120急救医生诊断杜**意识不清，呼之不应，血压、心率、脉搏测不出，立即进行心肺复苏，并送至市中心医院抢救。

20:20左右120急救车到达市中心医院，并将杜**送往急救科展开抢救。

23:08杜**经市中心医院抢救无效死亡，死亡原因：闭合性颅脑损伤特重型。

（二）善后处置及直接经济损失情况

2023年8月3日中电凯源科技有限公司与死者（杜**）家属签署了赔偿协议，赔偿死者家属180万元，得到了死者家属的谅解书，事故善后工作得到妥善处理，未造成不良社会影响。

经调查，中国化学工程第六建设有限公司“7.31”物体打击一般生产安全事故直接经济损失180余万元。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1.杜**安全防范意识薄弱，违反操作规程，擅自违规进入工件旋转半径区域内，导致半成品储罐从滚轮倾倒后被砸伤，经抢救无效死亡。

2.宋**未及时观察调整设备重心偏移情况，未及时发现杜**进入工件旋转半径内，违规操作（正常操作：滚轮支架在转动过程应不断观察，防止设备重心偏移，从滚轮支架上掉落，若发现重心偏移，应及时将滚轮支架反转）导致半成品储罐从滚轮倾倒。

（二）间接原因

中电凯源在安全管理上存在严重漏洞，现场监护不力，未认真落实安全生产管理制度，对所属作业人员的安全教育培训不到位，未严格执行生产安全事故隐患排查治理制度，未督促指导安全管理人员采取技术、管理措施及时消除事故隐患，是造成事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，中国化学工程第六建设有限公司“7.31”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故有关责任人员处理建议

1.中电凯源劳务派遣员工杜**（死者）违反操作规程，擅自违规进入工件旋转半径，安全意识淡薄，对本起事故负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免于追究责任。

2.中电凯源法定代表人、总经理刘**未认真履行安全生产第一责任，存在疏于管理，未督促检查本单位安全生产工作，未严格督促安全管理人员履行职责，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对该公司法定代表人、总经理刘**给予行政处罚。

3.中电凯源项目负责人王**未认真履行安全生产管理责任，存在疏于管理，未严格执行安全生产隐患排查治理制度，未严格落实安全生产教育培训制度，未及时发现和制止违反操作规程和违规操作等问题，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门对该公司项目负责人王**给予行政处罚。

4.中电凯源劳务派遣员工宋**未及时观察调整设备重心偏移情况，导致半成品储罐倾倒后砸伤杜**，经抢救无效死亡，对本起事故负有责任。建议由中电凯源依据公司规章制度对宋**进行严肃处理。

5.中电凯源劳务派遣班组长赵**，未对杜**（死者）、宋**两名操作人员进行全面的安全生产教育和安全技术交底，现场安全监管不力，设备管理不到位，滚轮支架传动轮皮套磨损严重，未及时处理或更换，对事故发生负有责任。建议中电凯源依据公司规章制度对赵泽强进行严肃处理。

（二）事故有关责任单位处理建议

中电凯源系事故责任单位，未认真落实安全管理制度，未按规定履行安全生产监管职责，未及时排查和消除事故隐患，未能及时发现并制止违章作业行为，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门对该公司给予行政处罚。

五、防范整改措施

（一）深入分析事故原因、举一反三。中电凯源公司要深入分析事故原因，剖析在事故中暴露出的现场安全管理不到位，监管职责不到位等问题，应深刻吸取教训，加强安全管理，杜绝违规作业现象发生。

（二）加强教育培训，提高从业人员安全意识。中电凯源公司要加大对所属人员的安全教育和培训，针对性的开展员工安全知识教育培训，强化现场作业人员的“四不伤害”教育，提高从业人员的安全意识，真正使他们在思想上警醒起来，筑牢安全生产的思想防线，避免人身伤害事故的再次发生。

（三）加强监督检查，及时消除安全隐患。中电凯源公司要进一步完善安全管理制度，安全管理人员要强化对作业人员的安全管理和监督检查，及时排查并消除各类安全隐患。

中国化学工程第六建设有限公司“7.31”

一般事故调查组

2023年10月12日