安监局：南宁教育园区武鸣东片区经十一路工程工地“3•6”车辆伤害

发布时间：2018-10-18 10:14　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

南宁教育园区武鸣东片区经十一路工程工地“3·6”车辆伤害事故调查报告

2018年3月6日中午12：30分，位于南宁教育园区武鸣东片区经十一路工程施工场地外发生一起车辆伤害事故，导致1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，城局、总工会、城厢镇政府等部门组成的南宁教育园区武鸣东片区经十一路工程施工场地外“3·6”车辆伤害事故调查组，开展事故调查工作，并邀请城区监

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损人员的处理建议和事故防范措施。现将调查情况报告如下：

事故发生工程和单位概况

（一）工程概况

南宁教育园区武鸣东片区经十一路工程（往下简称经十一路工程）位于南宁市武鸣区教育园区内，是一条南北向的教育园区配套市政工程的次干路道路比邻新开发建设的广西师范学院工地；道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，红线宽度36m,两幅路双向四车道，设计长度为2854.766m;明、景观等附属工程。该工程的建设单位为广西武鸣东翰投资发展有限责任公司，施工中标单位为广西建工集团第一安装有限公司,监理方为广西南宁信合同，工期360天。

（二）事故发生单位概况

1．广西武鸣东翰投资发展有限责任公司，南宁教育园区武鸣东片区经十一路工程项目建设单位（发包方），公司于2015年9月7日成立，法定代表人范围：土地资产经营管理，国有资产运营及投资，市政公用设施建设投资，房地产开发项目投资，城市建设及其相关配套设施项目的投资，土地开发，储运输等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2．广西建工集团第一安装有限公司，南宁教育园区武鸣东片区经十一路工程施工方（承包方），公司于1996年8月23日成立，法定代表人唐某生，伍亿圆整，经营范围：机电安装工程总承包、房屋建筑工程施工总承包、冶炼工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电设备安装施工总承包、设施工程专业承包、电力工程施工总承包等。持有建筑业企业资质证书和安全生产许可证，均在有效期内。

3、苏某全，推土机（本事故涉事车辆）机主兼驾驶员，2017年苏某全与堂兄弟苏某志共同出资15万购买的二手推土机。

二、事故发生的经过和救援情况

2018年2月23日苏某全经人介绍带着自购的二手推土机到南宁教育园区武鸣东片区经十一路工程进行路面平整，经施工方培训及履行必要的技术交油门线断等故障因素，随后就告知苏某全推土机存在安全隐患并责令把机子退出场地自行维修合格后方可进场施工，因下雨推土机一直停在距离施工场及机手黄某业进行路面平整，当天12点半左右黄某业收工下班，并将推土机开到与苏某全推土机并排机头朝西停放好，下车并喊苏某全到吃饭时间了，带进行处理。黄某业站在距苏某全5米远的地方，看见苏某全在调试完皮带后，回到自己的推土机驾驶室启动发动机，然后从驾驶室右边出来站在推土处于怠速停车状态无人驾驶的推土机发动机转速突然增高，迅速向后行驶，站在驾驶履带上的苏某全摔倒在推土机履带上，随之带入推土机后方地面被部位。黄某业大喊一声立即上前扶起苏某全，并叫在附近的工人前来抢救和拨打“120”急救。此时，无人驾驶的推土机从事故发生地一直驶向后方的东南道路平行的排污管道施工的基坑里停驶，其发动机及履带还一直在原地打转，黄某业就跑上前将推土机熄火，并查看发现推土机档位处在倒档2档位置。“120”医务人员赶到后认定苏某全已当场**。随后，城区政府组织公安、安监等部门到现场进行调查及善后处置工作。

经查：事故现场位于南宁教育园区武鸣东片区经十一路工程桩号K2+250段施工场地外，现场推土机型号为中联重科ZD160S/SH-3（发动机铭牌型速档位分别为前进档1至3档，后退1至3档，其中后退2档的行驶速度为0-8.5km/h;履带节距为203.2mm,宽度为950mm,履带接地长度为2935mm;整机外推土机的行驶轨迹清晰可见，行驶距离约40米，地面为坚硬的泥土路。

事后经事故回放还原经过：推土机在手动油门线断的情况下，推土机处于怠速（发动机转速约600转/分）状态停止不前，脚踏油门须踩到底（推土最大）；要让这台推土机处于怠速（发动机转速约600转/分）状态就得用其他措施控制（用物件压）脚踏油门处于最底的位置；苏某全在这种情况下，踩失控脱离，油门就处于最大状态（发动机转速为最高1850转/分），推土机在挂档状态下就会突然后退行驶，最终导致事故的发生。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

这起事故造成一人死亡。死者，苏某全，男，壮族，33岁，家住广西武鸣区双桥镇伏林村。直接经济损失80万元。

四、事故发生的原因分析

（一）机主苏某全在推土机手控油门线断的情况下，调试空调皮带排除故障，违反推土机在保养、检修时必须放下推铲，关闭发动机；操作人员定。在推土机启动发动机并已挂档的时站在履带上查看，推土机失控被履带****。

（二）推土机是苏某全和苏某志共同出资购买，没有雇佣关系，苏某全维修自己推土机为个人行为，并不是施工单位安排的工作。

（三）事故发生时间并不是在施工单位的施工时间和施工地点。

五、事故类别

经调查认定，这是一起车辆伤害事故。

六、事故性质

综上所述，调查组一致认定，此起事故是一起工人安全意识淡薄，擅自违反操作规程导致车辆伤害死亡的非生产安全事故。

南宁教育园区武鸣东片区经十一路工程

施工场地外“3·6”车辆伤害

事故调查组

扫一扫在手机打开当前页